

### भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय

### दक्षता आधारित पाठ्यक्रम

## प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग

## तकनीशियन

(अवधि: दो वर्ष) जुलाई 2022 में संशोधित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

एनएसक्यूएफ स्तर- 4



## सेक्टर - पूंजीगत सामान और विनिर्माण



(इंजीनियरिंग व्यवसाय)

(जुलाई 2022 में संशोधित)

संस्करणः 2.0

शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

एनएसक्यूएफ स्तर - 4

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

EN-81, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 091

www.cstaricalcutta.gov.in

द्वारा विकसित

## अंतर्वस्तु


क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं।
1.	विषय सार	1
2.	प्रशिक्षण पद्धति	3
3.	कार्य भूमिका	8
4.	सामान्य विवरण	10
5.	शिक्षण परिणाम	14
6.	मूल्यांकन के मानदंड	17
7.	व्यवसाय पाठ्यक्रम	29
8.	अनुलग्नक-। (व्यवसाय उपकरण और उपस्करों की सूची)	61



"रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन" ट्रेड की दो साल की अवधि के दौरान एक उम्मीदवार को पेशेवर कौशल, पेशेवर ज्ञान और कार्य की भूमिका से संबंधित रोजगार कौशल पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा एक उम्मीदवार को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए परियोजना कार्य, पाठ्येतर गतिविधियों और कार्य के प्रशिक्षण के लिए सौंपा जाता है। व्यावसायिक कौशल विषय के तहत व्यापक घटक नीचे दिए गए हैं: -

प्रथम वर्षः प्रशिक्षु व्यक्तिगत सुरक्षा और मशीनरी सुरक्षा के बारे में सीखता है, प्रशीतन कार्यशाला में उपकरणों, उपकरणों और उपकरणों में हेरफेर करता है। प्रशिक्षु मरम्मत प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग उपकरण से संबंधित फिटिंग और शीट मेटल कार्य करने में सक्षम है। प्रशिक्षु विद्युत क्षेत्र में करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध को मापने और स्टार और डेल्टा कनेक्शन को जोड़ने में सक्षम है। प्रशिक्षु रेफ्रिजरेटर में विद्युत दोषों की जांच और सुधार करने में सक्षम है। वह रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रॉनिक घटकों की पहचान करने और दोषों को सुधारने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु प्रशीतन प्रणालियों में टांकने के लिए गैस वेल्डिंग मशीनों को संचालित करने में सक्षम है। प्रशिक्षु रेफ्रिजरेटर (डायरेक्ट कूल), फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी रेफ्रिजरेटर में मरम्मत, रखरखाव, इंस्टाल, सर्विसिंग, ट्रबल शूटिंग, फॉल्ट डिटेक्शन, लीक टेस्टिंग और गैस चार्जिंग, डायग्नोसिस और उपचारात्मक उपायों में सक्षम होगा।

प्रशिक्षार्थी विभिन्न कम्प्रेसर की पहचान करने, कम्प्रेसर को विघटित करने और संयोजन करने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु डीओएल, स्टार डेल्टा स्टार्टर और बदलते डीओआर के माध्यम से मोटर शुरू करने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु कंडेनसर की सेवा करने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु रेफ्रिजरेंट नियंत्रण और सर्विस बाष्पीकरण करने में सक्षम होगा। ट्रेनी सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले रेफ्रिजरेंट को रिकवर और रिचार्ज करने, गैस सिलिंडर के ट्रांसफर और हैंडलिंग में सक्षम होगा। प्रशिक्षु ओजोन अनुकूल रेफ्रिजरेंट के साथ सीएफ़सी/एचएफसी मशीन को रीट्रोफिट करने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु थर्मल इन्सुलेशन को ठीक करने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु विंडो एसी, टेस्ट इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक घटक, फॉल्ट डायग्नोसिस और उपचारात्मक उपायों को विंडो एसी में स्थापित करने में सक्षम होगा। माउंटेड ), स्प्लट एसी (फ्लोर, सीलिंग / कैसेट माउंटेड स्प्लट एसी), स्प्लट एसी (इक्टेड ), मल्टी स्प्लट एसी और इन्वर्टर स्प्लट एसी ट्रेनी इंस्टालेशन, सर्विसिंग, ट्रबल शूटिंग, फॉल्ट डिटेक्शन, लीक टेस्टिंग और गैस चार्जिंग में सक्षम होगा। कार एयर कंडीशनर में।



द्वितीय वर्षः प्रशिक्षु विभिन्न वाणिज्यिक कंप्रेसर और इसके निराकरण, संयोजन, दोष खोजने और सुधार के बारे में सीखता है। वे वाटर कूल्ड कंडेनसर, बाष्पीकरणीय कंडेनसर और कूलिंग टाँवर, एक्सपेंशन वाल्व और उसके इंस्टाॅलेशन, सर्विस एयर कूल्ड बाष्पीकरण और ब्लोअर का चयन करने में सक्षम होंगे। प्रशिक्षार्थी इंस्टाल, सर्विस, मेंटेनेंस, टूबल शूटिंग, फॉल्ट फाइंडिंग एंड रेक्टिफिकेशन, लीक टेस्टिंग, इवैक्यूएशन और गैस चार्जिंग, वाटर कूलर और वाटर डिस्पेंसर में इलेक्ट्रिकल सर्किट रिपेयरिंग, विजुअल कूलर, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर / डिस्प्ले कैबिनेट, आइस क्यूब मशीन और सॉफ्टी मशीन। वे विद्युत नियंत्रण, परीक्षण रिसाव, निकासी और गैस चार्जिंग की सेवा, संचालन, परीक्षण करने में सक्षम होंगे, आइस कैंडी प्लांट, आइस प्लांट में समय-समय पर रखरखाव, कूलर में चलना और कैबिनेट और कोल्ड स्टोरेज में पहुंचना।

प्रशिक्षु एचवीएसी (साइक्रोमेट्री, ब्लोअर और पंखे का अध्ययन, स्थिर और वेग दबाव माप) के बारे में सीखता है। प्रशिक्षु डक्ट डिजाइनिंग, डक्ट मेकिंग, डक्ट्स में इंसुलेटिंग बनाने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु एयर फिल्टर को साफ और ठीक करने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु विभिन्न घटकों, रिसाव परीक्षण, निकासी, गैस चार्जिंग, एयर और वाटर-कूल्ड कंडेनसर, स्प्लिट पैकेज के साथ पैकेज एसी की कमीशनिंग और समस्या निवारण की पहचान करने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु इलेक्ट्रिकल सर्किट, टेस्टिंग कंपोनेंट्स, गैस चार्जिंग, फायर डैम्पर्स सहित एएचयू की सर्विसिंग, एयरफ्लो की जांच, डैम्पर, तापमान और दबाव, ऑपरेशन, डी-स्केलिंग कंडेनसर और सेंट्रल एसी प्लांट (डायरेक्ट और इनडायरेक्ट) के कूलिंग टॉवर का पता लगाने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु वीआरएफ / वीआरवी प्रणाली की पहचान करने, वीआरएफ / वीआरवी प्रणाली की जांच और सेवा, मास्टर यूनिट और आईडीयू को जोड़ने, ओडीयू के स्थान की पहचान करने, पाइपिंग और बिछाने के काम के आकार की पहचान करने, नियंत्रण प्रणाली की जांच करने और त्रुटि कोड की पहचान करने में सक्षम होगा। प्रशिक्षु मोबाइल एसी (बस, ट्रेन) की सेवा और रखरखाव करने में सक्षम होगा।

प्रशिक्षु प्रत्येक वर्ष के अंत में परियोजना कार्य और औद्योगिक दौरे/संयंत्र प्रशिक्षण से भी गुजरते हैं जो उन्हें अधिक प्रायोगिक अनुभव देता है और आत्मविश्वास के स्तर को बनाने में मदद करता है।



#### 2.1 सामान्य

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) अर्थव्यवस्था/ श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के तत्वावधान में दिए जाते हैं। प्रकारंतरों सिहत शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) और शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए डीजीटी की दो अग्रणी योजनाएं हैं।

आईटीआई के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में वितरित किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक है। कोर्स दो साल की अविध का है। इसमें मुख्य रूप से डोमेन क्षेत्र और कोर क्षेत्र शामिल हैं। डोमेन क्षेत्र (व्यवसाय सिद्धांत और प्रायोगिक) पेशेवर कौशल और ज्ञान प्रदान करता है, जबिक कोर क्षेत्र (रोजगार योग्यता कौशल) आवश्यक मुख्य कौशल और ज्ञान और जीवन कौशल प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम से उत्तीर्ण होने के बाद, प्रशिक्षु को डीजीटी द्वारा राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एनटीसी) से सम्मानित किया जाता है जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है।

उम्मीदवारों को मोटे तौर पर यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि वे निम्न में सक्षम हैं:

- तकनीकी मापदंडों/दस्तावेजों को पढ़ें और उनकी व्याख्या करें, कार्य प्रक्रियाओं की योजना बनाएं और उन्हें व्यवस्थित करें, आवश्यक सामग्री और उपकरणों की पहचान।
- पर्यावरण संरक्षण शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना ।
- कार्य और संशोधन और रखरखाव कार्य करते समय पेशेवर ज्ञान और रोजगार कौशल को लागू करना।
- कार्य करने के लिए ड्राइंग के अनुसार घटकों की जाँच करना, घटकों में त्रुटियों की पहचान करना और उन्हें सुधारें।
- किए गए कार्य से संबंधित तकनीकी पैरामीटर का दस्तावेजीकरण करना।

#### 2.2 प्रगति पथ

- उद्योग में तकनीशियन के रूप में शामिल हो सकते हैं और विरष्ठ तकनीशियन, पर्यवेक्षक के रूप में आगे बढ़ेंगे और प्रबंधक के स्तर तक बढ़ सकते हैं।
- संबंधित क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) के लिए अग्रणी विभिन्न प्रकार के उद्योगों में शिक्षुता कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
- आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ट्रेड में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सीआईटीएस) में शामिल हो सकते हैं।
- लागू होने पर डीजीटी के तहत उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं।



### 2.3 पाठ्यक्रम संरचना

नीचे दी गई तालिका दो वर्षों की अविध के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम तत्वों में प्रशिक्षण घंटों के वितरण को दर्शाती है:

a nia		काल्पनिक प्रशिक्षण घंटे		
क्रमाक	पाठ्यक्रम तत्व	<sup>पहला</sup> साल _	<sup>दूसरा</sup> वर्ष _	
1	व्यावसायिक कौशल (व्यवसाय प्रायोगिक)	840	840	
2	व्यावसायिक ज्ञान (व्यवसाय सिद्धांत)	240	300	
3	रोज़गार कौशल	120	60	
	कुल	<b>1200</b> घंटे	<b>1200</b> घंटे	

हर साल 150 घंटे अनिवार्य OJT (ऑन द जॉब ट्रेनिंग) पास के उद्योग में, जहाँ भी उपलब्ध नहीं है तो ग्रुप प्रोजेक्ट अनिवार्य है।

4	कार्य प्रशिक्षण पर (OJT)/समूह परियोजना	150 घंटे	150 घंटे
---	--	----------	----------

एक साल या दो साल के ट्रेंड के प्रशिक्षु आईटीआई प्रमाणन के साथ 10 वीं / 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक वर्ष में 240 घंटे तक के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का विकल्प भी चुन सकते हैं , या अल्पाविध पाठ्यक्रम जोड़ सकते हैं।

### 2.4 आकलन और प्रमाणन

प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से और समय-समय पर डीजीटी द्वारा अधिसूचित योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में उसके कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण के लिए परीक्षण किया जाएगा।

क) प्रशिक्षण की अविध के दौरान सतत मूल्यांकन (आंतिरिक) शिक्षण परिणामों के खिलाफ सूचीबद्ध मूल्यांकन मानदंडों के परीक्षण द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन पद्धित द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान को मूल्यांकन दिशानिर्देश में विस्तृत रूप से व्यक्तिगत प्रशिक्ष पोर्टफोलियो बनाए रखना है।



आंतरिक मूल्यांकन के अंक www.bharatskills.gov.in पर उपलब्ध कराए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट टेम्प्लेट के अनुसार होंगे

बी) अंतिम मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन के रूप में होगा। एनटीसी प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय व्यवसाय परीक्षा परीक्षा नियंत्रक, डीजीटी द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। पैटर्न और अंकन संरचना को समय-समय पर डीजीटी द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र निर्धारित करने के लिए शिक्षण परिणाम और मूल्यांकन मानदंड आधार होंगे। अंतिम परीक्षा के दौरान परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा के लिए अंक देने से पहले मूल्यांकन दिशानिर्देश में दिए गए विवरण के अनुसार व्यक्तिगत प्रशिक्षु के प्रोफाइल की भी जांच करेगा।

### 2.4.1 पास विनियमन

समग्र परिणाम निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, छह महीने और एक वर्ष की अविध के पाठ्यक्रमों के लिए 100% वेटेज लागू किया जाता है और दो साल के पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक परीक्षा में 50% वेटेज लागू किया जाता है। ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 60% और अन्य सभी विषयों के लिए 33% है।

### 2.4.2 आकलन दिशानिर्देश

यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए कि मूल्यांकन में कोई कृतिम बाधा न हो। मूल्यांकन करते समय विशेष आवश्यकताओं की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। टीम वर्क का आकलन करते समय, स्क्रैप/अपव्यय के परिहार/कमी और प्रक्रिया के अनुसार स्क्रैप/अपशिष्ट का निपटान, व्यवहारिक रवैया, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और प्रशिक्षण में नियमितता पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। दक्षता का आकलन करते समय OSHE के प्रति संवेदनशीलता और स्वयं सीखने की प्रवृत्ति पर विचार किया जाना चाहिए। आकलन साक्ष्य आधारित होगा, जिसमें निम्नलिखित में से कुछ शामिल होंगे :

- प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं में किया गया कार्य
- रिकॉर्ड बुक/दैनिक डायरी
- मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका
- मौखिक परीक्षा



- प्रगति चार्ट
- उपस्थिति और समयनिष्ठा
- कार्यभार
- परियोजना कार्य
- कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा
- प्रायोगिक परीक्षा

आंतरिक (रचनात्मक) आकलन के साक्ष्य और रिकॉर्ड को परीक्षा निकाय द्वारा ऑडिट और सत्यापन के लिए आगामी परीक्षा तक संरक्षित किया जाना है। प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले निम्नलिखित अंकन पैटर्न:

प्रदर्शन स्तर	प्रमाण	
(ए) मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वार	त्रे 60 -75% की सीमा में अंक	
इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार को	• हाथ के औजारों, मशीनी औजारों और कार्यशाला उपकरणों	
ऐसे काम का निर्माण करना चाहिए जो	के प्रयोग में अच्छे कौशल का प्रदर्शन।	
सामयिक मार्गदर्शन के साथ शिल्प कौशल के	• घटक/कार्य द्वारा मांगे गए विभिन्न कार्यों के साथ	
एक स्वीकार्य मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित	विभिन्न कार्य करते समय 60-70% सटीकता प्राप्त की।	
करता हो, और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं	• फिनिश में साफ-सफाई और निरंतरता का काफी अच्छा	
के लिए उचित सम्मान करता हो।	स्तर।	
	• परियोजना/कार्य को पूरा करने में समसामयिक सहायता।	
(बी) मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने व	ाले 75% - 90% से अधिक की सीमा में अंक	
इस ग्रेड के लिए, एक उम्मीदवार को ऐसे काम	• हाथ के औजारों, मशीनी औजारों और कार्यशाला उपकरणों	
का निर्माण करना चाहिए जो कम मार्गदर्शन	के उपयोग में अच्छे कौशल स्तर।	
के साथ, और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के	• घटक/कार्य द्वारा मांगे गए कार्यों के साथ विभिन्न कार्य	
संबंध में, शिल्प कौशल के एक उचित मानक	करते समय 70-80% सटीकता प्राप्त की।	
की प्राप्ति को प्रदर्शित करता हो।	• फिनिश में साफ-सफाई और निरंतरता का एक अच्छा स्तर	
	• परियोजना/कार्य को पूरा करने में थोड़ा सा सहयोग।	
(सी) मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वाले 90% से अधिक की सीमा में अंक		



इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार, संगठन और निष्पादन में न्यूनतम या बिना समर्थन के और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के लिए उचित सम्मान के साथ, ऐसे काम का उत्पादन किया है जो शिल्प कौशल के उच्च स्तर की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है।

- हाथ उपकरण, मशीन ट्रल्स और कार्यशाला उपकरण के उपयोग में उच्च कौशल स्तर।
- घटक/कार्य द्वारा मांगे गए कार्यों के साथ अलग-अलग कार्य करते समय 80% से अधिक सटीकता प्राप्त की गई।
- फिनिश में उच्च स्तर की साफ-सफाई और स्थिरता।
- परियोजना को पूरा करने में न्यूनतम या कोई समर्थन नहीं।



### 3. नौकरी भूमिका

मैकेनिक प्रशीतन और एयर कंडीशनर; दोषपूर्ण भागों की जगह या मरम्मत, री-सीटिंग वाल्व, रिफिटिंग कॉइल, अपमानजनक, बिजली के कनेक्शन की आवश्यकता, सोल्डरिंग आदि दवारा रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग प्लांट की स्थापना और मरम्मत। साइट पर स्थापित एयर कंडीशनिंग यूनिट और रेफ्रिजरेटर आवश्यक बिजली कनेक्शन देते हैं और इकाइयों में परिवर्तन करते हैं। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यकतानुसार। दोषों की प्रकृति और स्थान का पता लगाने के लिए दोषपूर्ण उपकरणों की जांच करना। क्षतिग्रस्त या खराब हो चुके पुर्जों को हटाने के लिए उपकरणों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से दोषों की प्रकृति के अनुसार नष्ट करना। दोषपूर्ण भागों को बदलना या मरम्मत करना। दोषपूर्ण पुर्जों को री-सीटिंग वॉल्व, रिफिटिंग कॉइल्स, री-इंस्लेटिंग सिस्टम इत्यादि द्वारा यूनिटों में बदलना या मरम्मत करना और घटकों की सफाई के बाद उन्हें फिर से जोड़ना और पंप, कम्प्रेसर, मोटर आदि के दोषपूर्ण या खराब हो च्के हिस्सों को बदलना, हटाता है रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग संयंत्रों की दोषपूर्ण सीलबंद इकाइयां या उप-इकाइयां और प्रतिस्थापन प्राप्त करती हैं। ताजा रेफ्रिजरेंट के साथ पाइप लाइनों और चार्ज सिस्टम के वैक्यूम और प्रेशर टेस्ट का संचालन करता है। संयंत्र को वांछित शीतलन स्थितियों में सेट करता है, रिसाव को रोकता है और आवश्यक तापमान की प्राप्ति और रखरखाव सुनिश्चित करता है। इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल वाइन्डर द्वारा जली हुई मोटरों या जनरेटरों की मरम्मत करवाता है और आवश्यक विद्युत कनेक्शन देते हुए मरम्मत किए गए जनरेटरों को संयंत्र में स्थापित करता है। आइस फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, विशेष एयर कंडीशनिंग यूनिट या घरेलू रेफ्रिजरेटर में काम कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, बॉटल कूलर, डीप फ्रीजर, विसी कूलर, वॉक इन कूलर, आइस कैंडी प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, स्प्लिट एयर कंडीशनर, पैकेज एयर कंडीशनर, सेंट्रल एयर कंडीशनर, मोबाइल एयर कंडीशनर में मरम्मत और सेवा।


नियत कार्य की योजना बनाना और उसे व्यवस्थित करना और निर्धारित सीमा के भीतर अपने कार्य क्षेत्र में निष्पादन के दौरान मुद्दों का पता लगाना और उनका समाधान करना। संभावित समाधान प्रदर्शित करना और टीम के भीतर कार्यों से सहमत हों। आवश्यक स्पष्टता के साथ संवाद करना और तकनीकी अंग्रेजी को समझें। पर्यावरण, स्व-शिक्षण और उत्पादकता के प्रति संवेदनशील।

### संदर्भ एनसीओ-2015:



### i) 7127.0100 - मैकेनिक रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर

संदर्भ संख्या: - ईएलई/ एन 1002, ईएलई / एन 3114 ईएलई /N3112, ईएलई / एन 3108, सीएससी / एन 9413, सीएससी / एन 9414, ईएलई / एन 3140, ईएलई / एन 3141, सीएससी / एन 9415, सीएससी/N9416, सीएससी/एन9417, सीएससी/एन9418, सीएससी/एन9419, सीएससी/एन9420, सीएससी/एन9421, सीएससी/एन9422, सीएससी/एन9423, सीएससी/एन9401, सीएससी/एन940 2 |





### 4. सामान्य विवरण

व्यवसाय <b>का नाम</b>	प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन	
व्यवसाय कोड	डीजीटी/1010	
एनसीओ - 2015	7127.0100	
एनओएस कवर्ड	ईएलई/एन 1002, ईएलई /एन 3114 ईएलई /N3112, ईएलई /एन 3108, सीएससी / एन 9413, सीएससी / एन 9414, ईएलई / एन 3140, ईएलई/एन 3141, सीएससी / एन 9415, सीएससी/N9416, सीएससी/एन9417, सीएससी/एन9418, सीएससी/एन9419, सीएससी/एन9420, सीएससी/एन9421, सीएससी/एन9422, सीएससी/एन9423, सीएससी/एन9401, सीएससी/एन940 2 ।	
एनएसक्यूएफ स्तर	स्तर -4	
शिल्पकार प्रशिक्षण की अवधि (निर्देशात्मक घंटे)	दो साल (2400 घंटे + 300 घंटे ओजेटी / ग्रुप प्रोजेक्ट)	
प्रवेश योग्यता	विज्ञान और गणित के साथ या एक ही क्षेत्र या इसके समकक्ष में व्यावसायिक विषय के साथ 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।	
न्यूनतम आयु	शैक्षणिक सत्र के पहले दिन को 14 वर्ष।	
पीडब्ल्यूडी के लिए पात्रता	एलडी, सीपी , एलसी, डीडब्ल्यू, एए, एलवी, डीईएफ़, एचएच	
इकाई शक्ति (छात्रों की संख्या)	24 (अतिरिक्त सीटों का कोई अलग प्रावधान नहीं है)	
अंतरिक्ष मानदंड	80 वर्ग एम	
शक्ति मानदंड	6.82 किलोवाट	
के लिए प्रशिक्षक योग्यता		
(i) प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन	3	

### प्रशीतन अ

व्यवसाय			इंजीनियरिंग में बी.वोक / डिग्री ।
			या
			एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल
			इंजीनियरिंग में 03 साल का डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में दो साल वे
			अन्भव के साथ डीजीटी से प्रासंगिक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)।
			या
			संबंधित क्षेत्र में तीन साल के अन्भव के साथ "मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड
			एयर-कंडीशनर" के ट्रेड में एनटीसी / एनएसी उत्तीर्ण ।
			आवश्यक योग्यताः
			डीजीटी के तहत राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के
			प्रासंगिक नियमित / आरपीएल संस्करण।
			नोट: - 2(1+1) की इकाई के लिए आवश्यक दो प्रशिक्षकों में से एक के पास
			डिग्री/डिप्लोमा और दूसरे के पास एनटीसी/एनएसी योग्यता होनी चाहिए।
			हालाँकि, दोनों के पास इसके किसी भी रूप में NCIC होना चाहिए।
(ii) कार्यशाला	गणना	और	प्रासंगिक क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ एआईसीटीई / यूजीसी
विज्ञान			मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में
			बी.वोक / डिग्री।
			या
			एआईसीटीई / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 03
			साल का डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ डीजीटी से
			प्रासंगिक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)।
			या
			तीन साल के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग ट्रेडों में से किसी एक में
			एनटीसी / एनएसी।
			आवश्यक योग्यताः
			प्रासंगिक ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के
			नियमित / आरपीएल संस्करण
			या

RODA में नियमित / RPL वेरिएंट NCIC या DGT के तहत इसका कोई भी



	वेरिएंट
(iii)इंजीनियरिंग ड्राइंग	प्रासंगिक क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ एआईसीटीई / यूजीसी
	मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में
	बी.वोक / डिग्री।
	या
	एआईसीटीई / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में
	03 साल का डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ
	डीजीटी से प्रासंगिक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)।
	या
	इंजीनियरिंग के तहत वर्गीकृत मैकेनिकल ग्रुप (जीआर- ।) ट्रेडों में से
	किसी एक में एनटीसी / एनएसी । ड्राइंग'/ डी'मैन मैकेनिकल/ डी'मैन
	सिविल' तीन साल के अनुभव के साथ।
	आवश्यक योग्यताः
	प्रासंगिक ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के
	नियमित / आरपीएल संस्करण
	या
	RoDA / D'man (Mech/civil) या DGT के अंतर्गत इसके किसी भी प्रकार में
	NODA / D IIIdii (McCiii/Civii) 41 DOI 47 Si(14(1 Stia7 147tii 411 847t 41 1
	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।
(iv) रोजगार कौशल	
(iv) रोजगार कौशल	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।  एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के
(iv) रोजगार कौशल	NCIC के नियमित/RPL संस्करण।
(iv) रोजगार कौशल	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।  एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के अनुभव के साथ किसी भी विषय में एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा ।
(iv) रोजगार कौशल	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।  एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के अनुभव के साथ किसी भी विषय में एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा ।  (12वीं/डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अंग्रेजी/संचार कौशल
(iv) रोजगार कौशल	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।  एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के अनुभव के साथ किसी भी विषय में एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा ।
(iv) रोजगार कौशल	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।  एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के अनुभव के साथ किसी भी विषय में एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा ।  (12वीं/डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अंग्रेजी/संचार कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया होना चाहिए)  या
(iv) रोजगार कौशल	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।  एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के अनुभव के साथ किसी भी विषय में एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा ।  (12वीं/डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अंग्रेजी/संचार कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया होना चाहिए)  या  रोजगार कौशल में अल्पकालिक टीओटी पाठ्यक्रम के साथ आईटीआई में
	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।  एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के अनुभव के साथ किसी भी विषय में एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा । (12वीं/डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अंग्रेजी/संचार कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया होना चाहिए)  या  रोजगार कौशल में अल्पकालिक टीओटी पाठ्यक्रम के साथ आईटीआई में मौजूदा सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षक।
(v) प्रशिक्षक के लिए न्यूनतम	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।  एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के अनुभव के साथ किसी भी विषय में एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा ।  (12वीं/डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अंग्रेजी/संचार कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया होना चाहिए)  या  रोजगार कौशल में अल्पकालिक टीओटी पाठ्यक्रम के साथ आईटीआई में
	NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।  एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के अनुभव के साथ किसी भी विषय में एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा । (12वीं/डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अंग्रेजी/संचार कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया होना चाहिए)  या  रोजगार कौशल में अल्पकालिक टीओटी पाठ्यक्रम के साथ आईटीआई में मौजूदा सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षक।



सूची	

### शिक्षण परिणाम एक प्रशिक्षु की कुल दक्षताओं का प्रतिबिंब होते हैं और मूल्यांकन मानदंड के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

### 5.1 शिक्षण परिणाम

#### पहला साल

- 1. **सुरक्षा सावधानियों का पालन** करते हुए व्यवसाय संबंधी खतरों और सुरक्षा प्रक्रियाओं की पहचान करना । एनओएस: ईएलई / एन 1002
- ड्राइंग के अनुसार फिटिंग जॉब का उत्पादन करना (ऑपरेशन की रेंज: मार्किंग, सॉइंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग और डाईंग आदि)। एनओएस: ईएलई/एन3114
- 3. शीट मेटल कंपोनेंट्स (ऑपरेशन की रेंज मार्किंग, मेटल किंटग, बेंडिंग, रिवेटिंग और सोल्डरिंग आदि) का उत्पादन करना। एनओएस: ईएलई/एन3114
- 4. विद्युत सुरक्षा को पहचानें। विभिन्न तार, माप शक्ति, धाराएं, वोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि से जुड़ें। एकल चरण, 3 चरण मोटर यानी स्टार और डेल्टा कनेक्शन कनेक्ट करना। एनओएस: ईएलई / एन 1002
- 5. इलेक्ट्रॉनिक घटकों और उनके रंग कोड यानी ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, एम्पलीफायर, आईसी और सोल्डरिंग काम करने में सक्षम की पहचान करना। एनओएस: ईएलई/एन3112
- 6. संबंधित सुरक्षा को देखते ह्ए गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग करना। एनओएस: ईएलई/एन3112
- आरएसी उपकरणों और उपकरणों की पहचान करना और आरएसी प्रणाली के विभिन्न भागों को पहचानें। कॉपर ट्यूब किंग,
   फ्लेयरिंग, स्वैगिंग, ब्रेजिंग करना। एनओएस ईएलई/एन 3108
- यांत्रिक और विद्युत घटकों का परीक्षण करना। रिसाव परीक्षण, वैक्यूमिंग, गैस चार्जिंग, वायिरंग और रेफ्रिजरेटर की स्थापना करना। एनओएस: ईएलई/एन3112
- 9. रेफ्रिजरेटर के विद्युत और यांत्रिक घटकों की पहचान करना। एनओएस: ईएलई/एन3112
- 10. परीक्षण कंप्रेसर मोटर टर्मिनल, रिले के साथ और बिना रिले के सीधे कंप्रेसर शुरू करना, फ्लिशिंग की तकनीक, रिसाव परीक्षण, केशिका और फिल्टर ड्रायर की जगह, निकासी और गैस चार्जिंग। एनओएस: ईएलई/एन3112
- 11. फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर (इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल), फ्रॉस्ट-फ्री फ्रीज की वायरिंग और रेफ्रिजरेटर सेक्टर में वायु वितरण के घटकों की जाँच करना। रिसाव का पता लगाना, निकासी और गैस चार्जिंग। एनओएस: ईएलई/एन3112
- 12. हर्मेटिक, फिक्स्ड और वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर, और परीक्षण प्रदर्शन को तोड़ना, मरम्मत करना और इकट्ठा करना। एनओएस: ईएलई/एन3112
- 13. सीलबंद कंप्रेसर के टर्मिनलों और उनके तारों की पहचान करना और विभिन्न प्रकार के मोटरों के साथ वर्तमान, वोल्ट, वाट और डीओएल स्टार्टर के उपयोग को मापें। एनओएस: ईएलई/एन3112
- 14. विभिन्न उपकरणों के लिए हर्मेटिक कंप्रेसर का चयन, शुरुआती तरीके, परीक्षण नियंत्रण और सीलबंद कंप्रेसर में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा कट आउट का प्रदर्शन करना । एनओएस: ईएलई/एन3112
- 15. इन्वर्टर एसी के नियंत्रण प्रणाली के घटकों और नियंत्रण प्रणाली के तारों की पहचान करना एनओएस ईएलई/एन3114
- 16. N3114 में उपयोग किए जाने वाले कंडेनसर (आंतरिक और बाहरी) की सर्विसिंग और डी-स्केलिंग करना
- 17. अलग-अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले ड्रायर, फिल्टर और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की फिटिंग और एडजस्टमेंट करना। एनओएस: सीएससी। एन9413



- 18. विभिन्न उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न बाष्पीकरणकर्ताओं की सर्विसिंग करना। एनओएस: सीएससी/ एन9414
- 19. उपयोग किए गए रेफ्रिजरेंट की रिकवरी और पुनर्चक्रण, सीएफ़सी के विकल्प, एचएफसी री-कवर, गैस सिलेंडर का स्थानांतरण और हैंडलिंग। एनओएस ईएलई। एन3114
- 20. अनुकूलता की समझ के साथ ओजोन अनुकूल रेफ्रिजरेंट के साथ रेट्रोफिट सीएफ़सी| एचएफसी मशीन। एनओएस ईएलई| एन3114
- 21. थर्मल इन्स्लेशन पैक करना और शीतलन रिसाव को रोकें। एनओएस ईएलई। एन3114
- 22. विंडो एसी स्थापित करना, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का परीक्षण करना और दोष निदान और उपचारात्मक उपाय करना। एनओएस ईएलई। एन3114
- 23. अलग-अलग स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल टेस्ट, इंस्टॉलेशन, वायरिंग, फॉल्ट फाइंडिंग और रिमेडियल उपायों की सर्विसिंग करना। एनओएस ईएलई/ एन3114
- 24. कार एसी की सर्विसिंग कराएं। दोष निदान और उपचारात्मक उपाय NOS ELE/N3114
- 25. कार्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें और लागू करना। एनओएस सीएससी/एन9401
- 26. प्रायोगिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस सीएससी/एन9402

#### द्सरा साल

- 27. सर्विसिंग, निराकरण, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की जांच करना, खराब हो चुके हिस्सों को फिर से रखना, स्नेहन प्रणाली की जांच करना। इकट्ठा करना और प्रदर्शन की जांच करना। एनओएस-ईएलई| एन3140
- 28. विभिन्न प्रकार के वाटर-कूल्ड कंडेनसर की सर्विसिंग करना । एनओएस- ईएलई/ एन3140
- 29. कूलिंग टॉवर की सर्विसिंग और प्रदर्शन परीक्षण करना एनओएस- ईएलई| एन3141
- 30. **परिसंचारी जल की** सर्विसिंग, बैकवाश और प्न: उत्पन्न जल उपचार संयंत्र का संचालन करना। **एनओएस सीएससी**/ **एन**9415
- 31. विस्तार वाल्व की फिटिंग करना, गर्मी भार के अनुसार शीतलक प्रवाह का समायोजन। एनओएस- ईएलई| एन3140
- 32. बाष्पीकरणकर्ता और चिलर की सर्विसिंग करना । एनओएस- ईएलई| एन3140
- 33. वाटर कूलर और डिस्पेंसर की सर्विसिंग और रेट्रोफिटिंग करना। एनओएस सीएससी/एन9416
- 34. सेवा, दृश्यमान कूलर और बोतल कूलर का रेट्रोफिट और परीक्षण प्रदर्शन। एनओएस सीएससी/एन9417
- 35. डीप फ्रीजर की सर्विसिंग करना और प्रदर्शन का परीक्षण करना। एनओएस सीएससी/एन9418
- 36. *आइस क्यूब मशीन की स्थापना, सेवा, मरम्मत, गैस चार्जिंग और परीक्षण प्रदर्शन। एनओएस* सीएससी/एन9419
- 37. आइस कैंडी प्लांट की मरम्मत, सर्विसिंग और रेट्रोफिट। एनओएस सीएससी/एन9420
- 38. *आइस प्लांट और बाष्पीकरणीय कंडेनसर की सर्विसिंग* करना। *एनओएस* सीएससी/एन9421
- 39. कूलर और कोल्ड स्टोरेज में चलने की सर्विसिंग और निवारक रखरखाव करना। एनओएस सीएससी/एन9422
- 40. साइकोमेट्रिक चार्ट का अध्ययन करना और साइकोमेट्रिक, एनीमोमीटर यानी डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, आरएच, वायु प्रवाह आदि का उपयोग करके साइकोमेट्रिक गुणों को मापें। एनओएस- ईएलई। एन3140
- 41. विभिन्न एयर कंडीशनिंग सिस्टम में प्रयुक्त मोटर और ब्लोअर की सर्विसिंग करना। एनओएस- ईएलई। एन3141
- 42. विभिन्न वाय् नलिकाओं के थर्मल और ध्वनिक इन्स्लेशन का निर्माण, स्थापित, पैक करना। एनओएस- ईएलई। एन3141
- 43. सर्विसिंग और रखरखाव करना। एनओएस- ईएलई। एन3141
- 44. कंडेनसर *के साथ पैकेज एसी पर सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डायग्नोसिस और उपचारात्मक उपाय करना।* ओपन स्कूल सीएससी। एन9423



- 45. वाटर कूल्ड कंडेनसर के साथ पैकेज एसी में सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डायग्नोसिस और उपचारात्मक उपाय करना। एनओएस-ईएलई। एन3140
- 46. सेंट्रल एसी के विभिन्न घटकों की पहचान करना और विद्युत घटकों का परीक्षण करना और वायरिंग करना। एएचयू की सर्विसिंग, डैम्पर, चेक एयर फ्लो, कंडेनसर की डी-स्केलिंग और सीटी सर्विसिंग। एनओएस-ईएलई। एन3141
- 47. सिस्टम को पंप करना, तेल और गैस को ऊपर करना और तापमान और दबाव की जांच करना। एनओएस- ईएलई। एन3140
- 48. डीएक्स सिस्टम के घटकों की पहचान करना। परीक्षण घटक, डीएक्स सिस्टम की वायरिंग बनाते हैं। टेस्ट लीक और खाली करना, गैस सिस्टम को चार्ज करना और प्रदर्शन की जांच करना। संयंत्र का रखरखाव, समस्या निवारण और संचालन। एनओएस-ईएलई। एन3140
- 49. के विभिन्न भागों की पहचान करना, वीआरएफ/वीआरवी प्रणाली की जांच और सेवा करना। एनओएस- ईएलई। एन3141
- 50. अप्रत्यक्ष या चिलर प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करना। घटकों की जाँच करना और वायरिंग, रिसाव परीक्षण, निकासी और गैस चार्ज। टॉप अप करना। प्लांट की सर्विसिंग और ट्रबल शूट। एनओएस- ईएलई। एन3141
- 51. ठंडे पानी की पाइप लाइन की पहचान करना। डैम्पर्स, एफसीयू और वाटर कंट्रोल वॉल्व की सर्विसिंग। एनओएस- ईएलई| एन3141
- 52. सेंट्रल एसी प्लांट डीएक्स और इनडायरेक्ट सिस्टम दोनों में दिक्कतें आती हैं। विभिन्न नियंत्रण प्रणाली, अन्य प्रमुख घटकों की स्थापना, कृलिंग टॉवर और जल उपचार संयंत्र सिहत सभी भागों की सर्विसिंग की जाँच करना। एनओएस- ईएलई। एन3141
- 53. मोबाइल एसी लीक टेस्ट, निकासी, गैस चार्जिंग की सर्विसिंग, फॉल्ट डायग्नोसिस, रिपेयर और मेंटेनेंस करना, मैग्नेटिक क्लच चेक करना और वायरिंग करना। शुरुआत के बाद प्रदर्शन का परीक्षण करना। एनओएस- ईएलई| एन3141
- 54. पौधों का निवारक रखरखाव करना। दैनिक संचालन के आधार पर लॉग बुक का रखरखाव करना। एनओएस- ईएलई| एन3141
- 55. कार्य के क्षेत्र में विभिन्न अन्प्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें और लागू करना। एनओएस सीएससी/एन9401
- 56. प्रायोगिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस सीएससी/एन9402



	शिक्षण के परिणाम	मूल्यांकन के मानदंड
		पहला साल
1.	सुरक्षा सावधानियों का पालन	सुरक्षा सावधानियों का प्रदर्शन करें।
	करते हुए व्यवसाय संबंधी	प्राथमिक उपचार दिखाएं।
	खतरों और सुरक्षा प्रक्रियाओं	अग्निशमन का प्रदर्शन करें।
	की पहचान करना। एनओएस	पीपीई का उपयोग करके ऊंचाई पर काम करना प्रदर्शित करें।
	ईएलई/एन1002	
	> O.O	
2.	ड्राइंग के अनुसार फिटिंग	आरा ब्लेड और कट सामग्री को आवश्यकता के अनुसार ठीक करें।
	जॉब का उत्पादन करें	एमएस प्लेटों पर सपाट सतह फाइल करना।
	(ऑपरेशन की रेंज: मार्किंग,	ड्राइंग के अनुसार अंकन।
	सॉइंग, फाइलिंग, ड्रिलिंग,	फाइलिंग, ड्रिलिंग, टेपिंग आदि द्वारा ड्राइंग के अनुसार कार्य करें।
	रीमिंग, टेपिंग औरडाईंग आदि	डाई द्वारा बाहरी धागा बनाएं।
	)। एनओएस ईएलई/एन्८११४	इसकी आयामी सटीकता के लिए कार्य की जाँच करें।
3.	शीट मेटल कंपोनेंट्स का	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	उत्पादन करें (ऑपरेशन की	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	रेंज - मार्किंग, मेटल कटिंग,	5 3
	बेंडिंग, रिवेटिंग और सोल्डरिंग	और/या सोल्डर को मोइें।
	आदि) NOS ELE/N3114	इसकी आयामी सटीकता के लिए कार्य की जाँच करें।
	विकास सम्बद्धाः	गा नानन निधिन्त प्रना ने चीन भैगा नों।
4.	<b>`</b> 5 5	तार काटकर विभिन्न प्रकार के जोड़ तैयार करें।
	अलग-अलग तार से जुड़ें,	एनालॉग और डिजिटल मीटर का उपयोग करके वर्तमान, वोल्टेज,
	पावर, करंट, वोल्ट और अर्थ	
	रेजिस्टेंस आदि को मापें।	
	सिंगल फेज, 3 फेज मोटर्स	मेगर का उपयोग करके निरंतरता, इन्सुलेशन और अर्थिंग का परीक्षण
	यानी स्टार और डेल्टा	करें।
	कनेक्शन कनेक्ट करें।	स्टार और डेल्टा कनेक्शन बनाएं और लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज
	एनओएस ईएलई/एन1002	वोल्टेज और फेज करंट दिखाएं।
		शक्ति और शक्ति कारक को मापें।



5.	इलेक्ट्रॉनिक घटकों और	रंग कोड को पहचानें ।
	उनके रंग कोड यानी	ओम के नियम को सत्यापित करें
	ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड,	फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर
	एम्पलीफायर, आईसी और	र्सर्केट, बिजली की आपूर्ति, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का निर्माण और
	सोल्डरिंग काम करने में सक्षम	परीक्षण करें
	की पहचान करें। एनओए	
	ईएलईएन्B112	
6.	संबंधित सुरक्षा को देखते हुए	ऑक्सी-एसिटिलीन सिलेंडर, नियामक आदि और गैस की लौ की
	गैस वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग	
	करना। एनओएस	Cu से Cu और Cu से MS, Cu से एल्यूमीनियम पाइप के बीच टांकना
	ईएलई/एन्112	करें।
		गैस वेल्डिंग (लैप जॉइंट, बट जॉइंट, आदि ) का उपयोग करके धातु की
		प्लेटों को मिलाएं।
		वेल्डेड घटक और उसके माप की जाँच करें।
7.	आरएसी उपकरणों और	आरएसी उपकरण और उपस्करों की पहचान करें।
	उपकरणों की पहचान करें	संघनक और शीतलन इकाई की पहचान करें।
	और आरएसी प्रणाली के	आवश्यकता और परीक्षण दबाव के अनुसार तांबे की पाइप काटना,
	विभिन्न भागों को पहचानें।	झुकना, झूलना, चमकना और टांकना।
	कॉपर ट्यूब कटिंग, फ्लेयरिंग,	
	स्वैगिंग, ब्रेजिंग करें।	
	एनओएस ईएलई/एन3108	
8.	•	आरएसी इकाई का रिसाव परीक्षण शुष्क नाइट्रोजन का उपयोग
	का परीक्षण करें। रिसाव	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	परीक्षण, वैक्यूमिंग, गैस	इकाई को खाली करें और वैक्यूम स्तर का परीक्षण करें।
	चार्जिंग, वायरिंग और	गैस चार्जिंग यूनिट।
	रेफ्रिजरेटर की स्थापना करना।	रेफ्रिजरेटर की वायरिंग करें।
	एनओए्झ्एलईएन्४११२	प्रदर्शन स्थापित करें, चलाएं और जांचें।
		रेफ्रिजरेटर के विभिन्न प्रकार के विद्युत घटक स्थापित करें।



		विद्युत और रेफ्रिजरेटर के अन्य सिस्टम के विभिन्न दोषों की जांच
	करें। एनओएस	और परीक्षण करें
	ईएलई/एन8112	
10.	परीक्षण कंप्रेसर मोटर	कंप्रेसर / मोटर टर्मिनलों को ट्रेस और टेस्ट करें।
	टर्मिनल, रिले के साथ और	कंप्रेसर को डायरेक्ट / बिना रिले के शुरू करें।
	बिना रिले के सीधे कंप्रेसर शुरू	कंप्रेसर को रिले से शुरू करें।
	करें, फ्लशिंग की तकनीक,	फ्लशिंग, कंडेनसर की सफाई, बाष्पीकरणकर्ता कॉइल।
	रिसाव परीक्षण, केशिका और	टांकना द्वारा कंडेनसर, बाष्पीकरण केशिका फिटर ड्रायर का जुड़ना।
	फिल्टर ड्रायर की जगह,	परीक्षण रिसाव, निकासी और चार्ज गैस
	निकासी और गैस चार्जिंग।	परीक्षण प्रदर्शन।
	एनओए्झ्एलईएन्८११२	
4.4	<del></del>	ny ny h
11.	फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर	फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर भागों की पहचान।
	(इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल),	विद्युत घटकों की जांच करें और वायरिंग करें।
	फ्रॉस्ट-फ्री फ्रीज की वायरिंग	एयर डिस्ट्रीब्यूशन डक्ट और डोर कूलिंग सिस्टम की जांच करें।
	और रेफ्रिजरेटर सेक्टर में वायु	रिसाव परीक्षण, निकासी, गैस चार्जिंग और परीक्षण प्रदर्शन
	वितरण के घटकों की जाँच करें।	
	रिसाव का पता लगाना,	
	निकासी और गैस चार्जिंग।	
	एनओएईस्एलईएन४११२	
12. 3	डी और वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर,	तेल निकालें और कंप्रेसर के गुंबद को काट लें।
3	और परीक्षण प्रदर्शन को तोड़ना,	कंप्रेसर असेंबली को गुंबद से अलग करें।
3	मरम्मत करना और इकट्ठा	खराब हो चुके हिस्सों को तोड़कर चेक करें।
7	करना । एनओएस	भागों को साफ करें और इकट्ठा करें।
į	ईएलई/एन्8112	गुंबद को वेल्ड करता है और दबाव जांच वेल्डेड जोड़ों का परीक्षण करता
		है।
13.	सीलबंद कंप्रेसर के टर्मिनलों और	हर्मेटिक कंप्रेसर मोटर के चालू और चालू प्रवाह को मापें।
	उनके तारों की पहचान करें और	सीएसआईआर मोटर के डीओआर को चालू करने और चालू करने और



विभिन्न प्रकार के मोटरों के साथ	चालू करने और बदलने को मापें।
वर्तमान, वोल्ट, वाट और डीओएल	वर्तमान और चालू चालू और छायांकित पोल मोटर के डीओआर को
स्टार्टर के उपयोग को मापें। एनओएस	बदलने का उपाय करें।
ईएलई/एन3112	
11 00 - 11 0 - 10	C , 10 , , , , , , , ,
14. विभिन्न उपकरणों के लिए हमेंटिक	सिस्टम में हर्मेटिक कंप्रेसर चुनें और इंस्टॉल करें।
कंप्रेसर का चयन, शुरुआती तरीके, परीक्षण नियंत्रण और सीलबंद कंप्रेसर	प्रमुख यांत्रिक घटकों को टांकना।
में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा कट	परीक्षण दबाव।
<i>आउट का प्रदर्शन करें।</i> एनओएस	विद्युत घटकों और सुरक्षा कट आउट का परीक्षण करें।
ईएलई/एन3112	वायरिंग करें, मशीन चलाएं और प्रदर्शन जांचें।
15. इन्वर्टर एसी के कंट्रोल सिस्टम और	इन्वर्टर एसी के नियंत्रण प्रणाली के घटकों की पहचान करें।
कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग के घटकों	नियंत्रण प्रणाली की वायरिंग करें।
की पहचान करें। एनओएस	
ईएलई/एन3114	
16. विभिन्न उपकरणों में उपयोग किए	एयर-कूल्ड कंडेनसर की सर्विसिंग करना (बाहरी और आंतरिक सफाई ,
जाने वाले कंडेनसर (आंतरिक और	फ्लिशंग और रिसाव परीक्षण)
बाहरी) की सर्विसिंग और डी-स्केलिंग करना/एनओएस ईएलई/एन3114	वाटर क्रूड कंडेनसर हेड निकालें।
7, 77, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	ब्रश और रासायनिक सफाई द्वारा डी-स्केलिंग।
	पुनः संयोजन और परीक्षण प्रदर्शन।
17. अलग-अलग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में	फिल्टर / छलनी को साफ करें और ड्रायर में फिर से सुखाएं।
इस्तेमाल होने वाले ड्रायर, फिल्टर	विभिन्न प्रकार की शीतलन मशीनों में प्रयुक्त विभिन्न व्यास की
और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल की फिटिंग और एडजस्टमेंट करना। एनओएस	केशिका ट्यूब स्थापित करें।
सीएससी  एन9413	विभिन्न प्रकार के विस्तार वाल्वों के साथ स्थापित करें।
	रेफ्रिजरेंट फीडिंग को हीट लोड के अनुसार एडजस्ट करें। एईवी/टी का
	प्रयोग करें। आरएसी इकाई में ईवी ।
	मशीनों से लगे एक्सपेंशन वॉल्व का परीक्षण और समायोजन करें।



18. विभिन्न उपकरणों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न बाष्पीकरणकर्ताओं की सर्विसिंग करना। एनओएस सीएससी। एन9414	सर्विस इवेपोरेटर कॉइल: सिस्टम से इवेपोरेटर कॉइल को बाहर निकालें। सूखे नाइट्रोजन से रिसाव परीक्षण, फ्लश और साफ करें। तेल और मलबे को हटाने और परीक्षण के प्रदर्शन के बाद कॉइल को फिर से मिलाएं।
19. उपयोग किए गए रेफ्रिजरेंट की रिकवरी और पुनर्चक्रण, सीएफ़सी के विकल्प, एचएफसी री-कवर, गैस सिलेंडर का स्थानांतरण और हैंडलिंग। एनओएस ईएलई/एन3114	रिकवर रेफ्रिजरेंट (CFC/HFC)। रेफ्रिजरेंट को सिलिंडर से सिलिंडर में ट्रांसफर करना। रेफ्रिजरेंट के दबाव-तापमान को मापें और रेफ्रिजरेंट के A3 और A2L की ज्वलनशीलता और विषाक्तता की पहचान करें। परीक्षण रिसाव, निकासी और रेफ्रिजरेंटर में चार्ज रेफ्रिजरेंट पर अच्छी सर्विसिंग प्रथाओं का प्रदर्शन करें।
20. अनुकूलता की समझ के साथ ओजोन अनुकूल रेफ्रिजरेंट के साथ रेट्रोफिट सीएफ़सी। एचएफसी मशीन। एनओएस ईएलई/एन3114	ओजोन अनुकूल रेफ्रिजरेंट द्वारा रेट्रोफिट सीएफ़सी/एचएफसी यूनिट। मशीन चलाएँ और शीतलन प्रदर्शन की जाँच करें।
21. थर्मल इन्सुलेशन पैक करें, शीतलन रिसाव को रोकें। एनओएस ईएलई/एन3114	आरएसी इकाई में थर्मल इन्सुलेशन पैक करें। हीट लीकेज और पसीने की समस्या की जाँच करें।
22. विंडो एसी स्थापित करें, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों का परीक्षण करें और दोष निदान और उपचारात्मक उपाय करें। एनओएस ईएलई/एन3114	विंडो एसी के विद्युत नियंत्रण का परीक्षण करें। इलेक्ट्रॉनिक घटकों / पीसीबी का परीक्षण करें। लगाइए, विंडो एसी की वायरिंग कीजिए और मशीन चलाइए। दोषों का निदान, उपचार और प्रदर्शन की जाँच करें।
23. अलग-अलग स्प्लिट एसी के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल टेस्ट, इंस्टॉलेशन, वायरिंग, फॉल्ट	स्प्लिट एसी के विद्युत घटकों का परीक्षण करें इलेक्ट्रॉनिक घटकों / पीसीबी का परीक्षण करें। मशीन को स्थापित करें, वायरिंग करें और चलाएं।



कारारम थार यानागनपद यागो दी	' ' C
	दोषों का निदान, उपचार और प्रदर्शन की जाँच करें।
<i>सर्विसिंग करना।</i> एनओएस	
ईएलई/एन3114	
24. कार एसी की सर्विसिंग कराएं। दोष	
	वायरिंग करें और कार का एसी लगाएं
<i>निदान और उपचारात्मक उपाय।</i> एनओएस ईएलई/एन3114	कार एसी की सर्विसिंग और टेस्ट रन।
	निदान दोष, उपचारात्मक उपाय और प्रदर्शन की जांच
25. कार्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के	ड्राइंग पर जानकारी पढ़ें और व्याख्या करें और प्रायोगिक कार्य
लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें और लागू करें। एनओएस सीएससी। एन9401	निष्पादित करने में आवेदन करें।
,	सामग्री की आवश्यकता, उपकरण और असेंबली/रखरखाव मानकों का
	पता लगाने के लिए विनिर्देश पढ़ें और विश्लेषण करें।
	लापता/अनिर्दिष्ट कुंजी जानकारी के साथ आरेखण का सामना करें
	और कार्य को पूरा करने के लिए लापता आयाम/पैरामीटर को भरने के
	लिए स्वयं की गणना करें।
	। लए स्वयं का गणना करा
	लिए स्वयं का गणना कर।
26. प्रायोगिक संचालन करने के लिए	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें
बुनियादी गणितीय अवधारणा और -	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस सीएससी। एन9402 27. सर्विसिंग, निराकरण, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें दूसरा सान
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस सीएससी। एन9402 27. सर्विसिंग, निराकरण, विभिन्न प्रकार	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें  अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें  दूसरा साल  वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की पहचान करें कंप्रेसर भागों का निराकरण।
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस सीएससी। एन9402  27. सर्विसिंग, निराकरण, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की जांच करना, खराब हो चुके हिस्सों को फिर से रखना, स्नेहन	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें  अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें  दूसरा साल वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की पहचान करें कंप्रेसर भागों का निराकरण। विभिन्न भागों की सर्विसिंग और जांच। (गैसकेट बनाना, लैपिंग वाल्व
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस सीएससी। एन9402  27. सर्विसिंग, निराकरण, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की जांच करना, खराब हो चुके हिस्सों को फिर से रखना, स्नेहन प्रणाली की जांच करना। इकट्ठा करें	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें  अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें  दूसरा साल वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की पहचान करें कंप्रेसर भागों का निराकरण। विभिन्न भागों की सर्विसिंग और जांच। (गैसकेट बनाना, लैपिंग वाल्व के पुर्ज आदि)
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस सीएससी। एन9402  27. सर्विसिंग, निराकरण, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की जांच करना, खराब हो चुके हिस्सों को फिर से रखना, स्नेहन	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें  अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें  द्सरा साल वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की पहचान करें कंप्रेसर भागों का निराकरण। विभिन्न भागों की सर्विसिंग और जांच। (गैसकेट बनाना, लैपिंग वाल्व
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस सीएससी। एन9402  27. सर्विसिंग, निराकरण, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की जांच करना, खराब हो चुके हिस्सों को फिर से रखना, स्नेहन प्रणाली की जांच करना। इकट्ठा करें	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें  अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें  दूसरा साल वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की पहचान करें कंप्रेसर भागों का निराकरण। विभिन्न भागों की सर्विसिंग और जांच। (गैसकेट बनाना, लैपिंग वाल्व के पुर्ज आदि)
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस सीएससी। एन9402  27. सर्विसिंग, निराकरण, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की जांच करना, खराब हो चुके हिस्सों को फिर से रखना, स्नेहन प्रणाली की जांच करना। इकट्ठा करें और प्रदर्शन की जांच करें। एनओएस-	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें  अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें  दूसरा साल  वाणिज्यिक कंप्रेसर के विभिन्न भागों की पहचान करें कंप्रेसर भागों का निराकरण।  विभिन्न भागों की सर्विसिंग और जांच। (गैसकेट बनाना, लैपिंग वाल्व के पुर्जे आदि) दोषपूर्ण भागों को बदलें / नवीनीकृत करें।



	विभिन्न प्रकार के वाटर-कूल्ड कंडेनसर की सर्विसिंग करें / एनओएस- ईएलई/एन3140 कूलिंग टॉवर की सर्विसिंग और प्रदर्शन	सर्विस वाटर-कूल्ड कंडेनसर।  सिर निकालें, गैस को पंप करें, गैसकेट को काटें, रिसाव का परीक्षण करें, और डी-स्केल करें।  इकट्ठा करें और प्रदर्शन की जांच करें।  सर्विस कूलिंग टॉवर, क्लीन सेंप, नोजल, स्क्रू, पाइप लाइन।
	<i>परीक्षण करें।</i> एनओएस- ईएलई/एन3141	पानी की आपूर्ति और वितरण पाइप लाइन की जाँच करें। सेवा पानी पंप। इकट्ठा और परीक्षण प्रदर्शन।
30.	परिसंचारी जल की सर्विसिंग, बैकवाश और पुन: उत्पन्न जल उपचार संयंत्र का संचालन करना / एनओएस सीएससी/एन9415	जल उपचार संयंत्र के प्ररित करनेवाला की सर्विसिंग, डिसमेंटल। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के खराब हिस्सों को वापस धोकर फिर से जेनरेट करें। इकट्ठा करें और प्रदर्शन का परीक्षण करें।
31.	विस्तार वाल्व की फिटिंग करना, गर्मी भार के अनुसार शीतलक प्रवाह का समायोजन। एनओएस- ईएलई/एन3140	हैड लोड के अनुसार रेफ्रिजरेंट कंट्रोल डिवाइस लगाएं। सर्द प्रवाह समायोजित करें। शीतलन प्रदर्शन की जाँच करें।
32.	बाष्पीकरण और चिलर की सर्विसिंग करें । एनओएस- ईएलई/एन3140	सेवा कुंडल बाष्पीकरण। सेवा बाढ़ चिलर. फ्लडेड चिलर (फ्लोट वाल्व, लेवल मास्टर कंट्रोल, EXV आदि) में प्रयुक्त फीडिंग डिवाइस की पहचान करें।
33.	वाटर कूलर और डिस्पेंसर की सर्विसिंग और रेट्रोफिटिंग करना। एनओएस सीएससी/एन9416	सर्विस वाटर कूलर (प्रेशर टाइप/स्टोरेज टाइप।) सर्विस वाटर कूलर (तत्काल शीतलन प्रकार) वायरिंग, थर्मोस्टेट सेटिंग, दोष निदान और उपचार करें। रेट्रोफिट सीएफ़सी/एचएफसी चार्ज वाटर कूलर।



34.	सेवा, दृश्यमान कूलर और बोतल कूलर का रेट्रोफिट और परीक्षण प्रदर्शन। एनओएस सीएससी/एन9417	सर्द के साथ सेवा, निकासी, फ्लिशिंग और रेट्रोफिट दृश्यमान कूलर। सेवा, निकासी, निस्तब्धता और शीतलक के साथ बोतल कूलर। वायरिंग सर्किट की जाँच करें, घटकों का परीक्षण करें, मशीन के प्रदर्शन को बदलें और परीक्षण करें।
35.	डीप फ्रीजर की सर्विसिंग करें और प्रदर्शन का परीक्षण करें। एनओएस सीएससी/एन9418	डीप फ्रीजर की सेवा और समस्या निवारण। वायरिंग सर्किट की जाँच करें, परीक्षण करें और दोषपूर्ण घटकों को बदलें। रेट्रोफिट सीएफ़सी ने डीप फ्रीजर चार्ज किया और प्रदर्शन का परीक्षण किया।
36.	आइस क्यूब मशीन की स्थापना, सेवा, मरम्मत, गैस चार्जिंग और परीक्षण प्रदर्शन। एनओएस सीएससी/एन9419	आइस क्यूब मशीन के विभिन्न घटकों की सेवा करें आइस क्यूब मशीन के इलेक्ट्रिक सर्किट, सोलनॉइड वॉल्व, प्रेशर कट आउट, थर्मोस्टेट आदि की जांच करें। गैसों की जांच और सेवा प्रवाह प्रणाली, परीक्षण रिसाव, निकासी और चार्ज गैसैट सेट दबाव। डीफ़ॉस्टिंग सिस्टम और समग्र प्रदर्शन की जांच करें
37.	आइस कैंडी प्लांट की मरम्मत, सर्विसिंग और रेट्रोफिट। एनओएस सीएससी/एन9420	आइस कैंडी प्लांट के दोषपूर्ण घटकों की सेवा, परीक्षण, समस्या निवारण और प्रतिस्थापन। आंदोलनकारी के कार्य की जाँच करें। वायरिंग सर्किट की जाँच करें, विभिन्न विद्युत और यांत्रिक नियंत्रणों का परीक्षण करें, मोटर दांव। रेट्रोफिट सीएफ़सी ने आइस कैंडी (R22with R134a) और परीक्षण प्रदर्शन को चार्ज किया।
38.	आइस प्लांट और बाष्पीकरणीय कंडेनसर की सर्विसिंग करें। एनओएस	आंदोलनकारी के कार्य की जाँच करें। मोटर और वायरिंग सर्किट, सर्विस और ट्रबल शूट की जाँच करें, घटकों



	सीएससी/एन9421	का परीक्षण करें और दोषपूर्ण भागों को बदलें।
		सेवा बाष्पीकरणीय संघनित्र।
		सेवा नमकीन टैंक और द्रुतशीतन पाइप लाइन का उतरना।
		गैस निकालें और चार्ज करें।
		संयंत्र को चलाएं और प्रदर्शन के विभिन्न मापदंडों को रिकॉर्ड करें।
39.	कूलर और कोल्ड स्टोरेज में चलने की	सर्विस और ट्रबल शूट, वायरिंग सर्किट, टेस्ट कंपोनेंट की जांच करें और
	सर्विसिंग और निवारक रखरखाव	कूलर / कोल्ड स्टोरेज में चलने के दोषपूर्ण हिस्सों को बदलें।
	करना। एनओएस सीएससी/एन9422	गेज मैनिफोल्ड स्थापित करें, रिसाव परीक्षण करें, गैस निकालें और
		चार्ज करें।
		सेवा, निदान दोष और उपचारात्मक उपाय।
		निवारक रखरखाव और लॉग शीट रिकॉर्ड करें
40.	साइकोमेट्रिक चार्ट का अध्ययन करें	साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ें और विभिन्न गुणों की पहचान करें।
	और साइकोमेट्रिक , एनीमोमीटर यानी	साइकोमेट्रिक का प्रयोग करें और हवा के गुणों को मापें।
	डीबीटी, डब्ल्यूबीटी, आरएच, वायु प्रवाह आदि का उपयोग करके	एनीमोमीटर द्वारा वायु वेग को मापें।
	साइकोमेट्रिक गुणों को मापें। NOS-	
	ईएलई /एन 3140	
41.	विभिन्न एयर कंडीशनिंग मिस्तम में	पावर इनपुट पर सर्विस ब्लोअर मोटर और टेस्ट परफॉर्मेंस ।
71.	प्रयुक्त मोटर और ब्लोअर की सर्विसिंग	-
	<i>करना</i> / एनओएस- ईएलई /एन 3141	सेवा धौंकनी और पंखे और प्रदर्शन की जाँच करें।
42.	विभिन्न वायु नलिकाओं के थर्मल और	लेआउट ड्राइंग के अनुसार डक्ट का निर्माण और स्थापना।
	ध्वनिक इन्सुलेशन का निर्माण,	डक्ट के माध्यम से वायु प्रवाह की जाँच करें।
	स्थापना, पैक करें। एनओएस-	पैक/इन्स्लेट डक्ट, उचित इंस्लेशन की जांच करें और शोर का
	ईएलई/एन3141	
		निरीक्षण करें।
43.	विभिन्न प्रकार के एयर फिल्टर की	जुदा और सेवा एयर फिल्टर।
	सर्विसिंग और रखरखाव करना।	प्रदर्शन की जाँच करें और एयर फ़िल्टर को बदलें



	एनओएस- ईएलई/एन3141	
	•	
44.	एयर कूल्ड कंडेनसर के साथ पैकेज एसी पर सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डायग्नोसिस और उपचारात्मक उपाय करें। एनओएस सीएससी/एन9423	एयर कूल्ड कंडेनसर के साथ पैकेज एसी पर सर्विस, लीक टेस्ट, खाली, चार्ज गैस। एसी स्थापित करें, चलाएं और दोषों का निदान करें और दोषों को सुधारें।
45.	वाटर कूल्ड कंडेनसर के साथ पैकेज एसी में सर्विसिंग, इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डायग्नोसिस और उपचारात्मक उपाय करें/एनओएस-ईएलई/एन3140	पैकेज एसी पर वाटर कूल्ड कंडेनसर के साथ सर्विस, डीस्केल, लीक टेस्ट, इक्वेट, चार्ज गैस। एसी स्थापित करें, चलाएं और दोषों का निदान करें और दोषों को सुधारें।
46.	सेंट्रल एसी के विभिन्न घटकों की पहचान करें और विद्युत घटकों का परीक्षण करें और वायरिंग करें। एएचयू की सर्विसिंग, डैम्पर, चेक एयर फ्लो, कंडेनसर की डी-स्केलिंग और सीटी सर्विसिंग। एनओएस-ईएलई/एन3141	बिजली के सामान की जाँच करें और सुरक्षा कट आउट और सहायक उपकरण के साथ वायरिंग करें। सेवा एएचयू, स्पंज और वायु परिसंचरण की जांच करें। कंडेनसर और कूलिंग टॉवर की डी-स्केलिंग। चलाएँ और प्रदर्शन की जाँच करें।
	(1141(1-1) (01011(1) \$((12) (010141	ACTIVE SITE AND THE SITE AND TH
47.	सिस्टम को पंप करें, तेल और गैस को ऊपर करें और तापमान और दबाव की जांच करें/एनओएस-ईएलई/एन3140	सेंट्रल एसी सिस्टम से गैस पंप करें। तेल और गैस का टॉप अप करें। मशीन चलाएँ और दबाव और तापमान की जाँच करें।
48.	डीएक्स सिस्टम के घटकों की पहचान करें। परीक्षण घटक, डीएक्स सिस्टम की वायरिंग बनाते हैं। टेस्ट लीक और खाली करें, गैस सिस्टम को चार्ज करें और प्रदर्शन की जांच करें। संयंत्र का रखरखाव, समस्या निवारण और संचालन/एनओएस-ईएलई/एन3140	सेवा <i>डीएक्स</i> प्रणाली।  परीक्षण नियंत्रण और कट आउट और नियंत्रणों को फिर से कनेक्ट करें।  मशीन चलाएं और ऑपरेशन की जांच करें।  मरम्मत के लिए कम शीतलन मशीन को पंप करें।  रिसाव परीक्षण, निकासी, गैस चार्ज और परीक्षण प्रदर्शन।
49.	के विभिन्न हिस्सों की पहचान करें,	वीआरएफ/वीआरवी मशीन के पुर्जों की पहचान करें।



0. 0.00 0 ' 4 ' "
वीआरवी/वीआरएफ मशीन की जांच और सेवा करें।
त्रुटि कोड की पहचान करें
सेवा अप्रत्यक्ष (चिलर) प्रणाली।
चलाएँ और प्रदर्शन की जाँच करें।
तेल/रेफ्रिजरेंट का टॉप अप करें।
दोषों का निदान और सुधार।
सर्द पानी लाइन इन्सुलेशन और जल प्रवाह की जाँच करें।
सेवा FCU और संबंधित नियंत्रण।
चलाएं और प्रदर्शन जांचें।
सेंट्रल एसी की सर्विस और फॉल्ट डायग्नोसिस
मशीन और विद्युत नियंत्रण की जाँच करें, कट आउट।
सर्विस कूलिंग टॉवर और पंप।
जल उपचार संयंत्र के घटकों की पहचान करें।
जल उपयार संयत्र क घटका का पहुंचान कर।
सर्विस वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, री-जेनरेट, बैक वॉश और प्रदर्शन की
सर्विस वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, री-जेनरेट, बैक वॉश और प्रदर्शन की
सर्विस वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, री-जेनरेट, बैक वॉश और प्रदर्शन की जांच करें। मशीन चलाएँ और प्रदर्शन की जाँच करें।
सर्विस वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, री-जेनरेट, बैक वॉश और प्रदर्शन की जांच करें।
सर्विस वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, री-जेनरेट, बैक वॉश और प्रदर्शन की जांच करें। मशीन चलाएँ और प्रदर्शन की जाँच करें।
सर्विस वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, री-जेनरेट, बैक वॉश और प्रदर्शन की जांच करें। मशीन चलाएँ और प्रदर्शन की जाँच करें। मोबाइल एसी के हिस्सों को पहचानें
सर्विस वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, री-जेनरेट, बैक वॉश और प्रदर्शन की जांच करें। मशीन चलाएँ और प्रदर्शन की जाँच करें। मोबाइल एसी के हिस्सों को पहचानें मशीन को चलाएं और विभिन्न मापदंडों यानी दबाव, तापमान आदि
सर्विस वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, री-जेनरेट, बैक वॉश और प्रदर्शन की जांच करें। मशीन चलाएँ और प्रदर्शन की जाँच करें। मोबाइल एसी के हिस्सों को पहचानें मशीन को चलाएं और विभिन्न मापदंडों यानी दबाव, तापमान आदि की जांच करें।
सर्विस वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, री-जेनरेट, बैक वॉश और प्रदर्शन की जांच करें। मशीन चलाएँ और प्रदर्शन की जाँच करें। मोबाइल एसी के हिस्सों को पहचानें मशीन को चलाएं और विभिन्न मापदंडों यानी दबाव, तापमान आदि की जांच करें। चुंबकीय क्लच और अन्य नियंत्रणों की जाँच करें।



	परीक्षण चलाएं और शीतलन प्रदर्शन की जांच करें।
54. पौधों का निवारक रखरखाव करना।	सेंट्रल एसी डीएक्स सिस्टम का निवारक रखरखाव।
दैनिक संचालन के आधार पर लॉग बुक का रखरखाव करें। एनओएस-	लॉग शीट पर ऑपरेशन डेटा बनाए रखें।
का रखरखाव करे। एनऔएस- ईएलई/एन3141	सेंट्रल एसी इनडायरेक्ट सिस्टम (चिलर सिस्टम) का निवारक
	रखरखाव।
	चिलर के पानी को अंदर और बाहर के तापमान में रिकॉर्ड करें।
	कूलिंग टॉवर के कामकाज का डेटा, यानी सीटी रेंज, एप्रोच, कंडेनसर
	अंदर और बाहर पानी का तापमान।
	घनीभूत और कूलिंग टॉवर पंप रखरखाव पानी के दबाव की जाँच करें।
	एएचयू और डैम्पर फंक्शनिंग एयर फिल्टर की सर्विसिंग करते हैं और
	एयर वेलोसिटी आदि की जांच करते हैं।
55. कार्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के	ड्राइंग पर जानकारी पढ़ें और व्याख्या करें और प्रायोगिक कार्य
लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें और लागू करें। एनओएस सीएससी। एन9401	निष्पादित करने में आवेदन करें।
·	सामग्री की आवश्यकता, उपकरण और असेंबली/रखरखाव मानकों का
	पता लगाने के लिए विनिर्देश पढ़ें और विश्लेषण करें।
	लापता/अनिर्दिष्ट कुंजी जानकारी के साथ आरेखण का सामना करें
	और कार्य को पूरा करने के लिए लापता आयाम/पैरामीटर को भरने के
	लिए स्वयं की गणना करें।
56. प्रायोगिक संचालन करने के लिए	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें
बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र	अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की
में बुनियादी विज्ञान को समझें और	व्याख्या करें
समझाएं। एनओएस सीएससी  एन9402	



<b>प्रशीतन और एयर कंडीशन तकनीशियन</b> व्यवसाय <b>के लिए पाठ्यक्रम</b>					
	पहला साल				
अवधि	संदर्भ सीखने का परिणाम		व्यावसायिक कौशल (व्यवसाय प्रायोगिक) सांकेतिक घंटे के साथ	<b>पेशेवर ज्ञान</b> (व्यवसाय <b>सिद्धांत</b> )	
व्यावसायिक	सुरक्षा सावधानियों	1.	कार्यशाला और मशीनरी की	व्यवसाय और संबंधित उद्योगों	
कौशल 25 घंटे;	का पालन करते हुए		पहचान करें। (10 .) घंटे।)	का परिचय।	
	व्यवसाय संबंधी	2.	सुरक्षा सावधानियों और	सामान्य सुरक्षा सावधानियां और	
व्यावसायिक .,	खतरों और सुरक्षा		प्राथमिक चिकित्सा का	प्राथमिक उपचार, अग्निशामक	
ज्ञान ०४ घंटे।	प्रक्रियाओं की		प्रदर्शन करें।	उपकरण और विद्युत सुरक्षा।	
	पहचान करें।		(05 घंटे।)	प्रशीतन और वातानुकूलन का	
	एनओएस	3.	अग्निशमन का प्रदर्शन (05	इतिहास।	
	ईएलई/एन 1002		घंटे)	तकनीशियनों की ग्रूमिंग ।( 04	
		4.	पीपीई का उपयोग करके	घंटे)	
			ऊंचाई पर काम करना		
			प्रदर्शित करें और खतरों की		
			पहचान करें और व्यक्तिगत		
			सुरक्षा सावधानी बरतें। (5 .) घंटे।)		
व्यावसायिक	ड्राइंग के अनुसार	5.	सामान्य उपकरणों,	फिटिंग	
कौशल 25 घंटे;	फिटिंग जॉब का		उपकरणों और उपकरणों की	विभिन्न प्रकार के फिटिंग हैंड	
	उत्पादन करें		पहचान करें। उपकरण,	टूल्स- उनका उपयोग। कार्य,	
व्यावसायिक 	(ऑपरेशन की रेंज,		उपकरणों और उपकरणों की	निर्माण, कार्य और विशिष्टता ।	
ज्ञान ५ घंटे।	मार्किंग, सॉइंग ,		देखभाल और रखरखाव। (10	ड्रिलिंग मशीन और ग्राइंडिंग	
	फाइलिंग, ड्रिलिंग ।)		घंटे।)	मशीन जैसी फिटिंग में प्रयुक्त	
	NOS ईएलई /एन	6.	ड्राइंग के अनुसार काम करने	मशीनरी और उपकरण।	
	3114		के लिए मापन, अंकन,	(05 घंटे )	
			छिद्रण, हैकसॉइंग और फ्लैट		
			फाइलिंग करें। (15 घंटे।)		
व्यावसायिक	शीट धातु के घटकों	7.	ड्राइंग के अनुसार स्ट्रेट स्निप	धात् की चादर	



कौशल 25 घंटे; का उत्पादन करें (अॉपरेशन मार्किंग, मेटल किटींग करें (अॉपरेशन मार्किंग, मेटल किटींग करें (अॉपरेशन मार्किंग, मेटल किटींग, बॅडिंग, विडिंग, विडिंग, विडिंग, विडिंग, विडिंग, विडिंग, विरिंग की रंज) आदि। एनओएस इंएलई/एन3114  व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; की रंज। पहचानं विकित्स कि मार्थ। (अठ घंटे)  व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; एनऔएस विकित्स कि मार्थ। सिंगल फेज मोटर्स के किनेस्ट करें। एमओएस इंएलई/एन 1002  व्यावसायिक कै मार्थ। सिंगल फेज मोटर्स के मार्थ। सिंगल किनेस्ट करें। एनओएस इंएलई/एन 1002  व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; अरें रजें रजें राजी मार्थ। (25 घंटे।)  व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; अरें रजें रजें राजी हो हिनस्टर, केपेसिटर, डायोड, (08 घंटे) कि स्वान्त परिवर्ग और अन्तराण जैसे वोल्टरमीटर, उर्जी मोटर और मार्थ। (25 घंटे।)  व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; अरें रजें राजीड यानी ट्रांजिस्टर, केपेसिटर, डायोड, (08 घंटे) कि स्वान्त केपेसिटर, डायोड, केपेसिटर, डायोड केपेटिट) केपे पर काम करते समम् अपला कि स्वान्त अपला कि सममान, चिल्टेज, आदि। मार्यन केप पालन कि सममान, चिल्टेज, आदि। मार्यन केपेसिटर, अंकेस्टर केप्रमेण कि सममान, चिल्टेज, आदि। मार्यन केपेसिटर, अंकेस्टर केपेसिटर, अंकेस्टर केपेसिटर, अंकेस्टर केपेसिटर, अपलेशन और सममानंतर केपेसिटर, अपलेशन केपेसिटर,				
व्यावसायिक नीत विदेश होंडिंग, रिवेटिंग और सोल्डिरंग की रंजा आदि। एनओएस ईएलई/एन3114  विद्युत सुरक्षा को निलाएं। (06 घंटे)  व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; पहचानं। विमिन्न तार से जुड़े शक्तर और पहचानं। विविम्न तार से जुड़े शक्तर और पहचानं। विवम्न तार से जुड़े शक्तर और पहचानं। विवम्म तार पहचानं। विवम्न तार से जुड़े शक्तर और निलम तार पहचानं। विवम्म तार पहचानं। विवम्म तार तार से जुड़े शक्तर और निलम तार तार से जुड़े शक्तर और निलम तार तार से जुड़े ते के किया जाना चाहिए। कंडक्टर और सुलेट के माध्यम से एनालॉंग और हिजटल मीटर का उपयोग करके वर्तमान, वोल्टज, प्रतिरोध। इन्स्तरेश और आवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निलम और अवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निलम और उपकरणों और उपकर महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निलम और अवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उपके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निलम और उपकरणों के पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निलम और अवृत्ति से को प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निलम के उपकरणों के पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निलम के मूल	कौशल 25 घंटे;	का उत्पादन करें	द्वारा शीट कटिंग करें। (07 वार्य, निर्माण, कार्य, उपयो	गि
ज्ञान 04 घंटे।  तिर्विटिंग और सोल्डिरिंग की रेजा आदि। एनओएस ईएलई/एन3114  विद्युत सुरक्षा को नुसार बेट स्विटेंग करें। (07 घंटे।)  व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान जिल्डेंग करें। (05 घंटे।)  व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; व्यावसायिक कौशल की चिरुण प्रदर्शित करें सुरक्षा को माणें। (105 घंटे।)  व्यावसायिक जोन के मार्पे। सिंगल फेज मोटर्स को कलेक्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002  विद्युत अपकरणों की पहचालों। विशिल्ला के मार्थे। विद्युत अपकरणों की पहचाल, उपयोग अरेर सिंगल फेज मोटर्स को कलेक्ट करें। 13. एकल चरण सिर्कट के माध्यम से एनालोंग और स्वाधालीयों का पालन किया जाना चाहिए। कंडक्टर और स्वस्वाय। (05 घंटे))  विद्युत प्रदिष्ट सेट अरेर प्रवी प्रतिरोध आदि को मार्पे। सिंगल फेज मोटर्स को कलेक्ट करें। 13. एकल चरण सिर्कट के माध्यम से एनालोंग और स्वस्वाय। (05 घंटे) किया जाना चाहिए। कंडक्टर और स्वस्वय। करके वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति, अर्पन सिंकट, आदि। मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, उर्जा मीटर और आवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे.) किया जाना करें। अरेपला के मूल		(ऑपरेशन मार्किंग,	घंटे) और अनुप्रयोग, शीट धातु	
स्वार्टिश की रेंज) आदि) एनओएस ईएलई/एन3114  ब्रावसायिक कौशल 35 घंटे; व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; व्यावसायिक कौशल 36 घंटे। व्यावसायिक कौशल 37 घंटे; व्यावसायिक कौशल 37 घंटे। व्यावसायिक कौशल 38 घंटे; व्यावसायिक कौशल 38 घंटे। विव्यावसायिक कौशल 38 घंटे। विव्यावसाविक विक्ता। (05 घंटे) विव्यावसाविक विक्ता। (05 घंटे) विव्यावसाविक कौशल 38 घंटे। विव्यावसाविक विव्याविक कौशल 38 घंटे। विव्यावसाविक विव्यावको कौशल विव्यावको कौशल 38 घंटे।		मेटल कटिंग, बेंडिंग,	8. ड्राइंग के अनुसार बेंट स्निप उपकरण, उपकरण और उपकरण	ग
अवि) एनओएस ईएलई/एन3114  9. अलग-अलग प्रक्रिया में धातु की चादरों को मोड़ें, मोड़ें और मिलाएँ। (06 घंटे) 10. रिवेट सेट और स्नैप का उपयोग करके शीट मेटल को मिलाएं। (05 घंटे।)  व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; पहचानँ। विभिन्न तार से जुड़ें, शक्ति, धाराओं, वोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को कनेन्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002  व्यावसायिक कैं। सिंगल फेज मोटर्स को कनेन्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002  व्यावसायिक कैं। सिंगल कें कें तहंगों की पहचान, उपयोग और उसकें प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को कनेन्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002  व्यावसायिक कैं। सिंगल करके वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति, ऊर्जा को मापें। (25 घंटे)।  व्यावसायिक कैं। सें एनओएस इंग्लई/एन 1002  व्यावसायिक कैं। सें एनओएस इंग्लई/एन 1002  व्यावसायिक कैं। सें एनओएस इंग्लेशन और इंग्लेशन और अम्हन्त मापें। (25 घंटे।)  व्यावसायिक कैं। सें उनके रंग कोड यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों और उनके सें गंन कोड यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल	ज्ञान ०४ घटे।	रिवेटिंग और	द्वारा शीट कटिंग करें। (07 की विशिष्टता। ध्यान 3	और
ईएलई/एन3114 की चादरों को मोड़ें, मोड़ें और मिलाएँ। (04 घंटे)  विद्युत सुरक्षा को पहचानं। विभिन्न तार से जुड़ें, शक्ति, धाराओं, बोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को पहचानं। विद्युत उपकरणों की पहचानं। विद्युत शब्द आदि। विद्युत शव्द आदि। विद्युत शव्द आदि। विद्युत प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को एनओएस ईएलई/एन 1002 वित्यान से एनालॉग और इंस्नुलेटर, लंडक्टर और समानांतर सिंहर, ओपन सिंहर, औपन सिंहर, आदि। मापें। (25 घंटे।) मापें के उपकरण उसे वोल्टमीटर, एमीटर, औम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मोटर, कार्शल वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति, उज्जे मोपें। (25 घंटे।) मापें के उपकरण उसे वोल्टमीटर, एमीटर, औम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे) हिन्दर्लों के पहचानं करें। उपकरणों की पहचानं करें। अर्थवाल करें। उपकरणों की पहचानं करें। अर्थवाल करें।		सोल्डरिंग की रेंज)	घंटे।) उपकरणों का रखरखाव। रिवेट 3	और
विद्युत सुरक्षा को प्रचान कर शीट मेटल को निमाएं। (05 घंटे।)  व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; विद्युत सुरक्षा को परचानं। विभिन्न तर से जुड़ें, शक्ति, प्रथमिक चिकित्सा। (05 घंटे।)  व्यावसायिक को मापं। सिंगल फेज मोटर्स को पहचान, उपयोग और प्रथमिक के पहचान, उपयोग और रखरखाव। (05 घंटे) किनेक्ट करें। 13. एकल चरण सिंक्ट के माध्यम से एनालॉग और इंस्केटर, कंडक्टर और समनांतर करके वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति, ऊर्जा को मापं। (25 घंटे।)  व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड यानी ट्रांजिस्टर, अपकरणों की पहचान करें। उपकरणों की पहचान करें। अर्धवाल। (06 घंटे)		आदि) एनओएस	9. अलग-अलग प्रक्रिया में धातु रिवेटिंग- उनके प्रकार और	
10. रिवेट सेट और स्नैप का उपयोग करके शीट मेटल को मिलाएं। (05 घंटे।)   व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; पहचानें। विभिन्न तार से जुई, शक्ति, धाराओं, वोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को कनेन्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002   13. एकल चरण सिंकट के माध्यम से एनालॉग और इंस्तेल्टर, कंडक्टर और उनके रंग को मापें। (25 घंटे।)   14. बुनियादी इतेक्ट्रॉनिक घटकों कौशल 47 घंटे; अपकरणों की पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और वांलरमीटर, एमीटर, आदि। मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, अजे मीटर और आवृत्ति मीटर और आवृत्ति मीटर, अर्जी मोलंग और समानांतर सिंक्ट, अर्जी को मापें। (25 घंटे।)   14. बुनियादी इतेक्ट्रॉनिक घटकों और उनके रंग कोड यानी ट्राजिस्टर, उपकरणों और इतेक्ट्रॉनिकस वांलर्भ, उपकरणों और इतेक्ट्रॉनिकस को परिचय। अर्थी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और हेक्ट्रॉनिकस को परिचय। अर्थी अर्थी के मूल		ईएलई/एन3114	की चादरों को मोइं, मोइं और उपयोग। (04 घंटे)	
व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; विदयुत सुरक्षा को पहचानं। विभिन्न तार से जुड़ें, शक्ति, धाराओं, वोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को कनेक्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002 विज्ञाल मीटर का उपयोग और इसलेट, आदि। को मापें। (25 घंटे।) विज्ञाल मीटर, ज्ञां को मापें। (25 घंटे।) विज्ञाल पर कोहर, आंदि। मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर से वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, उज्जों मीटर और उनके रंग कोड यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। उपकरणों और इसे वर्तमान, वोल्टज, प्रतिरोध, शक्ति , ऊर्जा को मापें। (25 घंटे।) विज्ञाल मीटर का उपयोग कोहर का उपयोग का पालन किया जाना चाहिए। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त सामग्री। शृंखला और समानांतर सर्किट, ओपन सर्किट, आदि। मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और विद्याल कों को प्रत्योण और इलेक्ट्रॉनिक घटकों और उनके रंग कोड यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक चटकों उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक कों सानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल			मिलाएँ। (०६ घंटे)	
विदयुत सुरक्षा को पहचानं। विभिन्न तार से जुड़ें, शक्ति, धाराओं, वोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापं। सिंगल फेज मोटर्स को पनओएस ईएलई/एन 1002 विज्ञान मापं। (25 घंटे।)  विदयुत पुरक्षा सावधानियां और प्रसी और डीसी आपूर्ति, वोल्टेज, वर्तमान, प्रतिरोध, शक्ति, ऊर्जा, आवृति जैसे विद्युत शब्द आदि। बिजली पर काम करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। कंडक्टर और रखरखाव। (05 घंटे)  13. एकल चरण सर्किट के माध्यम से एनालॉग और इंसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त सामग्री। श्रृंखला और समानांतर किया जाना चाहिए। कंडक्टर और जिल्में वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति , ऊर्जा को मापं। (25 घंटे।)  विदयुत सुरक्षा सावधानियां और उसके प्रकास करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त सामग्री। श्रृंखला और समानांतर सर्किट, ओपन सर्किट, आदि। मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, आम मीटर, वाट मीटर, उर्जा मीटर और आवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे)  व्यवसायिक कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल			10. रिवेट सेट और स्नैप का	
व्यावसायिक कौशल 35 घंटे; पहचानें। विश्विन्न तार से जुड़ें, शक्ति, चाराओं, वोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को कनेक्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002 विज्ञान कर्मे वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति, अर्ज मोटर्स को मापें। (25 घंटे।)  व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; यावसायिक कौशल 47 घंटे; यावी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। उपकरणों की मापें। (26 घंटे) विज्ञान चारिए। कंडक्टर और विज्ञान चारिए। कंडक्टर चारिए। केंक्टर चारिए। केंक्टर चारिए। कंडक्टर के रूप में प्राच्यान कें चारिए। केंक्टर चारिए। केंक्टर चारिए। केंक्टर चारिए। विज्ञान चारिए। केंक्टर चारिए। विज्ञान चारिए।			उपयोग करके शीट मेटल को	
महेचानें। विभिन्न तार से जुईं, शक्ति, धाराओं, वोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को एनओएस ईएलई/एन 1002 जितेष्ट, प्रतिरोध, शक्ति , कर्ज को मापें। (25 घंटे।)  होजेटल मीटर का उपयोग और इसेक्ट्रानिक घटकों कोशल 47 घंटे; यावसायिक कोशल 47 घंटे; यावसायिक कोशल 47 घंटे; यावी ट्रांजिस्टर, अपकरणों की पहचान करें। विज्ञा पर काम करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। कंडक्टर और इसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त सामग्री। शृंखला और समानांतर सिंक्ट, आदि। किर्ला जाना चाहिए। कंडक्टर और इसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त सामग्री। शृंखला और समानांतर सिंक्ट, आदि। मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृत्ति मीटर। अधिंग और उसके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे)			मिलाएं। (०५ घंटे।)	
तार से जुड़ें, शकित, धाराओं, वोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को कनेक्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002 विज्ञान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शकित, कर्जा को मापें। (25 घंटे।) विज्ञान करें। प्रतिरोध, शकित, कर्जा को मापें। (25 घंटे।) विज्ञान सामग्री। श्रृंखला और समानांतर सिंग्ल कर्ने वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति, कर्जा को मापें। (25 घंटे।) विज्ञान सामग्री। श्रृंखला और समानांतर सिंग्ल, प्रतिरोध, शक्ति, कर्जा को मापें। (25 घंटे।) विज्ञान सामग्री। श्रृंखला और समानांतर सिंग्ल, अर्जा को मापें। (25 घंटे।) विज्ञान सिंग्ल, क्रांट्र सिंग्ल, अर्जा को मापें। (25 घंटे।) विज्ञान सिंग्ल, प्रतिरोध। इन्सुलेशन और विल्ला प्रतिरोध। इन्सुलेशन और विल्ला प्रतिरोध। इन्सुलेशन और विज्ञान सिंग्ल, अर्जा को मापें। (35 घंटे।) विज्ञान सिंग्ल, क्रांट्र सिंग्ल, अर्जा को मापें। (35 घंटे।) विज्ञान करें। अर्थवालकों के मूल	व्यावसायिक	विद्युत सुरक्षा को	11. विद्युत प्रदर्शित करें विद्युतीय	
च्यावसायिक ज्ञान 06 घंटे।  धाराओं, बोल्ट और पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को कनेक्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002  च्यावसायिक कौशल 47 घंटे; विद्युत उपकरणों की पहचान, उपयोग और रखरखाव। (05 घंटे) कनेक्ट करें। एनओएस ईएलई/एन 1002  पहचीन, उपयोग और स्खरखाव। (05 घंटे) विद्युत अब्द आदि। बिजली पर काम करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। कंडक्टर और इसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त सामग्री। शृंखला और समानांतर सर्किट, आदि। मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृति मीटर। अधिंग और उसके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे .)  व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अावृति जैसे विद्युत शब्द आदि। बिजली पर काम करते समय सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। कंडक्टर और इस्पुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त सामग्री। शृंखला और समानांतर सर्किट, आदि। मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृति मीटर। अधिंग और उसके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और विरंतरता परीक्षण। (06 घंटे .)	कौशल 35 घंटे;	पहचानें। विभिन्न	सुरक्षा सावधानियां और एसी और डीसी आपूर्ति, वोल्टे	टेज,
ज्ञान 06 घंटे।  पृथ्वी प्रतिरोध आदि को मापं। सिंगल फेज मोटर्स को एनओएस ईएलई/एन 1002  हेंगितरोध, शक्ति, उर्जा को मापं। (25 घंटे।)  हेंगितरोध, शक्ति, उर्जा को मापं। (25 घंटे।)  हेंगितरोध, शक्ति, उर्जा को मापं। (25 घंटे।)  हेंगितरोध। इन्सुलेशन और वोन्टर्मा सार्था सिंग्ल सिंग्ल चरण सिंक्ट के माध्यम से एनालॉग और हेंगितर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त सामग्री। शृंखला और समानांतर सिर्कट, ओपित्र सिर्कट, आदि। प्रतिरोध, शक्ति, उर्जा को मापं। (25 घंटे।)  हेंगितर, जर्जा मीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, उर्जा मीटर और आवृति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे)  हेंगितर सें विद्युत उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल		तार से जुड़ें, शक्ति,	प्राथमिक चिकित्सा। (०५ वर्तमान, प्रतिरोध, शक्ति, ऊ	र्जा,
को मापें। सिंगल फेज मोटर्स को एनओएस हिज्ञल मीटर करें। 13. एकल चरण सर्किट के इंसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त माध्यम से एनालॉग और हंएलई/एन 1002 डिजिटल मीटर का उपयोग करें। मापें। (25 घंटे।) सिंग्ल और उनके रंग कोड यावसायिक कोशल 47 घंटे; अर्थेर उनके रंग कोड यावसायिक यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्थंचालकों के मूल		धाराओं, वोल्ट और	घंटे) आवृत्ति जैसे विद्युत शब्द आदि	Ί
फेज मोटर्स को कनेक्ट करें। 13. एकल चरण सर्किट के प्रभावता जाना चाहिए। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त सामग्री। श्रृंखला और समानांतर इंएलई/एन 1002 डिजिटल मीटर का उपयोग करके वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति, ऊर्जा को मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे) व्यावसायिक इंलेक्ट्रॉनिक घटकों यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों और उसकरणों और उसके मूल	ज्ञान ०६ घटे।	पृथ्वी प्रतिरोध आदि	12. विद्युत उपकरणों की बिजली पर काम करते सर	मय
कनेक्ट करें। एकल चरण सर्किट के इंसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयुक्त पण्डीएस ईएलई/एन 1002 डिजिटल मीटर का उपयोग सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, अादि। प्रतिरोध, शक्ति, उर्जा को मापे। (25 घंटे।) वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे) व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल		को मापें। सिंगल	पहचान, उपयोग और सुरक्षा सावधानियों का पार	लन
एनओएस ईएलई/एन 1002 निरंतर का उपयोग सिर्कट, ओपन सिर्कट, शॉर्ट सिर्कट, अपिन सिर्कट, शॉर्ट सिर्कट, अपिन सिर्कट, शॉर्ट सिर्कट, अपिन सिर्कट, अपिन सिर्कट, ऑप्ट सिर्कट, अपिन से के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे) व्यावसायिक होलेक्ट्रॉनिक घटकों अर्थर उनके रंग कोड घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्थचालकों के मूल		फेज मोटर्स को	रखरखाव। (05 घंटे) किया जाना चाहिए। कंडक्टर 3	और
ईएलई/एन 1002 डिजिटल मीटर का उपयोग सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, करके वर्तमान, वोल्टेज, प्रितरोध, शक्ति, ऊर्जा को मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे)  व्यावसायिक हेलेक्ट्रॉनिक घटकों और उनके रंग कोड घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स के मूल		कनेक्ट करें।	13. एकल चरण सर्किट के इंसुलेटर, कंडक्टर के रूप में प्रयु	क्त
करके वर्तमान, वोल्टेज, प्रतिरोध, शक्ति , ऊर्जा को मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे)  व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों वि. बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक हलेक्ट्रॉनिक कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। अर्थचालकों के मूल		एनओएस	माध्यम से एनालॉग और सामग्री। शृंखला और समानां	iतर
प्रतिरोध, शक्ति , ऊर्जा को मापने के उपकरण जैसे वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे)  व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों और उनके रंग कोड घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल		ईएलई/एन 1002	डिजिटल मीटर का उपयोग सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्वि	र्कट,
मापें। (25 घंटे।) वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मीटर, वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे) व्यावसायिक हेलेक्ट्रॉनिक घटकों वि. बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्षेशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल			करके वर्तमान, वोल्टेज, आदि।	
वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आवृत्ति मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे) व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल			प्रतिरोध, शक्ति , ऊर्जा को मापने के उपकरण	जैसे
मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व। पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे)  व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल			मापें। (२५ घंटे।) वोल्टमीटर, एमीटर, ओम मी	टर,
पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और निरंतरता परीक्षण। (06 घंटे) व्यावसायिक कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल			वाट मीटर, ऊर्जा मीटर और आव	वृत्ति
व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों 14. बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक <b>इलेक्ट्रॉनिक्स</b> कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल			मीटर। अर्थिंग और उसके महत्त्व	<b>∄</b>
व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों 14. बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक <b>इलेक्ट्रॉनिक्स</b> कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल			पृथ्वी प्रतिरोध। इन्सुलेशन और	<u>-</u>
कौशल 47 घंटे; और उनके रंग कोड घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का परिचय। यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल			निरंतरता परीक्षण। ( ०६ घंटे)	
यानी ट्रांजिस्टर, उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के मूल	व्यावसायिक	इलेक्ट्रॉनिक घटकों	14. बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक <b>इलेक्ट्रानिक्स</b>	
	कौशल 47 घंटे;	और उनके रंग कोड	घटकों, उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक्स का परिच	ाय।
व्यावसायिक कैपेसिटर, डायोड, (08 घंटे) सिद्धांत , डायोड के		यानी ट्रांजिस्टर,	उपकरणों की पहचान करें। अर्धचालकों के व	मूल
	व्यावसायिक 	कैपेसिटर, डायोड,	(08 घंटे) सिद्धांत , डायोड	के



ज्ञान १० घंटे।	एम्पलीफायर,	15. रंग कोडिंग। (05 घंटे)	सिद्धांत और अनुप्रयोग। मिलाप -
	आईसी और	16. वाल्टमीटर, एमीटर	
	सोल्डरिंग काम	मल्टीमीटर का प्रयोग व	करें। (05 घंटे)
	करने में सक्षम की	(8 घंटे।)	
	पहचान करें।	17. सोल्डरिंग और डी-	का
	एनओएस	अभ्यास करें	
	ईएलई/एन3112	सोल्डरिंग (8 घंटे।)	
		18. ट्रांजिस्टर, रेसिस्त	टर्स, रेक्टिफिकेशन, जेनर डायोड
		कैपेसिटर, डायोड, SCR, ।	лт, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में -
		एम्पलीफायर और	की ट्रांजिस्टर पैरामीटर- डायोड,
		पहचान करें	आईसी। (05 घंटे)
		आईसी (08 घंटे।)	
		19. डायोड का उपयोग करके पु	<u>क</u> ुल
		वेव रेक्टिफायर का निर्माप	- ग
		और परीक्षण करें। (05 घंटे	51)
		20. ब्रिज रेक्टिफायर का निर्मा	ोण
		और परीक्षण करें। (05 घंटे	51)
व्यावसायिक	गैस वेल्डिंग,	21. गैस वेल्डिंग उपकरण और	वेल्डिंग
कौशल ३९ घंटे।;	टांकना, सोल्डरिंग	सहायक उपकरण की पहर	यान आमतौर पर इस्तेमाल की जाने
	करना	करें। (05 घंटे)	वाली वेल्डिंग प्रक्रियाओं, ऑक्सी
व्यावसायिक	संबंधित सुरक्षा का	22. ऑक्सी-एसिटिलीन सिलेंड	डर, प्यूल गैस वेल्डिंग / कटिंग, ब्रेजिंग
ज्ञान ७ घंटे।	अवलोकन करना।	रेगुलेटर आदि के संचालन	में और सोल्डरिंग, नोजल, बेस मेटल
	एनओएस	सुरक्षा सावधानी प्रदर्शित	और फिलर मेटल के बुनियादी
	ईएलई/एन3112	करें। (04 घंटे)	सिद्धांतों का परिचय। प्रवाह का
		23. AIR-LPG, O 2- LPG और (	०२- उपयोग।
		C2H2 का उपयोग कर	तापमान, भराव सामग्री, संयुक्त
		पोर्टेबल फ्लेम सेट टाइप व	कर शक्ति और अनुप्रयोग के संदर्भ में l
		सकते हैं। (04 घंटे)	टांका लगाने और टांकने के बीच
		24. ऑक्सी-एसिटिलीन गैस	अंतर। के लिए ऑक्सी एसिटिलीन,
		वेल्डिंग, पतली शीट धातु	पर ऑक्सी एलपीजी, एयर एलपीजी
		टांकना और काटना। (7 घं	टे।) और दो चरण नियामकों का
		25. वेल्डिंग उपकरण और	उपयोग



		उपस्करों की देखभाल और टांकना / टांका लगाना। बैक	फायर
		स्रक्षा प्रदर्शित करें। बैक अरेस्टर का विवरण। (7 .) घं	
		फायर बन्दी। (03 घंटे)	C,
		26. ऑक्सी-एसिटिलीन संयंत्र	
		सेट करें, दो चरण नियामक	
		का उपयोग करें, लौ का	
		समायोजन, गैस का दबाव -	
		02 और DAI (07 घंटे)	
		27. Cu से Cu और Cu से MS, Cu	
		से एल्यूमीनियम पाइप के	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	बीच टांकना करें। (9 घंटे)	
व्यावसायिक	आरएसी उपकरणों	3	
कौशल 100 घंटे;	और उपकरणों की		
<u>व्यावसायिक</u>	पहचान करें और		
ज्ञान १५ घंटे।	आरएसी प्रणाली के	,	• • •
शाब 12 वट।	विभिन्न भागों को		इसकी
	पहचानें। कॉपर	' ' ~	
	ट्यूब कटिंग,	(12 घंटे।) ऊष्मप्रवैगिकी कानून। ( 05h	nrs)
	फ्लेयरिंग, स्वैगिंग	29. रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल होने	
	करें, टांकना	वाले विशेष उपकरणों,	
	एनओएस	उपकरणों और उपकरणों की	
	ईएलई/एन 3108	पहचान करना और उनका	
		उपयोग करना काम। ( 13	
		घंटे।)	
		30. विभिन्न प्रशीतन उपकरण प्रशीतन, कार्य, शक्ति, ऊर्ज	ी, बल,
		और वाष्प संपीड़न प्रणाली के ताप और तापमान से स	नंबंधित
		घटकों जैसे कंप्रेसर, कंडेनसर, विज्ञान , भिन्न	
		विस्तार उपकरण तापमान तराजू,	
		31. नरम तांबे की ट्यूबों को थर्मामीटर, गर्मी की इव	काइयाँ,
		अनियंत्रित करें, काटें और समझदार गर्मी, गुप्त गर्मी	ं, सुपर
		मोईं। (04 घंटे) हीटिंग और सब-कूलिंग, र	•
		32. तांबे के टयूबिंग पर एक ब्रेज़्ड तापमान,	J



			जोड़ बनाएं और घुमाएँ। (10	दबाव, प्रकार, इकाइयाँ।
			घंटे।)	वाष्प सहित प्रशीतन प्रणालियों के
		33.	फ्लेयर फिटिंग्स से उनका	(सीओपी), प्रशीतन का टन । ( 7 .)
			परीक्षण करें। (10 घंटे।)	घंटे)
		34.	तांबे की टयूबिंग बंद करें। (04	का निर्माण और कार्य
			घंटे)	वीसी साइकिल, मौलिक संचालन,
		35.	लॉक रिंग टूल और लॉक रिंग	सब कुलिंग और स्पर हीटिंग। ( 03
			की विभिन्न फिटिंग का	घंटे)
			उपयोग करें। (10 घंटे)।	·
		36.	आरएसी मशीन में उपयुक्त	
			अ AIR LPG का उपयोग करके	
			Cu से Cu, Cu से स्टील, Cu से	
			पीतल की ब्रेजिंग। (07 घंटे)	
		37.	ऑक्सी-एलपीजी का उपयोग	
			करके Cu से Cu, Cu से स्टील,	
			Cu से पीतल की ब्रेजिंग। (07	
			घंटे)	
		38.	ऑक्सी-एसिटिलीन का	
			उपयोग करके Cu से Cu, Cu	
			से स्टील, Cu से पीतल की	
			ब्रेजिंग। (11 घंटे)	
<b>ट्यावसायिक</b>	और विद्युत घटकों	39.	रेफ्रिजरेटर के विद्युत और	रेफ्रिजरेटर (डायरेक्ट कूल एंड
कौशल 49 घंटे;	का परीक्षण करें ।		्उ यांत्रिक घटकों को सीधे ठंडा	<b>फ्रॉस्ट फ्री)</b> फंक्शन, कंस्ट्रक्शन,
	लीक टेस्ट,		और ठंढ मुक्त पहचानें। (05	सिंगल डोर डायरेक्ट कूल
व्यावसायिक	वैक्यूमिंग, गैस		घंटे)	रेफ्रिजरेटर का काम, फ्रॉस्ट फ्री
ज्ञान १० घंटे।	चार्जिंग, वायरिंग	40.	रेफ्रिजरेटर के विद्युत घटकों	रेफ्रिजरेटर, स्पेसिफिकेशंस,
	इनकरें फ्रिज।		की जाँच करें और उन्हें बदलें।	
	एनओएस		(14 घंटे।)	
	ईएलई/एन3112	41.	रेफ्रिजरेटर में रिसाव	
			परीक्षण, निकासी, गैस	
			चार्जिंग। (15 घंटे।)	
		42.	रेफ्रिजरेटर का वायरिंग	



			सर्किट। (15 घंटे।)	
<u>व्यावसायिक</u>	रेफ्रिजरेटर के	43.	रेफ्रिजरेटर की स्थापना। (8	फ्रिज (डायरेक्ट कूल और फ्रॉस्ट
कौशल 16 घंटे;	विद्युत और यांत्रिक		घंटे।)	फ्री)
ŕ	् । घटकों की पहचान	44.	रेफ्रिजरेटर के इलेक्ट्रिकल	रेफ्रिजरेटर के विद्युत घटकों
व्यावसायिक	करें। एनओएस		और अन्य सिस्टम घटकों की	\3
ज्ञान ०३ घंटे।	ईएलई/एन3112		जांच करें, दोष खोजें और	
			परीक्षण करें । (8 घंटे।)	
व्यावसायिक	कंप्रेसर मोटर	45.	कंप्रेसर का परीक्षण। (05 घंटे)	बाष्पीकरण और कंडेनसर में
कौशल 30 घंटे;	टर्मिनल का परीक्षण	46.	मोटर टर्मिनलों की पहचान।	फ्लशिंग का महत्व, फ्लशिंग के
	करें, रिले के साथ		(०५ घंटे)	लिए शुष्क नाइट्रोजन का उपयोग,
व्यावसायिक	और बिना रिले के	47.	रिले के साथ और बिना	केशिका और ड्रायर को बदलने की
ज्ञान ०७ घंटे।	कंप्रेसर शुरू करें,		कंप्रेसर को चालू करें। (05	आवश्यकता। निकासी, रिसाव
	फ्लशिंग की		घंटे)	परीक्षण, रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज
	तकनीक, रिसाव	48.	डायरेक्ट स्टार्ट रेफ्रिजरेटर का	करने की विधि, (07 घंटे)
	परीक्षण, केशिका		परीक्षण प्रदर्शन । (०५ घंटे)	
	और फिल्टर ड्रायर की	49.	शुष्क नाइट्रोजन के साथ	
	जगह, निकासी और		बाष्पीकरणकर्ता और	
	गैस चार्जिंग।		कंडेनसर की सफाई और	
	एनओएस		फ्लशिंग। (०५ घंटे)	
	ईएलई/एन3112	50.	केशिका ट्यूब और ड्रायर का	
			प्रतिस्थापन। (०५ घंटे)	
व्यावसायिक	फ्रॉस्ट-फ्री	51.	फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर के	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर
कौशल 42 घंटे;	रेफ्रिजरेटर के घटकों		इलेक्ट्रिकल सर्किट का पता	फ्रॉस्ट फ्री (2 या 3 दरवाजे)
	की जाँच करें		लगाना। (10 घंटे।)	रेफ्रिजरेटर भागों के निर्माण और
व्यावसायिक '\	(विद्युत	52.	थर्मोस्टैट, टाइमर, डीफ़ॉस्ट	कामकाज का अध्ययन, विशेष रूप
ज्ञान 10 घंटे।	मैकेनिकल), फ्रॉस्ट-		हीटर, बाई-मेटल, एयर	से मजबूर ड्राफ्ट कूलिंग, एयर डक्ट
	फ्री फ्रीज और वायु		लाउवर आदि और अन्य	सर्किट, फ्रीजर में तापमान नियंत्रण
	वितरण की		सिस्टम घटकों जैसे विद्युत	और रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट,
	वायरिंग रेफ्रिजरेटर		सहायक उपकरण की जाँच,	रेफ्रिजरेटर सेक्शन में उपयोग किए
	क्षेत्र में । रिसाव का		दोष का पता लगाना और	जाने वाले एयर फ्लैपर / लौवर,
	पता लगाना,		परीक्षण करना। (10 घंटे।)	स्वचालित डीफ्रॉस्ट सिस्टम। की
	निकासीकर्ता और	53.	वायु वितरण प्रणाली की जाँच	पढ़ाई बिजली के सामान और



	गैस चार्जिंग।		करना। (03 घंटे)	उनके फ़ंक्शंस (टाइमर, हीटर,
	एनओएस	54.	रेफ्रिजरेटर की सर्विसिंग। (07	बायमेटल, रिले, ओएलपी, टी / एस
	ईएलई/एन3112		घंटे)	आदि) रेफ्रिजरेटर कैबिनेट वॉल्युम
	· · ·	55.	रेफ्रिजरेटर के प्रदर्शन का	गणना।
			परीक्षण। (02 घंटे)	5 घंटे)
		56.	थ्री और फोर डोर नो फ्रॉस्ट	रेफ़िजरेटर (इन्वर्टर प्रौद्योगिकी)
			रेफ्रिजरेटर की पहचान करें।	इन्वर्टर तकनीक के साथ दो और
			(07 घंटे)	तीन दरवाजों वाले फ्रॉस्ट फ्री
		57.	तीन/चार दरवाजे वाले	रेफ्रिजरेटर के निर्माण और इसके
			रेफ्रिजरेटर के परीक्षण घटक।	कामकाज का अध्ययन करें
			(03 घंटे)	देखभाल और रखरखाव। (05 घंटे)
व्यावसायिक	, फिक्स्ड और	58.	विभिन्न प्रकार के कम्प्रेसर	कंप्रेसर
कौशल ३९ घंटे।;	वेरिएबल स्पीड		को पहचानें। (०९ घंटे)	फंक्शन, निर्माण, काम करना,
	कंप्रेसर, और			हर्मेटिक कंप्रेसर का अनुप्रयोग , (
व्यावसायिक	परीक्षण प्रदर्शन को			फिक्स्ड स्पीड और वेरिएबल स्पीड
ज्ञान 10 घंटे।	तोड़ना, मरम्मत			कंप्रेसर) जैसे रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी,
	करना और इकट्ठा			स्क्रॉल और इन्वर्टर प्रकार।
	करना । एनओएस			5 घंटे)
	ईएलई/एन3112	59.	रिसीप्रोकेटिंग/ रोटरी कंप्रेसर	रिसीप्रोकेटिंग, रोटरी, स्क्रॉल, वॉबल
			को डिसमेंटल/असेंबलिंग	और स्वैश प्लेट कंप्रेसर के निर्माण
			करना । (15 घंटे।)	और कार्य का अध्ययन करें। गीला
		60.	विखंडित कंप्रेसर के विभिन्न	संपीड़न, तेल, गुण, स्नेहन के
			भागों की पहचान करें । (15	तरीके। (05 घंटे)
			घंटे।)	
व्यावसायिक	सीलबंद कंप्रेसर के	61.	डिजिटल मल्टीमीटर का	एसी मोटर और उनके प्रकार। डीसी
कौशल 50 घंटे;	टर्मिनलों और उनके		उपयोग करके हर्मेटिक	मोटर पर एसी मोटर के फायदे।
	तारों की पहचान करें		कंप्रेसर मोटर के टर्मिनल	स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर्स, कार्य
व्यावसायिक	और विभिन्न प्रकार		अनुक्रम की पहचान करें और	सिद्धांत और निर्माण।
ज्ञान ८ घंटे।	के मोटरों के साथ		एमीटर और एवीओ मीटर का	वाइंडिंग शुरू करना और वाइंडिंग
	डीओएल स्टार्टर के		उपयोग करके चालू और चालू	चलाना।
	वर्तमान, वोल्ट, वाट		प्रवाह को मापें। (12 घंटे।)	करंट शुरू करना और करंट
	और उपयोग को	62.	डिजिटल मल्टीमीटर का	चलाना। छायांकित पोल मोटर,



	<del></del>		
	मापें एनओएस	उपयोग करके सीएसआईआ	· ·
	ईएलई/एन3112	मोटर के टर्मिनल अनुक्रम व	
	सीलबंद कंप्रेसर	पहचान और एमीटर और	अध्ययन करें।
		एवीओ मीटर का उपयोग	6 घंटे)
		करके चालू और चालू प्रवाह	
		को मापना। (13 घंटे।)	
		63. सीएसआर मोटर चालू करें	केन्द्रापसारक स्विच और इसके
		और चालू और चालू चालू को	कार्य। सामान्य दोष, कारण और
		मापें। (०७ घंटे)	मोटर्स में उपचार। (02 घंटे)
		64. छायांकित पोल मोटर शुरू	
		करें और चालू करें (18 घंटे।)	
व्यावसायिक	विभिन्न उपकरणों	65. एक हर्मेटिक कंप्रेसर के खुले	, मोटर्स
कौशल 25 घंटे;	के लिए हर्मेटिक	छोटे, निरंतरता और पृथ्वी	रिले, कैपेसिटर, ओएलपी श्रू
	कंप्रेसर का चयन ,	का परीक्षण करें। (04 घंटे)	करने का कार्य। ( 04 घंटे)
व्यावसायिक	श्रुआती तरीके,	66. विभिन्न प्रकार के रिले,	
ज्ञान ४ घंटे।	परीक्षण नियंत्रण	कैपेसिटर, ओएलपी, आदि	
	और सीलबंद कंप्रेसर	(10 घंटे) का उपयोग करके	
	में उपयोग किए	आरएसआईआर,	
	जाने वाले स्रक्षा	सीएसआईआर, पीएससी	
	कट आउट का	और सीएसआर विधि द्वारा	
	प्रदर्शन करें।	कंप्रेसर मोटर श्रू करें।	
	एनओएस	67. विभिन्न प्रकार के रिले,	
	ईएलई/एन3112	कैपेसिटर, ओएलपी की जांच	г
	, ,,	और परीक्षण करें, दोषों का	
		पता लगाएं और स्धार ( 11	
		घंटे)	
व्यावसायिक	पहचान करें	68. गति वाले एयर कंडीशनर	इन्वर्टर प्रौदयोगिकी का कार्य
कौशल 16 घंटे;	इन्वर्टर एसी के	(इन्वर्टर एसी) के नियंत्रण	सिदधांत, निश्चित गति पर
,	नियंत्रण प्रणाली के	सर्किट की जाँच करें। (08	परिवर्तनशील गति प्रौदयोगिकी के
व्यावसायिक	घटक और नियंत्रण	घंटे)	लाभ। इन्वर्टर एयर कंडीशनर
ज्ञान ०४ घंटे।	प्रणाली की वायरिंग	, 69.   एनटीसी, पीटीसी सहित	(एसी) के लिए नियंत्रण प्रणाली का
	। एनओएस	इन्वर्टर एसी के नियंत्रण	कार्य सिद्धांत। (04 घंटे)
		<u> </u>	



	ईएलई/एन3114		प्रणाली के घटकों की पहचान करें जैसे पावर पीसीबी,	
			फिल्टर पीसीबी, हीट सिंक	
			रिएक्टर। (08 घंटे)	
<u>व्यावसायिक</u>	विभिन्न में उपयोग	70.	रेफ्रिजरेटर, बोतल कूलर,	कंडेनसर
कौशल 46 घंटे;	किए जाने वाले		दृश्यमान कूलर, डीप फ्रीजर,	कंडेनसर का कार्य, प्रकार, एयर
	कंडेनसर (आंतरिक		विंडो और स्प्लिट एसी में	कूल्ड कंडेनसर का निर्माण। बंद
व्यावसायिक	और बाहरी) की		उपयोग किए जाने वाले	कंडेनसर का प्रभाव। फायदे, एयर
ज्ञान 10 घंटे।	सर्विसिंग और डी		विभिन्न प्रकार के कंडेनसर	कूल्ड कंडेनसर की स्केलिंग
	स्केलिंग करें		से परिचित हों। (10 घंटे।)	,
	उपकरण।	71.	स्वच्छ, फ्लश, सेवा और	सुखाने की मशीन
	एनओएस		रिसाव परीक्षण विभिन्न	सुखाने की मशीन का कार्य, प्रकार,
	सीएससी/एन9413		प्रकार के एयर कूल्ड	अनुप्रयोग और इसके लाभ।
	अलग-अलग		कंडेनसर, माइक्रो चैनल	डिसेकेंट्स का विवरण।
	रेफ्रिजरेशन में		कंडेनसर। एयर कूल्ड	
	इस्तेमाल होने वाले		कंडेनसर, माइक्रो चैनल	
	ड्रायर, फिल्टर		कंडेनसर में पंखों से धूल हटा	
			दें। (10 घंटे।)	
		72.	डी-स्केलिंग के लिए	
			आवश्यक विभिन्न वस्तुओं	
			की पहचान करें जैसे पतला	
			एचसीएल , पंप और मोटर,	
			नली, आदि (०७ घंटे)	
		73.	विभिन्न शीतलन मशीनों में	विस्तार वॉल्व
			प्रयुक्त ड्रायर और केशिका	घरेलू प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग
			ट्यूब की पहचान करें। (09	
			घंटे)	
		74.	निर्माता के निर्देश के अनुसार	
			गैस चार्जिंग के समय ड्रायर	
			और केशिका ट्यूब को बदलें।	
			(10 घंटे।)	
व्यावसायिक	विभिन्न उपकरणों	75.	प्रकार, फिन और . जैसे	बाष्पीकरण करनेवाला



कौशल 16 घंटे।;	में उपयोग किए	विभिन्न प्रकार के	कार्य सिद्धांत, कार्य, प्रयुक्त
	जाने वाले विभिन्न	बाष्पीकरणकर्ताओं को	बाष्पीकरण के प्रकार रेफ्रिजरेटर
व्यावसायिक	बाष्पीकरणकर्ताओं	पहचानें और उनकी सेवा करें	में, वाटर क्लर, बोतल क्लर, विंडो
ज्ञान ०५ घंटे	की सर्विसिंग करना	रेफ्रिजरेटर, बोतल कूलर,	और स्प्लिट एसी,
	। एनओएस	वाटर कूलर, विंडो और	बाष्पीकरणकर्ताओं में सुपर
	सीएससी/एन9414	स्प्लट एसी में लगे ट्यूब	हीटिंग, संचायक का कार्य और
		प्रकार आदि । (08 घंटे)	प्रकार। डीफ्रॉस्टिंग के तरीके। (05
		76. रिसाव परीक्षण करें,	घंटे)
		बाष्पीकरण में श्ष्क	
		नाइट्रोजन द्वारा तेल	
		निकालने के लिए फ्लश करें।	
		(08 घंटे)	
व्यावसायिक	उपयोग किए गए	77. विभिन्न प्रकार के रेफ्रिजरेंट	शीतल
कौशल 30 घंटे;	रेफ्रिजरेंट की	सिलेंडर जैसे एचसीएफसी	रेफ्रिजरेंट का वर्गीकरण, रेफ्रिजरेंट
	रिकवरी और	(एचसीएफसी-22,	का नामकरण जिसमें रासायनिक
व्यावसायिक	पुनर्चक्रण ,	एचसीएफसी-123) के	नाम और सूत्र, हाइड्रो
ज्ञान ०६ घंटे।	सीएफ़सी के	विभिन्न रंग कोड को पहचाने	क्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी),
	विकल्प, एचएफसी	और समझाएं । HFC (HFC-	हाइड्रो फ्लोरोकार्बन (एचएफसी)
		134a, HFC-32, R- 410A, R-	और हाइड्रो फ्लोरोलेफिन
		407C और R-404A) और लो-	(एचएफओ), एचएफसी के मिश्रण
		ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल	और एचएफसी / एचएफओ के
		(GWP) रेफ्रिजरेंट जैसे	मिश्रण शामिल हैं। रेफ्रिजरेंट्स का
		अमोनिया, R-290, HFC- 32,	जलवायु प्रभावः समताप मंडल
		HFC के मिश्रण (R-410A) , R	ओजोन रिक्तीकरण, ग्लोबल
		404A, R-407C आदि) और	वार्मिंग, ओजोन रिक्तीकरण का
		हाइड्रो फ्लोर ओलेफिन्स	तंत्र; ओजोन क्षयकारी रेफ्रिजरेंट
		(HFOs: HFO-1234yf, HFO- 1234ze, HFO-1233zd,	(एचसीएफसी) और उच्च ग्लोबल
		HFO-1336mz), HFC और	वार्मिंग रेफ्रिजरेंट (एचएफसी) के
		HFO का मिश्रण। (10 घंटे।)	मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चरण-आउट
		78. एक दोषपूर्ण मशीन से	शेड्यूल । ओजोन क्षयकारी पदार्थ
		रेफ्रिजरेंट पुनर्प्राप्त करें। (07	(विनियमन और नियंत्रण) नियम,
		5	2000 और इसके संशोधनों का



			घंटे)	1100-110-110-110-110-110-110-110-110-11
			•	संक्षिप्त परिचय। रेफ्रिजरेंट के
		79.	बर्फ का उपयोग करके	गुणों का परिचय; पर्यावरण से
			रेफ्रिजरेंट को एक सिलेंडर से	संबंधित गुणः ओजोन क्षयकारी
			दूसरे में स्थानांतरित करें।	क्षमता (ODP), GWP; विभिन्न
			(04 घंटे)	रेफ्रिजरेंट के ओडीपी और
		80.	दबाव मापें और	जीडब्ल्यूपी , थर्मो रासायनिक
			HCFC-22, अमोनिया, R-	गुण: रेफ्रिजरेंट की ज्वलनशीलता
			290, HFC-32, HFC-134a,	और विषाक्तता, कम
			R-404A, R-407C सहित	ज्वलनशीलता सीमा (LFL) और A3
			रेफ्रिजरेंट का तापमान	और A2L रेफ्रिजरेंट की ऊपरी
			और आर-410ए, एचएफओ।	ज्वलनशीलता सीमा। थर्मो भौतिक
			रेफ्रिजरेंट के A3 और A2L	ग्ण: विभिन्न रेफ्रिजरेंट का दबाव
			की ज्वलनशीलता और	तापमान। ( ०६ घंटे)
			विषाक्तता की पहचान करें।	(11 13 11-11 ( 00 40 1.)
			(09 घंटे)	
व्यावसायिक		81.	रेफ्रिजरेशन सिलिंडरों के	ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट का स्रक्षित
कौशल 22 घंटे;	की समझ के साथ		स्रक्षित संचालन का प्रदर्शन	संचालन । रेफ्रिजरेंट लीक
	ओजोन अनुकूल		करें। (10 घंटे।)	डिटेक्शन मेथड्स, रेफ्रिजरेंट की
व्यावसायिक	रेफ्रिजरेंट के साथ	82.	सीएफ़सी से भरे घरेलू	ब्लेंड्स, हाइड्रोकार्बन ब्लेंड्स, HFC
ज्ञान ०७ घंटे।	रेट्रोफिट		रेफ्रिजरेटर पर रिकवरी पंप	ब्लेंड्स (R-404A, आर-407सी,
	सीएफ़सी/एचएफसी		और सिलेंडर द्वारा सीएफ़सी	R-410A) और HFC/HFO के
	मशीन अनुक्लता।		की वसूली करें। (12 घंटे।)	मिश्रण।
	एनओएस		``	
	ईएलई/एन3114			रेट्रोफिटिंग
				एचसी रेफ्रिजरेंट के साथ सीएफ़सी
				उपकरणों की रेट्रोफिटिंग करते
				समय घटकों और प्रथाओं में
				परिवर्तन । के गुण एचसी
				(०७ घंटे)
व्यावसायिक	सामान बाँधना	83.	विभिन्न इन्सुलेट सामग्री की	थर्मल इन्सुलेशन
कौशल 13 घंटे;	थर्मल इन्सुलेशन		पहचान करें। ( पॉलीयूरेथेन	कार्य, प्रकार,
	और रोकथाम		कठोर फोम और	एयर कंडीशनिंग सिस्टम में



व्यावसायिक	ठंडा रिसाव के।		पॉलीस्टाइनिन)। (०३ घंटे)	उपयोग की जाने वाली गर्मी
ज्ञान ०२ घंटे।	एनओएस	84.	PUF और कांच के ऊन जैसी	इन्स्लेशन सामग्री के
	ईएलई/एन3114		इन्स्लेशन सामग्री से भरें।	थर्मोडायनामिक गुण । (02 घंटे )
	<b>44</b> ,		(10 घंटे।)	3 1 (02 11)
<u>व्यावसायिक</u>	विंडो एसी स्थापित	85.		<b>विंडो एयर कंडीशनर</b> विंडो एसी
कौशल 50 घंटे;	करें, इलेक्ट्रिकल और		कंपोनेंट्स (इलेक्ट्रिकल	
,	इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों		कंपोनेंट्स जैसे सेलेक्टर	
व्यावसायिक	्र कापरीक्षण करें और		स्विच, थर्मोस्टेट स्विच, रिले,	
ज्ञान ७ घंटे।	दोष निदान और		स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग	
	उपचारात्मक उपाय		कैपेसिटर, ओवरलोड	
	करें। एनओएस		प्रोटेक्टर, रिमोट और पीसीबी	
	ईएलई/एन3114		कंट्रोल आदि) से परिचित	
	, ,,		होना । (15 घंटे।)	
		86.	समस्या निवारण, स्थापना,	
			अन्रेखण वायरिंग सर्किट।	
			5 (5 घंटे )	
		87.	रिसाव परीक्षण, निकासी और	
			गैस चार्जिंग, रनिंग टाइम के	
			दौरान डिस्चार्ज प्रेशर और	
			सक्शन प्रेशर दिखाएं । (15	
			घंटे।)	
		88.	स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया का	
			पालन करते ह्ए विंडो एसी	
			की स्थापना पर प्रायोगिक	
			अभ्यास। (15 घंटे।)	
<b>ट्यावसायिक</b>	विभिन्न स्प्लिट एसी	Ŧ	प्लट एसी (दीवार/फर्श/कैसेट)	स्प्लिट एसी
कौशल 100 घंटे;	के इलेक्ट्रिकल और	89.	स्प्लिट एसी के विभिन्न	(दीवार/फर्श/कैसेट)
	इलेक्ट्रॉनिक		घटकों जैसे वॉल माउंटेड,	0.5
व्यावसायिक	नियंत्रण, परीक्षण,		फ्लोर और सीलिंग माउंटेड,	निर्माण
ज्ञान 18 घंटे।	स्थापना, वायरिंग,		डक्टेबल और मल्टी स्प्लिट	
	दोष खोजने और		एसी की पहचान करें। (04	
	उपचारात्मक उपायों		घंटे।)	



की सर्विसिंग करना।	90.	वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी के	
एनओएस		इलेक्ट्रिकल सर्किट की	
ईएलई/एन3114		पहचान करें। (04 घंटे।)	
	91.	विभिन्न घटकों और दोष	
		खोजने का परीक्षण करें। (03	
		घंटे)	
	92.	सिस्टम का रिसाव परीक्षण,	
		निकासी और गैस चार्जिंग।	
		(03 घंटे।)	
	93.	स्प्लिट एसी में समस्या	
		निवारण। (०६ घंटे।)	
	94.	वॉल माउंटेड स्प्लिट एसी का	स्प्लिट एसी (दीवार पर चढ़कर)
		आईडीयू और ओडीयू लगाएं।	निर्माण और कार्य सिद्धांत, प्रकार,
		्र (16 घंटे।)	समस्या निवारण। स्प्लिट एसी में
			प्रयुक्त विद्युत घटकों का विवरण
			वायरिंग सर्किट का अध्ययन करें।
	95.	फ्लोर, सीलिंग/कैसेट माउंटेड	स्प्लिट एसी (फर्श, सीलिंग / कैसेट
		स्प्लिट एसी का आईडीयू	माउंटेड स्प्लिट एसी) निर्माण और
		लगाएं। (16 घंटे।)	कार्य सिद्धांत, प्रकार, समस्या
			निवारण। स्प्लिट एसी में प्रयुक्त
			विद्युत घटकों का विवरण वायरिंग
			सर्किट का अध्ययन करें।
	96.	आईडीयू और डक्टेबल	स्प्लिट एसी (डक्टेड .) )
		स्प्लिट एसी की डक्ट	डक्ट सक्षम स्प्लिट एसी का
		स्थापित करें। (16 घंटे।)	अध्ययन, इसका निर्माण और कार्य
			सिद्धांत, प्रकार, समस्या निवारण।
			स्प्लिट एसी में प्रयुक्त विद्युत
			घटकों का विवरण वायरिंग सर्किट
			का अध्ययन करें।
	97.	मल्टी स्प्लिट एसी की	मल्टी स्प्लिट एसी
		सर्विसिंग। (16 घंटे।)	विद्युत सर्किट, परीक्षण घटकों,
		सावासना (10 वटा)	1943(1 (11976, 11141) 9697, 1
		सायासमा (10 वटा)	गलती का पता लगाने का अध्ययन

			करें	
		98. इन्वर्टर स्प्लिट एसी के भागों	इन्वर्टर स्प्लिट एसी	
		की पहचान करें । (16 घंटे।)	इन्वर्टर एसी और उसके घटकों,	
			विद्युत सर्किट और नियंत्रण,	
			स्थापना, सर्विसिंग, परेशानी	
			शूटिंग, गलती का पता लगाने,	
			रिसाव परीक्षण और गैस चार्जिंग	
			के निर्माण और कार्य सिद्धांत का	
			अध्ययन।	
			भारतीय मौसमी ऊर्जा दक्षता	
			अनुपात ISEER की अवधारणा)।	
			एनर्जी एफिशिएंसी लेवलिंग ऑन	
			इन्वर्टर एसी। ( 18 घंटे)	
		<b>इंजीनियरिंग ड्राइंग: 40</b> घंटे		
पेशेवर ज्ञान	कार्य के क्षेत्र में	<u>इंजीनियरिंग ड्राइंग:</u>		
ईडी: 40 घंटे	विभिन्न अनुप्रयोगों	1. इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग इंर	<b>म्ट्रमेंट्स का परिचय</b>	
	के लिए	• सम्मेलन		
	इंजीनियरिंग ड्राइंग	• ड्राइंग शीट के आकार और लेआउट		
	पढ़ें और लागू करें।	• शीर्षक ब्लॉक, इसकी स्थिति और	सामग्री	
	एनओएस	• आरेखण उपकरण		
	सीएससी/एन)401	2. रेखाएँ- ड्राइंग में प्रकार और अनुप्र	योग	
		फ्री हैंड ड्रॉइंग –		
		आयाम के साथ ज्यामितीय आंक		
		दी गई वस्तु से माप को मुक्त	त हस्त रेखाचित्रों में स्थानांतरित	
		करना।		
		• हाथ के औजारों और मापने के औजारों की मुफ्त हाथ से ड्राइंग।		
		3.ज्यामितीय आकृतियों का आरेखण		
		कोण, त्रिभुज, वृत्त, आयत्बर्ग, समांतर चतुर्भुज।		
		लेटरिंग और नंबरिंग - सिंगल स्ट्रोक।		
		4. आयाम		
		• एरोहेड के प्रकार		
		• टेक्स्ट के साथ लीडर लाइन		



		• आयाम की स्थिति 5.( <b>एकतरफा, संरेखित)</b>	
		प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व -	
		• संबंधित ट्रेडों में प्रयुक्त विभिन्न प्रतीक।	
		6. में ड्राइंग की अवधारणा और पढ़ना	
		• अक्ष तल और चतुर्थांश की अवधारणा	
		• ऑर्थोग्राफिक और आइसोमेट्रिक अनुमानों की अवधारणा	
		• पहले कोण और तीसरे कोण के अनुमानों की विधि (परिभाषा और अंतर)	
		ट्रेडों से संबंधित जॉब ड्राइंग को पढ़ना।	
	ą	हार्यशाला गणना और विज्ञान: 38	
पेशेवर ज्ञान	प्रायोगिक संचालन	कार्यशाला गणना और विज्ञान:	
डब्ल्यूसीएस: 38	करने के लिए	इकाई, भिन्न	
घंटे।	बुनियादी गणितीय	इकाई प्रणाली का वर्गीकरण	
	अवधारणा और	मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयाँ FPS, CGS, MKS और SI इकाइयाँ	
	सिद्धांतों का	मापन इकाइयाँ और रूपांतरण	
	प्रदर्शन। अध्ययन	कारक, एचसीएफ, एलसीएम और समस्याएं	
	के क्षेत्र में बुनियादी	भिन्न - जोड़, घटाव , गुणा और भाग	
	विज्ञान को समझें	दशमलव भिन्न - जोड़, घटाव, गुणा और भाग	
	और समझाएं।	कैलकुलेटर का उपयोग करके समस्याओं का समाधान	
	एनओएस	वर्गमूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत	
	सीएससी/एन)402	वर्गाकार और वर्गमूल	
		कैलकुलेटर का उपयोग करने वाली सरल समस्याएं	
		पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग और संबंधित समस्याएं	
		अनुपात और अनुपात	
		अनुपात और अनुपात - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात	
		प्रतिशत	
		प्रतिशत - प्रतिशत को दशमलव और भिन्न में बदलना	
		भौतिक विज्ञान	
		धातुओं के प्रकार, लौह और अलौह धातुओं के पर्रकार	
		धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुण	
		लोहा और कच्चा लोहा का परिचय	
		लौह और इस्पात, मिश्र धातु इस्पात और कार्बन स्टील के बीच अंतर	
		इन्सुलेट सामग्री के गुण	

#### प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन

#### द्रव्यमान, वजनुआयतन और घनत्व

द्रव्यमान, आयत्म्बनत्व, वजन और विशिष्ट गुरुत्व, केवल एल, सी, ओ अन्भाग से संबंधित संख्यात्मक

द्रव्यमान, आयत्र**म**नत्व, भार और विशिष्ट गुरुत्व के लिए संबंधित समस्याएं

### गति और वेग, कार्य, शक्ति और ऊर्जा

कार्य, शक्ति, ऊर्जा, एचपी, आईएचपी, बीएचपी और दक्षता

#### गर्मी और तापमान और दबाव

गर्मी और तापमान की अवधारणा, गर्मी के प्रभाव, गर्मी औसापमान के बीच अंतर, विभिन्न धातुओं और अधातुओं के क्वथनांक और गलनांक

तापमान के पैमाने, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और तापमान के पैमाने के बीच रूपांतरण

ताप और तापमान - तापमान मापने के उपकरणधर्मामीटर के प्रकार, पाइरोमीटर और ऊष्मा का संचरण - चालन, संवहन औरविकिरण रैखिक विस्तार का गुणांक और असाइनमेंट के साथ संबंधित समस्याएं

असाइनमेंट के साथ हीट लॉस और हीट गेन की समस्या तापीय चालकता और इन्स्लेटर

दबाव की अवधारणा - दबाव की इकाइयाँ, वायुमंडलीय दबाव, निरपेक्ष दबाव, गेज दबाव और दबाव मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज

### बुनियादी बिजली

बिजली का परिचय और उपयोग, विद्युत प्रवाह एसी, डीसी उनकी तुलना, वोल्टेज, प्रतिरोध और उनकी इकाइयां


#### क्षेत्रमिति

वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप त्रिभुजों का क्षेत्रफल और परिमाप

### संयंत्र में प्रशिक्षण / परियोजना कार्य:

#### व्यापक क्षेत्र:

- a) एक कार एसी साइकिल इकट्ठा करें
- b) विंडो एसी / स्प्लिट एसी को असेंबल करें



Я	प्रशीतन और एयर कंडीशन तकनीशियन व्यवसाय के लिए पाठ्यक्रम						
	दूसरा साल						
अवधि	संदर्भ सीखने का परिणाम	व्यावसायिक कौशल (व्यवसाय प्रायोगिक) सांकेतिक घंटे के साथ।	<b>पेशेवर ज्ञान</b> (व्यवसाय <b>सिद्धांत</b> )				
व्यावसायिक	सर्विसिंग करना ,	99. वाणिज्यिक प्रकार के	वाणिज्यिक कंप्रेसर				
कौशल 95 घंटे;	निराकरण करना, अलग	पारस्परिक कंप्रेसर और	(फिक्स्ड और वेरिएबल)				
	जांच करना विभिन्न	केन्द्रापसारक कंप्रेसर के	कार्य, प्रकार, निर्माण और				
व्यावसायिक	प्रकार के	•	कार्य, वाणिज्यिक प्रशीतन में				
ज्ञान २० घंटे।	वाणिज्यिक कंप्रेसर के	,	प्रयुक्त कम्प्रेसर के				
	पुर्जे, खराब हो	100. कंप्रेसर और सहायक	अनुप्रयोग। वॉल्यूमेट्रिक				
	चुके पुर्जों को फिर	उपकरण को तोड़ना और	दक्षता, क्षमता नियंत्रण।				
	से रखना , स्नेहन	जांचना। (10 घंटे।)	(०५ घंटे)				
	प्रणाली की	101.चेक और सर्विस वाल्व					
	जांच करना। इकट्ठा करें						
	और प्रदर्शन	, ,					
		102. लैपिंग वाल्व प्लेट, और					
	। एनओएस-	, ,					
	ईएलई/एन3140	103.बेल्ट तनाव की जाँच करें					
		और बदलें। (04 घंटे)					
		104. स्नेहन प्रणाली की जाँच					
		और परीक्षण करें। (05	गुण, स्नेहन विधियों के प्रकार				
		घंटे।)	जैसे स्पतैश, मजबूर फ़ीड।				
		105.फिल्टर और तेल पंप की	विभिन्न वाणिज्यिक कंप्रेसर,				
		सर्विसिंग। (०८ घंटे)	खुले प्रकार के निर्माण और				
		106. गैसकेट काटना। (04 घंटे)	कार्य सिद्धांत का अध्ययन				
			करें, (पारस्परिक,				
			केन्द्रापसारक)				
			(05 घंटे)				
		107. कंप्रेसर को इकट्ठा करें	स्क्रू कंप्रेसर।				



#### प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन

और समग्र दक्षता का परीक्षण करें। (07 घंटे) 108. तीन-चरण मोटर पर स्टार और डेल्टा कनेक्शन और लाइन वोल्टेज, लाइन वर्तमान, चरण वोल्टेज और चरण वर्तमान इन्स्लेशन परीक्षण, और निरंतरता दिखाएं। (10 घंटे) 109. गिलहरी केज इंडक्शन मोटर के टर्मिनलों की पहचान करें। (06 घंटे) 110. डीओएल स्टार्टर के माध्यम से मोटर श्रू करें और चालू करेंट को मापें, चालू चालू करें और डीओआर को बदलना दिखाएं। (०६ घंटे) 111. स्टार डेल्टा या ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के माध्यम से मोटर शुरू करें और चालू चालू करें, चालू करें और डीओआर को बदलना दिखाएं। (०६ घंटे) 112. स्लिप-रिंग इंडक्शन मोटर से परिचित हों और इसके टर्मिनलों की पहचान करें। (04 घंटे) 113. रोटर प्रतिरोध स्टार्टर के

स्टार और डेल्टा कनेक्शन और उनकी त्लना।

तीन चरण एसी आपूर्ति द्वारा घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन। तीन चरण प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत। टोक़, पर्ची, रोटर आवृत्ति और उनके संबंध जैसे शब्द । गिलहरी केज इंडक्शन मोटर का निर्माण। चरण अनुक्रम का महत्व। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का निर्माण एससीआईएम और एसआरआईएम के बीच तुलना। थ्री फेज मोटर स्टार्टर्स जैसे डीओएल स्टार्टर, स्टार-डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। थ्री फेज एसी मोटरों में सामान्य दोष, कारण और उपचार। ( 10 घंटे)

माध्यम से स्लिप-रिंग



		I	
		इंडक्शन मोटर को चालू	
		करें और चालू करेंट को	
		मापें, चालू करें और	
		डीओआर को बदलते ह्ए	
		दिखाएं। (०३ घंटे)	
		114. इन्सुलेशन परीक्षण,	
		निरंतरता, ओपन सर्किट	
		और शॉर्ट सर्किट परीक्षण	
		के माध्यम से गलती को	
		सुधारें। (8 घंटे )	
<b>ट्यावसायिक</b>	विभिन्न प्रकार के	115. वाटर-कूल्ड कंडेनसर और	वाटर कूल्ड कंडेनसर
कौशल 50 घंटे;	वाटर-कूल्ड कंडेनसर की	रिसीवर की सर्विसिंग। (13	वाटर-कूल्ड कंडेनसर, इसके
	सर्विसिंग करें।	घंटे)	प्रकार और क्षमता, निर्माण
व्यावसायिक	एनओएस-	116. इनलेट और आउटलेट	और कार्य, डी स्केलिंग,
ज्ञान १५ घंटे।	ईएलई/एन3140	दबाव और तापमान द्वारा	अनुप्रयोग का अध्ययन करें।
		इसके प्रदर्शन का परीक्षण	(08 घंटे)
		करना। (13 घंटे)	
		117. दक्षता बढ़ाने के लिए	
		पतला एचसीएल द्वारा	
		डी-स्केलिंग। (12 घंटे।)	
		118. आवश्यक सर्विसिंग और	बाष्पीकरणीय संघनित्र, कार्य ,
		मरम्मत के लिए गैस को	निर्माण और अनुप्रयोग। तरल
		पंप करें। (12 घंटे।)	रिसीवर, समारोह। सुखाने की
			मशीन, प्रकार और अनुप्रयोग।
			(07 घंटे)
ट्यावसायिक -	क्लिंग टॉवर की सर्विसिंग	119. प्राकृतिक ड्राफ्ट, फोर्स्ड	क्लिंग टॉवर
कौशल 15 घंटे;	और प्रदर्शन परीक्षण	ड्राफ्ट और प्रेरित ड्राफ्ट	कूलिंग टॉवर, प्रकार, निर्माण,
व्यावसायिक	करना। एनओएस-	कूलिंग टॉवर की	क्षमता लाभ और विभिन्न
ज्ञान ०६ घंटे।	ईएलई/एन3141	सर्विसिंग। (15 घंटे।)	प्रकार के कूलिंग टॉवर के
			नुकसान। दक्षता, दृष्टिकोण
			और क्लिंग टॉवर सीमा।
			(06 घंटे)



		<u></u>	
व्यावसायिक	संचालन सर्विसिंग, और	120. पानी परिसंचारी पंप को	जल उपचार
कौशल 10 घंटे;	पुन: उत्पन्न पानी	विघटित और इकट्ठा करें।	जल प्रदूषण और जल उपचार
<b>ट्यावसायिक</b>	परिसंचारी पानी का	(10 घंटे।)	के कारण । (6 घंटे )
ज्ञान ०६ घंटे।	उपचार संयंत्र। एनओएस		
	सीएससी/एन९४१५		
व्यावसायिक	विस्तार वाल्व की फिटिंग	121. वाल्व से परिचित हों । ( 10	विस्तार वॉल्व
कौशल 20 घंटे;	करें,	घंटे)	प्रकार और कार्य, निर्माण,
	का समायोजन		कार्य सिद्धांत, और उनके
<b>ट्यावसायिक</b>	गर्मी भार के अनुसार सर्द		लाभ और न्कसान।
ज्ञान ११ घंटे।	प्रवाह । एनओएस-		थर्मास्टाटिक विस्तार वाल्व
	ईएलई/एन3140		(TXV), स्वचालित विस्तार
			वाल्व (AXV), फ्लोट वाल्व,
			फिक्स्ड और मॉड्यूलेटिंग
			छिद्र नियंत्रण और
			इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व,
			LMC ( लेवल मास्टर कंट्रोल)।
			(07 घंटे)
		122. स्वचालित विस्तार वाल्व	एयर कंडीशनिंग अन्प्रयोगों के
		की पहचान करें। ( 10 घंटे)	लिए विस्तार वाल्व और
			केशिकाओं का चयन । (04 घंटे)
व्यावसायिक -	बाष्पीकरणकर्ता और	123. विस्तारित सतह मजबूर	बाष्पीकरण करनेवाला
कौशल 60 घंटे;	चिलर की सर्विसिंग करें।	एयर-कूल्ड	समारोह, प्रकार, प्लेट और
	एनओएस-	बाष्पीकरणकर्ताओं की	ट्यूब मजबूर हवा डीएक्स
<b>ट्यावसायिक</b>	ईएलई/एन3140	पहचान करें। ( 05 घंटे)	बाष्पीकरण। डीफ्रॉस्ट सिस्टम
ज्ञान १३ घंटे।		124. ब्लोअर द्वारा सर्विस एयर	के प्रकार। पानी / नमकीन
		कूल्ड बाष्पीकरण । ( 15	चिलर। माध्यमिक रेफ्रिजरेंट
		घंटे।)	के रूप में उपयोग किए जाने
		125. सर्विस वाटर कूल्ड या	वाले नमकीन के प्रकार।
		्र ब्राइन कूल्ड चिलर। ( 15	संचायक, इसका कार्य। (06
		घंटे।)	घंटे)
		126. डी-फ्रॉस्टिंग सिस्टम और	
		एंटी-फ़्रीज़ थर्मीस्टेट की	



		जाँच करें। ( 10 घंटे)	
		127. कॉइल से तेल निकालना ।	
		( ०५ घंटे।)	
		128. प्लांट में इस्तेमाल होने	लिक्विड-सक्शन-लिक्विड
		वाले लिक्विड सक्शन हीट	हीट-एक्सचेंजर, उनके कार्य,
		एक्सचेंजर की सर्विसिंग ।	निर्माण, अनुप्रयोग और
		( 10 घंटे)	फायदे।
			संचायक और तेल विभाजक
			का अध्ययन।
			(०७ घंटे)
व्यावसायिक	वाटर कूलर और डिस्पेंसर	129. भागों, नियंत्रण, इलेक्ट्रिक	वाटर कूलर और वाटर
कौशल 40 घंटे;	की सर्विसिंग और	सर्किट, स्टोरेज टाइप	डिस्पेंसर
	रेट्रोफिटिंग करना।	वाटर कूलर और बबल	भंडारण प्रकार वाटर क्लर
व्यावसायिक 	एनओएस	टाइपवाटर डिस्पेंसर के	और डिस्पेंसर प्रकारों के
ज्ञान ०५ घंटे	सीएससी/एन9416	सहायक उपकरण की	प्रशीतन चक्र का अध्ययन
		पहचान करें। ( 03 घंटे)	करें। निर्माण और कार्य,
		130. आमतौर पर सामना की	क्षमता और अनुप्रयोग।
		जाने वाली समस्याओं जैसे	स्टोरेज टाइप वाटर कूलर के
		कंडेनसर पंखे की मोटर की	इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल
		विफलता, जंग आदि का	घटकों का अध्ययन करें। (05
		समस्या निवारण। (10	घंटे।)
		घंटे।)	
		131. निकासी के बाद गेज	
		मैनिफोल्ड, लीक टेस्ट	
		और रेफ्रिजरेंट चार्जिंग	
		स्थापित करें। (15 घंटे।)	
		132. वाटर कूलर और डिस्पेंसर	
		की स्थापना, सर्विसिंग	
		और रखरखाव। (12 घंटे।)	
व्यावसायिक	सेवा, दृश्यमान कूलर और	133. दृश्यमान कूलर और	दर्शनीय कूलर और बोतल
कौशल 45 घंटे;	बोतल कूलर का रेट्रोफिट	बोतल कूलर और उसके	कूलर
	और परीक्षण प्रदर्शन।	पुर्जों की जाँच और	दर्शनीय क्लर



<b>ट्यावसायिक</b>	एनओएस	सर्विसिंग। ( 10 घंटे)	और
ज्ञान ०५ घंटे	सीएससी/एन9417	134. निवारक रखरखाव और	बोतल कुलर। HFC-134a
		समस्या निवारण (०५ घंटे)	" और हाइड्रोकार्बन के साथ
		135. निकासी, शुष्क नाइट्रोजन	विवरण,
		के साथ फ्लशिंग, मशीन	निर्माण और कार्य, विशेष रूप
		को HFC 134a, R-600a, R-	से ज्वलनशील रेफ्रिजरेंट के
		290 के साथ रेट्रोफिट करें।	लिए स्रक्षा, ज्वलनशील
		( 10 घंटे)	रेफ्रिजरेंट का उपयोग करने
		136. वायरिंग सर्किट की जाँच	वाले उपकरणों में लगे
		करें, घटकों का परीक्षण	सीलबंद विद्युत घटकों सहित
		करें और बदलें। ( 10 घंटे)	यांत्रिक और विद्युत घटकों
		137. मशीन की स्थापना और	का रखरखाव, परीक्षण ।
		परीक्षण प्रदर्शन। (10	(०५ घंटे)
		घंटे।)	
व्यावसायिक	डीप फ्रीजर की सर्विसिंग	138. क्षेतिज और ऊर्ध्वाधर डीप	डीप फ्रीजर/डिस्प्ले कैबिनेट
कौशल 35 घंटे;	करें और प्रदर्शन का	फ्रीजर/डिस्प्ले कैबिनेट	विवरण, निर्माण, कार्य,
	परीक्षण करें। एनओएस	और उनके विभिन्न भागों	विनिर्देश, कार्य, देखभाल और
व्यावसायिक 	सीएससी/एन9418	की जांच और सर्विसिंग।	रखरखाव, दोष और
ज्ञान ०५ घंटे		(10 घंटे।)	उपाय। (०५ घंटे)
		139. निवारक रखरखाव और	
		समस्या निवारण । ( 05	
		घंटे)	
		140. वायरिंग सर्किट की जाँच	
		करें, परीक्षण करें और	
		दोषपूर्ण घटकों को बदलें।	
		(10 घंटे।)	
		141. प्रदर्शन स्थापित करें और	
		परीक्षण करें। (10 घंटे।)	
व्यावसायिक	आइस क्यूब मशीन की	142. आइस क्यूब मशीन और	आइस क्यूब मशीन-
कौशल 15 घंटे;	स्थापना, सेवा, मरम्मत,	उसके विभिन्न घटकों की	विवरण, निर्माण, कार्य, रिवर्स
	गैस चार्जिंग और परीक्षण	जांच और सर्विसिंग। (15	साइकिल कामकाज और
व्यावसायिक 	प्रदर्शन। एनओएस	घंटे।)	सर्किट आरेख, स्थापना



ज्ञान ०५ घंटे	सीएससी/एन९४१९		विधि।
	·		नरम मशीन -
			विवरण, निर्माण और कार्य।
			(05 घंटे।)
ट्यावसायिक -	आइस कैंडी प्लांट की	143. आइस-कैंडी संयंत्र में	आइस कैंडी प्लांट-
कौशल 20 घंटे;	मरम्मत, सर्विसिंग और	उपयोग किए जाने वाले	कार्य, निर्माण, कार्य सिद्धांत,
	रेट्रोफिट। एनओएस	विभिन्न भागों, नियंत्रणों	सर्किट आरेख, क्षमता और
व्यावसायिक	सीएससी/एन9420	और सहायक उपकरणों की	उपयोग किए गए कंप्रेसर के
ज्ञान ०५ घंटे		पहचान करें। (10 घंटे।)	प्रकार। आवश्यक तापमान
		144. नमकीन घोल तैयार करें,	बनाए रखने के लिए नमकीन
		आंदोलनकारी का कार्य	संरचना। संचालन, भरण
		और नमकीन पानी में	पोषण,
		तापमान बनाए रखें। (10	रेट्रोफिट (05 घंटे)
		घंटे।)	
व्यावसायिक	आइस प्लांट और	145. बर्फ संयंत्र के भागों, सहायक	बर्फ का पौधा-
कौशल 25 घंटे;	बाष्पीकरणीय कंडेनसर की	उपकरण और नियंत्रण की	आइस प्लांट के घटकों के बारे
	<i>सर्विसिंग करें।</i> एनओएस	पहचान करें। (10 घंटे।)	में उनकी कार्यप्रणाली के बारे में
व्यावसायिक ज्ञान	सीएससी/एन९४२१	146. बर्फ संयंत्र की जाँच करें, सेवा	विवरण, (०६ घंटे)
06 घंटे।		करें और संचालित करें (15	
		घंटे।)	
व्यावसायिक	कूलर और कोल्ड स्टोरेज	147. वॉक इन कुलर के पुर्जे,	कूलर में चलें और कैबिनेट में
कौशल 55 घंटे;	में चलने की सर्विसिंग और	एक्सेसरीज़, नियंत्रण और	ू पहुंचें
	निवारक रखरखाव करना	संचालन की पहचान करें	घटकों, उनके कामकाज, कार्य
ट्यावसायिक ज्ञान	। एनओएस	और कैबिनेट में पहुंचें। (10	सिद्धांत, सर्किट आरेख,
12 घंटे।	सीएससी/एन९४२२	घंटे।)	क्षमता और प्रकारों के बारे में
		148. निवारक रखरखाव,	विवरण। देखभाल और
		समस्या निवारण और	रखरखाव। (०३ घंटे)
		घटकों की सर्विसिंग। (10	
		घंटे।)	
		149. कोल्ड स्टोरेज प्लांट के	शीतगृह
		पुर्जे, नियंत्रण और	कोल्ड स्टोरेज प्लांट में



		सहायक उपकरण की	इस्तेमाल होने वाले कोल्ड
		पहचान करें। (05 घंटे)	स्टोरेज प्लांट, पार्ट्स,
		150. कोल्ड स्टोरेज प्लांट की	कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, कंट्रोल
		सेवा और संचालन। (10	और इलेक्ट्रिकल डायग्राम का
		घंटे।)	अध्ययन। खाद्य संरक्षण
			बिगाड़ने वाले एजेंट- खराब
			करने वाले एजेंटों का नियंत्रण,
			प्रशीतन प्रणाली द्वारा संरक्षण,
			विभिन्न स्थानों में तापमान
			बनाए रखना। कोल्ड स्टोरेज के
			प्रकार और उसका विवरण। (05
			घंटे)
		151. कोल्ड स्टोरेज प्लांट के	क्षमता और विशिष्टता।
		रेफ्रिजरेशन सिस्टम की	वाइब्रेशन एलिमिनेटर और
		जाँच करें । ( 05hrs I)	शॉक एब्जॉर्बर का उपयोग,
		152.दबाव और तापमान मापें।	लेआउट का अध्ययन करें ।
		( 05 घंटे।)	कोल्ड स्टोरेज प्लांट का
		153.दो चरण के रोटरी वैक्यूम	संचालन, इसकी सामान्य
		पंप और गैस चार्जिंग	परेशानी और उपचार। डीप
		द्वारा निकासी। (10 घंटे।)	फ्रीजिंग, फ्रीजिंग टनल,
			ब्लास्ट फ्रीजर इसके कार्य
			और कार्य, इसके
			आवेदन। ( ०४ घंटे)
ट्यावसायिक -	साइकोमेट्रिक चार्ट का	154. साइकोमेट्रिक चार्ट का	एचवीएसी (संयंत्र) -
कौशल 50 घंटे;	अध्ययन करें और	उपयोग करके डीबीटी,	एचवीएसी का परिचय, सेंट्रल
	साइकोमेट्रिक,	डब्ल्यूबीटी, आरएच और	एयर कंडीशनिंग / एचवीएसी
व्यावसायिक	एनीमोमीटर यानी डीबीटी,	अन्य गुणों का पता	प्लांट की बुनियादी बातों,
ज्ञान 11 घंटे।	डब्ल्यूबीटी, आरएच, वायु	लगाएं। (15 घंटे।)	आराम एसी की
	प्रवाह का उपयोग करके	155. डीबीटी और डब्ल्यूबीटी	आवश्यकताएं, साइकोमेट्रिक
	साइकोमेट्रिक गुणों को	खोजने के लिए	शर्तों का अध्ययन, डीबीटी,
	मापें आदि।	साइकोमीटर का प्रयोग	डब्ल्यूबीटी, आरएच,
	एनओएस-	करें (15 घंटे।)	थैलेपी, ओस बिंदु, और



	ईएलई/एन3140	156. वायु प्रवाह मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करें। (20 घंटे।)	विशिष्ट नमी। (05 घंटे) सेंट्रल एयर कंडीशनिंग के प्रकार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली) निर्माण, कार्य, घटक, दोष, देखभाल और रखरखाव। (06 घंटे।)
व्यावसायिक कौशल 20 घंटे;	अलग-अलग हवा में इस्तेमाल होने वाले मोटर	157. एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले पंखे	ब्लोअर और पंखे का विवरण, कार्य और प्रकार, स्थिर और
पगरात 20 पट,	और ब्लोअर की सर्विसिंग	और ब्लोअर की सेवा। (20	वेग दबाव माप। (०७ घंटे)
पेशेवर	करें	घंटे।)	4-1 (414 -11 1) (67 46)
ज्ञान (०७ घंटे )	कंडीशनिंग प्रणाली।	,	
	एनओएस-		
	ईएलई/एन3141		
व्यावसायिक -	विभिन्न हवा के थर्मल	158. डक्ट लेआउट ड्राइंग के	मुंह पर चिपकाने
कौशल 30 घंटे;	और ध्वनिक इन्सुलेशन	अनुसार डक्ट्स का	कार्य, प्रकार, सामग्री, डक्ट
	का निर्माण, स्थापित, पैक	निर्माण करें। (10 घंटे।)	डिजाइनिंग, डक्ट
व्यावसायिक	करें नलिकाएं एनओएस-	159. नलिकाओं को इन्सुलेट	इन्सुलेशन, इन्सुलेट
ज्ञान ०५ घंटे	ईएलई/एन3141	करें। (05 घंटे।)	सामग्री के गुण। ध
	विभिन्न प्रकार के एयर	160. सेवा और	वायु फिल्टर
	फिल्टर की सर्विसिंग और	विभिन्न फ़िल्टर बनाए	एयर फिल्टर का कार्य, प्रकार,
	रखरखाव करना।	रखें। (10 घंटे।) 	निर्माण, रखरखाव, बंद एयर
	एन	161. फिल्टर लगाना। (05 घंटे)	फिल्टर का प्रभाव, (05 घंटे)
	ओएस- ईएलई/एन3141		
<b>ट्यावसायिक</b>	सर्विसिंग , स्थापना करें,	162. पैकेज एसी (एयर कूल्ड	पैकेज एसी (एयर कूल्ड
कौशल 35 घंटे;	दोष	कंडेंसर) के विभिन्न घटकों	कंडेनसर के साथ)
	निदान और	की पहचान करें। (15 घंटे।)	पैकेज एसी (एयर क्ल्ड
व्यावसायिक 	उपचारात्मक उपाय एयर	163. पैकेज एसी (एयर क्ल्ड	कंडेनसर के साथ ), इसके
ज्ञान ६ घंटे।	क्लड के साथ पैकेज एसी	कंडेनसर) के इलेक्ट्रिकल	निर्माण और कार्य सिद्धांत,
	पर संघनित्र एनओएस	सर्किट की जाँच करें। (20	प्रकार, समस्या निवारण का
	सीएससी/एन9423	घंटे।)	अध्ययन करें। (6 घंटे।)



व्यावसायिक	सर्विसिंग, इंस्टालेशन,	164. पैकेज एसी, (वाटर क्ल्ड	वाटर कूल्ड कंडेनसर के साथ
कौशल 25 घंटे;	फॉल्ट को अंजाम देना	कंडेनसर) के विभिन्न	पैकेज एसी
	वाटर कूल्ड कंडेनसर के	घटकों की पहचान करें।	अध्ययन पैकेज एसी, निर्माण
व्यावसायिक 	साथ पैकेज एसी में निदान	(०६ घंटे।)	और कार्य सिद्धांत, डक्ट
ज्ञान १५ घंटे।	और	165. स्प्लट पैकेज एसी के	सिस्टम, एएचयू। देखभाल
	उपचारात्मक उपाय ।	विभिन्न घटकों की	और रखरखाव। (15 घंटे।)
	एनओएस-	पहचान करें। (07 घंटे)	
	ईएलई/एन3140	166. स्प्लिट पैकेज एसी का	
		इलेक्ट्रिकल	
		सर्किट । (12 घंटे।)	
व्यावसायिक	केंद्रीय के विभिन्न	167. सेंट्रल एसी प्लांट के	केंद्रीय/औद्योगिक
कौशल 30 घंटे;	घटकों की पहचान	विभिन्न घटकों की	वातानुकूलन।
	करें एसी, बिजली के	पहचान करें। ( प्रत्यक्ष) (04	संयंत्र का निर्माण और कार्य
व्यावसायिक	घटकों का परीक्षण करें	घंटे)	सिद्धांत, प्रकार, रखरखाव ।
ज्ञान ०७ घंटे।	और वायरिंग करें।	168. सेंट्रल एसी प्लांट का	आर्द्रीकरण और निरार्द्रीकरण
	एएचयू की सर्विसिंग ,	इलेक्ट्रिकल सर्किट। (10	के तरीके।
	स्पंज, चेक वायु प्रवाह,	घंटे।)	एएचयू और एफसीयू का
	डी-स्केलिंग कंडेनसर	169. फायर डैम्पर्स सहित	विवरण (०७ घंटे)
	और सीटी	एएचयू की सर्विसिंग। (06	
	सर्विसिंग की । एनओएस-	घंटे।)	
	ईएलई/एन3141	170. वायु प्रवाह, स्पंज,	
		तापमान और दबाव की	
		जाँच करना। (10 घंटे।)	
व्यावसायिक	सिस्टम को पंप करें, तेल	171. सेंट्रल एसी प्लांट से गैस	एसी प्लांट में प्रयुक्त तापमान
कौशल 10 घंटे;	और गैस को ऊपर करें	पंप करें। (05 घंटे)	और दबाव नियंत्रण, इसके
	और तापमान और दबाव	172.तापमान और दबाव	निर्माण, कार्य, सुरक्षा
व्यावसायिक 	की जांच करें । एनओएस-	नियंत्रण की जाँच करें। (05	उपकरण, पाइपिंग लाइन।
ज्ञान ०७ घंटे।	ईएलई/एन3140	घंटे)	(०७ घंटे)
व्यावसायिक	डीएक्स सिस्टम के घटकों	173. डायरेक्ट एक्सपेंशन टाइप	प्रत्यक्ष विस्तार प्रणाली
कौशल 20 घंटे;	की पहचान करें। टेस्ट	सेंट्रल एसी प्लांट के	
	कंपोनेंट्स, डीएक्स	विभिन्न घटकों की	प्रत्यक्ष विस्तार प्रणाली का
व्यावसायिक	सिस्टम की वायरिंग	पहचान करें। (10 घंटे।)	अध्ययन करें। सेंट्रल एसी



ज्ञान ०५ घंटे			
शान 05 घट	बनाते हैं। टेस्ट लीक और	174. प्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के	प्लांट का संचालन और
	खाली करें, गैस सिस्टम	केंद्रीय एसी संयंत्रों का	निवारक रखरखाव अनुसूची।
	को चार्ज करें और प्रदर्शन	विद्युत परिपथ। (10	दैनिक संचालन के लिए लॉग
	की जांच करें। संयंत्र का	घंटे।)	बुक बनाए रखें । (05 घंटे)
	रखरखाव, समस्या		_
	निवारण और संचालन ।		
	एनओएस-		
	ईएलई/एन3140		
व्यावसायिक	के विभिन्न भागों की	175. वीआरएफ/वीआरवी	वीआरएफ / वीआरवी प्रणाली
कौशल 20 घंटे;	पहचान करें, वीआरएफ /	प्रणाली की पहचान करें।	- विभिन्न भागों का विवरण
	वीआरवी प्रणाली की जांच	(05 घंटे)	और कार्य।
व्यावसायिक	और सेवा करें ।	176. वीआरएफ/वीआरवी	पाइपिंग में है और नियंत्रण
ज्ञान ६ घंटे।	एनओएस-	प्रणाली की जांच और सेवा	प्रणाली का विवरण, त्रुटि कोड
	ईएलई/एन3141	करें। (10 घंटे।)	का सामान्य कारण, ओडीयू
		177. त्रुटि कोड की पहचान करें।	और आईडीयू के प्रकार। (6
		(05 घंटे)	घंटे।)
व्यावसायिक	अप्रत्यक्ष या चिलर	178. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के	अप्रत्यक्ष/चिलर प्रणाली
व्यावसायिक	अप्रत्यका या विलर	178. जत्रत्यदा पिस्तार त्रकार क	अप्रत्यवा/।यलर प्रणाला
व्यावसायिक कौशल 15 घंटे;	जन्म या । यसर प्रणाली के विभिन्न भागों	केंद्रीय एसी संयंत्रों के	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन
कौशल 15 घंटे;		केंद्रीय एसी संयंत्रों के	-
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक	प्रणाली के विभिन्न भागों	केंद्रीय एसी संयंत्रों के	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन
कौशल 15 घंटे;	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे)	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे)	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच करें और वायरिंग, रिसाव	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे) 179. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले एयर वाशर,
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच करें और वायरिंग, रिसाव परीक्षण, निकासी और	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे) 179. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के केंद्रीय एसी संयंत्रों के	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले एयर वाशर, तापमान नियंत्रण के लिए
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच करें और वायरिंग, रिसाव परीक्षण, निकासी और गैस चार्ज / टॉप अप करें।	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे) 179. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के केंद्रीय एसी संयंत्रों के विद्युत परिपथ की जाँच	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले एयर वाशर, तापमान नियंत्रण के लिए समझ, लेआउट, मॉड्यूलेटिंग
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच करें और वायरिंग, रिसाव परीक्षण, निकासी और गैस चार्ज / टॉप अप करें। संयंत्र की सेवा और	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे) 179. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के केंद्रीय एसी संयंत्रों के विद्युत परिपथ की जाँच	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले एयर वाशर, तापमान नियंत्रण के लिए समझ, लेआउट, मॉड्यूलेटिंग वाल्व । विस्तार वाल्व और
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच करें और वायरिंग, रिसाव परीक्षण, निकासी और गैस चार्ज / टॉप अप करें। संयंत्र की सेवा और परेशानी गोली मार।	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे) 179. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के केंद्रीय एसी संयंत्रों के विद्युत परिपथ की जाँच	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले एयर वाशर, तापमान नियंत्रण के लिए समझ, लेआउट, मॉड्यूलेटिंग वाल्व । विस्तार वाल्व और अन्य संबंधित नियंत्रण -
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच करें और वायरिंग, रिसाव परीक्षण, निकासी और गैस चार्ज / टॉप अप करें। संयंत्र की सेवा और परेशानी गोली मार। एनओएस-	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे) 179. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के केंद्रीय एसी संयंत्रों के विद्युत परिपथ की जाँच	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले एयर वाशर, तापमान नियंत्रण के लिए समझ, लेआउट, मॉड्यूलेटिंग वाल्व । विस्तार वाल्व और अन्य संबंधित नियंत्रण -
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 07 घंटे।	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच करें और वायरिंग, रिसाव परीक्षण, निकासी और गैस चार्ज / टॉप अप करें। संयंत्र की सेवा और परेशानी गोली मार। एनओएस- ईएलई/एन3141	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे) 179. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के केंद्रीय एसी संयंत्रों के विद्युत परिपथ की जाँच करें। (10 घंटे।)	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले एयर वाशर, तापमान नियंत्रण के लिए समझ, लेआउट, मॉड्यूलेटिंग वाल्व । विस्तार वाल्व और अन्य संबंधित नियंत्रण - विवरण और कार्य। (07 घंटे।)
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 07 घंटे। व्यावसायिक कौशल 20 घंटे;	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच करें और वायरिंग, रिसाव परीक्षण, निकासी और गैस चार्ज / टॉप अप करें। संयंत्र की सेवा और परेशानी गोली मार। एनओएस- ईएलई/एन3141 ठंडे पानी की पाइप लाइन	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे) 179. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के केंद्रीय एसी संयंत्रों के विद्युत परिपथ की जाँच करें। (10 घंटे।)	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले एयर वाशर, तापमान नियंत्रण के लिए समझ, लेआउट, मॉड्यूलेटिंग वाल्व । विस्तार वाल्व और अन्य संबंधित नियंत्रण - विवरण और कार्य। (07 घंटे।)
कौशल 15 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 07 घंटे। व्यावसायिक	प्रणाली के विभिन्न भागों की पहचान करें। घटकों की जाँच करें और वायरिंग, रिसाव परीक्षण, निकासी और गैस चार्ज / टॉप अप करें। संयंत्र की सेवा और परेशानी गोली मार। एनओएस- ईएलई/एन3141 ठंडे पानी की पाइप लाइन की पहचान करें। डैम्पर्स,	केंद्रीय एसी संयंत्रों के विभिन्न घटकों की सेवा करें। (05 घंटे) 179. अप्रत्यक्ष विस्तार प्रकार के केंद्रीय एसी संयंत्रों के विद्युत परिपथ की जाँच करें। (10 घंटे।)	अध्ययन केंद्रीय स्टेशन एएचयू और एफसीयू, ठंडे पानी की व्यवस्था में उपयोग किए जाने वाले एयर वाशर, तापमान नियंत्रण के लिए समझ, लेआउट, मॉड्यूलेटिंग वाल्व । विस्तार वाल्व और अन्य संबंधित नियंत्रण - विवरण और कार्य। (07 घंटे।) आर्द्रीकरण और डी-आर्द्रीकरण का अध्ययन।



	ईएलई/एन3141		उपयोग। (०५ घंटे)
व्यावसायिक	एसी प्लांट डीएक्स और	182. वाइब्रेशन एलिमिनेटर और	रेसीप्रोकेटिंग चिलर का
कौशल 20 घंटे;	इनडायरेक्ट सिस्टम दोनों	वाटर प्रूफिंग इंसुलेशन की	निर्माण और अध्ययन । (5 .)
	के ट्रबल शूट । विभिन्न	जाँच करें। (5 घंटे।)	घंटे।)
व्यावसायिक 	नियंत्रण प्रणाली स्थापना	183. सेंट्रल एसी सिस्टम में	एसी सिस्टम में प्रयुक्त
ज्ञान 10 घंटे।	की जाँच करें कूलिंग टॉवर	प्रयुक्त विभिन्न नियंत्रणों	नियंत्रण, इलेक्ट्रोमैकेनिकल,
	और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट	की जाँच करें। (10 घंटे।)	वायवीय और इलेक्ट्रॉनिक।
	सहित अन्य प्रमुख घटकों	184. सेंट्रल एसी की समस्या	वाणिज्यिक और औद्योगिक
	की सर्विसिंग। एनओएस-	निवारण। (5 घंटे।)	भवनों के लिए ताप भार
	ईएलई/एन3141		गणना का विस्तृत अध्ययन।
			(5 घंटे।)
व्यावसायिक	कार एसी की सर्विसिंग	185. विभिन्न यांत्रिक और की	कार एयर कंडीशनिंग
कौशल 35 घंटे;	कराएं। दोष निदान और	पहचान करें कार एसी में	विभिन्न घटकों और चक्र,
	उपचारात्मक उपाय।	इस्तेमाल होने वाले	विद्युत सर्किट, अच्छी सेवा
व्यावसायिक व्यावसायिक	एनओएस-	इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स।	अभ्यास का अध्ययन,
ज्ञान 10 घंटे।	ईएलई/एन3141	(03 घंटे)	समस्या निवारण, चुंबकीय
(11.1.20.1.0)		186. सिस्टम घटकों का	क्लच ऑपरेशन, फ्लाईव्हील
		परीक्षण और दोष का पता	की मुक्त आवाजाही (क्लच
		लगाना (०८ घंटे)	का गैर-कार्य), देखभाल और
		187. चार्जिंग टाइम और रनिंग	रखरखाव का अध्ययन करें।
		टाइम में सक्शन और	(०५ घंटे)
		डिस्चार्ज प्रेशर की जांच के	
		लिए गेज मैनिफोल्ड	
		स्थापित करें। (04 घंटे)	
		188. शुष्क नाइट्रोजन, निकासी	
		और गैस चार्जिंग (HFC-	
		134a, HFO-1234yf और	
		HFC और HFO के मिश्रण)	
		का उपयोग करके रिसाव	
		परीक्षण। (04 घंटे)	
	मोबाइल एसी लीक टेस्ट,	189. स्थापना और समस्या	मोबाइल एसी (बस, ट्रेन)



	T		
	निकासी, गैस चार्जिंग की	निवारण (०८ घंटे।)	बस एसी का निर्माण और
	सर्विसिंग, फॉल्ट	190. चुंबकीय क्लच का	संचालन।
	डायग्नोसिस, रिपेयर और	परीक्षण, कंप्रेसर	ट्रेन एसी का निर्माण और कार्य
	मेंटेनेंस करना, मैग्नेटिक	ओवरहालिंग, कंडेनसर की	और उसका संचालन। ट्रेन
	क्लच चेक करना और	सफाई और रेफ्रिजरेंट	एसी में समस्या निवारण (5
	वायरिंग करना। शुरुआत	जोड़ना नियमित	घंटे)
	के बाद प्रदर्शन का परीक्षण	रखरखाव (०८ घंटे।)	
	करें। एनओएस-		
	ईएलई/एन3141		
व्यावसायिक	विभिन्न पौधों का	191. साइट पर विभिन्न	बड़े एसी और रेफ्रिजरेशन
कौशल 25 घंटे;	निवारक रखरखाव करना।	वाणिज्यिक इकाइयों की	प्लांट में रखरखाव
	दैनिक	मरम्मत का	गतिविधियों के निवारक
व्यावसायिक 	संचालन के आधार पर	अध्ययन/निष्पादन। (13	रखरखाव और शेड्यूलिंग की
ज्ञान ०५ घंटे	लॉग बुक का	घंटे)	योजना बनाना। (०५ घंटे)
	रखरखाव करें।	192. साइट पर विभिन्न	
	एनओएस-	वाणिज्यिक इकाइयों के	
	ईएलई/एन3141	निवारक रखरखाव का	
		अध्ययन/निष्पादन। (12	
		.)	
		घंटे।)	
		<b>नियरिंग ड्राइंग: 40</b> घंटे	
पेशेवर ज्ञान	कार्य के क्षेत्र में विभिन्न	<u>इंजीनियरिंग ड्राइंग:</u>	
ईडी: ४० घंटे।;	अनुप्रयोगों के लिए	आरएसी में इस्तेमाल होने वाले इ	इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और
	इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें	मैकेनिकल साइन और सिंबल क	ो पढ़ना।
	और लागू करें।	आरएसी में प्रयुक्त विद्युत, इले	क्ट्रॉनिक और यांत्रिक घटकों के
	एनओएस-	रेखाचित्र।	
	सीएससी/एन9401	विद्युत तारों के आरेख और लेअ	ाउट आरेख का पढ़ना
		आरएसी में प्रयुक्त विद्युत परिष	<b>ग्थ आरेख का आरेखण।</b>
		ट्रेडों के उपकरण और उपस्करों के ब्लॉक आरेख का आरेखण।	
कार्यशाला गणना और विज्ञान: 40 घंटे			

### प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन

पेशेवर ज्ञान
डब्ल्यूएससी: 40
घंटे

प्रायोगिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। एनओएस-सीएससी/एन)402

### कार्यशाला गणना और विज्ञान: (40 घंटे)

#### टकराव

घर्षण - लाभ और हानि, घर्षण के नियम, घर्षण का गुणांक, घर्षण कोण, घर्षण से संबंधित सरल समस्याएं

घर्षण - स्नेहन

घर्षण - कार्यशाला अभ्यास में घर्षण के सहकुशल, अनुप्रयोग और घर्षण के प्रभाव

### गुरुत्वाकर्षण का केंद्रे

गुरुत्वाकर्षण का केंद्र - गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और इसका प्रायोगिक अन्प्रयोग

### कट आउट नियमित सतहों का क्षेत्रफल और अनियमित सतहों का क्षेत्रफल

कट आउट नियमित सतहों का क्षेत्रफल - वृत्त, खंड और वृत्त का त्रिज्यखंड

कट आउट नियमित सतहों के क्षेत्र की संबंधित समस्याएं -सर्कल, सेगमेंट और सर्कल के सेक्टर

अनियमित सतहों का क्षेत्र और दुकान की समस्याओं से संबंधित अन्प्रयोग

#### लोच

लोच - लोचदार, प्लास्टिक सामग्री, तनाव, तनाव और उनकी इकाइयाँ और युवा मापांक

लोच - अंतिम तनाव और काम करने का तनाव

#### उष्मा उपचार

गर्मी उपचार और फायदे

हीट ट्रीटमेंट - विभिन्न हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस - हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइज़िंग औस्होस हार्डनिंग

### अन्मान और लागत

अनुमान और लागत - व्यवसाय के लिए लागू सामग्री आदि की आवश्यकता का सरल अनुमान

अनुमान और लागत - अनुमान और लागत पर समस्याएं

परियोजना कार्य/संयंत्र का दौरा:-

व्यापक क्षेत्र:



### प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन

- a) सेंट्रल एसी प्लांट का दौरा जहां डायरेक्ट चिलिंग सिस्टम उपलब्ध है।
- b) सेंट्रल एसी प्लांट का दौरा जहां अप्रत्यक्ष शीतलन प्रणाली उपलब्ध है।
- c) एक वाणिज्यिक/औद्योगिक भवन के ताप भार का सर्वेक्षण करें।
- d) सेंट्रल एसी के लिए डक्ट बनाएं



## मूल कौशल के लिए पाठ्यक्रम

1. रोजगार कौशल (सभी ट्रेडों के लिए सामान्य) (120 घंटे + 60 घंटे )

शिक्षण परिणाम, मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यक्रम और मुख्य कौशल विषयों की टूल सूची जो ट्रेडों के एक समूह के लिए सामान्य है, www.bharatskills.gov.in / dgt.gov.in पर अलग से उपलब्ध कराई गई है।



## उपकरण और उपस्करों की सूची

प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन (24 उम्मीदवारों के बैच के लिए)

## क. प्रशिक्षु टूल किट ( प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट प्रशिक्षु टूल किट क्रमांक 1-21 के लिए अतिरिक्त रूप से आवश्यक है)

क्रमांक	उपकरण और उपस्करों का नाम	विनिर्देश	मात्रा
1.	फाइल फ्लैट रफ डबल कट	200 मिमी	5+ 1 नग
2.	फाइल, हाफ राउंड, फाइन डबल कट	लंबाई 150 मिमी	5+ 1 नग
3.	फ़ाइल, गोल, ठीक डबल कट	लंबाई 150 मिमी	5+ 1 नग
4.	फ़ाइल फ्लैट, ठीक डबल कट	लंबाई 150 मिमी	5+ 1 नग
5.	फ़ाइल वर्ग, ठीक डबल कट	लंबाई 150 मिमी	5+ 1 नग
6.	फ़ाइल त्रिकोणीय ठीक डबल कट	लंबाई 150 मिमी	5+ 1 नग
7.	खुरचने का औजर	150 मिमी लंबाई	5+ 1 नग
8.	केंद्र पंच	लंबाई 100 मिमी	5+ 1 नग
9.	वर्ग का प्रयास करें	150 मिमी	5+ 1 नग
10.	विभक्त वसंत संयुक्त	लंबाई 150 मिमी	5+ 1 नग
11.	साइड में कैलिपर स्प्रिंग जॉइंट	लंबाई 150 मिमी	5+ 1 नग
12.	कैलिपर, विषम पैर, वसंत जोड़	लंबाई 150 मिमी	5+ 1 नग
13.	हैमर बॉल पेन	220 ग्राम	5+ 1 नग
14.	शीत छेनी फ्लैट और क्रॉस कट	लंबाई 150 मिमी	5+ 1 नग
15.	इंजीनियर नियम	300 मिमी लंबा	5+ 1 नग
16.	टेप मापने	मिमी . में 10मी स्नातक	5+ 1 नग
17.	सरौता संयोजन अछूता	लंबाई 200 मिमी	5+ 1 नग
18.	सरौता लंबी नाकवाला	200 मिमी	5+ 1 नग
19.	सरौता सपाट नाकवाला	150मिमी	5+ 1 नग
20.	रेखा परीक्षक	500 वी भारी शुल्क	5+ 1 नग



21.	चिमटी	10 सेमी	5+ 1 नग
बी. उपकरण	। और सामान्य दुकान संगठन		
सामान्य दुव	<b>ग</b> न संगठन		
22.	ऊपरी तल	45 x45 सेमी	1नो.
23.	तेल का डब्बा	500 मिली	5 नग
24.	भूतल गेज सार्वभौमिक	150 मिमी	2 नग
25.	बेंच वाइस	150 से 300 मिमी जबड़ा	12 नग
26.	हैक देखा ट्यूबलर धातु फ्रेम समायोज्य	300 मिमी	12 नग
27.	स्निप शीट मेटल सीधी नाक	200 मिमी	6 नग
28.	स्निप शीट धातु घुमावदार नाक	200 मिमी	6 नग
29.	निहाई	100X200mm	1नो.
30.	दांव [विभिन्न प्रकार]	100 मिमी	1 नग प्रत्येक
31.	टिन स्मिथ	400 मिमी	1 नग
32.	लकड़ी का मैलेट / नायलॉन मैलेट	500 ग्राम अच्छा फिनिश	5 नग
33.	गोल पंच	3 मिमी, 4 मिमी, 6 मिमी	5 नग प्रत्येक
34.	चक और चाबी के साथ विद्युत ड्रिल पोर्टेबल ड्रिल	क्षमता ६.४ मिमी	5 नग
35.	स्क्रू ड्राइवर, प्लास्टिक हैंडल,	6 मिमी टीआईपी लंबाई 100 मिमी से 150 मिमी	6नो.
36.	स्क्रू ड्राइवर, प्लास्टिक हैंडल, फ्लैट टिप	10 मिमी टीआईपी लंबाई 200 मिमी और 250 मिमी	6 नग प्रत्येक
37.	फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर -	चमड़े के मामले में पूरा सेट	5 नग
38.	स्क्रू ड्राइवर, प्लास्टिक हैंडल, फ्लैट टिप	3 मिमी टीआईपी लंबाई 100 मिमी से 150 मिमी अछूता संभाल लें	5 नग
39.	सोल्डरिंग आयरन एक्सचेंजेबल कॉपर टिप	65 वाट	12 नग



40.	चाकू मुझ हुआ स्टेनलेस स्टील -	150मिमी	12 नग
41.	टोंग परीक्षक (मल्टी मीटर पर क्लेंप)	0-10-30 एएमपीएस 0-500 वी	5 नग
42.	चूल देखा	250 मिमी	5 नंबर
43.	मजबूत छेनी	6,12,25 मिमी	2 नग
44.	रावल प्लग टूल	6 मिमी	2 नग
45.	अग्निशामक: आग	एबीसी सूखा पाउडर टाइप 2 किलो क्षमता	2 नग
46.	अग्नि में प्रयुक्त बाल्टी	10 लीटर	3 नग
47.	डीई स्पैनर	6-32 मिमी	5 सेट
48.	गोल पाना	6 -32 मिमी	5 सेट
49.	त्वरित जोड़े, प्रक्रिया ट्यूब अपनाने वाला	" और 3/8" 5/16",3/16"	४ नग प्रत्येक
50.	टोंग क्लोज माउथ एंड पिक		1 नग
51.	गैस/आर्क के लिए वेल्डिंग टेबल	1200x760	1नो. प्रत्येक
52.	जगमगाता हुआ उपकरण सेट, ट्यूब के लिए एकल प्रकार।	4.7 मिमी से 16 मिमी	5 नग
53.	स्वैगिंग टूल, पंच प्रकार, ट्यूब के लिए आकार का सेट।	4.7 मिमी से 16 मिमी	5सेट
54.	तांबे ट्यूब के लिए झुकने वसंत बाहरी प्रकार	3 मिमी से 16 मिमी डीआईए	5सेट
55.	कॉपर ट्यूब के लिए पाइप कटर मिनिएचर	3 मिमी से 16 मिमी डीआईए	5सेट
56.	चुटकी भर उपकरण, तांबे की ट्यूब के लिए,	6 मिमी से 18 मिमी डीआईए	5सेट
57.	शाफ़्ट स्पैनर	6.4 वर्ग मिमी प्रतिवर्ती	5सेट
58.	केशिका प्लग गेज		5सेट
	l		



	एक्सेस फिटिंग के साथ पियर्सिंग	6-18 मिमी	5सेट
59.	प्लायर्स और रिवर्सिंग वॉल्व		
60.	स्पैनर डबल एंडेड	4.7 मिमी से 16 मिमी	5सेट
61.	रिंग स्पैनर ऑफ सेट	4.7 मिमी से 16 मिमी	5सेट
62.	रिंच समायोज्य	लंबाई 150 मिमी	5सेट
63.	रिंच समायोज्य	लंबाई 200 मिमी	5सेट
64.	रिंच समायोज्य	लंबाई 250 मिमी	5सेट
65.	वाल्व कुंजी संभाल [ उपभोज्य के रूप में माना जाता है]	4.7 मिमी और 6.4 मिमी वर्ग।	5सेट
66.	(होलो) गैसकेट काटने के लिए पंच छेद	4.7-16 मिमी मरो	2 सेट
67.	कैंची, गैसकेट काटने वाला स्टेनलेस स्टील	लंबाई 25mm	5सेट
68.	एल-एलन कुंजी	आकार 1.5 मिमी से 6.4 मिमी . सेट करें	5 सेट
69.	टी-एलन कुंजी सेट	आकार 5/32 "से 1/8"	5सेट
70.	कॉपर ट्यूब के लिए बिल्ट इन रीमर और स्पेस कटर के साथ पाइप कटर	3 मिमी से 32 मिमी	5 नंबर
71.	पाइप / ट्यूब बेंडर लीवर प्रकार	3-16 मिमी	1 नहीं प्रत्येक
72.	स्पैनर डबल एंडेड	19 मिमी से 31.8 मिमी	5 नंबर
73.	पाइप रिंच	आकार 50 मिमी से 150 मिमी	5 नंबर
74.	लैपिंग प्लेट	250 मिमी x 200 मिमी	2नो.
75.	हैमर बॉल पीन	450 ग्राम	5 नंबर
76.	पुलर 3 टाँगों वाली लचीली भुजा	300 मिमी	5 नंबर
77.	हैंड ब्लोअर पोर्टेबल पूर्ण	1/10 एचपी	2नो.
78.	आत्मा स्तर सटीक धातु	200 मिमी	2नो.
79.	मिलते-जुलते अभ्यास के साथ सेट पर टैप करें	3 मिमी से 16 मिमी	3nos.



	मिलते-ज्लते अभ्यास के साथ सेट	<b>वी मे</b> 5/8"	3nos.
80.	पर टैप करें	41 (1 3/6	
			2.5.5
81.	सर्द सिलेंडर	2.5 किलो	3nos.
82.	इन्फ्रारेड बल्ब के साथ हीटिंग किट	(२०० डब्ल्यू क्षमता)	2नो.
83.	नलसाजी हथौड़ा वजन	200 ग्राम	2नो.
84.	सिलेंडर 134 ए	5 किलो	1 नग
85.	टौर्क रिंच	300mm-12.7mm	1 नग
86.	भेदी वाल्व	<b>¼</b> इंच	2 नग
87.	फ़ीलर गौज़	0.05 मिमी से 1 मिमी	3 नग
88.	चार तरह से प्रतिवर्ती वाल्व		1 नग
वाद्य यं	त्र		
89.	वर्नियर हाइट गेज	300 मिमी, एलसी 0.02	1 सेट
90.	मिमी . में ग्रेजुएशन मापने वाला टेप	2 वर्ग मीटर	5 नंबर
91.	वोल्टमीटर, एसी/डीसी पोर्टेबल सटीक ग्रेड डिजिटल पैनल बोर्ड प्रकार	0 से 500 वोल्ट	5 नंबर
92.	एमीटर, एसी / डीसी पोर्टेबल सटीक ग्रेड डिजिटल पैनल बोर्ड प्रकार:	0 से 30 amp	5 नंबर
93.	मेगर	1000v	5 नंबर
94.	वाटमीटर मल्टी-रेंज अप	1 किलोवाट	1नो.
95.	मल्टी मीटर डिजिटल प्रकार		5 नंबर
96.	किलोवाट मीटर	0 -1 के डब्ल्यू	4 नग
97.	सेवा थरथरानवाला		1 नग
98.	सीआरओ सिंगल बीम	5 मेगाहर्ट्ज	2 नग
99.	सीआरओ इअल ट्रेस / डबल बीम	60 मेगाहर्ट्ज	2 नग
100.	एएफओ थरथरानवाला		2 नग
101.	दबाव नापने का यंत्र डिजिटल प्रकार	प्नः अंशांकन सेट के साथ व्यास 63 मिमी	5सेट
102.	कंपाउंड गेज, डिजिटल प्रकार	व्यास 63 मिमी, प्न: अंशांकन सेट पेंच के साथ, स्केल वैक्यूम 760 मिमी। दबाव 15 किग्रा/वर्ग सेमी	5सेट
103.	धात् के मामले में सर्विस मैन थर्मामीटर	- 30 <sup>0</sup> सी से +110 <sup>0</sup> सी	5सेट



104.	हलोजन गैस के लिए गैस रिसाव डिटेक्टर		2नो.
105.	इलेक्ट्रॉनिक रिसाव डिटेक्टर		2 नग
106.	एल्य्मिनियम बैक पर लगा स्लिंग साइक्रोमीटर,	स्केल -10 º सी से +110 º सी	5 नंबर
107.	घड़ी बंद करो		2नो.
108.	वर्नियर कैलीपर्स	लंबाई 250 मिमी	2नो.
109.	माप के बाहर माइक्रोमीटर	0 से 25 मिमी	2नो.
110.	मल्टी मीटर एनालॉग प्रकार		5 नंबर
111.	टैकोमीटर डिजिटल, मल्टी रेंज	0 आरएमपी से 3000 आरएम पी। चमड़े के मामले में पोर्टेबल छोटा आकार	2नो.
112.	माइक्रोन वैक्यूम गेज	20 माइक्रोन तक पढ़ने में सक्षम	2नो.
113.	सेंसर थर्मामीटर (डिजिटल)	-50 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस	2नो.
114.	फिन स्ट्रेट / फिन कंघी।	लकड़ी पर मजबूत स्टील वायर- आधारित कंघी के साथ	3nos.
115.	फिलर गेज	0.05 मिमी - 1 मिमी	3nos.
116.	वायर गेज मीट्रिक और ब्रिटिश।	स्टील प्लेट एम्बॉसिंग ब्रिटिश और मीट्रिक का विलोम	2नो.
117.	डायल थर्मामीटर रिमोट कंट्रोल, बख़्तरबंद केशिका डायल	75 मिमी - 50 सी से +50 सी	3nos.
118.	एनीमोमीटर	डिजिटल प्रकार	1नो.
119.	छोटे भली भांति बंद कम्प्रेसर के लिए कंप्रेसर परीक्षक	विद्युत इनपुट / आउटपुट संकेत स्विधाओं के साथ फिक्स्ड	2नो.
120.	डिजिटल थर्मामीटर	ग्रेजुएटेड डिस्क सादृश्य प्रकार	1नो.
121.	तापमान और आर्द्रता रिकॉर्डर	24 घंटे रिकॉर्ड करने की क्षमता। अभिलेख	1नो.
122.	इंस्डुमेंटेशन स्क्रू ड्राइवर सेट	100 मिमी	5 नंबर
123.	डिजिटल वजनी मशीन	100 किलो	1नो.
सामान्य म	।शीनरी की दुकान संगठन		
124.	स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर	1एचपी, 230 वी	1 नग
125.	नियंत्रक के साथ बीएलडीसी मोटर	15 - 30 वाट, 315 वोल्ट डीसी	2 नग
126.	आईडीयू पल्स जनरेशन टाइप मोटर	15 वाट, 230 वोल्ट एसी	2 नग



127.	संधारित्र प्रारंभ प्रेरण मोटर	1 एचपी, 230 वी	1 नग
128.	एसी 3 चरण मोटर, 400/50 हर्ट्ज	2 एचपी	1 नग
129.	स्टार डेल्टा स्टार्टर	2 एचपी	1 नग
130.	ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर	3 एचपी	1 नग
131.	डीओएल स्टार्टर	2 एचपी	1 नग
132.	पोर्टेबल हवा - एलपीजी टांकना किट	2 किग्रा. एलपीजी सिलेंडर, टॉर्च, मकान, स्टैंड मेक	1 नग
133.	ऑक्सी-एसिटिलीन वेल्डिंग सेट पूर्ण	सिलेंडर, नियामक वेल्डिंग मशाल अंतर नलिका के साथ	1 नग
134.	एचएफसी और एचसी के साथ ले जाने वाला सिंगल डोर डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर	185 एल / आर 600 / एचएफसी	प्रत्येक को 1
135.	फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर	200L HC मिश्रण के साथ ले जाना	2 नग
136.	थ्री/फोर डोर रेफ्रिजरेटर (इन्वर्टर टाइप)	300L HC R-600a . के साथ ले जाना	2 नग
137.	कोर ड्रिल मशीन।		1 नहीं
138.	बेंच ड्रिलिंग मशीन	20 मिमी क्षमता, 200-2500rpm	1 नग
139.	पीसने की मशीन	200 मिमी, 3000 आरपीएम, डबल एंडेड1/2 एचपी	1 नग
140.	निकासी और रेफ्रिजरेंट चार्जिंग स्टेशन में शामिल हैं ए) रोटरी दो चरण वैक्यूम पंप और मोटर (गैस गिट्टी और एंटी-ऐसी बैक के साथ) बी) गेज और वाल्व के साथ कई ग्ना और एचजी के 50 माइक्रोन तक वैक्यूम खींचने में सक्षम और माइक्रोन स्तर वैक्यूम गेज से कनेक्ट करने के प्रावधान के साथ बी) तापमान स्धार और सभी आवश्यक आइसोलेटिंग वाल्व के प्रावधान के साथ स्नातक चार्जिंग सिलेंडर	(सीएपी। 2 किलो। ऊपर (बी) के बदले और हाइड्रोकार्बन चार्ज करने के लिए +/- जी की सटीकता के साथ)	1 नग
141.	ऊपर के रूप में निकासी और चार्जिंग स्टेशन लेकिन वजन पैमाने के साथ फिट		1 नग



	दो चरण रोटरी वैक्यूम पंप, 3 या 4	क्षमता लगभग। 60 - 10rmp एचजी के	1 नग
4.40	सीएफएम।	50 माइक्रोन तक निकालने में सक्षम	
142.		और गैस गिट्टी, एंटी-ऐसे बैक वाल्व	
		और सिंगल-फेज मोटर से सुसज्जित है	
	सूखा एन ₂ सिलेंडर	2 स्टेज रेग्लेटर या कमर्शियल एन 2	१ नग
143.		सिलेंडर में ड्रायर यूनिट और 2 स्टेज रेगुलेटर और मीटर क्युब के साथ	
144.	विंडो एसी	R-22 ब्लेंड के साथ 1 टेन रिसीप्रोकेटिंग	2 नग
144.		कंप्रेसर	
145.	स्प्लिट एसी	1.5 टन R134a या R-22 पारस्परिक कंप्रेसर के साथ	2 नग
146.	डक्ट सक्षम स्प्लिट एसी 1.5 टन	1.5 टन R134a या R-22 पारस्परिक कंप्रेसर के साथ	1 नग
147.	सिलेंडर के साथ रिकवरी यूनिट	सीएफ़सी, एचएफसी और एचसीएफसी	प्रत्येक को 1
148.	डेसिबल मीटर	30-100 डीबी	1 नहीं
149.	कैसेट एयर कंडीशनर	4500 किलो कैलोरी/ घंटा	1 नग
450	डी स्केलिंग पंप सेट	स्टेनलेस स्टील प्ररित करनेवाला और	1 नग
150.		मोटर 1/2 एचपी और सहायक उपकरण के साथ आवास पूर्ण के साथ	
151.	पंखे का तार इकाई	पानी के वाल्व के साथ (2 और 3 तरह)	1 नग
152.	शैल और ट्यूब, डीएक्स चिलर (छोटा)	केवल Cu टयूबिंग के साथ 5 टन	1 नग
	परिसंचारी पानी पंप (छोटा)	लेट/आउटलेट प्रावधान के भीतर 20	1 नग
153.		लीटर स्टेनलेस स्टील टैंक क्षमता के साथ 0.5 एचपी ।	
154.	सर्द सिलेंडर	10 किलो क्षमता	2 नग
155.	गेज के साथ कई गुना गेज	आर 134 ए, आर 22 और आर 410 के लिए विभिन्न आकार के होसेस।	3 नग प्रत्येक
156.	शैल और ट्यूब प्रकार कंडेनसर	5 टन	1 नग
157.	रोटरी भली भांति बंद कंप्रेसर	2 ਟਜ	1 नग
158.	बोतल कूलर दिखाई देता है	HFC-134a और रेसीप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ 200 L ले जाने;	1 नग
159.	डीप फ्रीज़र	HFC-134a और रेसीप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ 200 L ले जाने;	1 नग
4.00	प्रदर्शन हेतु सजी वस्तुओं की	2 टन क्षमता	1 नग
160.	अलमारी		
161.	वाटर कूलर भंडारण प्रकार	HFC-134a और रेसीप्रोकेटिंग कंप्रेसर के साथ 200 L ले जाने;	2 नग
162.	वाटर डिस्पेंसर बबल टाइप (हॉट एंड	2.5 से 3 लीटर प्रति घंटे वितरण क्षमता	1 नग
	-		-



	कोल्ड)		
163.	आइस कैंडी प्लांट	फॉर्मा ट्रे, ट्रॉली पर स्टेनलेस स्टील टैंक के साथ एक बार में 32 आइस कैंडी बनाने की क्षमता के साथ 2 टन	1 नग
164.	एयर कंडीशनिंग, प्रत्यक्ष प्रणाली।	आर्द्रता नियंत्रण सहित सभी नियंत्रणों के साथ पूर्ण करें	1 नग
165.	एयर कंडीशनिंग, अप्रत्यक्ष प्रणाली। (पानी ठंडा)	आर्द्रता नियंत्रण सहित सभी नियंत्रणों के साथ पूर्ण करें	1 नग
166.	पैकेज ए / सी	5-टन क्षमता, ख्ले प्रकार के कंप्रेसर पारस्परिक प्रकार के साथ एयर क्ल्ड प्रकार	1 नग
167.	कार एसी घटक (पूर्ण किट) ए) बढ़ते ब्रैकेट के साथ वोबल प्लेट कंप्रेसर। बी) सर्पटाइन बाष्पीकरण ग) समानांतर प्रवाह संघनित्र डी) होसेस, ट्यूब, रिसीवर, पूर्व वाल्व । ई) विद्युत घटक और तारों का उपयोग		1 सेट
168.	कार एसी ट्यूटोरियल मॉडल		1 सेट
169.	बस एसी ट्यूटोरियल मॉडल		1 सेट
170.	स्वचालित आइस क्यूब m/c	50 किग्रा/घंटा	1 नग
171.	भंडारण प्रकार वाटर कूलर (गर्म और ठंडा)		1 नग
172.	विसी कूलर	185 ਕੀ	
173.	वीआरएफ/वीआरवी इकाई दो इनडोर इकाइयों के साथ 2.5TR प्रत्येक और5TR क्षमता वाली आउट डोर यूनिट एयर कूल्ड कंडेनसर, सहायक उपकरण और नियंत्रण के साथ पूर्ण।		1 नग
174.	स्प्लिट ए / सी (इन्वर्टर टेक्नोलॉजी)	1.5 टीआर	2 नग



	ठंडे कमरे 6X4.5X8 cft के लिए	तापमान 0°-5°सी	1 पूरा सेट
175.	अछूता PUF कूलर में चलें ।		``
176.	अवशोषण प्रणाली	छोटे आकार का	१ नग
कार्यशाला	फर्नीचर		
177.	क्लास रूम टेबल	ख्ले रैक के साथ 2.5 प्रावधानों के प्रत्येक प्रशिक्ष् के लिए एक टेबल। 1 "का फ्रेम चौकोर नाली। शीर्ष सूर्य अभ्रक प्लाई बोर्ड	24 नग
178.	कार्य बेंच	2000 x1000 x 700 मिमी 2 "पाइप फ्रेम के साथ। टीक स्त्रैब के साथ शीर्ष और 3/4" अच्छी ग्णवता वाली रबर शीट के साथ फिक्सिंग।	६ नग
179.	अलमारी	195 x90 x 48 सेमी बाहरी शीट 20 SWG आंतरिक विभाजन 22Swg . के चार स्वयं के साथ	४ नग
180.	लाकर्स	संरचना में छह लॉकर सेट करें	2 नग
181.	ग्लास बोर्ड पोर्टेबल	स्टैंड के साथ 2.5'X4'	2 नग
182.	प्रशिक्षक तालिका	स्टील ट्यूबलर फ्रेम और सन माइका टॉप के साथ 4'X2'X2.5'	1 नग
183.	प्रशिक्षक कुर्सी	पहिया के साथ मानक परिक्रामी	1 नग
184.	कम्प्युटर की मेज़	यूपीएस और सीपीयू को समायोजित करने के लिए दराज और स्वयं के साथ मानक	1 नग
185.	कंप्यूटर कुर्सी	परिक्रामी प्रकार धात् आधारित और धात् पहिया मानक एक	1 नग
186.	व्हाइट बोर्ड	सफेद खत्म सतह के साथ च्ंबकीय डस्टर धारण करने के लिए 4'X3 'फेरस बेस शीट।	1 नग
187.	चार्ट स्टैंड	6'X3' हैंगिंग क्लिप टॉप और बॉटम प्लेट के साथ प्रदान करता है	1 नग
188.	डेस्कटॉप कंप्यूटर	सीपीयू: 32/64 बिट i3/i5/i7 या नवीनतम प्रोसेसर, गति: 3 गीगाहर्ट्ज़ या उच्चतर। रैम: - 4 जीबी डीडीआर-III या उच्चतर, वाई-फाई सक्षम। नेटवर्क कार्ड: यूएसबी माउस, यूएसबी कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ एकीकृत गीगाबिट ईथरनेट (न्यूनतम 17 इंच। लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम और व्यवसाय	1 नग



## प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग तकनीशियन

(F.			
		संबंधी सॉफ्टवेयर के साथ संगत	
		एंटीवायरस।	
189.	एलसीडी प्रोजेक्टर / एलईडी / एलसीडी टीवी	बड़े आकार का	1 नग
190.	<b>लैपटॉप</b>	नवीनतम संस्करण	1 नग
191.	यूपीएस		जैसी ज़रूरत
192.	कॉपियर मशीन।		1 नहीं
193.	इंटरएक्टिव बोर्ड	नवीनतम संस्करण	1 नहीं
194.	स्टूल	2' x 1.5'	24 नग
195.	ग्लास पैनल के साथ <b>पुस्तक शेल्फ</b>	6' x 3'	1 नंबर
196.	भंडारण रैक	6' x 3'	2 नग
197.	भंडारण शेल्फ	6' x 3'	2 नग

## टिप्पणी:

1. **उपकरण और उपस्करों आइटम यदि विनिर्देश के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं,** तो विनिर्देश के समान समान आइटम खरीदे जा सकते हैं।

## <u>संकेताक्षर</u>

सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
एटीएस	शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
सीआईटी	शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एनटीसी	राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र
एनएसी	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र
एनसीआईसी	राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र
एलडी	लोकोमोटर विकलांगता
सीपी	मस्तिष्क पक्षाघात
मोहम्मद	एकाधिक विकलांगता
एलवी	कम दृष्टि
एचएच	सुनने में दिक्कत
पहचान	बौद्धिक विकलांग
नियंत्रण रेखा	कुष्ठ रोग ठीक हो गया
एसएलडी	विशिष्ट सीखने की अक्षमता
डीडब्ल्यू	बौनापन
एमआई	मानसिक बीमारी
आ	एसिड अटैक
लोक निर्माण	विकलांग ट्यक्ति
विभाग	



