



## भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय

## योग्यता आधारित पाठ्यक्रम

# आग रोक तकनीशियन

(अवधि: दो वर्ष) जुलाई 2022 में संशोधित

## शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस)

एनएसक्यूएफ स्तर- 4



सेक्टर - पूंजीगत सामान और विनिर्माण





## आग रोक तकनीशियन

(इंजीनियरिंग व्यापार)

(जुलाई 2022 में संशोधित) संस्करण: 2.0

## शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) एनएसक्यूएफ स्तर- 4

दवारा विकसित

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय

केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान

EN-81, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 091 www.cstaricalcutta.gov.in



क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं।
1.	पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी	1
2.	प्रशिक्षण प्रणाली	2
3.	नौकरी भूमिका	7
4.	सामान्य जानकारी	8
5.	शिक्षण के परिणाम	11
6.	मूल्यांकन के मानदंड	14
7.	व्यापार पाठ्यक्रम	21
8.	अनुबंध । (व्यापार उपकरण और उपकरण की सूची)	44



आग रोक तकनीशियन व्यापार की दो साल की अविध के दौरान, एक उम्मीदवार को व्यावसायिक कौशल, व्यावसायिक ज्ञान, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कार्यशाला गणना और विज्ञान और **नौकरी की भूमिका से** संबंधित रोजगार कौशल पर प्रशिक्षित किया जाता है। इसके अलावा, एक उम्मीदवार को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए परियोजना कार्य और पाठ्येतर गतिविधियों को करने के लिए सौंपा जाता है। व्यावसायिक कौशल विषय के अंतर्गत शामिल व्यापक घटक नीचे दिए गए हैं: -

प्रथम वर्ष: इस वर्ष में, प्रशिक्षु सुरक्षा और पर्यावरण, अग्निशामक यंत्रों के उपयोग, कृतिम श्वसन पुनर्जीवन के बारे में सीखता है। उसे व्यापार उपकरण और उसके मानकीकरण का विचार मिलता है, बिजली की बुनियादी बातों से परिचित होता है, केबल का परीक्षण करता है और विद्युत पैरामीटर को मापता है। आर्क वेल्डिंग गैस काटने और वेल्डिंग प्रक्रिया का अभ्यास करें, ठोस धातु और पाइप की फिटिंग जॉब। विनिर्माण प्रक्रिया को पहचानें और परीक्षण करें।

उम्मीदवार गुणवत्ता नियंत्रण, कच्चे माल की हैंडलिंग, मिश्रित सामग्री की स्थिरता की जांच, मोल्डिंग और प्रेसिंग ऑपरेशन की निगरानी, सुखाने वाली ईंटों और ड्रायर संचालन, तैयार उत्पाद की लोडिंग / अनलोडिंग और भट्ठी और अपशिष्ट उपयोग के संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे।

द्वितीय वर्ष: इस वर्ष में प्रशिक्षु ईंट काटने और जुड़ने, मोनोलिथिक रिफ्रैक्टरी के बुनियादी अनुप्रयोग, मचान की फिटिंग, गनिंग मशीन संचालित करने, रैमिंग, पैचिंग करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, वे कंप्यूटर संचालन और आग रोक की पैकेजिंग कर सकते हैं।

उम्मीदवार हीटिंग चार्ट तैयार करने और उद्घाटन, मरम्मत, परीक्षण, वाइब्रेटर की जांच करने और शारीरिक दोषों की पहचान करने, भट्टियों के हिस्सों की पहचान करने, रिफ्रैक्टरी लाइनिंग का निर्माण करने, तकनीकी रिपोर्ट तैयार करने और औद्योगिक आवश्यकता और परिचालन कार्य और सहायक उपकरणों के रखरखाव के अनुसार दस्तावेज तैयार करने में सक्षम होगा। और मशीनें।



#### 2.1 सामान्य

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) अर्थव्यवस्था/श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक शृंखला प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के तत्वावधान में दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) और शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए डीजीटी की दो अग्रणी योजनाएं हैं।

सीटीएस के तहत आग रोक तकनीशियन व्यापार आईटीआई के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में वितरित किया जाता है। कोर्स दो साल की अविध का है। इसमें मुख्य रूप से डोमेन क्षेत्र और कोर क्षेत्र शामिल हैं। डोमेन क्षेत्र (व्यापार सिद्धांत और व्यावहारिक) पेशेवर कौशल और ज्ञान प्रदान करता है, जबिक कोर क्षेत्र (रोजगार योग्यता कौशल) आवश्यक मुख्य कौशल, ज्ञान और जीवन कौशल प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पास करने के बाद, प्रशिक्षु को डीजीटी द्वारा राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एनटीसी) से सम्मानित किया जाता है जिसे द्निया भर में मान्यता प्राप्त है।

## प्रशिक्षु को मोटे तौर पर यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि वे सक्षम हैं:

- तकनीकी मानकों/दस्तावेजों को पढ़ें और उनकी व्याख्या करें, कार्य प्रक्रियाओं की योजना बनाएं
   और उन्हें व्यवस्थित करें, आवश्यक सामग्री और उपकरणों की पहचान करें।
- सुरक्षा नियमों, दुर्घटना निवारण विनियमों और पर्यावरण संरक्षण शर्तों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना;
- नौकरी करते समय पेशेवर ज्ञान, मूल कौशल और रोजगार कौशल को लागू करें, और मरम्मत और रखरखाव का काम करें।
- कार्य के लिए कार्य/नौकरी की जाँच करें, कार्य/नौकरी में त्रुटियों की पहचान करें और उन्हें स्धारें।
- किए गए कार्य से संबंधित सारणीकरण पत्रक में तकनीकी मापदंडों का दस्तावेजीकरण करें।



#### 2.2 प्रगति पथ

- उद्योग में तकनीशियन के रूप में शामिल हो सकते हैं और विरष्ठ तकनीशियन, पर्यवेक्षक के रूप में आगे बढ़ेंगे और प्रबंधक के स्तर तक बढ़ सकते हैं।
- संबंधित क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) के लिए विभिन्न प्रकार के उद्योगों में शिक्षुता कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं।
- आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ट्रेड में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (सीआईटीएस) में शामिल हो सकते हैं।
- लागू होने पर डीजीटी के तहत उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक) पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं।

## 2.3 पाठ्यक्रम संरचना

नीचे दी गई तालिका दो साल की अवधि के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम तत्वों में प्रशिक्षण घंटों के वितरण को दर्शाती है: -

zuiz.	WANA U 33	काल्पनिक प्रशिक्षण घंटे	
क्रमाक	पाठ्यक्रम तत्व	<sup>पहला</sup> साल _	<sup>दूसरा</sup> वर्ष _
1	व्यावसायिक कौशल (व्यापार व्यावहारिक)	840	840
2	व्यावसायिक ज्ञान (व्यापार सिद्धांत)	240	300
3	रोज़गार कौशल	120	60
	कुल	1200	1200

हर साल 150 घंटे अनिवार्य OJT (ऑन द जॉब ट्रेनिंग) पास के उद्योग में, जहाँ भी उपलब्ध नहीं है तो ग्रुप प्रोजेक्ट अनिवार्य है।

4	नौकरी प्रशिक्षण पर (OJT)/समूह परियोजना	150	150



एक साल या दो साल के ट्रेड के प्रशिक्षु आईटीआई प्रमाणन के साथ 10 वीं / 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक वर्ष में 240 घंटे तक के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का विकल्प चुन सकते हैं या शॉर्ट टर्म पाठ्यक्रम जोड़ सकते हैं।

#### 2.4 आकलन और प्रमाणन

प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अविध के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से और समय-समय पर डीजीटी द्वारा अधिसूचित योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में उसके कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण के लिए परीक्षण किया जाएगा।

क) प्रशिक्षण की अविध के दौरान सतत मूल्यांकन (आंतिरक) सीखने के परिणामों के खिलाफ सूचीबद्ध मूल्यांकन मानदंडों के परीक्षण द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन पद्धित द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान को मूल्यांकन दिशानिर्देश में विस्तृत रूप से व्यक्तिगत प्रशिक्षु पोर्टफोलियो बनाए रखना है। आंतिरक मूल्यांकन के अंक www.bharatskills.gov.in पर उपलब्ध कराए गए फॉर्मेंटिव असेसमेंट टेम्प्लेट के अन्सार होंगे।

बी) अंतिम मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन के रूप में होगा। एनटीसी प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय व्यापार परीक्षा परीक्षा नियंत्रक, डीजीटी द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी। पैटर्न और अंकन संरचना को समय-समय पर डीजीटी द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र निर्धारित करने के लिए सीखने के परिणाम और मूल्यांकन मानदंड आधार होंगे। अंतिम परीक्षा के दौरान परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा के लिए अंक देने से पहले मूल्यांकन दिशानिर्देश में दिए गए विवरण के अनुसार व्यक्तिगत प्रशिक्ष के प्रोफाइल की भी जांच करेगा।

#### 2.4.1 पास विनियमन

समग्र परिणाम निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, छह महीने और एक वर्ष की अविध के पाठ्यक्रमों के लिए 100% वेटेज लागू किया जाता है और दो साल के पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक परीक्षा में 50% वेटेज लागू किया जाता है। ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेंटिव असेसमेंट के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 60% और अन्य सभी विषयों के लिए 33% है।

## 2.4.2 आकलन दिशानिर्देश



यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए कि मूल्यांकन में कोई कृत्रिम बाधा न हो। मूल्यांकन करते समय विशेष आवश्यकताओं की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। टीम वर्क का आकलन करते समय, स्क्रैप/अपव्यय के परिहार/कमी और प्रक्रिया के अनुसार स्क्रैप/अपशिष्ट का निपटान, व्यवहारिक रवैया, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और प्रशिक्षण में नियमितता पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। योग्यता का आकलन करते समय OSHE के प्रति संवेदनशीलता और स्वयं सीखने की प्रवृति पर विचार किया जाना चाहिए।

### निम्नलिखित में से कुछ के आधार पर साक्ष्य होगा :

- प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं में किया गया कार्य
- रिकॉर्ड बुक/दैनिक डायरी
- मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका
- मौखिक परीक्षा
- प्रगति चार्ट
- उपस्थिति और समयनिष्ठा
- कार्यभार
- परियोजना कार्य
- कंप्यूटर आधारित बह्विकल्पीय प्रश्न परीक्षा
- व्यावहारिक परीक्षा

आंतरिक (रचनात्मक) निर्धारणों के साक्ष्य और अभिलेखों को परीक्षा निकाय द्वारा लेखापरीक्षा और सत्यापन के लिए आगामी परीक्षा तक संरक्षित किया जाना है। प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले निम्नलिखित अंकन पैटर्न :

प्रदर्शन स्तर	प्रमाण
(ए) मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वाले 6	50% -75% की सीमा में अंक
इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार को ऐसे काम	• हाथ के औजारों, मशीनी औजारों और
का निर्माण करना चाहिए जो सामयिक मार्गदर्शन के	कार्यशाला उपकरणों के प्रयोग में अच्छे
साथ शिल्प कौशल के एक स्वीकार्य मानक की प्राप्ति	कौशल का प्रदर्शन।
को प्रदर्शित करता हो, और सुरक्षा प्रक्रियाओं और	• घटक/नौकरी द्वारा मांगे गए विभिन्न कार्यों
प्रथाओं के लिए उचित सम्मान करता हो	के साथ विभिन्न कार्य करते समय 60-70%



सटीकता प्राप्त की।

- फिनिश में साफ-सफाई और निरंतरता का काफी अच्छा स्तर।
- परियोजना/नौकरी को पूरा करने में समसामयिक सहायता।

## (बी) मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वाले <sup>75% -90%</sup> की सीमा में अंक

इस ग्रेड के लिए, एक उम्मीदवार को ऐसे काम का उत्पादन करना चाहिए जो कम मार्गदर्शन के साथ, और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के संबंध में शिल्प कौशल के उचित मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता हो।

- हाथ के औजारों, मशीनी औजारों और कार्यशाला उपकरणों के उपयोग में अच्छे कौशल स्तर।
- घटक/नौकरी द्वारा मांगे गए कार्यों के साथ विभिन्न कार्य करते समय 70-80% सटीकता प्राप्त की।
- फिनिश में साफ-सफाई और निरंतरता का
   अच्छा स्तर।
- परियोजना/नौकरी को पूरा करने में थोड़ा सा सहयोग।

## <sup>(</sup>सी)</sup> मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वाले <sup>90%</sup> से अधिक की सीमा में अंक

इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए<sup>,</sup> उम्मीदवार<sup>,</sup> संगठन और निष्पादन में न्यूनतम या बिना समर्थन के और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के लिए उचित सम्मान के साथ<sup>,</sup> ऐसे काम का उत्पादन किया है जो शिल्प कौशल के उच्च स्तर की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है।

- हाथ उपकरण, मशीन टूल्स और कार्यशाला उपकरण के उपयोग में उच्च कौशल स्तर।
- घटक/नौकरी द्वारा मांगे गए कार्यों के साथ अलग-अलग कार्य करते समय 80% से अधिक सटीकता प्राप्त की गई।
- फिनिश में उच्च स्तर की साफ-सफाई और स्थिरता।
- परियोजना को पूरा करने में न्यूनतम या कोई समर्थन नहीं।



आग रोक तकनीशियन; हाथ के औजारों से रासायनिक गर्मी प्रतिरोधी सीमेंट, फायरक्ले, मोर्टार आदि का उपयोग करके फायरब्रिक्स और आग रोक ब्लॉकों को बिछाकर और स्थापित करके भट्टियों, ओवन, भट्टों, फायरबॉक्स, फायर प्लेस और अन्य उच्च तापमान संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत करता है। किए जाने वाले कार्य की प्रकृति और प्रकार के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करता है। न्यूनतम संभव फायरक्ले मोर्टार को ट्रॉवेल के साथ भट्ठी पर समान रूप से फैलाता है और विनिर्देश के अनुसार सही संरेखण में स्थिति में आग ईंटों या आग रोक ब्लॉकों को रखता है और टैप करता है। ईंटों को एक साथ बांधने के लिए फायरक्ले मोर्टार या रासायनिक रूप से प्रतिरोधी सीमेंट के साथ जोड़ों को सील करता है जिससे लाइनिंग में भट्ठी में जोड़ों के विस्तार का प्रावधान होता है। भट्टियों की धनुषाकार छतों को बदलने या निर्देशित या निर्दिष्ट के अनुसार नए निर्माण करने के लिए उचित वक्रता के लिए समर्थन तैयार करता है। भट्टियों के पैच भागों


फायरक्ले के साथ, आवश्यकतानुसार और अतिरिक्त मोर्टार को हटा देता है। विशेष प्रकार के उच्च तापमान निर्माण के निर्माण और मरम्मत में विशेषज्ञ हो सकते हैं। करछुल के अस्तर या भट्टियों के दोहन के खेल की जगह ले सकते हैं। नई धूम्रपान सुरंगों का निर्माण कर सकते हैं।

#### संदर्भ एनसीओ-2015:

a) 7112.0300 - ब्रिकलेयर, आग रोक

#### संदर्भ संख्या:-

ISC/N1201, ISC/N1202, सीएससी/N0304, सीएससी/N9431, सीएससी/N9432. सीएससी/N9433, सीएससी/N9434, सीएससी/N9435, सीएससी/N9436, सीएससी/N9437, सीएससी/N9438, सीएससी/N9439. सीएससी/ N9440, सीएससी/N9441, सीएससी/N9442, सीएससी/N9443, सीएससी/N9444, सीएससी/N9445, सीएससी/N9446, सीएससी/N9447, सीएससी/N9448, सीएससी/N9451, सीएससी/N0204, सीएससी/N9449, सीएससी/N9450, सीएससी/एन0201, सीएससी/एन0110,





व्यापार का नाम	आग रोक तकनीशियन
व्यापार कोड	डीजीटी/1117
एनसीओ - 2015	7112.0300
एनओएस कवर्ड	ISC/N1201, ISC/N1202, सीएससी/N0304, सीएससी/N9431,
	सीएससी/N9432, सीएससी/N9433, सीएससी/N9434,
	सीएससी/N9435, सीएससी/N9436, सीएससी/N9437,
	सीएससी/N9438, सीएससी/N9439, सीएससी/ N9440,
	सीएससी/N9441, सीएससी/N9442, सीएससी/N9443,
	सीएससी/N9444, सीएससी/N9445, सीएससी/N9446,
	सीएससी/N9447, सीएससी/N9448, सीएससी/N9449,
	सीएससी/N9450, सीएससी/N9451, सीएससी/N0204,
	सीएससी/एन0201, सीएससी/एन0110
एनएसक्यूएफ स्तर	स्तर -4
शिल्पकार प्रशिक्षण की	
अवधि	2 वर्ष (2400 घंटे + 300 घंटे ओजेटी / समूह परियोजना)
प्रवेश योग्यता	विज्ञान और गणित के साथ या एक ही क्षेत्र या इसके समकक्ष में
प्रवरा याग्यता	व्यावसायिक विषय के साथ 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण।
न्यूनतम आयु	शैक्षणिक सत्र के पहले दिन को 14 वर्ष
पीडब्ल्यूडी के लिए पात्रता	एलडी, एलसी, डीडब्ल्यू, एए, डेफ
यूनिट ताकत (छात्रों की	24 (अतिरिक्त सीटों का कोई अलग प्रावधान नहीं है)
संख्या)	24 (अस्तिर्वर सिटा वर्ग वर्ग र अस्वित्र अविवास सित्र है)
अंतरिक्ष मानदंड	130 वर्ग एम।
शक्ति मानदंड	3 किलोवाट
प्रशिक्षकों के लिए योग्यताः	
1. आग रोक तकनीशियन	प्रासंगिक क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ एआईसीटीई /
व्यापार	यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से
	मैकेनिकल / सिरेमिक / धातुकर्म इंजीनियरिंग में बी.वोक / डिग्री ।
	या
	एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल /
	सिरेमिक / धात्कर्म इंजीनियरिंग में 03 साल का डिप्लोमा या संबंधित
	<u> </u>

	क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ डीजीटी से उन्नत डिप्लोमा
	(व्यावसायिक) ।
	या
	एनटीसी / एनएसी " रेफ्रेक्ट्री टेक्निशियन " के ट्रेड में पास हो और
	संबंधित क्षेत्र में तीन साल का अन्भव हो।
	<u>आवश्यक योग्यता</u> :
	डीजीटी के तहत राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के
	प्रासंगिक नियमित / आरपीएल संस्करण ।
	नोट: 2(1+1) की इकाई के लिए आवश्यक दो प्रशिक्षकों में से एक के पास
	डिग्री/डिप्लोमा और दूसरे के पास एनटीसी/एनएसी योग्यता होनी
	चाहिए। हालाँकि, दोनों के पास इसके किसी भी रूप में NCIC होना चाहिए।
2. कार्यशाला गणना और	प्रासंगिक क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ एआईसीटीई / यूजीसी
विज्ञान	मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में
	बी.वोक / डिग्री।
	या
	एआईसीटीई / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 03
	साल का डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ डीजीटी
	से प्रासंगिक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)।
	या
	तीन साल के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग ट्रेडों में से किसी एक में
	एनटीसी /एनएसी।
	आवश्यक योग्यताः
	प्रासंगिक ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के
	नियमित / आरपीएल संस्करण
	या
	RoDA में नियमित / RPL वेरिएंट NCIC या DGT के तहत इसका कोई भी
. 20 0	वेरिएंट
3. इंजीनियरिंग ड्राइंग	प्रासंगिक क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ एआईसीटीई / यूजीसी
	मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में
	बी.वोक / डिग्री।
	या
	एआईसीटीई / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में

	03 साल का डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ
	डीजीटी से प्रासंगिक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)।
	या
	इंजीनियरिंग के तहत वर्गीकृत मैकेनिकल ग्रुप (जीआर- ।) ट्रेडों में से
	किसी एक में एनटीसी / एनएसी । ड्राइंग'/ डी'मैन मैकेनिकल/ डी'मैन
	सिविल' तीन साल के अनुभव के साथ।
	आवश्यक योग्यताः
	प्रासंगिक ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के
	नियमित / आरपीएल संस्करण
	या
	RoDA / D'man (Mech/civil) या DGT के अंतर्गत इसके किसी भी प्रकार में
	NCIC के नियमित/RPL संस्करण।
4. रोजगार कौशल	एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स
	में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स ।
	(12वीं/डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अंग्रेजी/संचार कौशल
	और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया होना चाहिए)
	.` या
	आईटीआई में मौजूदा सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षक शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स
	in रोजगार योग्यता कौशल ।
5. प्रशिक्षक के लिए न्यूनतम	21 साल
आयु	
उपकरण और उपकरण की सूची	अनुबंध-। . के अनुसार



सीखने के परिणाम एक प्रशिक्षु की कुल दक्षताओं का प्रतिबिंब होते हैं और मूल्यांकन मानदंड के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

#### 5.1 सीखने के परिणाम

#### पहला साल:

- सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए उपयुक्त देखभाल का पालन करते हुए
  फिटिंग, रिवेटिंग, ड्रिलिंग आदि के लिए उपयुक्त उपकरणों का उपयोग करके बुनियादी
  कार्यशाला संचालन करें। (आईएससी/एन1201)
- 2. फोर्जिंग, पियर्सिंग, बेंडिंग, रिवेटिंग, पंचिंग और एज कटिंग ऑपरेशन करें। सीएससी/एन)304
- 3. शीट मेटल का काम करें। सीएससी/एन9431
- 4. सटीक उपकरण के साथ घटकों की जाँच और माप करना। सीएससी/एन्छ432
- 5. इंटरचेंज क्षमता के अवलोकन सिद्धांत के संयोजन के लिए घटकों के विभिन्न फिट बनाएं और कार्यक्षमता की जांच करें। सीएससी/एन 433
- 6. आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया करें। सीएससी/एन)204
- 7. गैस काटने और वेल्डिंग की प्रक्रिया करें। सीएससी/एन0201, सीएससी/एन0204
- 8. ठोस धातु और पाइप पर आंतरिक और बाहरी धागे बनाने के लिए उचित नल और डाई का प्रयोग करें। सीएससी/एन0110
- 9. बुनियादी विद्युत माप करें। सीएससी/एन 434
- 10. विभिन्न प्रकार के रेफ्रेक्ट्रीज को सूचीबद्ध कीजिए। (आईएससी/एन1201)
- 11. दुर्दम्य उद्योग में प्रदूषण और नियंत्रण तकनीकों के प्रमुख रूपों और स्रोतों की पहचान करें। (आईएससी/एन1201)
- 12. विभिन्न ईंधन प्रबंधन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव का अभ्यास करें। सीएससी/एन9435
- 13. विभिन्न कच्चे माल और हैंडलिंग की पहचान करें। (आईएससी/एन1201)
- 14. ग्णवता नियंत्रण के उपाय करें। (आईएससी/एन1201)
- 15. विनिर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन 436



- 16. विभिन्न अनाज के आकार, मिक्सिंग मशीन संचालन और समायोजन की पहचान करें और मिश्रित सामग्री की स्थिरता की जाँच करें । सीएससी/एन 437
- 17. मोल्डिंग और प्रेसिंग (मैनुअल / हाइड्रोलिक) का संचालन और निगरानी करना। सीएससी/एन9438
- 18. ईंटों और सुखाने वालों को सुखाने का अभ्यास करें। (आईएससी/एन1201)
- 19. विभिन्न तापमान मापने के उपकरण और रखरखाव की पहचान करें। सीएससी/एन)439
- 20. उचित लोडिंग/अनलोडिंग, सुखाने का शेड्यूल, फायरिंग शेड्यूल सुनिश्चित करें और तैयार उत्पाद का निरीक्षण करें। सीएससी/एन9440
- 21. भट्ठा और अपशिष्ट उपयोग का संचालन और रखरखाव करना। सीएससी/एन)441
- 22. व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। सीएससी/एन)402
- 23. कार्य के क्षेत्र में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ें और लागू करें। सीएससी/एन 401

#### <u>दूसरा सालः</u>

- 24. अखंड आग रोक के मूल अनुप्रयोग का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन)442
- 25. ईंट काटने और जुड़ने का कार्य करें। (आईएससी/एन1201)
- 26. मचान की फिटिंग का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन 9443
- 27. गनिंग, रैमिंग और पैचिंग करें। सीएससी/एन 444
- 28. उद्योग के बाद ऊर्जा संरक्षण का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन 445
- 29. बुनियादी कंप्यूटर ऑपरेशन करें। सीएससी/एन्0446
- 30. आग रोक उद्योग में पैकेजिंग की विधि का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन 9447
- 31. ईंट निर्माण कार्य की स्थापना एवं मरम्मत करना। (आईएससी/एन1202)
- 32. वाइब्रेटर को खोलना, मरम्मत करना, परीक्षण करना, जाँच करना और शारीरिक दोष की पहचान करना। सीएससी/एन)448



- 33. भट्टियों के विभिन्न भागों को पहचानें। सीएससी/एन 9449
- 34. मॉडल वर्कशॉप/फील्ड्स में कुशलता के साथ परफॉर्म करें। ( **आईएससी/**एन**1202)**
- 35. हीटिंग चार्ट देखकर रिपोर्ट बनाएं। सीएससी/एन 9450
- 36. दुर्दम्य अस्तर का निर्माण। (आईएससी/एन1202)
- 37. औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार तकनीकी रिपोर्ट और दस्तावेज तैयार करना। ( आईएससी/एन1202)
- 38. सहायक उपकरणों और मशीनों के परिचालन कार्य और रखरखाव का प्रदर्शन। सीएससी/एन)451
- 39. व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। सीएससी/एन)402



सीखने के परिणाम		मूल्यांकन के मानदंड	
	पहला साल		
1.	सुरक्षा सावधानियों का पालन	उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ फिटिंग, रिवेटिंग, ड्रिलिंग आदि के	
	करते हुए उपयुक्त देखभाल	लिए बुनियादी हाथ उपकरणों की पहचान करें।	
	का पालन करते हुए फिटिंग,	धातु काटने के लिए उपकरण और नौकरी धारण करने वाले उपकरणों	
	रिवेटिंग, ड्रिलिंग आदि के लिए	का प्रयोग करें।	
	उपयुक्त उपकरणों का उपयोग	मार्किंग टूल्स की मदद से जॉब पर मार्क करें।	
	करके बुनियादी कार्यशाला	धातु के टुकड़े को हैकसाँ से कार्टे, सपाट सतहों को फाइल करें और	
	संचालन करें। (	आयामों की जांच करें।	
	आईएससी/एन1201)	चिहिनत रेखा के साथ सपाट सतह को चिपकाएं।	
		एमएस प्लेट पर टैप ड्रिल के आकार के अनुसार छेद करें और टेप करके	
		धागा बनाएं।	
		सपाटता, चौकोरपन और माप आयाम की जाँच करें।	
	) Of O Of WO:		
2.	फोर्जिंग, पियर्सिंग, बेंडिंग,	फोर्जिंग के लिए चूल्हा तैयार करें।	
	रिवेटिंग, पंचिंग और एज	फोर्जिंग करके सेंटर पंच बनाएं।	
	कटिंग ऑपरेशन करें।	एक सपाट छेनी बनाओ।	
	सीएससी/एन0304	एक स्क्रू ड्राइवर बनाओ।	
		एक एमएस राउंड बार से जैक हथौड़े से एक क्यूब बनाएं।	
		प्रेस टूल में पियर्सिंग, बेंडिंग, रिवेटिंग पंचिंग और एज कटिंग करें।	
3.	शीट मेटल का काम करें।	3	
	सीएससी/एन)431	धातु की चादर का एक कीप बनाएं।	
		सतह को कबूतर की पूंछ की फिटिंग के समान बनाने के लिए फ्लैट	
		खुरचनी का उपयोग।	
4.	सटीक उपकरण के साथ	एक सतह प्लेट की सतह ख्रदरापन की जाँच करें।	
	घटकों की जाँच और माप	बेवल रक्षक और साइन बार का उपयोग करके कोणीय मापन करें।	
	करना। सीएससी/एन9432	डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग करके दूरी / निकासी को मापें।	
		गियर और स्क्रू थ्रेड मापन करें। (दो तार विधि और पेंच पिच गेज)।	
		ווי פון אין און און און און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי	



		लिमिट गेज द्वारा वर्क पीस की जांच करें।
5.	इंटरचेंजबिलिटी के	स्टेप फिट, एंग्लर फिट, एंगल, सरफेस बनाएं ।
	अवलोकन सिद्धांत को	समतल सतहों, घुमावदार सतहों और समानांतर सतहों पर स्क्रैप करें
	असेंबल करने के लिए	और परीक्षण करें।
	घटकों के विभिन्न फिट	एक बेलनाकार बोर स्क्रैप करें।
	बनाएं और कार्यक्षमता की	सटीक छेद का पता लगाएँ और स्टड फिट के लिए सटीक छेद करें।
	जांच करें। सीएससी/एन	
	9433	
	2 <del></del>	2-5-40-i
6.	आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया करें।	आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का अभ्यास करें।
	सीएससी/एन0204	बाएं से दाएं और दाएं से बाएं सीधे मोतियों को मारना।
		एक चौकोर बट जोड़ वेल्ड करें।
		एक गोद संयुक्त वेल्ड करें।
		एक टी जोड़ वेल्ड करें।
		एक कोने के जोड़ को वेल्ड करें।
	, , , , , , ,	
7.	गैस काटने और वेल्डिंग की	गैस काटने और गैस वेल्डिंग का अभ्यास।
	प्रक्रिया करें।	सीधे और घुमावदार धातु के टुकड़ों को काटना।
	सीएससी/एन0201,	फ्यूजन एमएस शीट पर बाएं से दाएं चलता है।
	सीएससी/एन0204	फ्यूजन एमएस शीट पर दाएं से बाएं चलता है।
	\	
8.	<b>.</b>	डाई का उपयोग और बाहरी धागे बनाना।
	आंतरिक और बाहरी धागे	* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		विभिन्न दीयों पर धागे बनाएं। एमएस रॉड और थ्रेडेड रॉड्स को पिछले
	और डाई का प्रयोग करें।	टैप किए गए छेदों पर फिट करें।
	सीएससी/एन0110	पाइप फिटिंग का उपयोग और जोड़ तैयार करना।
		पाइप डाई के उपयोग से पाइपों की थ्रेडिंग।
		विभिन्न प्रकार के पाइप जोड़ों का उपयोग करके एक पाइप लाइन
		तैयार करें।
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
9.	बुनियादी विद्युत माप करें।	करके एसी, डीसी को मापें।
	सीएससी/एन9434	स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके एसी वोल्टेज



	को मापें।
	प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट को मापें।
10. विभिन्न प्रकार के रेफ्रेक्ट्रीज	विभिन्न प्रकार की ईंटों और रासायनिक संरचना को सुनिश्चित करें।
को सूचीबद्ध कीजिए। (	विभिन्न प्रकार के अपवर्तक और आकृतियों का अभ्यास करें।
आईएससी/एन1201)	
11. दुर्दम्य उद्योग में प्रदूषण	वाटर स्प्रे गन, वैक्यूम स्वीपर, ड्राई फॉग नोजल, वाटर स्प्रिंकलर का
और नियंत्रण तकनीकों के	
प्रमुख रूपों और स्रोतों की	
पहचान करें। (	प्रदूषण के स्रोतों और विभिन्न नियंत्रण तकनीकों की पहचान करें।
आईएससी/एन1201)	
00	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
12. विभिन्न ईंधन प्रबंधन	
संयंत्रों के संचालन और	गैसप्लांट का संचालन और रखरखाव ।
रखरखाव का अभ्यास करें।	
सीएससी/एन)335	
12 विभिन्न करने मान भीर	प्रिकेटरी के निर्माण में पराक्त विभिन्न करते मान की प्रदेशन करें।
13. विभिन्न कच्चे माल और	रिफ्रैक्टरी के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न कच्चे माल की पहचान करें।
हैंडलिंग की पहचान करें। (	रिफ्रैक्टरी के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न कच्चे माल की पहचान करें। सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें।
हैंडलिंग की पहचान करें। ( आईएससी/एन1201)	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें।
हैंडलिंग की पहचान करें। (	
हैंडलिंग की पहचान करें। ( आईएससी/एन1201)  14. गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें ।  5S, Kaizen, TPM, TQM और ISO:9000 की मूल अवधारणा को पहचानें।
हैंडलिंग की पहचान करें। ( आईएससी/एन1201)  14. गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें।  5S, Kaizen, TPM, TQM और ISO:9000 की मूल अवधारणा को
हैंडलिंग की पहचान करें। ( आईएससी/एन1201)  14. गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें ।  5S, Kaizen, TPM, TQM और ISO:9000 की मूल अवधारणा को पहचानें।
हैंडलिंग की पहचान करें। ( आईएससी/एन1201)  14. गुणवता नियंत्रण के उपाय करें। (आईएससी/एन1201)	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें ।  5S, Kaizen, TPM, TQM और ISO:9000 की मूल अवधारणा को पहचानें।  आग रोक वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करें।
हैंडलिंग की पहचान करें। (  आईएससी/एन1201)  14. गुणवता नियंत्रण के उपाय करें। (आईएससी/एन1201)  15. विनिर्माण प्रक्रियाओं का	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें ।  5S, Kaizen, TPM, TQM और ISO:9000 की मूल अवधारणा को पहचानें।  आग रोक वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करें।  संयंत्र/वीडियो प्रदर्शन में विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन और
हैंडलिंग की पहचान करें। ( आईएससी/एन1201)  14. गुणवत्ता नियंत्रण के उपाय करें। (आईएससी/एन1201)  15. विनिर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन9436	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें ।  5S, Kaizen, TPM, TQM और ISO:9000 की मूल अवधारणा को पहचानें।  आग रोक वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करें।  संयंत्र/वीडियो प्रदर्शन में विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन और अभ्यास।
हैंडलिंग की पहचान करें। ( आईएससी/एन1201)  14. गुणवता नियंत्रण के उपाय करें। (आईएससी/एन1201)  15. विनिर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन9436  16. विभिन्न अनाज के आकार,	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें ।  5S, Kaizen, TPM, TQM और ISO:9000 की मूल अवधारणा को पहचानें।  आग रोक वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करें।  संयंत्र/वीडियो प्रदर्शन में विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन और अभ्यास।  विभिन्न अनाज आकार के चलनी विश्लेषण पर प्रदर्शन और अभ्यास।
हैंडलिंग की पहचान करें। ( आईएससी/एन1201)  14. गुणवता नियंत्रण के उपाय करें। (आईएससी/एन1201)  15. विनिर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन9436  16. विभिन्न अनाज के आकार, मिक्संग मशीन - संचालन	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें ।  5S, Kaizen, TPM, TQM और ISO:9000 की मूल अवधारणा को पहचानें।  आग रोक वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करें।  संयंत्र/वीडियो प्रदर्शन में विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन और अभ्यास।
हैंडलिंग की पहचान करें। ( आईएससी/एन1201)  14. गुणवता नियंत्रण के उपाय करें। (आईएससी/एन1201)  15. विनिर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन9436  16. विभिन्न अनाज के आकार,	सामग्री के भौतिक और रासायनिक गुणों की पहचान करें ।  5S, Kaizen, TPM, TQM और ISO:9000 की मूल अवधारणा को पहचानें।  आग रोक वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करें।  संयंत्र/वीडियो प्रदर्शन में विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं का प्रदर्शन और अभ्यास।  विभिन्न अनाज आकार के चलनी विश्लेषण पर प्रदर्शन और अभ्यास।

	स्थिरता की जाँच करें।	अभ्यास करें।
	सीएससी/एन)437	मिश्रित सामग्री और व्यावहारिकता की स्थिरता की जाँच करना।
17.	मोल्डिंग और प्रेसिंग (मैनुअल / हाइड्रोलिक) का संचालन और निगरानी करना। सीएससी/एन)438	सामग्री को तौलने, सांचे को भरने और प्रेसिंग (मैकेनिकल और हाइड्रोलिक) संचालित करने और ईंटों को मापने का अभ्यास करें। दरारें, लेमिनेशन और मलबे, वारपेज के लिए ईंटों का भौतिक निरीक्षण। ईंटों के थोक घनत्व की जाँच। प्रेस के संचालन/निगरानी मापदंडों पर अभ्यास।
		(मैनुअल/हाइड्रोलिक)। अलगाव, आकार, किनारों और कोने और किसी भी अन्य शारीरिक दोषों की पहचान करें।
10	र्द्ध और माला कर्म के	हेंगें को मानाचे का अध्याम।
18.	ईंटों और सुखाने वालों को स्खाने का अभ्यास करें। (	ईंटों को सुखाने का अभ्यास। ऑपरेटिंग ड्रायर पर अभ्यास करें।
	आईएससी/एन1201)	المارات
19.	विभिन्न तापमान मापने के	विभिन्न तापमान मापने वाले यंत्रों का प्रदर्शन/अभ्यास।
	उपकरण और रखरखाव की	पाइरोमीटर रीडिंग द्वारा तापमान मापें।
	पहचान करें।	निवारक रखरखाव के चरणों का पालन करें।
	सीएससी/एन्भ439	
20.	उचित लोडिंग/अनलोडिंग,	लोडिंग और अनलोडिंग का निरीक्षण करें।
	सुखाने का शेड्यूल, फायरिंग	सुखाने के कार्यक्रम और फायरिंग शेड्यूल की निगरानी करें।
	शेड्यूल स्निश्चित करें और	भौतिक रूप से तैयार उत्पाद का निरीक्षण करें।
	तैयार उत्पाद का निरीक्षण	ईंटों की लोडिंग/अनलोडिंग का अभ्यास करें।
	करें। सीएससी/एन)440	
0.4	a	and de rice and all announces and announces a
21.	भट्ठा और अपशिष्ट	भट्ठे के संचालन और रखरखाव पर अभ्यास ।
	उपयोग का संचालन और	फायरिंग शेड्यूल पर अभ्यास करें।
	रखरखाव करना ।	ईंट चेकिंग पर अभ्यास करें।
	सीएससी/एन)441	प्रदर्शन अपशिष्ट उपयोग।



२२. व्यावहारि	रेक संचालन करने के	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें
लिए बु	नेयादी गणितीय	अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की
अवधारप	गा और सिद्धांतों का	ट्याख्या करें
प्रदर्शन।	अध्ययन के क्षेत्र में	
ब्नियार्द	ो विज्ञान को समझें	
और सम	<b>न्झा</b> एं।	
सीएसर्स	ो/एन <del>9</del> 402	
23. कार्य के	क्षेत्र में विभिन्न	ड्राइंग पर जानकारी पढ़ें और व्याख्या करें और व्यावहारिक कार्य
अनुप्रयो	गों के लिए	निष्पादित करने में आवेदन करें।
इंजीनिय	रिंग ड्राइंग पढ़ें और	सामग्री की आवश्यकता, उपकरण और असेंबली/रखरखाव मानकों का
लागू करे	रं। सीएससी/एन9401	पता लगाने के लिए विनिर्देश पढ़ें और विश्लेषण करें।
		लापता/अनिर्दिष्ट कुंजी जानकारी के साथ आरेखण का सामना करें
		और कार्य को पूरा करने के लिए लापता आयाम/पैरामीटर को भरने के
		लिए स्वयं की गणना करें।
		दूसरा साल
24. अखंड	आग रोक के मूल	संयंत्र में अखंड आग रोक की विभिन्न अनुप्रयोग विधि का अभ्यास
अनुप्रय	ोग का प्रदर्शन करें।	करें।
सीएसर	ਜੀ/एन9442	निरीक्षण दोष स्वीकृति मानदंड का पालन करते हैं।
	ाटने और जुड़ने का	आकार की आग रोक की ईंट बिछाने का प्रदर्शन करें।
कार्य	करें। (	ईंट काटने और ईंट को हाथ या मशीन से जोड़ने का कार्य करें।
आईएस	ासी/एन1201)	
	- <del></del>	
	की फिटिंग का	मचान लगाने का अभ्यास करें।
प्रदर्शन		मचान में प्रयुक्त सामग्री की पहचान करें।
सीएस	ਸੀ/एन9443	मचान में सुरक्षा पहलू बनाए रखें।
27 मिंग	, रैमिंग और पैचिंग	गनिंग मशीन से अभ्यास करें।
करना	। सीएससी/एन)४४४	रैमिंग, पैचिंग, शॉट क्रेटिंग, कोटिंग और हॉट रिपेयर का अभ्यास करें।
28. उदयोग	ा के बाद ऊर्जा	ऊर्जा संरक्षण पर प्रदर्शन
,	। । का प्रदर्शन करें ।	55 पर अभ्यास करें।
(1,441		55 ., 5



	सीएससी/एन)445	भट्ठा रखरखाव पर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करें।
29.	बुनियादी कंप्यूटर ऑपरेशन	कंप्यूटर भागों का परिचय और पहचान।
	करें। सीएससी/एन9446	एमएस वर्ड, एमएस पावर प्वाइंट, एमएस एक्सेल के लिए कंप्यूटर पर
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	अभ्यास करें।
30.	उद्योग में पैकेजिंग की	आग रोक की पैकेजिंग करें।
	विधि का प्रदर्शन करें ।	फूस में विभिन्न आकृतियों को लोड करने की व्यवस्था करें।
	सीएससी/एन्८४४७	
31.	•	मशीन में ईंट काटें।
	स्थापना एवं मरम्मत करना	साहुल का उपयोग करके अस्तर की लंबवतता की जाँच करें।
	। (आईएससी/एन1202)	मोर्टार तैयार करें।
		स्थापना के दौरान मोर्टार की मोटाई की निगरानी करें।
		मौजूदा/प्रयुक्त अस्तर को ध्वस्त करें।
		लेवलिंग टूल, स्प्रिट लेवल, वाटर लेवल का उपयोग।
		ईंट के स्तर को समायोजित करने के लिए लकड़ी के हथौड़े का उपयोग।
		कुंजी ईंट की माप, कटाई और स्थापना।
		हाथ पीसने का अभ्यास करें।
		ईंट धारक और ईंट का उपयोग।
		तिरछी ईंट और मेहराब बनाने का उपयोग, स्क्रू जैक का उपयोग।
32.		वाइब्रेटर सुई, रैमर, न्यूमेटिक ब्रेकर खोलना और मरम्मत करना, छेनी
	करना, परीक्षण करना, जाँच	बदलना।
	करना और शारीरिक दोष की	लिटमस पेपर से पानी की गुणवत्ता की जांच। पानी का तापमान,
	पहचान करना ।	मिश्रण पानी की मात्रा, मिश्रण का समय, लीड समय/माप, मिक्सर
	सीएससी/एन9448	संचालन, उपयोग के बाद स्क्रैपर और सफाई मिक्सर का समायोजन
		और निवारक रखरखाव।
		शटरिंग की तैयारी और फिक्सिंग, क्षमता के लिए वाइब्रेटर की जांच,
		कंपन समय, कंपन के लिए कास्टेबल की ऊंचाई, रॉडिंग अभ्यास।
		प्राकृतिक/गीले इलाज के लिए कास्ट सेगमेंट पर पानी का छिड़काव।
		ड्राई आउट के बाद शारीरिक दोषों की पहचान करना और रिपोर्ट करना।



33. भट्टियों के विभिन्न भागों को पहचानें । सीएससी/एन 9449	भट्टियों के भागों को पहचानें।
34. मॉडल वर्कशॉप/फील्ड्स में कुशलता के साथ प्रदर्शन करें। ( आईएससी/एन1202)	मॉडल कार्यशाला /क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण ।
35. हीटिंग चार्ट देखकर रिपोर्ट बनाएं। सीएससी/एन)450	हीटिंग चार्ट और रिपोर्टमेकिंग तैयार करना । इलाज, प्रीहीटिंग और ड्राई आउट करें।
36. दुर्दम्य अस्तर का निर्माण। ( <b>आईएससी/</b> एन1202)	आग रोक अस्तर पर अभ्यास करें। खड़ी दीवार का निर्माण, ईंट बिछाने, गनिंग, एंकर वेल्डिंग, शटरिंग और फॉर्मर्स की फिक्सिंग, vibro कास्टिंग, रैमिंग , पैचिंग / ट्रॉवेलिंग, फेटलिंग।
37. औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार तकनीकी रिपोर्ट और दस्तावेज तैयार करना। ( आईएससी/एन1202)	अभिलेखन की विभिन्न विधियों द्वारा औद्योगिक आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करना ।
38. सहायक उपकरणों और मशीनों के परिचालन कार्य और रखरखाव का प्रदर्शन। सीएससी/एन9451	प्रदर्शन और अभ्यास उपकरण, टैकल और ऑपरेशन। फिक्सिंग उपकरणों और निष्कर्षण उपकरणों का संचालन करना। आग रोक अस्तर का रखरखाव।: एलडी कनवर्टर, लैडल, टुंडिश, स्लाइड गेट रिफ्रैक्टरी, रोटरी भट्ठा, मिल्स, रीहीटिंग फर्नेस जैसी विभिन्न प्रकार की आग रोक प्रथाएं।
39. व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। सीएससी/एन9402	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की व्याख्या करें



	आग रोक त	कनीशियन व्यापार के लिए पाठ्र	<b>पक्रम</b>
		पहला साल	
अवधि	संदर्भ सीखने का परिणाम	व्यावसायिक कौशल (व्यापार व्यावहारिक) सांकेतिक घंटों के साथ	पेशेवर ज्ञान (व्यापार सिद्धांत)
व्यावसायिक	सुरक्षा सावधानियों का	व्यापार और अभिविन्यास	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
कौशल 150	<b>पालन</b> करते हुए उपयुक्त	1. संस्थान के विभिन्न	प्रणाली के कामकाज से
घंटे;	देखभाल का पालन करते	अनुभागों का दौरा करें और	परिचित।
व्यावसायिक	हुए अंकन, ड्रिलिंग,	विभिन्न प्रतिष्ठानों के स्थान	उद्योग/दुकान के फर्श पर बरती
ज्ञान २४ घंटे	चिपिंग और फिटिंग के	की पहचान करें। (6 घंटे)	जाने वाली सुरक्षा और
	लिए उपयुक्त उपकरणों	2. खतरे, चेतावनी, सावधानी और	सावधानियों का महत्व।
	का उपयोग करके	व्यक्तिगत सुरक्षा संदेश के लिए	पीपीई का परिचय।
	बुनियादी कार्यशाला	सुरक्षा संकेतों की पहचान करें।	प्राथमिक चिकित्सा का परिचय।
	संचालन करें।	(4 घंटे)	आपात स्थिति के लिए प्रतिक्रिया
	(मैप्ड एनओएस:	3. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण	जैसे बिजली की विफलता, आग
	आईएससी/एन1201)	(पीपीई) का उपयोग। (5 घंटे)	और सिस्टम की विफलता।
		4. प्राथमिक प्राथमिक चिकित्सा	हाउसकीपिंग और अच्छी शॉप
		का अभ्यास करें। (4 घंटे)	फ्लोर प्रथाओं का महत्व।
		5. विद्युत दुर्घटनाओं के लिए	व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य
		निवारक उपाय और ऐसी	: स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण
		दुर्घटनाओं में उठाए जाने	दिशानिर्देश, कानून और नियम
		वाले कदम। (४ घंटे)	जो लागू हों। (04घंटे)
		6. अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग।	
		(4 घंटे)	
		हाथ के औजार और उनके	औजारों की पहचान, विनिर्देश,
		उपयोग	उपयोग और रखरखाव , जैसे : -
		7. हाथ के विभिन्न औजारों को	स्टील रूल, डिवाइड्स, कैलीपर्स,
		पहचानें। (२ घंटे)	सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच और
		8. वाइस, क्लैम्प्स का उपयोग,	हैमर, वी-ब्लॉक, मार्किंग ऑफ
		वाइस में नौकरी पकड़ना और	टेबल।



धातु	काटने	का	अभ्यास।	(8
घंटे)				

- 9. हेर्मैफ्रोडाइट कैलीपर , सरफेस बताएं। आदि। (६ घंटे)
- 10. लाइनों को चिहिनत करना, वाइस जॉ में उपय्क्त रूप से पकड़ना, दिए गए आयामों को हैक करना। (8 घंटे)
- 11. समतल सतहों को दाखिल करने और हैकसॉविंग पर कार्यशाला अभ्यास। (10 घंटे)
- 12. समतलता और चौकोरपन की जाँच का अभ्यास। (६ घंटे)
- 13. चार किनारों को फाइल करना, बाहरी कैलिपर और स्टील नियम के साथ सभी आयामों की जांच करना। (08घंटे)

विभिन्न प्रोफाइल फाइल करने के लिए फाइलों का सही आकार गेज, इंजीनियर्स का उपयोग बेंच वाइस, प्रकार, उपयोग, करके मार्किंग प्रैक्टिस" ट्राई देखभाल और रखरखाव, वाइस स्क्वायर, मार्किंग ऑफ टेबल क्लेंप, हैक्सॉ फ्रेम और ब्लेड, उनके काटने की प्रकार. उपयोग।

विधि। (०८ घंटे)

- समानांतर रेखाओं का अंकन । (12 घंटे)
- 15. डिवाइडर के साथ अंकन सरफेस प्लेट्स, पैरेलल ब्लॉक, समानांतर रेखाएँ)। (९घंटे)
- 16. एक चिहिनत रेखा के साथ और रखरखाव। आत्मा स्तर का सपाट सतहों को काटना। (12 घंटे)
- सहायता से बेलनाकार प्रणाली एंगल, ड्रिलिंग में दोष और उसका

14. रूल के साथ सीधी, चाप और स्क्रिबिंग ब्लॉक, छेनी - प्रकार, धात् और उपयोग। ब्लॉक और उपयोग को चिहिनत करना। अभ्यास। (वृत्त, चाप और एंगल प्लेट और ट्रैमेल। सतह की प्लेट, इसका उपयोग, देखभाल उपयोग। ड्रिल बिट्स और भागों के प्रकार। 17. "आत्मा स्तर और साह्ल" की इिल ग्राइंडिंग की विधि, कटिंग

		की केंद्र रेखा ढूँढना और	उपाय। ड्रिल चक और उसका
		चिहिनत करना । (10 घंटे)	उपयोग। ड्रिलिंग प्रक्रियाः ड्रिलिंग
		18. एमएस प्लेट पर विभिन्न	मशीनों के प्रकार और उनका
		आकार के छेदों की ड्रिलिंग।	उपयोग।
		(12 घंटे)	टैप और टैपिंग: टैप किए गए छेद
		19. विभिन्न आकारों के दोहन से	के प्रकार, भाग, सूत्र, टैप से धागे
		ड्रिल किए गए कार्य पर छेदों	को काटने की विधि। नल का
		को टैप किया गया। (10 घंटे)	हैंडल, टूटे हुए नल को निकालने की
		20. वर्नियरक्लिपर और	विधि।
		माइक्रोमीटर का उपयोग	वर्नियर हाइट गेज, वेनियर
		करके विभिन्न आयामों का	कैलिपर इसकी कम से कम गणना
		मापन । (10 घंटे)	, उपयोग, देखभाल और
			रखरखाव।
			माइक्रोमीटर के बाहर और अंदर।
			यह कम से कम गिनती, उपयोग,
			देखभाल और रखरखाव पढ़ रहा है।
			गेज और संकेत वर्गीकरण। गेज के
			प्रकार और उनका उपयोग। स्लिप
			गेज का उपयोग।
			बजने की क्रिया। डायल गेज का
			कार्य सिद्धांत।
			(12 घंटे)
व्यावसायिक	फोर्जिंग, पी इयरिंग,	लोहारी:	लोहार और फोर्जिंग / गर्मी
कौशल 25	बेंडिंग, रिवेटिंग, पंचिंग	21. चूल्हा तैयार करना। (3 घंटे)	उपचारः फोर्ज प्रकार और उपयोग।
घंटे;	और एज कटिंग ऑपरेशन	22. सेंटर पंच बनाना। (2 घंटे)	फोर्ज उपकरण।
व्यावसायिक	करें। सीएससी/एन0304	23. फ्लैट छेनी बनाना। (4 घंटे)	फोर्जिंग ऑपरेशन जैसे: मार्किंग,
ज्ञान ०८ घंटे		24. पेचकश बनाना। (3 घंटे)	कटिंग, ड्रॉइंग आउद्रजंपिंग, बेंडिंग,
			पंचिंग, सेटिंग डाउन और फोर्ज
			वेल्डिंग। (०४घंटे)

_		T	
		प्रेस टूल  25. जैक हैमर, रैमर और प्रेशर गेज  जैसे न्यूमेटिक्स टूल्स पर  अभ्यास करें। (07घंटे)  26. प्रेस टूल मशीन में पियर्सिंग, बेंडिंग, रिवेटिंग पंचिंग और एज कटिंग। (06 घंटे)	प्रेस में बल संचरण का तंत्र। हाइड्रोलिक और वायवीय प्रेस का विवरण। (04घंटे)
व्यावसायिक कौशल 25 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 04 घंटे	शीट मेटल का काम करें। सीएससी/एन9431	शीट धातु का काम  27. विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों को काटना। (13घंटे)  28. सतह को कबूतर की पूंछ की फिटिंग के समान बनाने के लिए फ्लैट खुरचनी का उपयोग। (12 घंटे)	बेंच टूल्स जैसे वाइस और मशीन टूल्स। स्क्रैपर्स: प्रकार, स्क्रैपिंग की विधि, स्क्रैपिंग ऑपरेशन के दौरान
व्यावसायिक कौशल 25 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 04 घंटे	सटीक उपकरण के साथ घटकों की जाँच और माप करना। सीएससी/एन)432	मापन करें। (5 घंटे) 31. डायल टेस्ट इंडिकेटर का	परिभाषा। वर्नियर स्केल और अल्पतमांक का सिद्धांत । वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर (अंदर और बाहर), टेलीस्कोपिक गेज, ऊंचाई गेज, गहराई गेज, स्लिप गेज के साथ मापने के तरीके। बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल

			HATHER ASSESSED TO 2000
			एकाग्रता, बेलनाकारता, रन आउट
			अंडाकार के मापने के तरीके ।
			(04घंटे)
व्यावसायिक	इंटरचेंजबिलिटी के	फिटिंग जोड़ों	
कौशल 25	अवलोकन सिद्धांत को	34. फाइल करें और स्टेप फिट,	फास्टनर: बन्धन बोल्ट के प्रकार,
घंटे;	असेंबल करने के लिए	एंगुलर फिट, एंगल, सरफेस	उनके प्रकार और उपयोग, नट,
व्यावसायिक	घटकों के विभिन्न फिट	(बेवल गेज सटीकता 1 डिग्री)	उनके प्रकार और उपयोग, वाशर,
ज्ञान ०४ घंटे	बनाएं और कार्यक्षमता	बनाएं। (८ घंटे)	प्रकार और उपयोग, पेंच, कुंजी
	की जांच करें।	35. समतल सतहों, घुमावदार	और कुंजी मार्ग, प्रकार और
	सीएससी/एन9433	सतहों और समानांतर सतहों	उपयोग। स्टड। पिन और कॉटर।
	,	। पर स्क्रैप करें और परीक्षण करें।	(04घंटे)
		(6 घंटे)	
		36. स्क्रैप बेलनाकार बोर। (5 घंटे)	
		37. सटीक छेद का पता लगाएँ	
		और स्टड फिट के लिए	
		सटीक छेद करें। (6 घंटे)	
<u>व्यावसायिक</u>	आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया	वेल्डिंग	
कौशल 25	करें। सीएससी/एन0204	<b>११९५०</b>   38. आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का	आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया: वेल्डिंग
	करा सारससा/रग0204		विधि, वेल्डिंगमशीन , इलेक्ट्रोड,
घंटे;		अभ्यास करें। (10 घंटे)	कोडिंग, ध्रुवता, किनारे की तैयारी,
व्यावसायिक		39. बाएं से दाएं और दाएं से	वेल्डिंग जोड़ों और मोतियों के
ज्ञान ०४ घंटे		बाएं सीधे मोतियों को मारना	प्रकार। (04घंटे)
		। (3 घंटे)	747(1 (0440)
		40. एक चौकोर बट जोड़ वेल्ड	
		करें। (3 घंटे)	
		41. एक गोद संयुक्त वेल्ड करें।	
		(3 घंटे)	
		42. एक टी जोड़ वेल्ड करें। (3	
		घंटे)	
		43. एक कोने के जोड़ को वेल्ड	
		करें। (3 घंटे)	
व्यावसायिक	गैस काटने और वेल्डिंग	गैस काटना	
कौशल 25	की प्रक्रिया करें।	44. गैस काटने और गैस वेल्डिंग	गैस वेल्डिंग के तरीके: ऑक्सी-
			एसिटिलीन वेल्डिंग, लपटें, गैस
<u> </u>			

			,
घंटे;	सीएससी/एन 0201,	का अभ्यास। (8 घंटे)	और आर्क वेल्डिंग उपकरण
व्यावसायिक	सीएससी /एन0204	45. सीधे और घुमावदार धातु के	ऑक्सीजन और एसिटिलीन
ज्ञान ०४ घंटे		टुकड़ों को काटना। (5 घंटे)	सिलेंडर, गैस नियामक, गैस
		46. फ्यूजन एमएस शीट पर बाएं	वेल्डिंग उपकरण, पिछड़े और दाएं
		से दाएं चलता है। (6 घंटे)	वेल्डिंग। वेल्डिंग की स्थिति।
		47. फ्यूजन एमएस शीट पर दाएं	(04घंटे)
		से बाएं चलता है। (6 घंटे)	
व्यावसायिक	ठोस धातु और पाइप पर	48. डाई का उपयोग और बाहरी	डाई और इसका उपयोग: डाई
कौशल 50	आंतरिक और बाहरी	धागे बनाना। (8 घंटे)	के प्रकार, डाई हैंडल, डाई का
घंटे;	धागे बनाने के लिए	49. टैप का उपयोग करें और टैप	उपयोग करने की विधि, रीमर के
व्यावसायिक	उचित नल और डाई का	किए गए छेद तैयार करें। (8	पुर्जे, रीमर के प्रकार , स्टड
ज्ञान ०८ घंटे	प्रयोग करें।	घंटे)	एक्सट्रैक्शन।
	सीएससी/एन0110	50. विभिन्न दीयों पर धागे	<b>पाइप और पाइप फिटिंग:</b> पाइप
		बनाएं। एमएस रॉड और	फिटिंग के विभिन्न प्रकार के
		थ्रेडेड रॉड को पिछले टैप	पाइप, पाइप सहायक उपकरण
		किए गए छेद पर फिट करें।	जीआई पाइप सहायक उपकरण
		(8 घंटे)	उपकरण और संकेत (प्रतीक)।
		51. पाइप फिटिंग का उपयोग	(08घंटे)
		और जोड़ों को तैयार करना।	
		(8 घंटे)	
		52. पाइप डाई के उपयोग से	
		पाइपों की थ्रेडिंग। (8 घंटे)	
		53. जोड़ों का उपयोग करके एक	
		पाइप लाइन तैयार करें ।	
		(10 घंटे)	
व्यावसायिक	बुनियादी विद्युत माप	54. <b>करके एसी,</b> डीसी को मापें। <b>(</b> 5	एसी और डीसी, वाल्टमीटर,
कौशल 25	करें। सीएससी/एन9434	घंटे)	एमीटर , ओम मीटर, ट्रांसड्यूसर
घंटे;		55. <b>स्टेप अप और स्टेप डाउन</b>	और सेंसर का मूल।
व्यावसायिक		ट्रांसफार्मर का उपयोग करके	चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत
ज्ञान ०४ घंटे		एसी वोल्टेज को मापें। (10	(स्वयं और पारस्परिक), विद्युत
		घंटे)	निष्क्रिय घटक रोकनेवाला,
		56. प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट को	संधारित्र और प्रारंभ करनेवाला।

		मापें। (10 घंटे)	(04घंटे)
व्यावसायिक	विभिन्न प्रकार के	54. रेफ्रेक्ट्रीज का प्रदर्शन और	<b>आग रोक की परिभाषा.</b> आग
कौशल 25	रेफ्रेक्ट्रीज को सूचीबद्ध	<b>अभ्यास । (</b> 25 घंटे)	रोक का वर्गीकरण।
घंटे;	कीजिए। (मैप्ड		अपवर्तक के गुण।
व्यावसायिक	एनओएस:		<b>ईंटों का वर्गीकरण,</b> रासायनिक
ज्ञान ०९ घंटे	आईएससी/एन1201)		संरचना और इसके अनुप्रयोग
			क्षेत्रवार, <b>इन्सुलेशन</b> , ईंट विस्तार
			सामग्री (सिरेमिक फाइबर,
			हाइसिल ब्लॉक आदि),
			अलगआकारः
			• नियमित सीधे आकार।
			• साइड आर्क आकार।
			• अंत आर्क आकार।
			• कुंजी और मिनी कुंजी
			आकार।
			• अर्ध सार्वभौमिक आकार।
			• गोलाकार ईंटें। तिरछी
			आकृति।
			• चेकर्स ईंटें।
			अन्य दुर्दम्य उत्पाद जैसे
			कास्टेबल, मोटारेक । (09घंटे)
व्यावसायिक	दुर्दम्य उद्योग में	55. <b>वाटर स्प्रे गन,</b> वैक्यूम स्वीपर,	सुरक्षा और पर्यावरण उपाय।
कौशल 25	प्रदूषण और नियंत्रण	ड्राई फॉग नोजल, वाटर	दुर्दम्य उद्योग में प्रदूषण के
घंटे;	तकनीकों के प्रमुख	स्प्रिंकलर आदि के <b>संचालन पर</b>	प्रमुख रूप। प्रदूषण के स्रोत
व्यावसायिक	रूपों और स्रोतों की	<b>अभ्यास (</b> 15 घंटे)	और विभिन्न नियंत्रण
ज्ञान ०८ घंटे	पहचान करें।	56. विभिन्न स्वास्थ्य खतरों की	तकनीकें।
	( मैप्ड एनओएस:	रोकथाम पर प्रदर्शन और	व्यावसायिक स्वास्थ्य के खतरे
	आईएससी/एन1201)	अभ्यास करें। (10 घंटे)	और उसका नियंत्रण।
			आग रोक उद्योग में विभिन्न
			खतरे।
			व्यावसायिक रोगों की रोकथाम।
			(08घंटे)

व्यावसायिक	विभिन्न ईंधन प्रबंधन	57. विभिन्न ईंधनों को संभालने	भाग गोक उनक्षेत्र में गणन
कौशल 50	संयंत्रों के संचालन और		आग रोक उद्योग में प्रयुक्त
		का अभ्यास करें। (20 घंटे)	ईंधन के प्रकार:
घंटे;	रखरखाव का अभ्यास	58. गैसप्लांट का संचालन और	• कोयला
व्यावसायिक · \	करें। सीएससी/एन)435	<b>रखरखाव । (30</b> घंटे)	• कोक
ज्ञान ०८ घंटे			• निर्माता गैस
			• भट्ठी का तेल
			• रसोई गैस
			प्रोड्यूसर गैस प्लांट को
			संभालने में सुरक्षा और
			व्यावसायिक जोखिम पहलू ।
			(08घंटे)
व्यावसायिक	विभिन्न कच्चे माल और	59. विभिन्न कच्चे माल का	अपवर्तक और उनके मूल
कौशल 25	हैंडलिंग की पहचान करें।	प्रदर्शन और अभ्यास और	भौतिक और रासायनिक गुणों
घंटे;	(मैप्ड एनओएस:	उसी की हैंडलिंग। (25 घंटे)	के निर्माण में उपयोग किए
व्यावसायिक	आईएससी/एन1201)		जाने वाले विभिन्न कच्चे माल।
ज्ञान ०४ घंटे			(04घंटे)
व्यावसायिक	गुणवता नियंत्रण के	60. गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रदर्शन	गुणवता आश्वासन, गुणवता
कौशल 25	उपाय करें।	और अभ्यास करें। (25 घंटे)	नियंत्रण की परिभाषा और महत्व,
घंटे;	(मैप्ड एनओएस:		गुणवत्ता चक्र। 5S, Kaizen, TPM,
	आईएससी/एन1201)		TQM औरSO9000 की मूल
व्यावसायिक			अवधारणा। (०४घंटे)
ज्ञान ०४ घंटे			, , , , , , , , ,
व्यावसायिक	विनिर्माण प्रक्रियाओं का	61. संयंत्र/वीडियो प्रदर्शन में	आग रोक में शामिल विभिन्न
कौशल 25	प्रदर्शन करें।	विभिन्न निर्माण प्रक्रियाओं का	प्रक्रियाएं।
घंटे;	सीएससी/एन9436	प्रदर्शन और अभ्यास। (25 घंटे)	a) कुचलना, पीसना और छानना
			b) बैचिंग और मिक्सिंग
व्यावसायिक 			c) हाथ ढलाई
ज्ञान ०८ घंटे			d) दबाना
			e) विब्रो कास्टिंग
			f) सुखाने
			g) फायरिंग
			h) शारीरिक जांच।
			(08घंटे)

व्यावसायिक	विभिन्न अनाज के	क्रशिंग और पीस	क्रशिंग और ग्राइंडिंग : आउटप्ट
कौशल 50	आकार, मिक्सिंग मशीन	62. विभिन्न अनाज आकार के	की स्ंदरता के लिए समायोजन का
घंटे;	- संचालन और	चलनी विश्लेषण पर प्रदर्शन	ज्ञान।
व्यावसायिक	समायोजन की पहचान	और अभ्यास । (15 घंटे)	मिक्सिंग मशीन के विभिन्न
ज्ञान ०८ घंटे	करें और मिश्रित सामग्री	63. मिक्सिंग मशीन के प्जीं की	प्रकार / भाग।
	की स्थिरता की जाँच	पहचान और मिक्सिंग मशीन	मिक्सिंग मशीनों का रखरखाव।
	करें। सीएससी/एन9437	का संचालन। (15 घंटे)	विभिन्न गुणवत्ता मिश्रणों का
		64. एडजस्टिंग स्क्रेपर को	मिश्रण क्रम।
		बदलने, रोलर की ऊंचाई को	मिश्रण की पूर्णता सुनिश्चित
		एडजस्ट करने का अभ्यास	करने के लिए मिश्रण की
		करें। (10 घंटे)	भौतिक जाँच। मिश्रण को
		65. मिश्रित सामग्री और	बाल्टी में उतारना और मिश्रण
		व्यावहारिकता की स्थिरता	में नमी की मात्रा। (08घंटे)
		की जाँच करना। (10 घंटे)	
व्यावसायिक	मोल्डिंग और प्रेसिंग	मोल्डिंग और प्रेसिंग	मोल्डिंग और दबाने :
कौशल 75	(मैनुअल / हाइड्रोलिक)	66. सामग्री को तौलने, सांचे को	प्रेस के प्रकार और प्रेस मशीन
घंटे;	का संचालन और	भरने और प्रेसिंग (मैकेनिकल	के संचालन का क्रम। थोक
व्यावसायिक	निगरानी करना ।	और हाइड्रोलिक) संचालित	घनत्व से जुड़ी प्रेस क्षमता ।
ज्ञान 17 घंटे	सीएससी/एन9438	करने और ईंटों को मापने का	विभिन्न दोष, पहचान और
		अभ्यास करें। (15 घंटे)	रिपोर्टिंग।
		67. दरारें, लेमिनेशन और मलबे,	
		वारपेज के लिए ईंटोंं का	आकार देने/मोल्डिंग के तरीके।
		भौतिक निरीक्षण। (15 घंटे)	आकार देने/मोल्ड करने की
		68. ईंटों के थोक घनत्व की	विभिन्न प्रक्रियाएँ और उनकी
		जाँच। (०५घंटे)	सीमाएँ।
		69. प्रेस के संचालन/निगरानी	मोल्ड से निकलने की प्रक्रिया
		मापदंडों पर अभ्यास। (मैनुअल	और क्षति को रोकने के लिए
		/ हाइड्रोलिक)। (15 घंटे)	ईंटों को संभालना।
		70. अलगाव, आकार, किनारे और	सुसंगत उत्पाद के लिए मिश्रण
		कोने और कोई अन्य शारीरिक	का पूर्व वजन। (17 घंटे)
_		दोष। (२५ घंटे)	
व्यावसायिक	ईंटों और सुखाने वालों को	71. ईंटों को सुखाने पर	ईंटों का सूखना।

कौशल 30	स्खाने का अभ्यास करें।	प्रदर्शन/अभ्यास। (15 घंटे)	स्खाने के उद्देश्य।
	(मैप्ड एनओएस:	72. ऑपरेटिंग ड्रायर पर अभ्यास	्रायर का वर्गीकरण। आग रोक
	•	^	उदयोगों में उपयोग किए जाने
	आईएससी/एन1201)	करें। (15 घंटे)	`
ज्ञान ०८ घंटे			वाले विभिन्न ड्रायर और इनमें
			शामिल प्रक्रिया।
	,		(08घंटे)
·	विभिन्न तापमान मापने	73. विभिन्न तापमान मापने	मापने में उपयोग किए जाने
	के उपकरण और	वाले यंत्रों का	वाले तापमान, मापन औरउपकरण
घंटे;	रखरखाव की पहचान	प्रदर्शन/अभ्यास। (८ घंटे)	
व्यावसायिक -	करें। सीएससी/एन9439	७४. तापमान का पठन। (५ घंटे )	थर्मीकपल और तापमान मापने
ज्ञान ०४ घंटे		75. निवारक रखरखाव पर	में इसका अनुप्रयोग
		अभ्यास करें। (12 घंटे)	(पाइरोमीटर)।
			रखरखाव प्रणाली। रखरखाव के
			प्रकार।
			निवारक रखरखाव का महत्व।
			विभिन्न संयंत्र और मशीनरी
			पर निवारक रखरखाव कदम।
			(04घंटे)
व्यावसायिक	<b>उ</b> चित	76. लोडिंग / अनलोडिंग पर	कैल्सीनेशन के लिए भट्टों के
कौशल 60	लोडिंग/अनलोडिंग,	अवलोकन और अभ्यास। (20	प्रकार ।
घंटे;	सुखाने का शेड्यूल,	घंटे)	भट्ठे में प्रयुक्त ईंधन । (12
<b>ट्यावसायिक</b>	फायरिंग शेड्यूल	77. सुखाने का कार्यक्रम, फायरिंग	घंटे)
ज्ञान 12 घंटे	सुनिश्चित करें और	शेड्यूल की निगरानी। (10 घंटे)	
	तैयार उत्पाद का	78. तैयार उत्पाद का भौतिक	
	निरीक्षण करें।	निरीक्षण। (०५घंटे)	
	सीएससी/एन9440	79. ईंटों की लोडिंग/अनलोडिंग	
		का अभ्यास । (25 घंटे)	
व्यावसायिक	भट्ठा और अपशिष्ट	80. भट्ठे के संचालन और	ईंटों से फायरिंग। आग रोक
	उपयोग का संचालन और	रखरखाव पर अभ्यास। (15	और ईंटों के लोडिंग पैटर्न की
घंटे;			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	रखरखाव करना ।	घंटे)	फायरिंग के लिए भट्टियां ।
	रखरखाव करना । सीएससी/एन9441	,	
		घंटे) 81. फायरिंग शेड्यूल पर अभ्यास करें। (15 घंटे)	फायरिंग के लिए भट्टियां । फायरिंग शेड्यूल और परिपक्व तापमान।



(10 घंटे)  83. प्रदर्शन अपशिष्ट उपयोग। (10 घंटे)  • सुरंग भट्ठा। • चैंबर भट्ठा। • शटल भट्ठा। • शटल भट्ठा। फायरिंग के बाद ईटों की जाँचः आकार, लेमिनेशन / दरारें, स्पंजी / अलगाव और किनारे और कोने का टूटना और अन्य शारीरिक दोष।  अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण। प्रक्रिया के दौरान धूल और		
(10 घंटे)  • सुरंग भट्ठा। • चैंबर भट्ठा। • शटल भट्ठा। • झउन ड्राफ्ट (डीडी) भट्ठा। फायरिंग के बाद ईंटों की जाँचः आकार, लेमिनेशन / दरारें, स्पंजी / अलगाव और किनारे और कोने का टूटना और अन्य शारीरिक दोष। अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण।		
चैंबर भट्ठा।     शटल भट्ठा।     बाउन ड्राफ्ट (डीडी)     भट्ठा।     फायरिंग के बाद ईंटों की जाँचः     आकार, लेमिनेशन / दरारें, स्पंजी     / अलगाव और किनारे और कोने     का टूटना और अन्य शारीरिक     दोष।     अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का     पुनर्चक्रण।		
<ul> <li>शटल भट्ठा।</li> <li>डाउन ड्राफ्ट (डीडी)</li> <li>भट्ठा।</li> <li>फायरिंग के बाद ईंटों की जाँचः</li> <li>आकार, लेमिनेशन / दरारें, स्पंजी</li> <li>/ अलगाव और किनारे और कोने</li> <li>का टूटना और अन्य शारीरिक</li> <li>दोष।</li> <li>अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का</li> <li>पुनर्चक्रण।</li> </ul>		
• डाउन ड्राफ्ट (डीडी) भट्ठा। फायरिंग के बाद ईंटों की जाँच: आकार, लेमिनेशन / दरारें, स्पंजी / अलगाव और किनारे और कोने का टूटना और अन्य शारीरिक दोष। अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण।		
भट्ठा। फायरिंग के बाद ईंटों की जाँच आकार, लेमिनेशन / दरारें, स्पंजी / अलगाव और किनारे और कोने का टूटना और अन्य शारीरिक दोष। अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण।		
फायरिंग के बाद ईंटों की जाँच आकार, लेमिनेशन / दरारें, स्पंजी / अलगाव और किनारे और कोने का टूटना और अन्य शारीरिक दोष। अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण।		
आकार, लेमिनेशन / दरारें, स्पंजी / अलगाव और किनारे और कोने का टूटना और अन्य शारीरिक दोष। अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण।		
/ अलगाव और किनारे और कोने का टूटना और अन्य शारीरिक दोष। अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण।		
का टूटना और अन्य शारीरिक दोष। <b>अपशिष्ट उपयोग</b> : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण।		
दोष।  अपशिष्ट उपयोग : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण।		
<b>अपशिष्ट उपयोग</b> : दुर्दम्य का पुनर्चक्रण।		
पुनर्चक्रण।		
प्रक्रिया के दौरान धूल और		
गैसों के रिसाव का नियंत्रण।		
संसाधनों का कुशल उपयोग।		
भट्ठा लोडिंग मिल हाउस का		
अनुक्लन।		
संचालन अनुशासन और		
नियंत्रण, फायरिंग मानदंड ।		
( 08घंटे)		
इंजीनियरिंग ड्राइंग: (40 घंटे )		
व्यावसायिक कार्य के क्षेत्र में इंजीनियरिंग ड्राइंग:		
ज्ञान ईडी - 40 विभिन्न अन्प्रयोगों के परिचय प्रति इंजीनियरिंग ड्राइंग तथा आरेखण उपकरण -		
घंटे लिए इंजीनियरिंग • कन्वेंशनों		
ड्राइंग पढ़ें और लागू • आकार तथा ड्राइंग का लेआउट पत्रक		
करें। सीएससी/एन)401 • शीर्षक अवरोध पैदा करना, इसका स्थान तथा विषय		
• चित्रकला वाद्य यंत्र		
लाइनों प्रकार तथा अनुप्रयोग में चित्रकारीमुक्त हाथ चित्रकारी का -		
• ज्यामितीय आंकड़ों तथा ब्लाकों साथ आयाम		
• दी गई वस्तु से माप को मुक्त में स्थानांतरित करनाहाथ के		



	रेखाचित्र।
•	मुक्त हाथ चित्रकारी का हाथ उपकरण और मापने औजार।

- चित्रकला का ज्यामितीय आंकड़े: कोण, त्रिभ्ज, घेरा, आयत, वर्ग, समांतर चत्र्भ्ज।
  - अभिलेख और नंबरिंग अकेला झटका।

#### आयाम

- प्रकार का नोक
- नेता रेखा साथ मूलपाठ
- स्थान का आयाम (यूनिडायरेक्शनल, संरेखित)

#### प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व -

अलग अलग प्रतीक उपयोग किया गया में आग रोक तकनीशियन व्यापार।

संकल्पना तथा पढ़ना का खींच कर अंदर लेना

- की अवधारणा कुल्हाड़ियों विमान तथा वृत्त का चतुर्थ भाग
- संकल्पना का लिखने का तथा सममितीय अन्मानों
- तरीका का पहला कोण तथा तीसरा कोण अनुमानों (परिभाषातथा

नौकरी पढ़ना चित्रकारी सम्बंधित प्रति आग रोक तकनीशियन

## कार्यशाला गणना और विज्ञान: (38घंटे)

## व्यावसायिक ज्ञान WSC -38 घंटे

व्यावहारिक संचालन करने के लिए ब्नियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में ब्नियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। सीएससी/एन 9402

## कार्यशाला गणना और विज्ञान:

#### इकाई, भिन्न

इकाई प्रणाली का वर्गीकरण मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयाँ FPS, CGS, MKS और SI इकाइयाँ मापन इकाइयाँ और रूपांतरण कारक, एचसीएफ, एलसीएम और समस्याएं भिन्न - जोड़, घटाव, गुणा और भाग दशमलव भिन्न - जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैलक्लेटर का उपयोग करके समस्याओं का समाधान वर्गमूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत स्क्वायर और स्रे रूट

कैलक्लेटर का उपयोग करने वाली सरल समस्याएं पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग और संबंधित समस्याएं अनुपात और अनुपात अनुपात और अनुपात - प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुपात प्रतिशत

प्रतिशतता - प्रतिशत को दशमलव और भिन्न में बदलना भौतिक विज्ञान

धातुओं के प्रकार, लौह और अलौह धातुओं के प्रकार धातुओं के भौतिक और यांत्रिक गुण लोहा और कच्चा लोहा का परिचय लौह और इस्पात, मिश्र धातु इस्पात और कार्बन स्टील के बीच अंतर

रबर, लकड़ी और इन्सुलेट सामग्री के गुण और उपयोग द्रव्यमान, वजन, आयतन और घनत्व

द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, वजन और विशिष्ट गुरुत्व द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, भार और विशिष्ट गुरुत्व के लिए संबंधित समस्याएं

गति और वेग, कार्य, शक्ति और ऊर्जा

कार्य, शक्ति, ऊर्जा, एचपी, आईएचपी, बीएचपी और दक्षता

गर्मी और तापमान और दबाव

गर्मी और तापमान की अवधारणा, गर्मी के प्रभाव, गर्मी और तापमान के बीच अंतर, विभिन्न धातुओं और अधातुओं के क्वथनांक और गलनांक

तापमान के पैमाने, सेल्सियस , फ़ारेनहाइट , केल्विन और तापमान के पैमाने के बीच रूपांतरण

तापमान मापने के उपकरण, थर्मामीटर के प्रकार, पाइरोमीटर और ऊष्मा का संचरण - चालन, संवहन और विकिरण

रैखिक विस्तार का गुणांक और असाइनमेंट के साथ संबंधित समस्याएं

असाइनमेंट के साथ हीट लॉस और हीट गेन की समस्या तापीय चालकता और इन्सुलेटर

दबाव की अवधारणा - दबाव की इकाइयाँ, वायुमंडलीय दबाव, निरपेक्ष दबाव, गेज दबाव और दबाव मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले गेज



	बुनियादी बिजली
	का परिचय और उपयोग , विद्युत प्रवाह एसी, डीसी उनकी तुलना,
	वोल्टेज, प्रतिरोध और उनकी इकाइयां।



# आग रोक तकनीशियन व्यापार के लिए पाठ्यक्रम

## दूसरा साल

अवधि	संदर्भ सीखने का परिणाम	व्यावसायिक कौशल (व्यापार व्यावहारिक)	पेशेवर ज्ञान (व्यापार सिद्धांत)	
	नार्~ाान	सांकेतिक घंटों के साथ	(ગ્લામાર (સંત્યાલ)	
व्यावसायिक	अखंड आग रोक के मूल	84. संयंत्र/वीडियो प्रदर्शन में	अखंड दुर्दम्य का मूल अनुप्रयोग	
कौशल 50	अनुप्रयोग का प्रदर्शन	विभिन्न अनुप्रयोग विधि	1. भंडारण	
घंटे;	करें। सीएससी/एन9442	का प्रदर्शन और अभ्यास	2. कार्यस्थल	
		करें। (50 घंटे)	3. उपकरण	
व्यावसायिक 			4. स्थापना	
ज्ञान १४ घंटे			5. स्टील की सतह	
			6. एंकरिंग	
			7. फॉर्मवर्क / शटरिंग	
			8. पानी की गुणवत्ता	
			9. मिश्रण	
			10.नमूनाकरण	
			11.कंपन / रॉडिंग	
			12.आवेदन	
			13. मोनोलिटिक्स में जोड़	
			14. ਝ਼ੁਲ਼ਾਤ	
			15. सुखाना	
			16. स्वीकृति के लिए मानदंड	
			दरारें	
			17.दोष और स्वीकृति मानदंड	
			18. निरीक्षण। (14 घंटे)	
व्यावसायिक	ईंट काटने और जुड़ने का	85. ब्रिक कटिंग (एम/सी एंड	आकार की दुर्दम्य का मूल	
कौशल 50	कार्य करें।	हैंड), ब्रिक जॉइनिंग। (50	अन्प्रयोग।	
घंटे;	(मैप्ड एनओएस:	घंटे)	विभिन्न गर्मी उपचार प्रक्रियाएं	
	आईएससी/एन <b>1201</b> )		1. हार्डनिंग	
व्यावसायिक	,		2. सामान्यीकरण	
ज्ञान १४ घंटे			3. तड़के	
			4. एनीलिंग	
			11 X-111X1 1	

			5. केस कार्बराइजिंग। (14 घंटे)
व्यावसायिक कौशल 25 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 07 घंटे	मचान की फिटिंग का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन9443	86. मचान लगाने का अभ्यास करें। (25 घंटे)	मचान। मचान का उद्देश्य। मचान और उसमें सुरक्षा पहलू में प्रयुक्त सामग्री । (07घंटे)
व्यावसायिक कौशल 50 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 14 घंटे	गनिंग, रैमिंग और पैचिंग करें। सीएससी/एन9444	87. गनिंग मशीन, रैमिंग, पैचिंग से अभ्यास करें। (50 घंटे)	गनिंग, रैमिंग, शॉट क्रेटिंग, पैचिंग, कोटिंग, हॉट रिपेयर । (14 घंटे)
व्यावसायिक कौशल 50 घंटे;	उद्योग के बाद ऊर्जा संरक्षण का प्रदर्शन करें। सीएससी/एन9445	88. ऊर्जा संरक्षण पर प्रदर्शन (10 घंटे) 89. 5S पर अभ्यास करें। (15 घंटे)	ऊर्जा सरंक्षण। ऊर्जा संरक्षण की चिंता । ऊर्जा संरक्षण अभियान। सुधार के क्षेत्र । ऊर्जा संरक्षण के लिए अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम अभ्यास । (07घंटे)
ज्ञान 14 घंटे		90. भट्ठा रखरखाव का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्योग का दौरा। (25 घंटे)	भट्टों का रखरखाव। निवारक, आवधिक और ब्रेक डाउन रखरखाव। रखरखाव के दौरान जांचे जाने वाले विभिन्न पैरामीटर । पिग आयरन के पिघलने का अभ्यास। ग्रे कास्ट आयरन का पिघलने का अभ्यास (07घंटे)
व्यावसायिक	बुनियादी कंप्यूटर	कंप्यूटर की मूल बातें का	कंप्यूटर मूल बातें का परिचय:

कौशल 50	ऑपरेशन करें।	परिचय	कंप्यूटर की मूल बातें , एमएस वर्ड,
घंटे;	सीएससी/एन9446	91. कंप्यूटर भागों का	एमएस पावर प्वाइंट ,
-10,	(11 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	परिचय और पहचान।	एमएसएक्ससेल ।
व्यावसायिक		(10 घंटे)	प्रोफार्मा के अनुसार रिपोर्ट लेखन ।
ज्ञान १४ घंटे		92. एमएस) वर्ड, एमएस पावर	(14 घंटे)
		प्वाइंट, एमएस एक्सेल के	(14 40)
		लिए कंप्यूटर पर अभ्यास	
		करें। (40 घंटे)	
<u>व्यावसायिक</u>	आग रोक उद्योग में	93. पैकेजिंग पर अभ्यास	आग रोक की पैकेजिंग:
कौशल 75	पैकेजिंग की विधि का	करें। (75 घंटे)	पैलेट का डिजाइन। पैलेट आयाम।
घंटे;	प्रदर्शन करें।	. (( ( ) ) )	पैलेटों में विभिन्न आकृतियों के
,	सीएससी/एन९४४७		लदान की व्यवस्था । कंटेनरशिप
व्यावसायिक			के लिए बाहरी पैकेजिंग ।
ज्ञान २३ घंटे			खिंचाव लपेटना।
			प्राथमिक पैकिंग।
			माध्यमिक पैकिंग।
			अंतिम पैकिंग। (23 घंटे)
व्यावसायिक	ईंट निर्माण कार्य की	94. ईंट काटने का संचालन	छँटाई उपकरण
कौशल 100	स्थापना एवं मरम्मत	एम/सी.(13 घंटे)	• पैकिंग हटाने के लिए हाथ के औजार
घंटे;	करना।	95. साहुल का उपयोग करके	सामग्री
_	(मैप्ड एनओएस:	अस्तर की लंबवतता की	सर्वेक्षण उपकरण
व्यावसायिक • \	आईएससी/एन1202)	जाँच करना । (4 घंटे )	• समतल करने के उपकरण
ज्ञान ३ ५ घंटे		96. मोर्टार तैयारी। (08घंटे)	• लंबाई स्तर 2 m1
		97. स्थापना के दौरान	• रंग लाल चिहिनत करना
		मोर्टार की मोटाई की	बढ़ई उपकरण
		निगरानी करना। (08	• हथौड़ा; नाखून; लकड़ी;
		घंटे)	इलेक्ट्रिक/हैंडसॉ
		98. मौजूदा/प्रयुक्त अस्तर का	तोड़ना / तोड़ना
		विध्वंस। (13 घंटे)	• व्रेकिंग मशीन, व्रेकिंग
		99. लेवलिंग टूल, स्प्रिट	हथौड़ों
		लेवल, वाटर लेवल का	ईंटवर्क उपकरण
		उपयोग। (०८ घंटे)	मार्किंग पेन

			·	
		100.ईंट के स्तर को	- हथौड़ा; (धातु / रबर /	
		समायोजित करने के	लकड़ी)	
		लिए लकड़ी के हथौड़े	बाल्टी	
		का उपयोग। (५ घंटे)	रिगिंग छेनी	
		101. की-ईंट को मापना, काटना	- मोर्टार लगाने के लिए ट्रॉवेल	
		और लगाना। (20 घंटे)	- मापने के उपकरण्मीटर; छड़ी;	
		102.हाथ पीसने का अभ्यास	स्तर;ईंट परत स्ट्रिंग	
		करें। (08 घंटे)	- प्रोफाइल; ईंट-परत स्ट्रिंग;	
		103.ईंट धारक और ईंट का	- ईंट काटने की मशीन, (हीरा)	
		उपयोग। (६ घंटे)	देखा)	
		104.तिरछी ईंट और मेहराब	- स्तर साधन;	
		बनाने का उपयोग, स्क्रू	- मोर्टार मिलाने के लिए पैडल मिक्सर,	
		जैक का उपयोग। (10 घंटे)	- ईंट बिछाने की मशीन, / पेंच	
			जैक। (35 घंटे)	
व्यावसायिक	वाइब्रेटर को खोलना,	105. वाइब्रेटर सुई, रैमर,	1. भंडारण	
कौशल 75	मरम्मत करना, परीक्षण	न्यूमेटिक ब्रेकर खोलना	2. कार्यस्थल	
घंटे;	करना, जाँच करना और	और मरम्मत करना,	3. उपकरण	
	शारीरिक दोष की	छेनी बदलना। (15 घंटे)	4. स्थापना	
व्यावसायिक	पहचान करना।	106. लिटमस पेपर से पानी की	• स्टील की सतह	
ज्ञान २५ घंटे	सीएससी/एन९४४८	गुणवत्ता की जांच। पानी	• एंकरिंग	
		का तापमान, मिश्रण	• फॉर्मवर्क / शटरिंग	
		पानी की मात्रा, मिश्रण का	• पानी की गुणवत्ता	
		समय, लीड समय/माप,	<ul> <li>● 掃夠可</li> </ul>	
		मिक्सर संचालन, उपयोग	• सैम्पलिंग	
		के बाद स्क्रैपर और सफाई	• वाइब्रेटिंग / रॉडिंग	
		मिक्सर का समायोजन	• आवेदन पत्र	
		और निवारक रखरखाव।	• मोनोलिटिक्स में जोड़	
		(20 घंटे)	5. इलाज	
		107. शटरिंग की तैयारी और	6. सूखना	
		फिक्सिंग, क्षमता के लिए	7. स्वीकृति के लिए मानदंड	
		वाइब्रेटर की जांच, कंपन	<ul> <li>दरारें</li> </ul>	
		समय, कंपन के लिए	• दोष और स्वीकृति मानदंड	
			८. निरीक्षण। (२५ घंटे)	

			कास्टेबल की ऊंचाई,	
			रॉडिंग अभ्यास। ( 25	
			घंटे)	
		100	•	
		108.	प्राकृतिक/गीले इलाज के लिए कास्ट सेगमेंट पर	
			पानी का छिड़काव। (10	
			घंटे)	
		109.	ड्राई आउट के बाद	
			शारीरिक दोषों की	
			पहचान करना और रिपोर्ट	
_			करना। (5 घंटे)	
व्यावसायिक	भट्टियों के विभिन्न	110.	भट्टियों के विभिन्न	आग रोक का आवेदन :
कौशल 25	भागों को पहचानें।		भागों पर प्रदर्शन । (25	भट्टियों के विभिन्न भागों का
घंटे;	सीएससी/एन९४४९		घंटे)	नामकरण।
				आग रोक के आवेदन के उद्योग:
व्यावसायिक				• आयरन स्टील
ज्ञान ०७ घंटे				• एल्युमिनियम और अलौह
				• फाउंड्री
				• सीमेंट
				• थर्मल पावर/इनक्लिनेटर
				• पेट्रोकेमिकल/रिफाइनरी
				• रासायनिक उर्वरक
				• काँच। (07घंटे)
व्यावसायिक	मॉडल वर्कशॉप/फील्ड्स	111.	मॉडल कार्यशाला /क्षेत्रों	आयरन स्टील:-
कौशल 50	में क्शलता के साथ		में व्यावहारिक प्रशिक्षण	हॉट मेटल ट्रांसफर लैडल, टारपीडो
घंटे;	प्रदर्शन करें।		। (50 घंटे)	लैडल्स, स्पंज आयरन भट्टों।
	(मैप्ड एनओएस:			वीडियो/विज्अल डिस्प्ले (ऑडियो
व्यावसायिक	आईएससी/एन1202)			विज्अल डिस्प्ले)
ज्ञान २१ घंटे				इंडक्शन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क
				फर्नेस, एलडी कन्वर्टर, लैडल्स , ट्ंडिश
				। (21 घंटे)
व्यावसायिक	हीटिंग चार्ट देखकर	112.	हीटिंग चार्ट और	क्योरिंग, प्रीहीटिंग/ड्राई आउ,ट्टेम्परिंग
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

कौशल 50	रिपोर्ट बनाएं।	रिपोर्टमेकिंग तैयार	शेड्यूल/साइकिल
घंटे;	सीएससी/एन९४५०	करना । (50 घंटे)	आग रोक स्थापना के बाद भट्टियों
		, ,	की। (14 घंटे)
व्यावसायिक			, ,
ज्ञान १४ घंटे			
व्यावसायिक	दुर्दम्य अस्तर का	113. आग रोक अस्तर	दुर्दम्य अस्तर चित्र का अध्ययन।
कौशल 70	निर्माण ।	प्रथाओं। (35 घंटे)	आकार और बिना आकार का दुर्दम्य
घंटे;	(मैप्ड एनओएस:	114. खड़ी दीवार का निर्माण,	अस्तर। एंकर प्रकार,
	आईएससी/एन1202)	ईंट बिछाने, गनिंग, एंकर	निर्माण जोड़ों, विस्तार जोड़ों।
व्यावसायिक 		वेल्डिंग, शटरिंग और	आयरन स्टीलः
ज्ञान २८ घंटे		फॉर्मर्स की फिक्सिंग,	स्लाइड गेट फिक्सिंग, पोरस प्लग
		वाइब्रो कास्टिंग, रैमिंग,	फिक्सिंग, सीसी रेफ्रेक्ट्रीज की
		पैचिंग / ट्रॉवेलिंग,	फिक्सिंग।
		फेटलिंग (निर्माण /	(28 घंटे)
		विस्तार जोड़) (35 घंटे)	
व्यावसायिक	औद्योगिक आवश्यकता	115. अभिलेखन की विभिन्न	में प्रयुक्त तकनीकी अंग्रेजी शब्दों
कौशल 50	के अनुसार तकनीकी	विधियों द्वारा	का महत्व
घंटे;	रिपोर्ट और दस्तावेज	औद्योगिक आवश्यकता	उद्योग - (केवल सरलपरिभाषा में)
	तैयार करना।	के अनुसार विभिन्न	तकनीकी रूप,
व्यावसायिक 	(मैप्ड एनओएस:	प्रकार के दस्तावेज तैयार	प्रक्रिया चार्ट, गतिविधि लॉग, के
ज्ञान १४ घंटे	आईएससी/एन1202)	करना । (50 घंटे)	आवश्यक स्वरूपों में
			उद्योग, अनुमान, चक्र समय्र
			उत्पादकता रिपोर्ट,
			जॉब कार्ड। (14 घंटे)
व्यावसायिक	सहायक उपकरणों और	116. प्रदर्शन और अभ्यास	उपकरण, टैकल और ऑपरेशन:
कौशल 70	मशीनों के परिचालन	उपकरण, टैकल और	प्रशिक्षण : (विभिन्न भागों को
घंटे;	कार्य और रखरखाव का	ऑपरेशन। (70 घंटे)	समझना, कार्य करना
	प्रदर्शन।		और ऑपरेशन), गनिंग मशीन, स्प्रे
व्यावसायिक 	सीएससी/एन9451		मशीन,
ज्ञान २८ घंटे			फिक्सिंग डिवाइस - पीपी, एसजीपी,
			सीसी
			निष्कर्षण उपकरण - पीपी, एसजीपी,
			सीसी; न्यूमेटिकरैमर , पेंसिल



वाइब्रेटर, वाइब्रेटिंग और कास्टिंगमशीन। आग रोक अस्तर का रखरखाव। : के विभिन्न प्रकार एलडी कन्वर्टर, लैडल, टंडिश , स्लाइड गेट रिफ्रैक्टरी, रोटरी भट्ठा, मिल्स, रीहीटिंग फर्नेस जैसी आग रोक प्रथाएं व्यावसायिक स्वास्थ्य के खतरे और उसका नियंत्रण। खतरों के प्रकार। प्रक्रिया में खतरनाक सामग्रियों के बारे में ज्ञान और उन्हें कैसे संभालना है। आग और विस्फोट के मूल सिदधांत और बचाव के तरीके आग। अग्निशामक यंत्र की पहचान । धातु सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस)। (28 घंटे)

#### कार्यशाला गणना और विज्ञान: (28 घंटे)

### पेशेवर ज्ञान डब्ल्यूएससी -28 घंटे

व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। सीएससी/एन402

#### कार्यशाला गणना और विज्ञान:

#### गुरुत्वाकर्षण का केंद्रे

गुरुत्वाकर्षण का केंद्र - गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और इसका व्यावहारिक अन्प्रयोग

#### कट आउट नियमित सतहों का क्षेत्रफल और अनियमित सतहों का क्षेत्रफल

कट आउट नियमित सतहों का क्षेत्रफल - वृत्त, खंड और वृत्त का त्रिज्यखंड

कट आउट नियमित सतहों के क्षेत्र की संबंधित समस्याएं - सर्कल, सेगमेंट और सर्कल के सेक्टर

अनियमित सतहों का क्षेत्र और दुकान की समस्याओं से संबंधित अनुप्रयोग

लोच



लोच - लोचदार, प्लास्टिक सामग्री, तनाव, तनाव और उनकी
इकाइयाँ और युवा मापांक
लोच - अंतिम तनाव और काम करने का तनाव
उष्मा उपचार
गर्मी उपचार और फायदे
हीट ट्रीटमेंट - विभिन्न हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस - हार्डनिंग, टेम्परिंग,
एनीलिंग, नॉर्मलाइज़िंग और केस हार्डनिंग
अनुमान और लागत
अनुमान और लागत - व्यापार के लिए लागू सामग्री आदि की
आवश्यकता का सरल अनुमान
अनुमान और लागत - अनुमान और लागत पर समस्याएं



# मूल कौशल के लिए पाठ्यक्रम

1. रोजगार योग्यता कौशल (सभी सीटीएस ट्रेडों के लिए सामान्य) (120 घंटे + 60 घंटे)

सीखने के परिणाम, मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यक्रम और मुख्य कौशल विषयों की टूल सूची जो ट्रेडों के एक समूह के लिए सामान्य हैं, www.bharatskills.gov.in / dgt.gov.in पर अलग से उपलब्ध कराई गई है।



# उपकरण और उपकरण की सूची

# आग रोक तकनीशियन (24 उम्मीदवारों के बैच के लिए)

क्रमांक	उपकरण और उपकरण का नाम	विनिर्देश	मात्रा	
क. प्रशिक्षु टूल किट				
1.	इस्पात नियम	12"	25 संख्या	
2.	हैमर बॉल पिन	0.45 किग्रा	25 संख्या	
3.	हैमर फ्लैट (वैकल्पिक)		25 संख्या	
4.	छेनी कोल्ड फ्लैट	2cmX22Cm	25 संख्या	
5.	फ़ाइल फ्लैट	300 मिमी बस्टर्ड	25 संख्या	
6.	फ़ाइल फ्लैट	300 मिमी दूसरा कट	25 संख्या	
7.	फाइल हाफ राउंड बास्टर्ड	200 मिमी	25 संख्या	
8.	सुरक्षा चश्मे		25 संख्या	
9.	हीट प्रूफ के आसपास ग्रगल्स फर्नेस, एंटीगुआ		25 संख्या	
10.	हेड वियर एंटीकंस्यूशन फर्नेस		७ संख्या	
11.	चिमटा	20 सेमी	25 संख्या	
12.	वाइस बेंच	12cm ज <b>ब</b> ड़ा	25 संख्या	
13.	स्लेज हैमर	5 किलो	5 संख्या	
14.	बाल्टी	10 लीटर । क्षमता	७ संख्या	
15.	स्प्रिट स्तर	150 मिमी	७ संख्या	
16.	पॉकेट स्टील टेप	1800 मिमी लंबा	25 संख्या	
17.	कौवा बार	1500 मिमी	2 संख्या	
18.	<b>पेंचक</b> स	300 मिमी	25 संख्या	
19.	बेंच ग्राइंडर		2 संख्या	
20.	लोहा काटने की आरी	30 सेमी समायोज्य	25 संख्या	
21.	कार्य खंडपीठ	2400 मिमी x 1300 मिमी x	5 संख्या	

		800 मिमी	
22.	बेलचा		5 संख्या
23.	जाला		२ संख्या
24.	खुरचने का औजर		25 संख्या
25.	कैलिपर्स ऑड लेग		25 संख्या
26.	कैलिपर अंदर	150 मिमी	25 संख्या
27.	केंद्र पंच	150 मिमी	25 संख्या
28.	ट्रॉवेल्स	( सुआरे और त्रिकोण, प्रत्येक	10 संख्या
		में 4 नंबर)	
29.	मापने का टेप	2500 मिमी	७ संख्या
30.	हाथ के दस्ताने चमड़ा		25 संख्या
31.	चिमटा	150मिमी	25 संख्या
32.	<b>पं</b> चकस	100 मिमी	25 संख्या
33.	टेस्टर		25 संख्या
बी उत्पाद	न के लिए उपकरण और उपकरण:		
34.	जाॅ क्रशर		1 नंबर
35.	रोलर कोल्ह्		1 नंबर
36.	बॉल मिल/ वाइब्रो मिल		1 नंबर
37.	चलनी		७ संख्या
38.	मिक्सर मशीन		1 नंबर
39.	मशीन दबाएं		1 नंबर
40.	ड्रायर (ओवन गर्म हवा)		1 नंबर
41.	किल्नो		1 नंबर
42.	मोल्ड (विभिन्न आकार)		2 प्रत्येक
43.	सुखाने की भट्टी (लैब स्केल) इंट। Vol.Im3		1 नंबर
44.	बेलन		1 नंबर
45.	हवा कंप्रेसर	5 बार	1 नंबर

सी. आवेद	न के लिए उपकरण और उपकरण:		
46.	कटिंग व्हील के साथ ब्रिक कटिंग एम/सी		७ संख्या
47.	दोषी		2 संख्या
48.	गनिंग मशीन		2 संख्या
49.	इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के लिए मॉडल		1 नंबर
50.	बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस के लिए मॉडल		1 नंबर
51.	रोटरी भट्ठा के लिए मॉडल		1 नंबर
52.	करछुल		1 नंबर
53.	टुंडिशो		1 नंबर
54.	ड्रिल बिट्स के साथ जैक हैमर		1 नंबर
55.	भावना स्तर		5 संख्या
56.	पानी की सतह		5 संख्या
57.	लकड़ी/ एल्यूमीनियम रैप्टर (वैकल्पिक)		२ संख्या
58.	साहुल		७ संख्या
59.	चिनाई हथौड़ा		७ संख्या
60.	स्लाइड कैलिपर		७ संख्या
61.	लकड़ी का हथौड़ा		७ संख्या
62.	जीआई पाइप	2 "मचान के लिए क्लैंप के	जैसी ज़रूरत
		साथ	
63.	फिलर गेज	न्यूनतम ०.५ मिमी - ५ मिमी	1 नंबर
64.	लेजर थर्मामीटर (वैकल्पिक)		1 नंबर
65.	उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने का		1 नंबर
	यंत्र		
66.	संयुक्त भराव		1 नंबर
67.	छेनी फ्लैट	20X200mm	७ संख्या
68.	निपीडमान		1 नंबर
69.	पेंच जैक		1 नंबर

70.	वजन एम / सी	न्यूनतम: 10 किलो	1 नंबर
71.	व्हील बैरो		2 संख्या
72.	एमएस पैन		2 संख्या
73.	मापने की कुप्पी		2 संख्या
74.	लिटमस पेपर		जैसी ज़रूरत
75.	थर्मामीटर		1 नंबर
76.	घड़ी बंद करो		1 नंबर
77.	ग्लास बाइकर		1 नंबर
78.	स्टार डेल्टा स्टार्टर		1 नंबर
79.	मल्टीमीटर		२ संख्या
80.	वाल्टमीटर		2 संख्या
81.	प्रवाह मीटर		2 संख्या
82.	विकट उपकरण		1 नंबर
83.	पियानो तार / तार गेज पैड (वैकल्पिक)		2 नग
84.	ऑटो सीएडी सॉफ्टवेयर		1 नंबर
85.	हाथ आरी		12 संख्या
86.	इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल		1 नंबर
87.	माइक्रोमीटर	(0-25, 25-50,50-75 मिमी)	1 सेट प्रत्येक
88.	वर्नियर कैलिपर्स	(0-200 मिमी) (.02 छूट)	1 नंबर
89.	वेल्डिंग ट्रांसफार्मर (यदि वेल्डर व्यापार		1 नंबर
	मौजूद है तो आवश्यक नहीं है)		
90.	सी क्लैंप	20 सेमी छिद्रित हुड	७ संख्या
91.	सी क्लैंप	30 सेमी लाइट ड्यूटी स्टील	७ संख्या
92.	ऊपरी तल	300x300 मिमी	२ संख्या
93.	ड्रिल ट्विस्ट (मीट्रिक)	3 मिमी से 12 मिमी	1 सेट
94.	बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ, मेट्रिक . बॉक्स में टेप		2 सेट प्रत्येक
	और डाई का पूरा सेट		

97.       डबल एंडेड स्पैनर       10 मिमी से 25 मिमी       7 स         98.       ड्रिल चक       0 से 12 मोर्स टेपर       1         99.       ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन       12 मिमी व्यास तक       1         100.       डिज़िटल मल्टीमीटर       5 स         101.       एसी मोटर       एकल चरण       1	संख्या संख्या नंबर नंबर संख्या नंबर संबर
98.       ड्रिल चक       0 से 12 मोर्स टेपर       1         99.       ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन       12 मिमी व्यास तक       1         100.       डिज़िटल मल्टीमीटर       5 स         101.       एसी मोटर       एकल चरण       1         102.       एसी मोटर       तीन फ़ेज़       1	नंबर नंबर संख्या नंबर नंबर
99. ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन 12 मिमी व्यास तक 1 100. डिज़िटल मल्टीमीटर 5 र 101. एसी मोटर एकल चरण 1 102. एसी मोटर तीन फ़ेज़ 1	नंबर संख्या नंबर नंबर
100.       डिज़िटल मल्टीमीटर       5 र         101.       एसी मोटर       एकल चरण       1         102.       एसी मोटर       तीन फ़ेज़       1	मंख्या नंबर नंबर
101.       एसी मोटर       एकल चरण       1         102.       एसी मोटर       तीन फ़ेज़       1	नंबर नंबर
102. एसी मोटर तीन फ़ेज़ 1	नंबर
ई. वेल्डिंग में संबद्ध व्यापार के लिए अतिरिक्त उपकरणों की सूची	सेट
	सेट
103. ट्रांसफार्मर वेल्डिंग सेट 150 एम्पीयर। - सभी सामान 1	
और इलेक्ट्रोड धारक के साथ	
निरंतर वेल्डिंग चालू	
104. 200 एम्पीयर ले जाने के लिए वेल्डर केबल। 24	मीटर
लचीले रबर कवर के साथ	
105. केबल के लिए लग्स 12	संख्या
106. पृथ्वी की छड़ें।	संख्या
107. पोजिशनर के साथ आर्क वेल्डिंग	नंबर
टेबल (ऑल मेटल टॉप) 122 सेमी X	
12 सेमी X 60 सेमी।	
108. ऑक्सी - एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होसेस,	सेट।
रेगुलेटर और अन्य सामान के साथ	
उपकरण सेट करें।	
109. पोजिशनर के साथ गैस वेल्डिंग टेबल 1	नहीं
110. विभिन्न आकारों की वेल्डिंग मशाल युक्तियाँ 1	सेट
111. गैस लाइटर।	नंबर
112. गैस सिलेंडर के लिए ट्रॉली।	नहीं
113. छिल हथौड़ा।	नंबर
114. दस्ताने (चमड़ा)	जोड़े



115.	चमड़े का एप्रन।		2 नंबर	
116.	सिलेंडर वाल्व के लिए धुरी कुंजी।		2 संख्या	
117.	वेल्डिंग मशालें	5 से 10 नोजल।	1 सेट।	
118.	वेल्डिंग काले चश्मे		४ जोड़े।	
119.	रंगीन कांच के साथ वेल्डिंग हेलमेट		2 संख्या	
120.	टिप क्लीनर		12 सेट।	
एफ. संब	ू ध व्यापार के लिए उपकरण- शीट धातु कार्य			
121.	जाला	30 सेमी.	1 नहीं।	
122.	चुभन पंच		2 नग	
123.	मैलेट।		2 नग	
124.	सीधे स्निप	25 सेमी.	2 नग	
125.	हथौड़ों को हैंडल से सेट करना।		2 नग	
126.	प्लैनिंग हथौड़ा।		2 नग	
127.	स्निप बेंट	25 सेमी.	2 नग	
128.	दांव पर लगाम।		2 नग	
129.	स्टेक ग्रोइंग।		2 नग	
130.	गेज शाही चादर।		1 नहीं।	
जी सामा	न्य फर्नीचर:			
131.	अलमारी	आवश्यक आकार के अनुसार	२ संख्या	
132.	स्टील रैक	5'x4'x2'	२ संख्या	
133.	अग्निशामक: आग	नगर निगम/सक्षम प्राधिकारियों से सभी उचित		
		अनापति प्रमाण पत्र और उपक	न्रण की व्यव <del>स</del> ्था	
		करें।	करें।	
134.	प्राथमिक उपचार पेटी		1 नंबर	
<i>टिप्पणी</i> : -कक्षा में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराना वांछित है।				

## संक्षिप्ताक्षर:

सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
एटीएस	शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
सीआईटी	शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एनटीसी	राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र
एनएसी	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र
एनसीआईसी	राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र
एलडी	लोकोमोटर विकलांगता
सीपी	मस्तिष्क पक्षाघात
मोहम्मद	एकाधिक विकलांगता
एलवी	कम दृष्टि
एचएच	सुनने में दिक्कत
पहचान	बौद्धिक विकलांग
नियंत्रण रेखा	कुष्ठ रोग ठीक हो गया
एसएलडी	विशिष्ट सीखने की अक्षमता
डीडब्ल्यू	बौनापन
एमआई	मानसिक बीमारी
आ	एसिड अटैक
लोक निर्माण	विकलांग व्यक्ति
विभाग	



