

# भारत सरकार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय

# योग्यता आधारित पाठ्यक्रम मेटल कटिंग अटेंडेंट (नेत्रहीनों के लिए)

(अवधिः दो वर्ष)जुलाई 2022 में संशोधितशिल्पकार प्रशिक्षण योजना



(सीटीएस)एनएसक्यूएफ स्तर- 3 सेक्टर-पूंजीगत सामान और विनिर्माण



(इंजीनियरिंग व्यापार)

(जुलाई 2022 में संशोधित)

संस्करण: 2.0

# शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) एनएसक्यूएफ स्तर - 3

द्वारा विकसित

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

प्रशिक्षण महानिदेशालय केंद्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान EN-81, सेक्टर-V, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता - 700 091

www.cstaricalcutta.gov.in

# अंतर्वस्तु

सं.	विषय	पृष्ठ सं।
1.	पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी	1
2.	प्रशिक्षण प्रणाली	2
3.	नौकरी भूमिका	6
4.	सामान्य जानकारी	7
5.	शिक्षण के परिणाम	9
6.	मूल्यांकन के मानदंड	11
7.	व्यापार पाठ्यक्रम	17
	अन्लग्नक। ( व्यापार उपकरण और उपकरण की सूची)	32



दो साल की अविध में, दृष्टिबाधित उम्मीदवार को विषयों पर प्रशिक्षित किया जाता है: पेशेवर कौशल, पेशेवर ज्ञान के साथ-साथ नौकरी की भूमिका से संबंधित रोजगार कौशल। इसके अलावा, दृष्टिबाधित (आंशिक या पूर्ण नेत्रहीन) उम्मीदवार को उचित पर्यवेक्षण के साथ परियोजना का काम सौंपा जाता है। उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का इस्तेमाल किया जाता है। बुनियादी कौशल विकास अभ्यास के बाद, उसके व्यावहारिक कौशल को धीरे-धीरे स्तर 3 तक विकसित किया जाता है (अर्थात एनएसक्यू अधिसूचना में अकुशल से अर्धकुशल तक)। साथ ही, थ्योरी विषयों को उसी तरीके से पढ़ाया जाता है, तािक वह अपने व्यावहारिक कार्यों को निष्पादित करने के लिए अपने बढ़ते ज्ञान आधार को लागू कर सके।

पाठ्यक्रम के दौरान शामिल किए गए व्यापक घटक नीचे दिए गए हैं:

प्रथम वर्ष: इस वर्ष में कवर की गई सामग्री व्यापार और बुनियादी कौशल से संबंधित सुरक्षा पहलू हैं। हाथ की गित, अंगुलियों की गित, स्थूल और सूक्ष्म हेरफेर, अंगुलियों की निपुणता, स्थान की स्मृति के साथ-साथ आकार की स्मृति, और प्रतिक्रिया समय विकसित होते हैं। इसके अलावा, बुनियादी फिटिंग संचालन के साथ-साथ आकार-वर्ग, त्रिकोण, आयत, षट्भुज, आदि की अवधारणा के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फिलिंग, सॉइंग, ड्रिलिंग, टैपिंग, गो-नो गो गेज द्वारा चेकिंग, जिग्स और फिक्स्चर को संभालने के साथ, शीट मेटल वर्क, और पॉप-रिवेट गन के साथ रिवेटिंग जॉइंट्स। उम्मीदवार कैलिपर्स के माध्यम से निर्दिष्ट सटीकता के साथ खराद मशीन में मानक संचालन अभ्यास के साथ विभिन्न नौकरी धारण करने वाले उपकरणों को पहचानना और माउंट करना सीखता है; आवश्यक सहिष्णुता के अनुसार भिन्न सामग्री फिट। आगे के कौशल अलग-अलग टर्निंग ऑपरेशन, टूल और स्विवलिंग कंपाउंड रेस्ट से समानांतर और टेंपर टर्निंग में विकसित किए जाते हैं।

दूसरा वर्ष : इस वर्ष में, उम्मीदवार खराद में टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट के साथ पुरुष / महिला घटकों का उत्पादन करने के लिए बाहरी और आंतरिक धागे (बीएसएफ) का उपयोग करना सीखता है। वह केपस्टर लेथ में विभिन्न घटक तैयार करता है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है। इसके अलावा, पावर आरा मशीन में सामग्री काटने और कतरनी संचालन, सहायता से सीखा जाता है। इस वर्ष शेपिंग मशीन और मिलिंग मशीन पर विभिन्न ऑपरेशन सीखे जाते हैं जिसमें सहायता के साथ सरल संचालन और रखरखाव कार्य भी शामिल है। पिछले छह महीनों में सीखे गए कौशल पर अभ्यास पर जोर दिया जाता है।

#### 2. प्रशिक्षण प्रणाली

#### 2.1 सामान्य

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) अर्थव्यवस्था/श्रम बाजार के विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) के तत्वावधान में दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) और शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एटीएस) व्यावसायिक प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए डीजीटी की दो अग्रणी योजनाएं हैं।

सीटीएस के तहत मेटल किंटग अटेंडेंट (नेत्रहीनों के लिए) व्यापार आईटीआई के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में वितरित किए जाने वाले लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक है। कोर्स दो साल की अविध का है। इसमें मुख्य रूप से डोमेन क्षेत्र और कोर क्षेत्र शामिल हैं। डोमेन क्षेत्र (व्यापार सिद्धांत और व्यावहारिक) पेशेवर कौशल और ज्ञान प्रदान करता है, जबिक मुख्य क्षेत्र (रोजगार कौशल) अपेक्षित मुख्य कौशल, ज्ञान और जीवन कौशल प्रदान करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पास करने के बाद, प्रशिक्षु को डीजीटी द्वारा राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एनटीसी) से सम्मानित किया जाता है जिसे दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है।

#### उम्मीदवारों को मोटे तौर पर यह प्रदर्शित करने की आवश्यकता है कि वे निम्न में सक्षम हैं:

- तकनीकी मापदंडों/दस्तावेजों को पढ़ें और उनकी व्याख्या करें, आवश्यक सामग्री और उपकरणों की पहचान करें।
- सुरक्षा नियमों, दुर्घटना निवारण नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें।
- नौकरी और मशानिंग कार्य करते समय पेशेवर ज्ञान, मूल कौशल और रोजगार कौशल को लागू करें।
- कार्य करने के लिए ड्राइंग/नमूने के अनुसार कार्य/घटकों की जांच करें।

#### 2.2 प्रगति मार्ग :

- उद्योग में तकनीशियन के रूप में शामिल हो सकते हैं और विरष्ठ तकनीशियन, पर्यवेक्षक के रूप में आगे बढ़ेंगे और प्रबंधक के स्तर तक बढ़ सकते हैं।
- संबंधित क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं।
- स्व रोजगार
- मेटल किटंग ऑपरेशन या किसी अन्य संबंधित क्षेत्रों में सहायक स्टाफ के रूप में उद्योग में काम करें।



#### 2.3 पाठ्यक्रम संरचना:

नीचे दी गई तालिका दो वर्षों की अवधि के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रम तत्वों में प्रशिक्षण घंटों के वितरण को दर्शाती है: -

ع بينع		काल्पनिक प्रशिक्षण घंटे	
क्रमाक	पाठ्यक्रम तत्व	<sup>पहला</sup> साल _	<sup>द्सरा</sup> वर्ष _
1	व्यावसायिक कौशल (व्यापार व्यावहारिक)	840	840
2	व्यावसायिक ज्ञान (व्यापार सिद्धांत)	240	300
3	3 रोज़गार कौशल		60
	क्ल	1200 घंटे	1200 घंटे

हर साल 150 घंटे अनिवार्य OJT (ऑन द जॉब ट्रेनिंग) पास के उद्योग में, जहाँ भी उपलब्ध नहीं है तो ग्रुप प्रोजेक्ट अनिवार्य है।

1 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	4	नौकरी प्रशिक्षण पर (OJT)/समूह परियोजना	150 घंटे	150 घंटे
--	---	--	----------	----------

एक साल या दो साल के ट्रेड के प्रशिक्षु आईटीआई प्रमाणन के साथ 10 वीं / 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र के लिए प्रत्येक वर्ष में 240 घंटे तक के वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का विकल्प भी चुन सकते हैं , या अल्पावधि पाठ्यक्रम जोड़ सकते हैं।

#### 2.4 आकलन और प्रमाणन

प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन के माध्यम से और समय-समय पर डीजीटी द्वारा अधिसूचित योगात्मक मूल्यांकन के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में उसके कौशल, ज्ञान और दृष्टिकोण के लिए परीक्षण किया जाएगा।

क) प्रशिक्षण की अविध के दौरान सतत मूल्यांकन (आंतिरिक) सीखने के परिणामों के खिलाफ सूचीबद्ध मूल्यांकन मानदंडों के परीक्षण द्वारा रचनात्मक मूल्यांकन पद्धित द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान को मूल्यांकन दिशानिर्देश में विस्तृत रूप से व्यक्तिगत प्रशिक्षु पोर्टफोलियो बनाए रखना है। आंतिरिक मूल्यांकन के अंक www.bharatskills.gov.in पर उपलब्ध कराए गए फॉर्मेटिव असेसमेंट टेम्प्लेट के अन्सार होंगे

बी) अंतिम मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन के रूप में होगा। एनटीसी प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट परीक्षा नियंत्रक, डीजीटी दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित किया जाएगा। पैटर्न और अंकन संरचना को समय-समय पर डीजीटी द्वारा अधिसूचित किया जा रहा है। अंतिम मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र निर्धारित करने के लिए सीखने के परिणाम और मूल्यांकन मानदंड आधार होंगे। अंतिम परीक्षा के



दौरान परीक्षक प्रायोगिक परीक्षा के लिए अंक देने से पहले मूल्यांकन दिशानिर्देश में दिए गए विवरण के अनुसार व्यक्तिगत प्रशिक्षु के प्रोफाइल की भी जांच करेगा।

#### 2.4.1 पास विनियमन

समग्र परिणाम निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, छह महीने और एक वर्ष की अविध के पाठ्यक्रमों के लिए 100% वेटेज लागू किया जाता है और दो साल के पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक परीक्षा में 50% वेटेज लागू किया जाता है। ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत 60% और अन्य सभी विषयों के लिए 33% है।

#### 2.4.2 आकलन दिशानिर्देश

यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए कि मूल्यांकन में कोई कृत्रिम बाधा न हो। मूल्यांकन करते समय विशेष आवश्यकताओं की प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। टीम वर्क का आकलन करते समय, स्क्रैप/अपव्यय के परिहार/कमी और प्रक्रिया के अनुसार स्क्रैप/अपशिष्ट का निपटान, व्यवहारिक रवैया, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और प्रशिक्षण में नियमितता पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। योग्यता का आकलन करते समय OSHE के प्रति संवेदनशीलता और स्वयं सीखने की प्रवृत्ति पर विचार किया जाना चाहिए।

आकलन निम्नलिखित में से कुछ के आधार पर साक्ष्य होगा:

- प्रयोगशालाओं/कार्यशालाओं में किया गया कार्य
- रिकॉर्ड बुक/दैनिक डायरी
- मूल्यांकन की उत्तर प्स्तिका
- मौखिक परीक्षा
- प्रगति चार्ट
- उपस्थिति और समयनिष्ठा
- कार्यभार
- परियोजना कार्य
- कंप्यूटर आधारित बह्विकल्पीय प्रश्न परीक्षा
- व्यावहारिक परीक्षा

आंतरिक (रचनात्मक) आकलन के साक्ष्य और रिकॉर्ड को परीक्षा निकाय द्वारा ऑडिट और सत्यापन के लिए आगामी परीक्षा तक संरक्षित किया जाना है। प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले निम्नलिखित अंकन पैटर्न :



प्रदर्शन स्तर	प्रमाण
(ए) मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वाले 60 -7	
इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार ने कभी-कभार मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के लिए उचित सम्मान दिखाते हुए, ऐसे काम का निर्माण किया है जो शिल्प कौशल के स्वीकार्य मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है।	<ul> <li>हाथ के औजारों, मशीनी औजारों और कार्यशाला उपकरणों के उपयोग में अच्छे कौशल का प्रदर्शन</li> <li>घटक/नौकरी/सेट मानकों द्वारा मांगे गए कार्यों के साथ अलग-अलग कार्य करते समय 60-70% सटीकता प्राप्त की।</li> <li>फिनिश में साफ-सफाई और निरंतरता का काफी अच्छा स्तर</li> <li>परियोजना/नौकरी को पूरा करने में समसामयिक सहायता।</li> </ul>
(बी) मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वाले 75%	% - 90% से अधिक की सीमा में अंक
इस ग्रेड के लिए, उम्मीदवार ने कम मार्गदर्शन के साथ और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के लिए उचित सम्मान दिखाते हुए, ऐसे काम का निर्माण किया है जो शिल्प कौशल के उचित मानक की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है।	<ul> <li>हाथ उपकरण, मशीन टूल्स और कार्यशाला उपकरण के उपयोग में अच्छे कौशल स्तर</li> <li>घटक/नौकरी/सेट मानकों द्वारा मांगे गए कार्यों के साथ विभिन्न कार्य करते समय 70-80% सटीकता प्राप्त की।</li> <li>फिनिश में साफ-सफाई और निरंतरता का एक अच्छा स्तर</li> <li>परियोजना/नौकरी को पूरा करने में थोड़ा सा सहयोग</li> </ul>
(सी) मूल्यांकन के दौरान आवंटित किए जाने वाले 909	% से अधिक की सीमा में अक
इस ग्रेड में प्रदर्शन के लिए, उम्मीदवार, संगठन और निष्पादन में न्यूनतम या बिना समर्थन के और सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं के लिए उचित सम्मान के साथ, ऐसे काम का उत्पादन किया है जो शिल्प कौशल के उच्च स्तर की प्राप्ति को प्रदर्शित करता है।	<ul> <li>हाथ उपकरण, मशीन टूल्स और कार्यशाला उपकरण के उपयोग में उच्च कौशल स्तर</li> <li>घटक/नौकरी/सेट मानकों द्वारा मांगे गए कार्यों के साथ विभिन्न कार्य करते समय 80% से अधिक सटीकता प्राप्त की गई।</li> <li>फिनिश में उच्च स्तर की साफ-सफाई और स्थिरता।</li> <li>परियोजना को पूरा करने में न्यूनतम या कोई समर्थन नहीं।</li> </ul>



# 3. नौकरी भूमिका

मेटल-किटंग अटेंडेंट (VI के लिए) विभिन्न प्रकार की बिजली से चलने वाली मेटल किटंग मशीनों को आसानी से संचालित करता है। वह सहायता के साथ, माप उपकरणों के साथ, इसके विभिन्न आयामों और कार्य के लिए आवश्यक संचालन के अनुक्रम को नोट करने के लिए, नमूने को मापकर ऐसा करता है। वह सहायता के साथ धातु के टुकड़े, चक, या जिंग, या जुड़नार पर बढ़ते हुए, और उपयुक्त मशीन (खराद, शेपर, ड्रिल, मिलिंग, पावर आरा और कतरनी) पर कटर की पहचान करता है। वह खराद, केपस्तान खराद, ड्रिल और अन्य मशीनों पर सभी दोहराव का काम करता है और उन्हें अच्छे उपयोग में लाता है।

नोट: नौकरी की भूमिका पूरी तरह से सक्षम व्यक्ति की भूमिका से संशोधित की गई है। दृष्टिबाधित व्यक्ति किसी भी उपकरण को पीसने, ड्राइंग के अनुसार नापने, खराद पर आंतरिक या बाहरी धागे को काटने और उपकरण-यात्रा को समायोजित करने में असमर्थ होता है।

किए गए कार्य की प्रकृति के अनुसार मेटल किटंग अटेंडेंट (दृष्टिहीनों के लिए) के रूप में नामित किया जा सकता है

#### संदर्भ एनसीओ-2015:

- a) 7223.0500 मैकेनिक, जनरल/मशीनिस्ट संदर्भ संख्याः
  - i. सीएससी/एन0308
  - ii. सीएससी/एन0304
  - iii. सीएससी/एन0301
  - iv. सीएससी/एन0110
  - v. सीएससी/एन0108
  - vi. सीएससी/एन0304
  - vii. आईएससी/एन9402
  - viii. आईएससी/एन9451
  - ix. आईएससी/एन9452



# 4.सामान्य जानकारी

<b>व</b> ्यापार का नाम	मेटल कटिंग अटेंडेंट (नेत्रहीनों के लिए)
व्यापार कोड	डीजीटी/1115
संदर्भ। एनसीओ - 2015	7223.0500
एनओएस कवर्ड	सीएससी/एन0308, सीएससी/एन0304, सीएससी/एन0301, सीएससी/एन0110, सीएससी/एन0108, सीएससी/एन0304, आईएससी/एन9402, आईएससी/एन9451, आईएससी/एन9452
एनएसक्यूएफ स्तर	स्तर 3
शिल्पकार प्रशिक्षण की अवधि	दो साल (2400 घंटे + 300 घंटे ओजेटी / ग्रुप प्रोजेक्ट)
प्रवेश योग्यता	विज्ञान और गणित के साथ या एक ही क्षेत्र या इसके समकक्ष में व्यावसायिक विषय के साथ 10 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण। (उम्मीदवार को विकलांग होना चाहिए)।
न्यूनतम आयु	शैक्षणिक सत्र के पहले दिन को 14 वर्ष।
पीडब्ल्यूडी के लिए पात्रता	नेत्रहीन
यूनिट ताकत (छात्रों की संख्या)	12 (अतिरिक्त सीटों का कोई अलग प्रावधान नहीं है)
अंतरिक्ष मानदंड	100 वर्ग एम
शक्ति मानदंड	18 किलोवाट
के लिए प्रशिक्षक योग्यता	
1. मेटल किंटंग अटेंडेंट (नेत्रहीनों के लिए) ट्रेड	संबंधित क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ एआईसीटीई / यूजीसी से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.वोक / डिग्री । या एआईसीटीई / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 03 साल का डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ डीजीटी से प्रासंगिक एडवांस डिप्लोमा (व्यावसायिक)। या संबंधित क्षेत्र में तीन साल के अनुभव के साथ " मशीनिस्ट " के ट्रेड में एनटीसी / एनएसी उतीर्ण ।



	आवश्यक योग्यताः डीजीटी के तहत राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के प्रासंगिक नियमित / आरपीएल संस्करण । नोट: - 2(1+1) की इकाई के लिए आवश्यक दो प्रशिक्षकों में से एक के पास डिग्री/डिप्लोमा और दूसरे के पास एनटीसी/एनएसी योग्यता होनी चाहिए। हालाँकि, दोनों के पास इसके किसी भी रूप में NCIC होना चाहिए।
2. कार्यशाला गणना और विज्ञान	प्रासंगिक क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ एआईसीटीई / यूजीसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में बी.वोक / डिग्री।  या  एआईसीटीई / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 03 साल का डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ डीजीटी से प्रासंगिक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)।  या  तीन साल के अनुभव के साथ इंजीनियरिंग ट्रेडों में से किसी एक में एनटीसी / एनएसी।  आवश्यक योग्यता: प्रासंगिक ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के नियमित / आरपीएल संस्करण  या
3. इंजीनियरिंग ड्राइंग	RODA में नियमित / RPL वेरिएंट NCIC या DGT के तहत इसका कोई भी वेरिएंट प्रासंगिक क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव के साथ एआईसीटीई / यूजीसी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज / विश्वविदयालय से इंजीनियरिंग में
	बी.वोक / डिग्री।  या एआईसीटीई / मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से इंजीनियरिंग में 03 साल का डिप्लोमा या संबंधित क्षेत्र में दो साल के अनुभव के साथ डीजीटी से प्रासंगिक उन्नत डिप्लोमा (व्यावसायिक)।  या इंजीनियरिंग के तहत वर्गीकृत मैकेनिकल ग्रुप (जीआर-।) ट्रेडों में से किसी एक में एनटीसी / एनएसी । ड्राइंग'/ डी'मैन मैकेनिकल/ डी'मैन सिविल' तीन साल के अनुभव के साथ। <u>आवश्यक योग्यताः</u> प्रासंगिक ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र (एनसीआईसी) के नियमित / आरपीएल संस्करण



	THE
	या RoDA / D'man (Mech/civil) या DGT के अंतर्गत इसके किसी भी प्रकार
	में NCIC के नियमित/RPL संस्करण ।
	न NCIC के विविधित (/ NPL संस्करण
4. रोजगार कौशल	एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में शॉर्ट टर्म टीओटी कोर्स के साथ दो साल के
	अनुभव के साथ किसी भी विषय में एमबीए / बीबीए / कोई भी स्नातक / डिप्लोमा ।
	(12वीं/डिप्लोमा स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर अंग्रेजी/संचार कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया होना चाहिए)
	या
	रोजगार कौशल में अल्पकालिक टीओटी पाठ्यक्रम के साथ आईटीआई में
	मौजूदा सामाजिक अध्ययन प्रशिक्षक।
4. प्रशिक्षक के लिए न्यूनतम	21 साल
आयु	
उपकरण और उपकरण की सूची	अन्बंध-। . के अन्सार

#### 5. शिक्षण के परिणाम

# Industrial Training Institute मेटल कटिंग अटेंडेंट (नेत्रहीनों के लिए)

सीखने के परिणाम एक प्रशिक्षु की कुल दक्षताओं का प्रतिबिंब होते हैं और मूल्यांकन मानदंड के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

#### 5.1 सीखने के परिणाम

#### पहला साल:

- सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए दिन-प्रतिदिन की गतिविधि करने में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए मोटर कौशल से जुड़े बुनियादी कार्य करना और निपुणता विकसित करना । ( (एनओएस: आईएससी/एन9451)
- 2. विभिन्न बुनियादी फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें। [बुनियादी फिटिंग ऑपरेशन: फिटिंग, हैक सॉइंग, डाईंग, टैपिंग इत्यादि] (एनओएस: सीएससी/एन0308)
- 3. विभिन्न कार्यों द्वारा घटकों का उत्पादन और विशिष्ट गेज और माप उपकरणों का उपयोग करके सटीकता की जांच करें। [विभिन्न ऑपरेशन: बेंच, पिलर और रेडियल ड्रिल मशीन में ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग आदि; विशिष्ट गेज और उपकरण; गो/नो-गो गेज; ब्रेल माइक्रोमीटर ] (एनओएस: सीएससी/एन0304)
- 4. स्टेक, मैलेट और पॉप-रिवेट गन का उपयोग करके शीट मेटल और रिवेटिंग जोड़ों के घटकों का उत्पादन करें। (एनओएस: सीएससी/एन0301)
- 5. के साथ अलग-अलग संचालन और अलग-अलग आकार की नौकरियों को सेट करके सरल घटक बनाएं । [ विभिन्न चक, अलग-अलग आकार की नौकरियों के साथ: गोल, चौकोर, हेक्सागोनल।] (एनओएस: सीएससी/एन0308)
- 6. अलग-अलग टर्निंग ऑपरेशन करके नौकरियां पैदा करने के लिए सहायता के साथ अलग-अलग कटिंग टूल्स सेट करें। [विभिन्न काटने के उपकरण - वी-टूल, साइड कटिंग टूल (आरएच और एलएच) सटीकता के साथ ±1/64" कैलिपर्स के माध्यम से। विभिन्न टर्निंग ऑपरेशन: प्लेन, फेसिंग, ड्रिलिंग, ग्रुविंग, पैरेलल और स्टेप टर्निंग, पार्टिंग, चम्फिरंग] (NOS: CSC/N0110)
- 7. स्टेप्ड) में ड्रिलिंग और बोरिंग द्वारा आवश्यक सिहष्णुता ±.0625" या ±1/64" के अनुसार भिन्न सामग्री को फिट करें [अलग-अलग सामग्री : पीतल में एचएसएस, कच्चा लोहा आदि में एल्युमिनियम] (एनओएस: सीएससी/एन0304))
- 8. खराँद पर बेलनाकार / हेक्सागोनल जॉब सेट करें और विभिन्न टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हुए साधारण घटक बनाएं। (विभिन्न टर्निंग ऑपरेशन समानांतर और टेपर टर्निंग (केवल बाहरी) फॉर्म टूल दवारा, स्विवलिंग कंपाउंड रेस्ट। (NOS: CSC/N0110)
- व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन।
   अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। (एनओएस: आईएससी/एन9402)



#### दुसरा साल:

- 10. मरने और टेप करने के लिए अलौह धातु घटकों को सेट करें। (विभिन्न बाहरी और आंतरिक धागा। ( बीएसएफ) ( एनओएस: सीएससी/एन0304)
- 11. लंबे शाफ्ट को स्थिरियों का उपयोग करके और विभिन्न मशीनिंग मापदंडों और कटिंग ट्रूल्स को सहायता से सेट करके नौकरी तैयार करें। (एनओएस: सीएससी/एन0110)
- 12. तीन जॉ चक का उपयोग करके कैपस्टन लेथ में ऑपरेशन करके नौकरी तैयार करें और सहायता से चक को इकट्ठा करें। (एनओएस: आईएससी/एन9452)
- 13. पावर सॉ मशीन में विभिन्न मापदंडों को सेट करके विभिन्न आकार और आकार के घटकों को काटें। (एनओएस: सीएससी/एन0301)
- 14. सहायता से शियरिंग ऑपरेशन करके नौकरी तैयार करने के लिए अलग-अलग मशीनिंग पैरामीटर सेट करें। (एनओएस: सीएससी/एन0301)
- 15. बाहरी सहायता के साथ शेपर का उपयोग करके सादे सतह, वर्ग और वी-स्लॉट, आंतरिक कुंजी मार्ग के साथ-साथ चौकोर आकार का उत्पादन करने के लिए विभिन्न मशीनिंग पैरामीटर सेट करें। (एनओएस: सीएससी/एन0110)
- 16. के साथ अलग-अलग मिलिंग ऑपरेशन करके काम तैयार करने के लिए मशीन और पैरामीटर के विभिन्न घटकों को सेट करें । [ विभिन्न मशीनिंग पैरामीटर फ़ीड, गति और कटौती की गहराई, विभिन्न मिलिंग ऑपरेशन: सादा, चेहरा, चरण मिलिंग] (एनओएस: सीएससी / एन0108)
- 17. व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। ( एनओएस: आईएससी/एन9402)

#### 6. मूल्यांकन के मानदंड

सीखने के परिणाम	मूल्यांकन के मानदंड
	पहला साल
1. सुरक्षा सावधानियों का पालन	बेलनाकार ब्लॉक को पहचानें - ठीक से गिनकर उसका स्थान, स्थिति।
करते हए दिन-प्रतिदिन की	
गतिविधि करने में	मिनेसोटा रेट ऑफ़ मैनिपुलेशन टेस्ट पर कैरीआउट अभ्यास - ( i )
आत्मविश्वास पैदा करने के	विस्थापन (ii) टर्निंग
लिए मोटर कौशल से जड़े	बोल्ट और नट को पहचानें और दोनों हाथों के समन्वय और उंगली की
बुनियादी कार्य करना और	निपुणता का प्रदर्शन करें।
निपुणता विकसित करना।	पेंसिल्वेनिया द्वि-मैनुअल कार्य नमूने पर कैरीआउट अभ्यास - ( i )
3	असेंबली (ii) डिस्सेप्लर
(एनओएस: आईएससी/एन9451)	छोटे आकार के पिन (खूंटी), वॉशर और कॉलर को ठीक हेरफेर, दोनों
	हाथों के समन्वय और आकार की स्मृति के विकास के लिए पहचानें।
	पर्ड्यू पेगबोर्ड पर कैरीआउट अभ्यास: ( i ) दाहिना हाथ (ii) बायां हाथ
	(iii) दोनों हाथ (iv) असेंबली
	छोटे आकार के पिन और कॉलर को पहचानें, महीन जोड़-तोड़ के विकास
	के लिए चिमटी के उपयोग और दोनों हाथों के समन्वय को पहचानें।



	क्रॉफर्ड स्मॉल पार्ट्स निपुणता परीक्षण पर कैरीआउट अभ्यास: ( i ) पिन
	और कॉलर (ii) स्कू
	स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर को पहचानें और प्रतिक्रिया समय के साथ उंगली
	की निप्णता के विकास के लिए स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें।
	उंगलियों की गति के विकास के लिए स्पर्श मानचित्र के अनुसार
	विभिन्न प्रकार के आकार के डिजाइन को ठीक से हेरफेर, स्थान की
	स्मृति और प्रतिक्रिया समय के साथ आकार को पहचानें।
	स्टैनफोर्ड - खोस ब्लॉक डिजाइन टेस्ट पर कैरीआउट अभ्यास।
2. विभिन्न बुनियादी फिटिंग	लकड़ी के ब्लॉक, बोल्ट और नट, खूंटी और पेगबोर्ड, पिन और कॉलर,
द्वारा सरल घटक बनाएं और	स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर की योजना बनाएं और पहचानें। समय पर प्रयोग
मोटर कौशल कार्यक्रम के	करें।
माध्यम से उचित वास्तविक	बुनियादी कौशल विकसित करें - हाथ की गति, उंगली की गति, सकल
समय परीक्षण विकसित करें।	हेरफेर, बारीक हेरफेर, दोनों हाथों का समन्वय, उंगली की निप्णता,
[ब्नियादी फिटिंग संचालन:	प्रतिक्रिया समय।
फिटिंग, हैक काटने का कार्य,	विभिन्न प्रकार की आकृतियों पर गर्भाधान विकसित करें: वर्ग, त्रिभ्ज,
मरना , दोहन, आदि]	आयत, अंडाकार आदि।
	हाथ के औजारों को पहचानें: विभिन्न प्रकार के हथौड़े और पंच, स्क्रू
	ड्राइवर, रिंच, वाइस-टाइप और उपयोग, वाइस ब्लॉक, आदि।
	कटिंग टूल्स की पहचान करें: विभिन्न प्रकार की फाइलें, हैक-आरा -
(एनओएस: सीएससी/एन0308)	प्रकार और विभिन्न ब्लेड, डाई और टैप
	मापने वाले उपकरणों की पहचान करें: ऑड-लेग कैलिपर, स्टील रूल,
	ब्रेल माइक्रो मीटर
	विनिर्देश के अनुसार हैक-सॉइंग, फिलिंग, ड्रिलिंग, टैपिंग टू क्लोज
	टॉलरेंस के लिए कार्य तैयार करें।
	ट्राइ स्क्वायर और फिलर गेज (0.0025") की मदद से सपाट सतह पर
	आयामी सटीकता की जांच करें, ट्राई स्क्वायर ब्लेड और सतह के गैप
	(VI के लिए) के बीच डालकर जांचें
	निपटान के लिए धातु के चिप्स, अप्रयुक्त सामग्री और घटकों को हटा
	दें, उचित तरीके से स्टोर करें और निपटान के लिए तैयार करें।
3. विभिन्न कार्यों द्वारा घटकों	विभिन्न घटकों के उत्पादन के लिए योजना बनाना और व्यवस्थित
का उत्पादन और विशिष्ट गेज	करना
और माप उपकरणों का	नमूने के अनुसार कच्चे माल, जिग्स और फिक्स्चर, उपकरण और
उपयोग करके सटीकता की	,
जांच करें। [विभिन्न	
ऑपरेशन: बेंच, पिलर और	करें
	<u> </u>



रेडियल ड्रिल मशीन में ड्रिलिंग,	अन्य कार्यों जैसे पालन-पोषण, दोहन आदि को केवल हाथ से ही
रीमिंग, टैपिंग आदि; विशिष्ट	निष्पादित करें
गेज और उपकरण; गो/नो-गो	गेज, ब्रेल माइक्रोमीटर का उपयोग करके कार्य/कार्य की जाँच करें और
गेज; ब्रेल माइक्रोमीटर ]	यदि आवश्यक हो तो सुधारें।
(एनओएस:	
सीएससी/एन0304)	
4. स्टेक, मैलेट और पॉप-रिवेट	शीट मेटल घटकों के लिए योजना बनाएं और व्यवस्थित करें।
गन का उपयोग करके शीट	कच्चे माल ( एल्यूमीनियम शीट बेहतर), टोल और उपकरण का चयन
मेटल और रिवेटिंग जोड़ों के	करें।
घटकों का उत्पादन करें।	स्टेक्स, मैलेट और "सी" क्लैम्प्स का उपयोग करके फोल्डिंग, बेंडिंग
(एनओएस: सीएससी/एन0301)	आदि ऑपरेशन द्वारा वर्क पीस (बेलनाकार जॉब) बनाएं।
	पॉप रिवेट गन जैसे टूल की मदद से रिवेटिंग जॉइंट्स का प्रदर्शन करें।
	आयामों और जोड़ों की ठीक से जाँच करें।
	देखरेख में ठीक से काम करें।
	, ·
5. अलग-अलग ऑपरेशनों द्वारा	खराद मशीन को उसके संचालन और घटक के साथ पहचानें।
सरल घटक बनाएं और	विभिन्न जॉब होल्डिंग डिवाइस की पहचान करें और प्रत्येक डिवाइस के
सहायता के साथ अलग-अलग	कार्यात्मक अनुप्रयोग से परिचित हों।
आकार की नौकरियां सेट करें।	जॉब होल्डिंग डिवाइस माउंट करें, टर्निंग ऑपरेशन करने के लिए
[ अलग-अलग आकार की	कार्यात्मक उपयोग की जांच करें।
नौकरियों के साथ	सहायता से कार्य को आकार और आकार के अन्सार चक पर सेट करें।
अलग-अलग चक: गोल,	खराद को उचित गति पर सेट करें और सहायता से फ़ीड करें।
चौकोर, हेक्सागोनल।]	अलग-अलग खराद संचालन जैसे फेसिंग, टर्निंग आदि द्वारा कंपोनेंट्स
	बनाएं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस का पालन करें।
(एनओएस:	सीमा गेज का उपयोग करके आयामों की जाँच करें।
सीएससी/एन0308)	संचालन के दौरान मानक मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार स्रक्षा
	प्रक्रिया का पालन करें।
	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
<ol> <li>अलग-अलग टर्निंग ऑपरेशन</li> </ol>	प्रत्येक उपकरण के कार्यात्मक अनुप्रयोग के साथ विभिन्न कार्य और
करके नौकरियां पैदा करने के	उपकरण धारण करने वाले उपकरणों की पहचान करें।
लिए सहायता के साथ	फेसिंग और ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए आवश्यक संरेखण के साथ
अलग-अलग कटिंग टूल्स सेट	जॉब और टूल होल्डिंग डिवाइस माउंट करें।
करें। [विभिन्न काटने के	मानक मानदंड के अनुसार बढ़ते समय सुरक्षा प्रक्रिया का पालन करें।
उपकरण - वी-टूल, साइड	सहायता से उपयुक्त उपकरण और उपकरण और ऑपरेटिंग मशीन का
कटिंग टूल (आरएच और	चयन करें।
एलएच) सटीकता के साथ	
(114)	कचरे से बचें और प्रक्रिया के अनुसार कचरे का निपटान करें।



_		
	±1/64" कैलिपर्स के माध्यम	माप उपकरणों का उपयोग करके सटीकता की जांच के लिए सभी
	से । विभिन्न मोड़ संचालन:	आयामों को मापें।
	सादा, सामना करना, ड्रिलिंग,	
	ग्रविंग, समानांतर और कदम	
	मोड़, बिदाई, चम्फरिंग]	
	(एनओएस:	
	सीएससी/एन0110)	
	(11 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (	
7.	खराद (सादे और स्टेप्ड) में	कच्चे माल, उपकरण और उपकरण का चयन करें।
<b> </b>	ड्रिलिंग और बोरिंग द्वारा	मानक संचालन अभ्यास के अनुसार ड्रिलिंग और बोरिंग संचालन करें।
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3
	आवश्यक सहिष्णुता ±.0625"	सहिष्णुता और इंटरचेंज क्षमता के अनुसार फिटिंग के लिए काम के
	या ±1/64" के अनुसार भिन्न	टुकड़े करें।
	सामग्री को फिट करें [असमान	नमूनों के अनुसार सभी आयामों और इंटरचेंज क्षमता की जांच करें और
	सामग्री: पीतल में एचएसएस,	यदि आवश्यक हो तो सुधारें।
	कच्चा लोहा आदि में	-
	एल्यूमिनियम]	
(एन	ाओएस: सीएससी/एन0304)	
8.	खराद पर बेलनाकार /	खराद मशीन पर उपकरण सामग्री काटने की पहचान करें।
	हेक्सागोनल जॉब सेट करें और	गेज के साथ उपकरण कोणों को मापें।
	विभिन्न टेपर टर्निंग ऑपरेशन	माउंट जॉब और सेट मशीन पैरामीटर।
	करते हुए साधारण घटक	उनकी कार्यात्मक आवश्यकता के लिए सेटिंग टूल के अन्सार विभिन्न
	बनाएं। (विभिन्न टर्निंग	प्रकार के टेपर टर्निंग का प्रदर्शन करें।
	ऑपरेशन समानांतर और टेपर	उपयुक्त गेज और माप उपकरणों का उपयोग करके नौकरी की
	टर्निंग (केवल बाहरी) फॉर्म टूल	उपयुष्ता गाँव जार माप उपयारणा या उपयाण यार्य गायारा या     सटीकता की जाँच करें।
	दवारा, स्विवलिंग कंपाउंड	त्राटायरम् यम् आप प्रस्त
	रेस्ट।	
	(एनओएस:	
	(एनआएस: सीएससी/एन0110)	
	सारससा/एन0110)	
9.	व्यावहारिक संचालन करने के	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें
	लिए बुनियादी गणितीय	अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित बुनियादी विज्ञान की अवधारणा की
	अवधारणा और सिद्धांतों का	व्याख्या करें
	प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में	
	बुनियादी विज्ञान को समझें	
	और समझाएं।	
	( एनओएस:	
	आईएससी/एन९४०२)	
	•	



	दूसरा साल		
10.	मरने और टेप करने के लिए	बाहरी धागे (बीएसएफ) की व्यवस्था के लिए अलौह धातु घटकों का	
	अलौह धातु घटकों को सेट	चयन करें।	
	करें। (विभिन्न बाहरी और	सामग्री पर आंतरिक थ्रेडेड घटक का उत्पादन करें।	
	आंतरिक धागा बीएसएफ)	कार्य-क्षमता का पता लगाने के लिए पुरुष-महिला घटकों को इकट्ठा	
	( एनओएस:	करें।	
	सीएससी/एन0304)		
11.	लंबे शाफ्ट को स्थिरियों का	सहायता के साथ, खराद केंद्रों के बीच में नौकरी स्थापित करना।	
	उपयोग करके और विभिन्न	स्थिर और अन्यायी आराम की पहचान करें।	
	मशीनिंग मापदंडों और कटिंग	उपयुक्त उपकरणों और उपकरणों का चयन करें और आवश्यक आयामों	
	टूल्स को सहायता से सेट करके	के अनुसार घटकों का उत्पादन करने के लिए मशीन का संचालन करें।	
	नौकरी तैयार करें।	सटीकता की जांच के लिए सभी आयामों को मापें।	
	(एनओएस:	प्रक्रिया के अन्सार कचरे का निपटान करें।	
	सीएससी/एन0110)	3	
12.	तीन जॉ चक का उपयोग करके	प्रत्येक उपकरण के कार्यात्मक अन्प्रयोग के साथ विभिन्न कार्य और	
	कैपस्टन लेथ में ऑपरेशन	उपकरण धारण करने वाले उपकरणों की पहचान करें।	
	करके नौकरी तैयार करें और	संचालन करने के लिए आवश्यक संरेखण के साथ कार्य और उपकरण	
	सहायता से चक को इकट्ठा	धारण करने वाले उपकरणों को माउंट करें।	
	करें। (एनओएस:	उपयुक्त उपकरण और उपकरण का चयन करें और घटकों के उत्पादन	
	आईएससी/एन९४५२)	के लिए मशीन को संचालित करें।	
		उचित शीतलन प्रणाली के साथ संचालन के दौरान उत्पादन के	
		साथ-साथ स्रक्षा प्रक्रिया का भी निरीक्षण करें।	
		कचरे से बचें और कचरे का निपटान करें।	
		सटीकता की जांच के लिए आयामों को मापें।	
13.	पावर सॉ मशीन में विभिन्न	विभिन्न आकार, ब्लेड के दांत और उसके समायोजन की पहचान करें।	
	मापदंडों को सेट करके	त्वरित वापसी तंत्र की पहचान करें।	
	विभिन्न आकार और आकार	शीतलन प्रणाली के साथ आवश्यक संरेखण के साथ कार्य को माउंट	
	के घटकों को काटें।	करें।	
	(एनओएस:	बढ़ते समय सुरक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण करें।	
	सीएससी/एन0301)	घटकों का उत्पादन करने के लिए मशीन का संचालन करें।	
		कचरे से बचें और कचरे का निपटान करें।	
14	सहायता के साथ, कतरनी	स्टॉपर समायोजन की पहचान करें।	
1-7.	संचालन करके नौकरी तैयार	आवश्यक संरेखण के साथ कार्य को माउंट करें।	
	(191(191 17) 17 91 17 (191(	जापरचनः सर्विन मः साम माम मा माउँ भरा	



	करने के लिए विभिन्न	बढ़ते समय सुरक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण करें।
	मशीनिंग पैरामीटर सेट करें।	घटकों का उत्पादन करने के लिए मशीन का संचालन करें।
	(एनओएस:	
	सीएससी/एन0301)	
15.	बाहरी - सादे सतह, वर्ग और	स्वचालित फ़ीड तंत्र और मशीन के त्वरित वापसी तंत्र की पहचान करें।
	वी-स्लॉट का उत्पादन करने के	आवश्यक संरेखण के साथ कार्य को माउंट करें।
	लिए विभिन्न मशीनिंग	सहायता के साथ, वर्कपीस के अनुसार स्ट्रोक की लंबाई समायोजित
	पैरामीटर सेट करें। आंतरिक -	करें।
	सहायता के साथ, शेपर का	सहायता के साथ मानक संचालन अभ्यास का पालन करके उपयुक्त
	उपयोग करके गोल सिर पर	उपकरण, उपकरण और मशीन का चयन करें।
	म्ख्य मार्ग के साथ-साथ	मशीन के संचालन के दौरान सुरक्षा सावधानियों का पालन करें।
	चौकोर आकार।	निसाण में त्रपालन में पारान सुर्वा। सापयानिया मा पालन मेरी
	(एनओएस:	
	सीएससी/एन0110)	   वांछित प्रदर्शन के लिए जाँच करें।
	सारससा/र•10110)	पाछित प्रदेशन के लिए जाचे करी
16.	सहायता से विभिन्न मिलिंग	प्रत्येक उपकरण के कार्यात्मक अनुप्रयोग के साथ विभिन्न कार्य और
	ऑपरेशन करके काम तैयार	उपकरण धारण करने वाले उपकरणों की पहचान करें।
	करने के लिए मशीन के	स्पेसर के साथ आर्बर पर जॉब होल्डिंग डिवाइस और टूल के माध्यम से
	विभिन्न घटकों और मापदंडों	कार्य को माउंट करें।
	को सेट करें । [विभिन्न	मिलिंग संचालन करने के लिए उनके दोनों कार्यात्मक उपयोग की जाँच
	मशीनिंग पैरामीटर - फ़ीड,	करें।
	गति और कटौती की गहराई।	मानक मानदंडों के अनुसार बढ़ते समय स्रक्षा प्रक्रिया का पालन करें।
	विभिन्न मिलिंग संचालन:	उपकरणों/गेज से मापें और घटकों की कार्यक्षमता की जांच करें।
	सादा, चेहरा, चरण मिलिंग]	
	(एनओएस:	
	सीएससी/एन0108)	
17.	व्यावहारिक संचालन करने के	विभिन्न गणितीय समस्याओं को हल करें
	लिए बुनियादी गणितीय	अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित ब्नियादी विज्ञान की अवधारणा की
	अवधारणा और सिद्धांतों का	व्याख्या करें
	प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में	
	ब्नियादी विज्ञान को समझें	
	और समझाएं। ( एनओएस:	
	आईएससी/एन९४०२)	
	3112× (1(11) (*1)3402)	







	मेटल कटिंग अटेंडेंट (नेत्रहीनों के लिए) व्यापार के लिए पाठ्यक्रम					
	पहला साल					
अवधि	संदर्भ सीखने का परिणाम	व्यावसायिक कौशल (व्यापार व्यावहारिक) सांकेतिक घंटों के साथ				
व्यावसायिक कौशल 200 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 50 घंटे।	सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हुए दिन-प्रतिदिन की गतिविधि करने में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए मोटर कौशल से जुड़े बुनियादी कार्य करना और निपुणता विकसित करना । (एनओएस: आईएससी/एन9451)	1. परिचय प्रशिक्षण संस्थान से परिचित होना। (03 घंटे।) 2. व्यापार प्रशिक्षण का महत्व। (05 घंटे।) 3. व्यापार में प्रयुक्त मशीनरी। (05 घंटे।) 4. व्यापार में प्रशिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य के प्रकार। (05 घंटे।) 5. दुकान के फर्श और अन्य सुविधाओं के अग्रेनशमन उपकरण आदि में प्रशिक्षता, स्टोर प्रविधाओं के घंटे। 6. प्राथमिक चिकित्सा का परिचय। (03 घंटे।)  परिचय। (03 घंटे।)  स्रुक्षा और सावधानियों का अनुभाग में और साथ ही स्में दुर्घटना के कारणों और उपचारों में अधिक होना चे देश के औद्योगिक विक व्यापार का महत्व। पढ़ाए वाले विषय और प्रवीण मानक प्राप्त किए जा मानें उन, चिकित्सा अ और अन्य सुविधाओं के जागरूकता, स्टोर प्रविधाओं के जागरूकता, स्टोर प्रविधाओं के चिकित्सा का परिचय (05 घंटे।)	iस्थान उसके प्राहिए। प्राप्त में ए जाने ता के ने हैं। विकाश बारे में केयाओं जज से विश्यक			
		7. मैनिपुलेशन टेस्ट की	हें। (06 ड ग, ग। से			



		, <u> </u>	1-07-:0-::0:
		10. क्रॉफर्ड स्मॉल पार्ट्स पर	जीके इंडिया एंड इंडियंस, वर्ल्ड एंड
		व्यायाम निपुणता परीक्षण	यूएनओ, सोलर सिस्टम,
		पिन और कॉलर। (22 घंटे।)	आर्टिफिशियल सैटेलाइट और
			बाहरी स्पेस।
			सामान्य रोग, उनका उपचार,
			प्राथमिक उपचार, सामान्य नेत्र
			रोग और रोकथाम। (05 घंटे।)
		11. क्रॉफर्ड स्मॉल पार्ट्स पर	लोकतंत्र और चुनाव, टेलर फ्रेम की
		व्यायाम स्क्रू का निपुणता	आधुनिक विज्ञान मान्यता।
		परीक्षण। (26 घंटे।)	संख्याओं की मान्यता। संख्या
			पढ़ना और लिखना। (05 घंटे।)
		12. स्टैनफोर्ड -खोस ब्लॉक	जोड़, घटाव, गुणा और भाग की
		डिजाइन टेस्ट पर अभ्यास।	अवधारणा आईएमसी (भारतीय
		(26 घंटे।)	गणित कोड)
			आईएमसी का आवेदन
			अंश और दशमलव का जोड़,
			घटाव, ग्णा और भाग।
			इंच का मिलीमीटर में रूपांतरण
			और इसके विपरीत। (05 घंटे।)
व्यावसायिक	0000	68	<del></del>
। व्यावसायक	। ।वाभन्न ब्रानयादा	13. विभिन्न प्रकार के माप	विभिन्न प्रकार के गेज, इसका
व्यावसायिक कौशल 140	विभिन्न बुनियादी फिटिंग द्वारा सरल	13. विभिन्न प्रकार के माप   उपकरण और उपकरण	विभिन्न प्रकार के गज, इसका   उपयोग।
कौशल 140	फिटिंग द्वारा सरल	उपकरण और उपकरण	उपयोग।
कौशल 140	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।)	उपयोग। (03 घंटे।)
कौशल 140 घंटे।;	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग।	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।)	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।)
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन।	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें।	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। ( 20 घंटे।)	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।)
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें । [बुनियादी फिटिंग	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। ( 20 घंटे।) 16. अंकन उपकरण का प्रदर्शन।	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।) ऑड-लेग कैलिपर, स्क्राइबर,
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें । [बुनियादी फिटिंग संचालन: फिटिंग,	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। ( 20 घंटे।) 16. अंकन उपकरण का प्रदर्शन।	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।) ऑड-लेग कैलिपर, स्क्राइबर, डिवाइडर (स्प्रिंग-जॉइंट), विभिन्न प्रकार के हैमर, सरफेस प्लेट,
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें । [बुनियादी फिटिंग संचालन: फिटिंग, हैक काटने का कार्य,	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। ( 20 घंटे।) 16. अंकन उपकरण का प्रदर्शन।	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।) ऑड-लेग कैलिपर , स्क्राइबर, डिवाइडर (स्प्रिंग-जॉइंट), विभिन्न
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें । [बुनियादी फिटिंग संचालन: फिटिंग, हैक काटने का कार्य,	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। ( 20 घंटे।) 16. अंकन उपकरण का प्रदर्शन।	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।) ऑड-लेग कैलिपर, स्क्राइबर, डिवाइडर (स्प्रिंग-जॉइंट), विभिन्न प्रकार के हैमर, सरफेस प्लेट, डिवाइडर - प्रकार और उपयोग। (0
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें । [बुनियादी फिटिंग संचालन: फिटिंग, हैक काटने का कार्य, मरना, दोहन आदि]	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। (20 घंटे।) 16. अंकन उपकरण का प्रदर्शन। (20 घंटे।)	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।) ऑड-लेग कैलिपर, स्क्राइबर, डिवाइडर (स्प्रिंग-जॉइंट), विभिन्न प्रकार के हैमर, सरफेस प्लेट, डिवाइडर - प्रकार और उपयोग। (0
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें । [बुनियादी फिटिंग संचालन: फिटिंग, हैक काटने का कार्य, मरना, दोहन आदि]	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। (20 घंटे।) 16. अंकन उपकरण का प्रदर्शन। (20 घंटे।)	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।) ऑड-लेग कैलिपर, स्क्राइबर, डिवाइडर (स्प्रिंग-जॉइंट), विभिन्न प्रकार के हैमर, सरफेस प्लेट, डिवाइडर - प्रकार और उपयोग। (0 6 घंटे।) मापन - स्टील नियम - विभिन्न
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें । [बुनियादी फिटिंग संचालन: फिटिंग, हैक काटने का कार्य, मरना, दोहन आदि]	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। (20 घंटे।) 16. अंकन उपकरण का प्रदर्शन। (20 घंटे।)	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।) ऑड-लेग कैलिपर, स्क्राइबर, डिवाइडर (स्प्रिंग-जॉइंट), विभिन्न प्रकार के हैमर, सरफेस प्लेट, डिवाइडर - प्रकार और उपयोग। (0 6 घंटे।) मापन - स्टील नियम - विभिन्न प्रकार के हाईवेयर और पंच -
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें । [बुनियादी फिटिंग संचालन: फिटिंग, हैक काटने का कार्य, मरना, दोहन आदि]	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। (20 घंटे।) 16. अंकन उपकरण का प्रदर्शन। (20 घंटे।)	उपयोग। (03 घंटे।) माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।) कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।) ऑड-लेग कैलिपर, स्क्राइबर, डिवाइडर (स्प्रिंग-जॉइंट), विभिन्न प्रकार के हैमर, सरफेस प्लेट, डिवाइडर - प्रकार और उपयोग। (0 6 घंटे।) मापन - स्टील नियम - विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और पंच - प्रकार के उपयोग के सिद्धांत।
कौशल 140 घंटे।; व्यावसायिक	फिटिंग द्वारा सरल घटक बनाएं और मोटर कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उचित वास्तविक समय परीक्षण विकसित करें । [बुनियादी फिटिंग संचालन: फिटिंग, हैक काटने का कार्य, मरना, दोहन आदि]	उपकरण और उपकरण अभिविन्यास। (20 घंटे।) 14. माइक्रोमीटर , इसका उपयोग। (20 घंटे।) 15. कोण रक्षक (ब्रेल), गहराई नापने का यंत्र: इसका प्रदर्शन। (20 घंटे।) 16. अंकन उपकरण का प्रदर्शन। (20 घंटे।)	उपयोग। (03 घंटे।)  माइक्रोमीटर की संरचना और इसका उपयोग। (04 घंटे।)  कोण चांदा और गहराई नापने का यंत्र का निर्माण और कार्य सिद्धांत। (05 घंटे।)  ऑड-लेग कैलिपर, स्क्राइबर, डिवाइडर (स्प्रिंग-जॉइंट), विभिन्न प्रकार के हैमर, सरफेस प्लेट, डिवाइडर - प्रकार और उपयोग। (0 6 घंटे।)  मापन - स्टील नियम - विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर और पंच - प्रकार के उपयोग के सिद्धांत। (06 घंटे।)



		माप का उपयोग करके फिलिंग ड्रा करें। (20 घंटे।) 19. समकोण पर भरना, काटने का कार्य हैक करना। (20 घंटे।)	उपयोग, कट, ग्रेड, आकार सामग्री आदि। वर्ग - विभिन्न प्रकार, भागों, प्रयुक्त सामग्री आदि का प्रयास करें। कैलिपर - प्रकार और उपयोग। (06 घंटे।) वी-ब्लॉक, स्क्रिबिंग ब्लॉक और इसके उपयोग। हक्सॉ - उनके प्रकार और उपयोग, विभिन्न ब्लेड (06 घंटे।)
व्यावसायिक	विभिन्न कार्यों द्वारा	20. बेंच और पिलर ड्रिल के तहत	ड्रिल मशीन: विभिन्न प्रकार,
कौशल 40   घंटे।;	घटकों का उत्पादन और विशिष्ट गेज	ड्रिलिंग ऑपरेशन। (16 घंटे।)	विभिन्न भागों और कार्य। ड्रिल
aci;	। और गिराष्ट्र गज । और माप उपकरणों	21. रेडियल ड़िल मशीन के तहत	बिट का नामकरण। (05 घंटे।) विभिन्न प्रकार के जिग्स और
व्यावसायिक व्यावसायिक	का उपयोग करके	21. राडयल ।ड्रल मशान क तहत   जिग्स और फिक्स्चर की मदद	विभिन्न प्रकार के जिन्स और   फिक्स्चर और उनके उपयोग।
ज्ञान १० घंटे।	सटीकता की जांच	से ड़िलिंग। (10 घंटे।)	टैप एंड डाई - उनके विभिन्न
	करें। विभिन्न	22. टेप और डाई की मदद से	प्रकार और उपयोग। गणना में
	ऑपरेशन: बेंच, पिलर	थ्रेडिंग शीट मेटल काम करना	ड्रिल के आकार का पता लगाना
	और रेडियल ड्रिल	- तह करना, झ्कना,	शामिल था।
	मशीन में ड्रिलिंग,	बेलनाकार नौकरी बनाना,	शीट मेटल की शर्तें जैसे तह करना,
	रीमिंग, टैपिंग आदि;	स्टेक, मैलेट और 'सी' क्लैम्प	झुकना, बेलनाकार नौकरी बनाना,
	विशिष्ट गेज और	का उपयोग करना। (14 घंटे।)	विभिन्न प्रकार के दांव। (05 घंटे।)
	उपकरण; गो/नो-गो		
	गेज; ब्रेल		
	माइक्रोमीटर]		
	(एनओएस:		
	सीएससी/एन0304)		00-1-00-4-1
व्यावसायिक कौशल 40	स्टेक, मैलेट और पॉप-रिवेट गन का	23. शीट मेटल वर्किंग - फोल्डिंग,	शीट मेटल की शर्तें जैसे तह करना,
काशल 40   घंटे;	पाप-1रवट गन का   उपयोग करके शीट	बेंडिंग, बेलनाकार जॉब बनाना, स्टेक्स, मैलेट और	झुकना, बेलनाकार नौकरी बनाना, विभिन्न प्रकार के दांव। (0 5 घंटे।)
ac;	उपयाग करक शाट   मेटल और रिवेटिंग	बनाना, स्टक्स, मलट आर 'सी' क्लैम्प्स का इस्तेमाल	। ।पामण्य अफार क दाव। (U 5 घट।)   
   ट्यावसायिक	जोड़ों के घटकों का	करना। (20 घंटे।)	
ज्ञान १० घंटे।	उत्पादन करें।	24. रिवेटिंग जॉइंट्स (मैन्अल	रिवेट्स और इसके प्र्जें, प्रकार
		प्रैक्टिस)। (20 घंटे।)	और उपयोग। पॉप रिवेट गन जैसे
	(एनओएस:		रिवेटिंग टूल एल्युमिनियम शीट
	सीएससी/एन0301)		पर उपयोग किए जाते हैं। (05
			घंटे।)



व्यावसायिक	विभिन्न कार्यों द्वारा	25.	खराद को उसके मुख्य घटकों,	मशीन और मशीन टूल की
कौशल 60	सरल घटक बनाएं		लीवर की स्थिति और	परिभाषा और उसका वर्गीकरण।
घंटे।;	और सहायता से		विभिन्न स्नेहन बिंदुओं के	खराद का इतिहास और क्रमिक
	विभिन्न आकार के		साथ -साथ जानना। ( 20	विकास।
व्यावसायिक	कार्य निर्धारित करें।		घंटे।)	(०५ घंटे।)
ज्ञान १५ घंटे।	[विभिन्न चक,	26.	मशीन स्पिंडल पर चक	कार्य में खराद का वर्गीकरण।
	विभिन्न आकार की		लगाना और विभिन्न	खराद के विभिन्न भागों का
	नौकरियों के साथ:		प्रणालियों को उतारना। (20	निर्माण और इसकी स्रक्षा
	गोल, चौकोर,		घंटे।)	सावधानियां। (०५ घंटें।)
	षट्कोणीय।]	27.	3-जबड़े सेल्फ सेंटरिंग चक का	खराद चालकों के प्रकार, योग्यता
	(एनओएस:		प्रयोग। (२० घंटे।)	और अवग्ण, विवरण में विवरण -
	सीएससी/एन0308)			हेडस्टॉक - शंक् चरखी प्रकार -
				सभी गियर प्रकार का निर्माण और
				कार्य। (05 घंटे।)
व्यावसायिक	अलग-अलग टर्निंग	28.	ड्राइविंग प्लेट, लेथ डॉग, सेंटर	गति को कम करना-आवश्यक
कौशल 170	ऑपरेशन करके		टू सेंटर जॉब सेटिंग का	और गति गणना के उपयोग। (05
घंटे;	नौकरियां पैदा करने		उपयोग। (२० घंटे।)	घंटे।)
	के लिए सहायता के	29.	आरएच और एलएच कटिंग	ड्राइविंग प्लेट का सिद्धांत, खराद
व्यावसायिक	साथ अलग-अलग		टूल्स टूल्स एंगल गेज के साथ	क्ता, केंद्र के प्रकार - टेल स्टॉक के
ज्ञान ४० घंटे।	कटिंग टूल्स सेट करें।		कोणों की जांच। (20 घंटे।)	उनके उपयोग कार्य। (०५ घंटे।)
	[विभिन्न काटने के	30.	सही प्रक्रिया का पालन करते	खराद काटने का उपकरण -
	उपकरण - वी-टूल,		हुए विभिन्न प्रकार के टूल	विभिन्न प्रकार, आकार और
	साइड कटिंग टूल		पोस्ट में लेथ टूल्स को सेट	विभिन्न कोण (निकासी और रेक)
	(आरएच और एलएच)		करना। (20 घंटे।)	खराद उपकरण की विशिष्टता।
	सटीकता के साथ			(०५ घंटे।)
	±1/64" कैलिपर्स के	31.	लंबाई, केंद्र ड्रिलिंग ऑपरेशन	विभिन्न प्रकार के लेथ टूल पोस्ट,
	माध्यम से । विभिन्न		को सही करने के लिए	क्विक चेंज गियर बॉक्स फीड
	मोड़ संचालन: सादा,		ऑपरेशन का सामना करना	शाफ्ट, लेड स्क्रू आदि का कार्य (05
	सामना करना,		पड़ रहा है। (20 घंटे।)	घंटे।)
	ड्रिलिंग, ग्रूविंग,	32.	समानांतर मोड़ अभ्यास -	संयोजन ड्रिल - ड्रिल चक - इसके
	समानांतर और कदम		स्केल और कैलीपर के साथ	उपयोग, काटने की गति, कट की
	मोड़, बिदाई,		माप, फिर 'गो' - 'नो गो'	गहराई, गणना शामिल - गति,
	चम्फरिंग]		लिमिट गेज। (20 घंटे।)	फ़ीड, आरपीएम आदि विभिन्न
	(एनओएस:			सामग्रियों के लिए अनुशंसित।
	सीएससी/एन0110)			(05 घंटे।)
		33.	स्केल और कैलिपर के साथ	वर्नियरकैलिपर - इसका निर्माण,
			स्टेप टर्निंग ±1/64 "। ( 8	सिद्धांत लेकिन स्केल और स्प्रिंग
			घंटे।)	कैलिपर के साथ मापें



		34.	ब्रेल माइक्रोमीटर ± 0.001"	माइक्रोमीटर के बाहर - विभिन्न
			सटीकता के साथ समानांतर	भाग, सिद्धांत, स्नातक, पठन
			मोड़ अभ्यास माप। (10 घंटे।)	निर्माण। (०५ घंटे।)
		35.	SQ के साथ ± 0.001" में स्टेप	विभिन्न प्रकार के माइक्रोमीटर ,
			टर्निंग प्रैक्टिस। शोल्डर, अंडर	माइक्रोमीटर में त्रुटि के स्रोत और
			कट, माइक्रोमीटर का फील,	उनसे कैसे बचा जाए। (05 घंटे।)
			माइक्रोमीटर के साथ एरर के	
			स्रोत । (26 घंटे।)	
		36.	लेथ-स्टेप ड्रिलिंग पर ड्रिलिंग।	खराद सहायक उपकरण; चक
			(२६ घंटे।)	सेल्फ सेंटरिंग , कोलेट्स, इसके
				कार्य, निर्माण और उपयोग। (05
				घंटे।)
व्यावसायिक	खराद (सादे और	37.	उबाऊ अभ्यास - सादा।	अभ्यास: विभिन्न भागों, प्रकार,
कौशल 130	स्टेप्ड) में ड्रिलिंग और		आंतरिक कैलिपर का	आकार आदि। विभिन्न सामग्री के
घंटे;	बोरिंग द्वारा		उपयोग। (10 घंटे।)	लिए विभिन्न काटने वाले कोण
	आवश्यक सहिष्ण्ता	38.	बोर प्लेन, ट्रांसफर कैलीपर के	काटने की गति, बोरिंग टूल-कोर
व्यावसायिक	±.0625" या ±1/64"		साथ माप ±0.0625"या ±	ड्रिल।
ज्ञान ३० घंटे।	के अनुसार भिन्न		1/64 "।( 16 घंटे।)	लेटर एंड नंबर ड्रिल, कोर ड्रिल
	सामग्री को फिट करें			आदि ट्रांसफर कैलीपर्स: उपयोग
	[असमान सामग्री:			पर निर्माण।
	पीतल में एचएसएस,			(०६ घंटे।)
	कच्चा लोहा आदि में	39.	बोर गेज द्वारा बोरिंग मैदान	ड्राइविंग प्लेट, फेस प्लेट और
	एल्यूमिनियम]		और सीढ़ी की जाँच । (20	फिक्स्ड और ट्रैवलिंग स्टीडी।
			घंटे।)	निर्माण और उपयोग। (05 घंटे।)
	(एनओएस:	40.	खराद केंद्रों के संरेखण की	खराद केंद्र - प्रकार और उनके
	सीएससी/एन0304)		जाँच करना । सॉलिड रीमर का	उपयोग खराद वाहक-कार्य, प्रकार
			उपयोग करके वाइस में जॉब	और उपयोग। रीमर - प्रकार और
			सेट करके रीमिंग करना । (24	उपयोग, स्नेहक और शीतलक -
			घंटे।)	प्रकार, वितरण की आवश्यकता
				प्रणाली, विभिन्न सामग्री के लिए
				शीतलक का चयन, हैंडलिंग और
				देखभाल। (० ५ घंटे।)
		41.	खराद में नूरलिंग अभ्यास।	नूरलिंग माप, आवश्यकता,
			(20 घंटे।) ``	प्रकार, ग्रेड, नूरलिंग के लिए
				काटने की गति। (०५ घंटे।)
		42.	केन्द्रों के बीच अभ्यास टर्निंग	खराद खराद का ध्रा - विभिन्न
			। (20 घंटे।)	प्रकार और उनके उपयोग। (04
				घंटे।)



		42 <del>10</del>	1 <del></del>
		43. भिन्न सामग्री की फिटिंग - पीतल में एचएसएस, कच्चा लोहा आदि में एल्युमिनियम। (20 घंटे।)	इंटरचेंज क्षमता, सीमा, फिट और सहनशीलता, फिट-विभिन्न प्रकार, छेद आधार और शाफ्ट आधार इत्यादि की अवधारणा (05 घंटे।)
व्यावसायिक कौशल 60 घंटे।; व्यावसायिक ज्ञान 15 घंटे।	खराद पर बेलनाकार / हेक्सागोनल जॉब सेट करें और विभिन्न टेपर टर्निंग ऑपरेशन करते हुए साधारण घटक बनाएं। (विभिन्न टर्निंग ऑपरेशन समानांतर और टेपर टर्निंग (केवल बाहरी) फॉर्म टूल द्वारा, स्विवलिंग कंपाउंड रेस्ट (एनओएस: सीएससी/एन0110)	<ul> <li>44. कंपाउंड रेस्ट को घुमाकर टेपर टर्निंग। (20 घंटे।)</li> <li>45. टेपर टर्निंग द्वारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट, अभ्यास (केवल बाहरी)। (10 घंटे।)</li> <li>46. प्रपत्र उपकरण (बाहरी) द्वारा टेपर टर्निंग। (10 घंटे।)</li> <li>47. एमएस, स्टेनलेस स्टील, अलौह धातु और लाख पर बिंग और पॉलिशिंग अभ्यास। (20 घंटे।)</li> </ul>	कंपाउंड स्लाइड को घुमाकर टेपर टर्निंग, इसकी गणना, फायदे और नुकसान। (05 घंटे।) टेपर टर्निंग: सिद्धांत सेटिंग, फायदे और नुकसान। विभिन्न प्रकार के फॉर्म टूल और उपयोग। (05 घंटे।) बिफंग मशीन और पहिए, इसके उपयोग, लैक्क्वेरिंग सामग्री। मर जाता है: विभिन्न प्रकार, डाई स्टॉक। चमकाने के काम के लिए इलेक्ट्रो-प्लेटेड सामग्री, पीतल, कांस्य और एल्यूमीनियम। (05
	कार	र्घशाला गणना और विज्ञान: (34 घंटे )	घंटे।)
पेशेवर ज्ञान डब्ल्यूसीएस- 34 घंटे।	व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। ( एनओएस: आईएससी/एन9402)	इकाई, भिन्न इकाई प्रणाली का वर्गीकरण मौलिक और व्युत्पन्न इकाइयाँ FPS, CGS, MKS और SI इकाइयाँ मापन इकाइयाँ और रूपांतरण कारक, एचसीएफ, एलसीएम और समस्याएं भिन्न - जोड़, घटाव , गुणा और भाग दशमलव भिन्न - जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैलकुलेटर का उपयोग करके समस्याओं का समाधान वर्गमूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत वर्गाकार भीर वर्गमल	



भौतिक विज्ञान धातुओं के प्रकार, लौह और अलौह धातुओं के प्रकार धात्ओं के भौतिक और यांत्रिक ग्ण लोहा और कच्चा लोहा का परिचय लौह और इस्पात, मिश्र धातु इस्पात के बीच अंतर इन्सुलेट सामग्री के गुण और उपयोग द्रव्यमान, वजन, आयतन और घनत्व द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, वजन और विशिष्ट ग्रुत्व एल, सी, ओ वर्गों से संबंधित संख्यात्मक गति और वेग, कार्य, शक्ति और ऊर्जा कार्य, शक्ति, ऊर्जा, एचपी, आईएचपी, बीएचपी और दक्षता गर्मी और तापमान और दबाव गर्मी और तापमान की अवधारणा, गर्मी के प्रभाव, गर्मी और तापमान के बीच अंतर, विभिन्न धातुओं और अधातुओं के क्वथनांक और गलनांक-दबाव की अवधारणा - दबाव की इकाइयाँ बुनियादी बिजली बिजली का परिचय और उपयोग क्षेत्रमिति वर्ग, आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप त्रिभ्जों का क्षेत्रफल और परिमाप वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, अर्धवृत्त, वृत्ताकार वलय, वृत्त का त्रिज्यखंड, षट्भुज और दीर्घवृत सतह का क्षेत्रफल और ठोसों का आयतन - घन, घनाभ, बेलन, गोला और खोखला बेलन पार्श्व सतह क्षेत्र, कुल सतह क्षेत्र और हेक्सागोनल, शंक्वाकार और बेलनाकार आकार के जहाजों के लीटर में क्षमता का पता लगाना लीवर और सरल मशीनें लीवर और सरल मशीनें - लीवर और उसके प्रकार त्रिकोणमिति कोणों का मापन त्रिकोणमितीय अन्पात त्रिकोणमितीय सारणी

साइकोमोटर कौशल अभ्यास



मेटल कटिंग अटेंडेंट (नेत्रहीनों के लिए) व्यापार के लिए पाठ्यक्रम						
	दूसरा साल					
अवधि	संदर्भ सीखने का परिणाम		व्यावसायिक कौशल (व्यापार व्यावहारिक)	पेशेवर ज्ञान (व्यापार सिद्धांत)		
व्यावसायिक कौशल 150 घंटे; व्यावसायिक ज्ञान 45 घंटे।	मरने और टेप करने के लिए अलौह धातु घटकों को सेट करें। (विभिन्न बाहरी और आंतरिक धागा। (बीएसएफ)	49.	(बाहरी) अलौह धातु, बीएसएफ धागे का प्रयोग करें। (22 घंटे।)	मर जाता है: विभिन्न प्रकार, डाई स्टॉक (बीएसएफ धागा)। (6 घंटे।) नल: विभिन्न प्रकार, टैप वॉच (बीएसएफ धागा)। (6 घंटे।)		
	( एनओएस सीएससी/एन0304)	<ul><li>50.</li><li>51.</li><li>52.</li><li>53.</li><li>54.</li></ul>	नर और मादा थ्रेडेड घटकों की फिटिंग। (22 घंटे।) खराद में चौकोर और गोल नाली काटना। (22 घंटे।)	गणना में गहराई, कोर व्यास, पिच अनुपात शामिल है। (6 घंटे।) केंद्रों के बीच में नौकरी की गति। (7 घंटे।) साँचा - उद्देश्य और उपयोग। गेज द्वारा टेपर की जाँच करना। (6 घंटे।) खराद मशीन की समीक्षा, उत्पादकता के लिए इसका वर्गीकरण। (7 घंटे।) टांकने की विधि, टिप टूल्स के लिए प्रयुक्त फलक्स। निवारक रखरखाव, इसकी आवश्यकता, अक्सर स्नेहन, टीपीएम (कुल उत्पादक रखरखाव)। ईएचएस (पर्यावरण,		
व्यावसायिक कौशल 60 घंटे।;	लंबे शाफ्ट को स्थिरियों का उपयोग करके और विभिन्न मशीनिंग मापदंडों और कटिंग टूल्स को	57.	घंटे।) खराद का निवारक रखरखाव। (02 घंटे।)	गर्मी, सुरक्षा)। (7 घंटे।) स्थिर और अनुयायी आराम (7 घंटे।)		



व्यावसायिक	ाराज्या से सेर राजे	F0	कार्यों के लिए खराद पर	ो स्वाप्त में प्राप्तन <del>विश</del> ासन
	सहायता से सेट करके	58.		खराद में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार
ज्ञान २० घंटे।	नौकरी तैयार करें।		संलग्नक का उपयोग । (20	के लगाव। ( 6 घंटे।)
	(एनओएस:		घंटे।)	
	सीएससी/एन0110)	59.		फेस प्लेट पर इस्तेमाल होने वाले
			शामिल करते हुए सेटिंग और	एक्सेसरीज - उनके उपयोग।
			संचालन। ( 20 घंटे।)	एंगल प्लेट - इसका निर्माण और
				उपयोग। (७ घंटे।)
व्यावसायिक	तीन जॉ चक का	60.	तीन जबड़े चक के साथ	Capstan खराद - सुरक्षा सावधानी
कौशल 60	उपयोग करके		केपस्टर खराद में ऑपरेशन।	के साथ निर्माण और कार्य
घंटे।;	कैपस्टन लेथ में		(20 घंटे।)	सिद्धांत। (8 घंटे।)
	ऑपरेशन करके	61.	कोललेट चक के साथ	केंद्र और केपस्टर खराद के बीच
व्यावसायिक	नौकरी तैयार करें और		Capstan खराद में ऑपरेशन।	अंतर . (4 घंटे।)
ज्ञान २० घंटे।	सहायता से चक को		(20 घंटे।)	
	इकट्ठा करें।	62.	खराद (बिना धागे के) में	अखरोट काटने का सिद्धांत:
	( एनओएस:आईएससी		(३/८") अखरोट का उत्पादन।	ड्रिलिंग, चम्फरिंग और बिदाई। (8
	/एन9452)		(20 घंटे।)	घंटे।)
				·
व्यावसायिक	पावर सॉ मशीन में	63.	पावर आरा मशीन ब्लेड	पावर आरा: निर्माण, निर्माण
कौशल 140	विभिन्न मापदंडों को		सेटिंग। (23 घंटे।)	इसमें विभिन्न प्रकार के ब्लेड का
घंटे।;	सेट करके विभिन्न			उपयोग होता है। (10 घंटे।)
	आकार और आकार	64.	, , ,	शक्ति का कार्य सिद्धांत इसकी
व्यावसायिक	के घटकों को काटें।		जॉब सेटिंग। (23 घंटे।)	सुरक्षा सावधानी के साथ देखा (7
ज्ञान ३७ घंटे।				घंटे।)
	(एनओएस:	65.	विभिन्न आकारों में गोल रॉड	ब्लेड का आकार, दांत और उसका
	सीएससी/एन0301)		काटना। (२३ घंटे।)	समायोजन। ( ७ घंटे।)
		66.	एमएस बार और शीट को	त्वरित वापसी तंत्र (४ घंटे।)
			काटने का अभ्यास करें। (23	
			घंटे।)	
		67.	बॉल प्रेस प्रैक्टिस। (22 घंटे।)	स्रक्षा सावधानी के साथ फ्लाई
				प्रेंस/बॉल प्रेस, पावर प्रेस के
				संचालन सिद्धांत का विवरण। (4
				घंटे।)
		68.	कन्वेयर बेल्ट - इसका	कन्वेयर बेल्ट और उसके निर्माण
			प्रदर्शन। (13 बजे।)	की आवश्यकता।
		69.	कन्वेयर बेल्ट पर काम	उत्पादन उद्देश्य के कारण
			करने का अभ्यास। (13	उद्योग में विभिन्न प्रकार के
			बजे।)	कन्वेयर बेल्ट का उपयोग होता है।
			•	(5 घंटे।)
		1		· '



व्यावसायिक	सहायता से शियरिंग	70.	बाल काटना मशीन प्रदर्शन।	कतरनी का निर्माण और कार्य
कौशल 40	ऑपरेशन करके		(20 घंटे।)	सिद्धांत। (५ घंटे।)
घंटे।;	नौकरी तैयार करने के	71.	शीट्स पर स्टॉपर	ब्लेड और स्रक्षा का उपयोग करने
	लिए अलग-अलग		एडजस्टमेंट और शीयरिंग	का सिद्धांत। (5 घंटे।)
व्यावसायिक	मशीनिंग पैरामीटर		प्रैक्टिस। (20 घंटे।)	
ज्ञान १० घंटे।	सेट करें।		, ,	
	(एनओएस:			
	सीएससी/एन0301)			
व्यावसायिक	बाहरी - सहायता के	72.	शेपर की मेज पर मशीन	शेपर: निर्माण, इसके पुर्जे,
कौशल 200	साथ शेपर का		वाइस सेट करना। (20 घंटे।)	सहायक उपकरण और स्रक्षा
घंटे।;	उपयोग करके सादे			सावधानी। (७ घंटे।)
	सतह, वर्ग और	73.	शेपर की स्ट्रोक लंबाई की	शेपर: कार्य सिद्धांत। (7 घंटे।)
व्यावसायिक	वी-स्लॉट, आंतरिक -		जाँच करना। (20 घंटे।)	·
ज्ञान ७० घंटे।	कुंजी मार्ग के	74.	स्ट्रोक की लंबाई के अनुसार	शेपर टूल्स के प्रकार, उनके
	साथ-साथ चौकोर		अलग-अलग टूल सेटिंग।	उपयोग। (७ घंटे।)
	आकार का उत्पादन		(20 घंटे।)	
	करने के लिए	75.	शेपर में सीआई ब्लॉक पर	स्वचालित फ़ीड तंत्र।
	विभिन्न मशीनिंग		सादा सतह। (२० घंटे।)	शेपर की त्वरित वापसी तंत्र (7
	पैरामीटर सेट करें।			घंटे।)
	(एनओएस:	76.	एमएस प्लेट पर सादा सतह।	do- (7 घंटे।)
	सीएससी/एन0110)		(20 घंटे।)	
		77.	एमएस प्लेट पर स्क्वायर	स्लॉट काटने के लिए उपयोग
			स्लॉट अभ्यास। (20 घंटे।)	किए जाने वाले उपकरण के
				प्रकार। (7 घंटे।)
		78.	सीआई ब्लॉक पर वी-स्लॉट	टूल रैम, जॉब सेटिंग और स्ट्रोक
			अभ्यास। (20 घंटे।)	लेथ एडजस्टमेंट पर एडजस्ट
				होता है। (७ घंटे।)
		79.	मुख्य तरीका केवल एक	शाफ्ट एंड और कपलिंग फिटिंग
			शाफ्ट एंड-प्रदर्शन पर	पर बनने वाले प्रमुख तरीकों के
			अभ्यास करें। (20 घंटे।)	प्रकार। संबंधित सिद्धांत। (7
				घंटे।)
		80.	गोल हेड बोल्ट पर चौकोर	बोल्ट बनाने का कार्य क्रम, स्ट्रोक
			आकार का अभ्यास। (20	लंबाई समायोजन और चौकोर
			घंटे।)	आकार का गठन। (7 घंटे।)
		81.		शेपर के रखरखाव का सिद्धांत।
			घंटे।)	(७ घंटे।)



सहायता से	82.		मिलिंग के मूल भाग और सुरक्षा	
अलग-अलग मिलिंग		और वाइस सेटिंग। (20 घंटे।)	सावधानियां। (०८ घंटे।)	
ऑपरेशन करके काम	83.	स्पेसर के साथ आर्बर पर	मिलिंग: वाइस में कार्य सिद्धांत	
तैयार करने के लिए		विभिन्न प्रकार के टूल सेट	और कार्य का समायोजन।	
मशीन के विभिन्न		करना। (5 घंटे।)	विभिन्न प्रकार के मिलिंग कटर	
घटकों और मापदंडों	84.	अप मिलिंग द्वारा एमएस	और उनके उपयोग।	
को सेट करें ।		प्लेट पर प्लेन सरफेस का	ऊपर मिलिंग। (20 घंटे।)	
[विभिन्न मशीनिंग		अभ्यास करें। (40 बजे।)		
पैरामीटर - फ़ीड, गति	85.	साइड और फेस कटर का		
और कट की गहराई,		उपयोग करके स्टेप मिलिंग।		
विभिन्न मिलिंग		(25 घंटे।)		
ऑपरेशन: सादा,	86.	डाउन मिलिंग दवारा सीआई	डाउन मिलिंग - आवश्यकता और	
चेहरा, चरण मिलिंग]		•	सीमा। (८ घंटे।)	
		प्रदर्शन। (२५ घंटे।)	·	
	87.	एमएस प्लेट पर साइड और	अप मिलिंग और डाउन मिलिंग	
/ <del></del>		फेस कटर के साथ स्क्वायर	के बीच अंतर. (8 घंटे।)	
•		स्लॉट अभ्यास। (25 घंटे।)	,	
सारससा/एन।108)	88.	सीआई ब्लॉक पर वी-आकार	वी-आकार का स्लॉट साइड और	
		स्लॉट अभ्यास। (25 घंटे।)	फेस कटर दवारा बनाया गया,	
		. ,	वी-ब्लॉक और वाइस की मदद से	
			नौकरी का समायोजन। (8 घंटे।)	
	89.	मिलिंग मशीन का	मिलिंग मशीन के रखरखाव पर	
		रखरखाव। (25 घंटे।)	सिद्धांत। (8 घंटे।)	
कार	र्गशाला	। गणना और विज्ञान: (38 घंटे )		
		<u> </u>		
•			यस मर्षण का गणांक मर्षण कोण	
·	मर्थाः	ग - साम आर हालि, यपण पर ला ग मे मंतंधित मस्त्र ममस्यामं	عراب عراجا بالماري	
5				
	_			
			क सह-कुशल, अनुप्रयाग आर घषण	
दात्र म बुानयादा	गुरुत	वाकषण का कंद्र		
	का केंद्र - गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और इसका व्यावहारिक अनुप्रयोव कट आउट नियमित सतहों का क्षेत्रफल और अनियमित सतहों व क्षेत्रफल			
आर समशात।				
	क्षेत्रप	nल - वृत्त, खंड और वृत्त का त्रिज्य	ग्खंड	
	कट आउट नियमित सतहों के क्षेत्र की संबंधित समस्याएं - सर्कल, सेगमेंट और सर्कल के सेक्टर			
	अलग-अलग मिलिंग ऑपरेशन करके काम तैयार करने के लिए मशीन के विभिन्न घटकों और मापदंडों को सेट करें । [विभिन्न मशीनिंग पैरामीटर - फ़ीड, गति और कट की गहराई, विभिन्न मिलिंग ऑपरेशन: सादा, चेहरा, चरण मिलिंग] (एनओएस: सीएससी/एन0108)	अलग-अलग मिलिंग ऑपरेशन करके काम तैयार करने के लिए मशीन के विभिन्न घटकों और मापदंडों को सेट करें । [विभिन्न मशीनिंग पैरामीटर - फ़ीड, गति और कट की गहराई, विभिन्न मिलिंग ऑपरेशन: सादा, चेहरा, चरण मिलिंग]  86.  87. (एनओएस: सीएससी/एन0108)  88.  89.  कार्यशाला व्यावहारिक संचालन करने के लिए बुनियादी गणितीय अवधारणा और सिद्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं।	अंति वाइस सेटिंग। (20 घंटे।) अंपरेशन करके काम तैयार करने के लिए मशीन के विभिन्न घटकों और मापदंडों को सेट करें । [विभिन्न मशीनिंग पैरामीटर - फ़ीड, गति और कट की गहराई, विभिन्न मिलेंग ऑपरेशनः सादा, चंहरा, चरण मिलिंग] (एनओएसः सीएससी/एन0108) सिट्धांतों का प्रदर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं। अंति वाइस सेटिंग। (20 घंटे।) स्पेसर के साथ आर्बर पर विभिन्न प्रकार के टूल सेट करना। (5 घंटे।) अप मिलिंग द्वारा एमएस प्लेट पर प्लेन सरफेस का अभ्यास करें। (40 बजे।) साइड और फेस कटर का उपयोग करके स्टेप मिलिंग। (25 घंटे।) साइड और फेस कटर करा उपयोग करके स्टेप मिलिंग। (25 घंटे।) साइड और फेस कटर करा उपयोग करके स्टेप मिलिंग। (25 घंटे।) साई अभ्यास। (25 घंटे।) साई अभ्यास। (25 घंटे।) साई अभ्यास। (25 घंटे।) साई कलांक पर वी-आकार स्लॉट अभ्यास। (25 घंटे।) साई वाना को प्रवर्शन। अध्ययन के क्षेत्र में बुनियादी विज्ञान को समझें और समझाएं।	



( एनओएस: आईएससी/एन9402)	अनियमित सतहों का क्षेत्र और दुकान की समस्याओं से संबंधित अनुप्रयोग लोच - लोचदार, प्लास्टिक सामग्री, तनाव, तनाव और उनकी इकाइयाँ और युवा मापांक लोच - अंतिम तनाव और काम करने का तनाव उष्मा उपचार गर्मी उपचार और फायदे अनुमान और लागत अनुमान और लागत - व्यापार के लिए लागू सामग्री आदि की आवश्यकता का सरल अनुमान अनुमान और लागत - अनुमान
	साइकोमोटर कौशल अभ्यास



#### मूल कौशल के लिए पाठ्यक्रम

1. रोजगार योग्यता कौशल (सभी सीटीएस ट्रेडों के लिए सामान्य) (120 घंटे + 60 घंटे।)

सीखने के परिणाम, मूल्यांकन मानदंड, पाठ्यक्रम और मुख्य कौशल विषयों की टूल सूची जो ट्रेडों के एक समूह के लिए सामान्य है, <u>www.bharatskills.gov.in</u> / dgt.gov.in पर अलग से उपलब्ध कराई गई है।





	उपकरण और उपकरणों की सूची			
	मेटल कटिंग अटेंडेंट (नेत्रहीनों के लिए)			
	(12 उम्मीट	वारों के बैच के लिए)		
सं.	उपकरण और उपकरण का नाम	विनिर्देश	मात्रा	
क. प्रशि	भु टूल किट			
1.	फर्म और वसंत-संयुक्त के बाहर कैलिपर	150 मिमी।	12+1 संख्या	
2.	फर्म और वसंत-संयुक्त के अंदर कैलिपर	150 मिमी।	12+1 संख्या	
3.	कैलिपर ऑड-लेग फर्म-जॉइंट	150 मिमी।	12+1 संख्या	
4.	विभक्त वसंत-संय्क्त	150 मिमी।	12+1 संख्या	
5.	ख्रचने का औजर	150 मिमी। एक्स 3 मिमी।	12+1 संख्या	
6.	केंद्र पंच	100 मिमी।	12+1 संख्या	
7.	डॉट या प्रिक पंच	100 मिमी।	12+1 संख्या	
8.	हैमर (बॉल पीन , क्रॉस पीन और स्ट्रेट पीन )	250 जीएम।	12+1 संख्या	
9.	इस्पात नियम	150 मिमी। (ब्रेल टाइप 6 इंच साइज 160 इंच डिवीजन के साथ)	12+1 संख्या	
बी उपक	रण और उपकरण			
10.	ऊपरी तल	60 एक्स 60 सेमी।	01 संख्या	
11.	अंकन तालिका	120 सेमी. एक्स 90 सेमी। एक्स 30 सेमी।	01 संख्या	
12.	वी-ब्लॉक	75 और 125 मिमी। क्लैंप के साथ।	01 नंबर प्रत्येक	
13.	हाथ पंच	3 0, 60, 90	2 सेट।	
14.	हैक देखा तय	250 मिमी।	४ संख्या	
15.	फ़ाइल फ्लैट	300 मिमी। ख्रद्रा	४ संख्या	
16.	फ़ाइल फ्लैट	250 मिमी। <sup>दूसरा</sup> कट _	6 संख्या	
17.	फ़ाइल फ्लैट		४ संख्या	
18.	फ़ाइल फ्लैट	250 मिमी। चिकना	2 संख्या	
19.	फ़ाइल आधा दौर	250 मिमी। <sup>दूसरा</sup> कट _	४ संख्या	
20.	फ़ाइल आधा दौर		४ संख्या	
21.	फाइल राउंड	250 मिमी। चिकना	२ संख्या	
22.	फ़ाइल चाक्	250 मिमी। चिकना	२ संख्या	



23.	पेंचकस	150 मिमी और 200 मिमी। टांग	2 सेट
24.	स्पैनर डबल एंडेड	6 मिमी। 21 मिमी तक।	2 सेट
25.	स्पैनर समायोज्य	200 मिमी।	२ संख्या
26.	सरौता सपाट नाक	150 मिमी।	2 संख्या
27.	कैलिपर स्थानांतरण बाहर	150 मिमी।	1 नंबर
28.	माइक्रो मीटर बाहर	0 से 1 इंच (ब्रेल सिस्टम 0.001 इंच)	1 नंबर
29.	गहराई नापने का यंत्र (ब्रेल प्रणाली)		1 नंबर
30.	कोण चांदा पढ़ना	180 डिग्री तक 5 डिग्री ग्णक	1 नंबर
31.	"गो-नो गो" गेज	(1/4 इंच से वी ₂इंच)	प्रत्येक को
			1
32.	वर्ग का प्रयास करें	150 मिमी। ब्लेड	६ संख्या
33.	फ़ीलर गौज़	0.002 इंच मोटा	6 संख्या
34.	फिटर बेंच वाइस	5 "जबड़ा खोलना	13 नंबर
35.	मशीन वाइस	100 मिमीजबड़े (ड्रिल मशीन के लिए)	2 संख्या
36.	ट्विस्ट ड्रिल स्ट्रेट शैंक	7/64 इंच से 3/8 इंच	1 सेट
37.	ट्विस्ट ड्रिल टेंपर शैंक	7/16 इंच	2 नहीं
38.	टैप एंड डाई मेट्रिक सेट	12 मिमी . तक	2 सेट
39.	मोर्स टेपर स्लीव्स	ना। 0-1, 1-2, 2-3, 3-4	1 सेट
40.	ड्रिल चक	12 मिमी। क्ंजी के साथ क्षमता	2 सेट
41.	ड्रिल चक	कुंजी . के साथ 25 मिमी क्षमता	2 सेट
42.	रीमर सीधी बांस्री	6 से 12 मिमी। ( 3/16 इंच से 7/16 इंच)	2 सेट
43.	रीमर समायोज्य	7/16 इंच	1 नंबर
44.	टूल धारक आरएच और सीधे स्क्वायर टूल बिट के लिए	एस तंदार्ड	1सं.
45.	एचएसएस ब्लेड के साथ पार्टिंग टूल धारक	एस तंदाई	4 संख्या
46.	तेल का डब्बा	½ पिंट (प्रेशर फीड सिस्टम)	4 संख्या
47.	उबाऊ उपकरण धारक	6 मिमी। स्क्वायर टूल बिट	2 संख्या
48.	स्लॉट के साथ कोण प्लेट	200 मिमी।	2 संख्या
49.	तेल पत्थर	12 मिमी। वर्ग 100 मिमी लंबा	2 संख्या
50.	रिंच टैप करें (समायोज्य)	एस तंदार्ड	६ संख्या
51.	बॉक्स रिंच (स्पैनर)	एस तंदार्ड	1 सेट
52.	डाई हैंडल (स्ट्रोक)		3 संख्या
53.	पीसने का चक्का	150 मिमी। व्यास	2 संख्या
54.	अलमारी	1980 x 910 x 480 मिमी।	2 संख्या
55.	दराज के साथ स्टील लॉकर	5x2x 1 ½'	1 नंबर
56.	उपकरण पीसने के लिए कोण गेज	एस तंदार्ड	2 संख्या
57.	परिक्रामी केंद्र	2 सूट खराद पूंछ स्टॉक	2 संख्या
58.	बोर गेज (विमान और चरणबद्ध)	एस तंदार्ड	2 सेट।



59.	व्हील ड्रेसर हीरा	0.75 या 1 कैरेट डाला गया	2 संख्या
60.	गेज ड्रिल पीस	एस तंदार्ड	1 नंबर
61.	बिट के साथ शेपर के लिए टूल होल्डर	एस तंदार्ड	2 संख्या
62.	बेलनाकार कटर (खोल)	3 इंचडिया X3 इंच लंबाई	2 संख्या
63.	मिलिंग के लिए साइड और फेस कटर	½ इंच X 2.5 इंच और इंच X2.5 इंच	1+1 संख्या
64.	काटने वाला देखा कटर	4 इंचडिया X 1/32 इंच + 4 इंच दीया एक्स 1/16 इंच	1 सेट।
65.	बाल काटना मशीन ब्लेड	75 सेमी.	1 नंबर
66.	हक्सॉ ब्लेड	(18 टीपीआई) 250 मिमी।	13 नंबर
67.	केंद्र गेज	60 डिग्री , 55 डिग्री और 29 डिग्री	2 संख्या
68.	पेंच पिच गेज बुद्धि मूल्य और मीट्रिक प्रत्येक	एस तंदार्ड	२ संख्या
69.	डायल टेस्ट इंडिकेटर	0.01 मिमी। च्ंबकीय आधार के साथ	2 संख्या
70.	भावना स्तर	0.05 मीटर	2 संख्या
71.	सामग्री के साथ बफ़िंग व्हील		2 संख्या
72.	सीधे स्निप	250 मिमी।	4 संख्या
73.	'सी' क्लैंप	150 मिमी।	2 संख्या
74.	आलसी टोंग		2 संख्या
75.	रिवेट स्नैप और डॉली संयुक्त सेट करता है	3 मिमी।	४ संख्या
76.	अग्निशामक: आग	अस्पताल में उपयोग किए जाने वाले नैदानिक उपकरण/उपकरणों का संचालन और परीक्षण करना।	2 संख्या
सी सामा	न्य मशीनरी		
77.	खराद (सभी गियर वाले हेड स्टॉक)	केंद्रों के बीच 90 सेमी प्रवेश करने के लिए 18 सेमी केंद्र की ऊंचाई । मशीन को एचपी के लिए मोटर चालित किया जाना है और शीतलक स्थापना के साथ आपूर्ति की जाती है, 4-जबड़े स्वतंत्र चक 250 मिमी 3-जबड़े स्व- केंद्रित चक 160 मिमी। फिक्स्ड स्टेडी रेस्ट, फेस प्लेट ड्राइविंग प्लेट फॉलोअर रेस्ट 4-वे टूल पोस्ट लाइव और डेड सेंटर्स जिसमें टेंपर टर्निंग अटैचमेंट या उच्च विनिर्देश हैं।	1 नंबर
78.	खराद (चरण चरखी प्रकार)	16 सेमी. केंद्र की ऊंचाई 120 सेमी। केंद्रों के बीच गैप्ड मशीन को मोटर चालित 4-जबड़े स्वतंत्र चक 300 मिमी। 3-जबड़ा स्वयं केंद्रित चक 200 मिमी। टेपर अटैचमेंट के साथ 4-वे टूल पोस्ट लाइव और डेड सेंटर।	2 संख्या



79.	खराद (चरण चरखी बेंच प्रकार)	7 सेमी. केंद्र की ऊंचाई 40 सेमी। केंद्रों के बीच मोटर चालित 3-जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक, फिक्स्ड स्टेबल और फॉलोअर रेस्ट, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट, सिंगल टूल	2 संख्या
		पोस्ट, टैपर अटैचमेंट के साथ लाइव और । डेड सेंटर ।	
80.	पेडस्टल पीसने की मशीन बिजली संचालित	180 मिमी। दीया व्हील गार्ड और विजन गार्ड।	1 नंबर
81.	ड्रिल मशीन स्तंभ प्रकार मोटर चालित	30 मिमी तक । क्षमता।	1 नंबर
82.	रेडियल ड्रिल मशीन मोटर चालित (1H.P.)	तक । क्षमता।	1 नंबर
83.	यूनिवर्सल मिलिंग मशीन हेड मोटर	1.5HP डिवाइडिंग हेड 150mm। 250 मिमी। रोटरी टेबल, 150 मिमी। कटर और स्पेसर के साथ मिलिंग वाइस।	1 नंबर
84.	Capstans खराद	मोटर चालित (3H.P.) 160 मिमी। 3-जबड़े चक और कोलेट 40 मिमी। क्षमता।	1 नंबर
85.	Capstan खराद - मोटर चालित (1H.P.)	कोलेट्स 12 मिमी। क्षमता।	1 नंबर
86.	कंवायर बेल्ट	(18 इंच चौड़ाई) ब्रेक ड्रम के साथ (15 इंचडिया * 18 इंच एल) और मोटर 3H.P.	1 नंबर
87.	पावर देखा मशीन	हाइड्रोलिक फीड सिस्टम 400 मिमी। ब्लेड का आकार।	1 नंबर
88.	एक शेपर मोटराइज्ड	30 सेमी. स्ट्रोक लंबाई 2 एचपी मोटर।	2 नहीं
89.	कतरने की मशीन	75 सेमी. क्षमता मोटर चालित 3H.P.	1 नंबर
90.	बफरिंग और पॉलिशिंग मशीन	1/2 एचपी मोटर और 6 व्यास के पहिये	1 नंबर
91.	पॉप कीलक बंदूक (मैन्अल)	मानक	1 नंबर
92.	बॉल प्रेस	मानक	1 नंबर
93.	डेस्कटॉप कंप्यूटर	CPU: 32/64 बिट i3/i5/i7 या नवीनतम प्रोसेसर, गित: 3 GHz या उच्चतर, RAM: 4GB DDR-III या उच्चतर, WI-Fi सक्षम, नेटवर्क कार्ड: USB माउस, USB कीबोर्ड के साथ एकीकृत गीगाबिट ईथरनेट और मॉनिटर (न्यूनतम 17 इंच। लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम और व्यापार से संबंधित सॉफ्टवेयर या उच्च विनिर्देश के साथ संगत एंटीवायरस	2 संख्या
94.	यूपीएस		2 संख्या
95.	क्सी		2 संख्या
96.	कम्प्यूटर की मेज़		2 संख्या

#### टिप्पणी: -

. ... 1. चूंकि प्रशिक्षु दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त मद की आवश्यकता हो सकती है।



- उनके लिए उपयुक्त के रूप में इंच का पैमाना प्रदान किया जाता है क्योंकि वे अपने नाखून से कम से कम 1/16 इंच की गणना कर सकते हैं जिसे 1.5 मिमी माना जा सकता है।
   उनके लिए ड्राइंग और मार्किंग असंभव है।
   ड्रिलिंग उद्देश्य के लिए जिग्स और फिक्स्चर उनके लिए उपयुक्त हैं।
   कक्षा में इंटरनेट की स्विधा उपलब्ध कराना वांछित है।

#### संकेताक्षर

सीटीएस	शिल्पकार प्रशिक्षण योजना
एटीएस	शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
सीआईटी	शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
एमएसडीई	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
एनटीसी	राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र
एनएसी	राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र
एनसीआईसी	राष्ट्रीय शिल्प प्रशिक्षक प्रमाणपत्र
एलडी	लोकोमोटर विकलांगता
सीपी	मस्तिष्क पक्षाघात
मोहम्मद	एकाधिक विकलांगता
एलवी	कम दृष्टि
एचएच	सुनने में दिक्कत
पहचान	बौद्धिक विकलांग
नियंत्रण रेखा	कुष्ठ रोग ठीक हो गया
एसएलडी	विशिष्ट सीखने की अक्षमता
डीडब्ल्यू	बौनापन
एमआई	मानसिक बीमारी
आ	एसिड अटैक
लोक निर्माण	विकलांग व्यक्ति
विभाग	



